



SEW
EURODRIVE

操作手册



电机
DRC....-DSC
直接系统总线通讯





1 概述	6
1.1 手册的使用	6
1.2 安全提示的组成	6
1.3 质保承诺	7
1.4 质保范围	7
1.5 版权标注	7
1.6 产品名称和商标	7
2 安全提示	8
2.1 概述	8
2.2 目标组	8
2.3 按规定使用	8
2.4 其它适用文献	8
2.5 运输和仓储	9
2.6 安装	9
2.7 电气连接	9
2.8 安全断开	9
2.9 操作	9
3 设备结构	10
3.1 DRC 驱动装置	10
3.2 电缆入口位置	11
3.3 实例铭牌和驱动装置型号描述	12
3.4 电子部件	13
3.5 应用选件	15
3.6 电子部件名牌和型号描述实例	17
3.7 ASEPTIC / ASEPTIC ^{plus} 版本的 DRC 驱动装置	19
4 机械安装	21
4.1 安装提示	21
4.2 所需工具和辅助材料	21
4.3 安装的前提条件	22
4.4 驱动装置安装	22
4.5 应用选件	25
4.6 拧紧扭矩	27
4.7 选配 ASEPTIC / ASEPTIC ^{plus} 的驱动装置	30
5 电气安装	36
5.1 EMC 安装设计	36
5.2 安装规定	38
5.3 安装结构布置（举例）	44
5.4 端子配置	45
5.5 DRC 驱动装置 连接	46
5.6 电缆穿引和电缆屏蔽	48
5.7 EMC 电缆密封套	54
5.8 所推荐的混合电缆	55
5.9 插接头	56
5.10 可选插接件配置	60
5.11 应用选件	75



6 调试	77
6.1 调试提示	77
6.2 提升装置应用	78
6.3 过程数据配置	78
6.4 调试前提	78
6.5 DIP 开关说明	78
6.6 调试过程	82
6.7 应用选件调试 GIO13B	85
7 运行 MOVITOOLS® MotionStudio	88
7.1 MOVITOOLS® MotionStudio 概述	88
7.2 第一步	88
7.3 连接模式	91
7.4 执行设备功能	93
8 参数	95
8.1 指令主板参数总览	95
8.2 应用选件参数总览	97
8.3 功率部件参数总览	99
8.4 指令主板参数描述	114
8.5 应用选件参数说明	116
8.6 功率部件说明	119
9 操作	145
9.1 MOVITOOLS® MotionStudio 手动操作模式	145
9.2 本地操作 (仅针对选配插接件)	148
9.3 非驱动制动	149
10 维护	152
10.1 机械 DRC 驱动装置故障	152
10.2 故障信息评估	153
10.3 切断响应	154
10.4 故障信息清除复位	154
10.5 状态与操作显示说明	155
10.6 故障表	158
10.7 设备更换	161
10.8 SEW-EURODRIVE 售后服务部	162
10.9 停机	163
10.10 存放	163
10.11 长期存放	163
10.12 废物处理	163
11 检查和维护	164
11.1 确定运行时间	164
11.2 检修和维护周期	165
11.3 检查、维护作业	166



12 技术数据和尺寸图	168
12.1 技术数据	168
12.2 应用选件技术数据	172
12.3 制动电阻	173
12.4 制动器技术数据	185
12.5 ASEPTIC / ASEPTIC ^{plus} 结构	186
12.6 表面防护	187
12.7 电缆接头	189
12.8 连接电缆	190
12.9 尺寸图	193
13 EC 认证声明	197
14 联系地址一览表	198
关键词目录	208



1 概述

1.1 手册的使用

本手册是产品的组成部分，手册中包含操作和维修的重要说明。本手册主要针对所有从事设备装配、安装、调试和维修作业的人员而编写。

手册必须字迹清晰并且置于明显位置。确保设备和设备运行负责人及设备操作人员已仔细阅读并理解本手册。若对手册内容存在疑问或欲了解更多信息，请联系 SEW-EURODRIVE 公司。

1.2 安全提示的组成

1.2.1 提示语含义

下表列出了安全提示、财物损失提示和其它提示提示语的分级方法和含义。

提示语	含义	不遵守提示引发的后果
▲ 危险！	直接面临的危险	重伤或死亡
▲ 警告！	可能出现的危险情况	重伤或死亡
▲ 当心！	可能出现的危险情况	轻伤
注意！	可能出现财物损失	损害驱动系统或周围环境
提示	有用的提示或技巧：简化驱动系统的操作。	

1.2.2 同章节相关安全提示的结构

同章节相关的安全提示不仅适用于特别操作，也适用于同一主题内的多种操作。所使用的图标可以表示一般或特别的危险。

此处显示了同章节相关安全提示的正式结构：



▲ 提示语！

危险的类别和原因。

不遵守提示可能引发的后果。

- 危险防范措施。

1.2.3 包含在操作步骤说明内的安全提示的组成

在描写危险的操作步骤之前，嵌入式安全提示已结合进说明当中了。

此处显示了嵌入式安全提示的正式结构：

- **▲ 提示语！** 危险的类别和原因。

不遵守提示可能引发的后果。

- 危险防范措施。



1.3 质保承诺

遵守操作手册是确保设备正常运行和履行质保承诺的前提条件。因此，在您操作设备之前，请先阅读本操作手册！

1.4 质保范围

遵守操作手册是确保设备正常运行并达到规定的产品性能和效率特征的前提条件。对由于不遵守操作手册而造成的人员伤害、物品或财产损失，SEW-EURODRIVE 公司概不负责。产品缺陷责任在该种情况下除外。

1.5 版权标注

© 2012 – SEW-EURODRIVE. 版权所有。

未经许可，严禁对本操作手册进行复制、更改、传播和用于其它用途。

1.6 产品名称和商标

本手册中涉及的型号和产品名称是相关产品的商标或注册商标。



2 安全提示

以下基本安全提示用于避免人员伤害及物资损坏。操作人员必须阅读并遵循基本安全提示。确保设备和设备运行负责人及操作人员已仔细阅读并理解本操作手册。如有不清楚之处或欲了解更多信息，请联系 SEW-EURODRIVE 公司。

2.1 概述

切勿安装或运行受损产品。立即向承运公司就损伤进行投诉。

在操作过程中，DRC 驱动装置可能根据其保护方式出现部件导电、无罩、活动、旋转及高温表面的情况。

违规拆卸需要的盖板、设备使用不当及安装或操作错误均可导致严重的人员伤害或东西损坏。

其他信息请参见相应文件。

2.2 目标组

所有有关设备安装、开机调试、故障排除以及维护的操作均由电气 ([b>电专业人员进行（请遵守 IEC 60364 和 CENELEC HD 384 或 DIN VDE 0100 和 IEC 60664 或 DIN VDE 0110 和事故防范规定）。

符合基本安全提示定义的电气专业人员必须熟悉设备安放、装配、开机调试和运行等操作，同时具备相应的操作资格。

其它领域的操作如运输、仓储、运行和废弃处理等必须由受过相应培训的人员进行。

2.3 按规定使用

DRC 驱动装置应安装在电气设备或机器内。

如安装在机器内，则只有在确定机器符合欧盟指令 2006/42/EC（机械指令）后方可进行 DRC 驱动装置及其配件的开机调试（即按规定投入运行）。

调试（即投入规范使用）必须遵守欧盟指令 EMC 准则 2004/108/EC（EMC 指令）。

DRC 驱动装置符合欧盟指令 2006/95/EC（低压指令）要求。DRC 驱动装置符合相关认证声明里所提到的标准要求。

技术数据和连接条件说明参见铭牌和相应文件，并务请遵守。

2.3.1 安全功能

DRC 驱动装置不具备安全功能（除非有明确的特殊规定）。

2.3.2 提升装置应用

DRC 驱动装置不可作为安全设备应用于提升装置。

2.4 其它适用文献

另外，还要注意下列手册：

- “DRC 减速电机”产品目录
- 减速器操作手册（只针对 DRC 减速电机）

可以从互联网上下载或订阅这些资料（网址：<http://www.sew-eurodrive.com>，网页技术资料撰）。



2.5 运输和仓储

请遵守有关运输、仓储和正确处理设备的规定。请遵守技术数据手册一章中有关环境条件的规定。应将旋入的起重吊耳拧紧。起重吊耳的承载力只限于 DRC 驱动装置重量。不允许再添加额外负荷。如有必要，应使用合适的、有足够承载力的运输工具（如钢索运输装置）。

2.6 安装

设备的安装和冷却必须按照相应文件中的规定进行。

注意避免 DRC 驱动装置受到超负荷的外力。

如没有特别说明，禁止如下应用：

- 在有爆炸危险的区域内使用。
- 在油污、酸液、气体、蒸气、粉尘、射线等有害环境内使用。
- 根据 DRC 驱动装置技术资料中的规定，在机械震动和冲击载荷的非稳定环境中使用该设备。

注意：DRC 驱动装置和安装件不得阻碍行走区域！

2.7 电气连接

DRC 驱动装置处于带电状态时严禁操作。

驱动装置通过设备 / 机器的动能作为发电机工作。因此，在打开接线室之前必须确保输出轴防止转动。

应按现行规定进行电气安装（例如：导线截面、保险装置、地线连接）。其他信息参见相应文件。

有关符合 EMC 准则的安装信息，如屏蔽、接地、滤波器配置和接线敷设等，参见 DRC 驱动装置的技术资料。设备或机器生产商保证设备不超过 EMC 准则规定的极值。

保护措施和保护装置必须符合相关规定（如 EN 60204-1 或 EN 61800-5-1）。

2.8 安全断开

DRC 驱动装置符合 EN 61800-5-1 标准中所有有关功率与电气连接端子安全断开的要求。为确保安全断开，所有连接电路必须同样满足安全断开的要求。

2.9 操作

设备在安装了 DRC 驱动装置后，如果有必要，必须按照相应的安全规章（如技术设备法规和事故防范规定等）安装辅助监控和保护装置。如果潜在危险性高，还应采取额外保护措施。可以通过操作软件对 DRC 驱动装置进行设置更改。

断开 DRC 驱动装置的供电电源后，由于电容器可能加载过负荷，严禁立即触摸通有导电设备部件和功率接头。供电电源切断之后，请等待至少 10 分钟。

在 DRC 驱动装置接通电源前，必须关闭并拧紧接线盒。

设备运行发光二极管和其他显示元件的熄灭并不代表设备同电源已断开且不带电压。

机械堵转和设备内部的安全功能可能会导致电机停止。清除故障源或进行重新设置后，驱动装置可能会自动重新运行。如出于安全原因不允许受驱动的机器执行此操作，请先将设备与电源断开，然后再进行故障排除。


小心烫伤：运行过程中 DRC 驱动装置的表面温度可能会超过 60°C！



3 设备结构

3.1 DRC 驱动装置

下图显示由电机 DRC1 / DRC2 和 R 减速器构成的驱动装置：



9007203299592075


- [1] 电子设备盖板
- [2] 带连接单元的电机 DRC
- [3] 减速器 (此处为 R 减速器)



3.2 电缆入口位置

DRC 电机一般配置电缆入口如下¹⁾:

- 位置 X + 2 + 3
 - X: 2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5
 - 2: 2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5
 - 3: 2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5



9007203301611787


1) 1 x M16 x 1.5 为预留压力平衡螺栓 (仅针对 ASEPTIC / ASEPTIC^{plus} 结构以及在环境温度 < 20°C 下工作的制动电机)



3.3 实例铭牌和驱动装置型号描述

3.3.1 铭牌

下图为 DRC 铭牌示例。有关型号描述的结构请参见“型号描述”章节。



9007203303078795


[1] 唯一的序列号

[2] 铭牌上的条形码（代号 39）根据 ISO / IEC 16388 代表唯一序列号（用点作为分隔符）。

3.3.2 型号描述

下表显示 DRC 驱动装置的型号描述：

RF 47 DRC 1 – 005 – DSC – A – ECR / IV






3.4 电子部件

3.4.1 DRC 电子设备盖板（内部）和接线盒


下图显示 DRC 电子设备盖板的接线盒和底面：



9007203303257995

[1] 用于总线终止的 DIP 开关 S1，请参照以下局部视图

[2] 关于连接单元铭牌，请参照以下局部视图




9007203303303179

- [3] 系统总线连接
- [4] 接线盒
- [5] DRC 电子设备盖板的插接头连接单元
- [6] DRC 电子设备盖板
- [7] 电子设备盖板铭牌
- [8] 电缆密封套
- [9] PE 接线端螺栓 ⊕
- [10] 制动电阻连接
- [11] 电源连接端子 L1、L2、L3
- [12] 电气端子排
- [13] DIP 开关 S2/1 ~ S2/4
- [14] DIP 开关 S1/1 ~ S1/4




3.4.2 电子设备盖板（外部）

下图显示电子设备盖板的各种结构：



A 无应用槽的电子设备盖板

[1] LED 显示



B 带应用槽的电子设备盖板

[1] 安装 / 卸装手柄

[2] 紧固螺栓（4x）

[3] 应用挡板

[4] LED 显示


9007201622689931



3.5 应用选件

3.5.1 应用选件 GIO12B


下图显示应用选件 GIO12B:



9007201622841227

- [1] 安装 / 卸装手柄
- [2] 固定螺钉 (4 x)
- [3] M12 数字输入 / 输出端接插件

下图显示 GIO12B 铭牌的位置:




18014401210968331

- [1] 铭牌



3.5.2 应用选件 GIO13B


下图显示应用选件 GIO13B:



9007201839769867

- [1] 安装 / 卸装手柄
- [2] 固定螺钉 (4 x)
- [3] M12 数字 / 模拟输入 / 输出端接插件

下图显示应用选件 GIO13B 的 DIP 开关 S1 至 S3 :



18014401245670283


- [1] 铭牌



3.6 电子部件名牌和型号描述实例

3.6.1 铭牌

下图为 DRC 铭牌示例。有关型号描述的结构请参见“型号描述”章节。



- [1] 连接单元铭牌
- [2] 应用选件铭牌
- [3] 电子设备盖板铭牌

3.6.2 电子设备盖板型号描述


下表列出了电子设备盖板的型号描述：

D R C 1 - 5 0 3 - D S C - A - 0 0 - A										电子设备盖板规格	
										0	= 无应用槽
										A	= 带应用槽
										规格	
										00	= 标准
										DRC 结构版本	
										DRC 安装技术	
										[DSC]	= 直接系统总线通讯
										连接方式	
										3	= 3 相 (AC)
										供电电压	
										50	= AC 380 ~ 500 V
										规格	
										1	= DRC 1
										2	= DRC 2
										产品系列	
										DRC	= 电机




3.6.3 连接单元型号描述

下表列出了连接单元的型号描述：



3.6.4 应用选件型号描述

下表列出了应用选件的型号描述：





3.7 ASEPTIC / ASEPTIC^{plus} 版本的 DRC 驱动装置

注意！




缺少 IP66 防护等级，与清洁剂不兼容。

可能出现财物损失。

- 必须采用合适的不锈钢螺塞替换标准配套供应的塑料螺塞后，才能保证设备的 IP66 防护等级和与清洁剂之间的相容性。

下图显示 ASEPTIC / ASEPTIC^{plus} 版 DRC 驱动装置的其他特性：



4766218123

ASEPTIC / ASEPTIC^{plus} 的所有图示在本手册中都采用影线 (= 表面保护) 表示。



设备结构

ASEPTIC / ASEPTIC^{plus} 版本的 DRC 驱动装置

A 供货范围

- [A1] 盖板不锈钢安装螺栓
- [A2] ASEPTIC 表面防护采用 OS2~OS4 / ASEPTIC^{plus} 类型表面防护采用 OS4, 参见“技术数据及尺寸表”
- [A3] 必须用合适的不锈钢螺塞替换配套提供的塑料螺塞
- [A5] 出厂已安装使用安装位置 M5、M6 的压力补偿电缆接头 (M16)
- [A6] 出厂已安装使用安装位置 M1、M2、M3、M4 的压力补偿电缆接头 (M16)

ASEPTIC / ASEPTIC^{plus} 可以选配接插件 (参阅“电气安装”章节)。

[A7] ASEPTIC 减速器性能

- 表面保护漆 OS2 ~ OS4

ASEPTIC^{plus} 减速器性能

- 下列减速器型号可以装配带平键或 TorqLOC 的实心轴、空心轴: R27-87, F27-87, K37-87 和 W37
- 减速器输出轴以及输出轴上的所有紧固件包括螺栓、平键、锁紧盘等都为不锈钢
- 如果技术上可以实现, 则输出端径向轴密封圈应设计为采用 FKM (Viton®) 材料的双层油封
- 减速器透气阀为不锈钢材料
- 表面保护漆 OS4 与通用清洗剂和消毒剂兼容
- 所有凹槽喷上弹性橡胶
- 可以选择所有减速器选件
- 配置 M1 ~ M6 各安装位置

B 需要的螺塞

- [B1] 不锈钢制成的螺塞 ¹⁾
- [B2] 不锈钢电缆密封套

可以向 SEW-EURODRIVE 订购所需固定头。在操作手册的技术数据“/ 可选金属固定头章节内有零件清单”。

1) 选用时请注意螺塞密封件与清洁剂之间的相容性



4 机械安装
4.1 安装提示



提示

安装时请务必注意安全提示！



警告！

DRC 驱动装置和安装件的不当安装 / 卸装。
造成伤害危险

- 请务必注意关于安装和卸装的提示。
- 在松开轴连接件之前要确保无扭矩作用（在设备上存在应力）。



警告！

驱动装置意外启动将造成伤害以及电压危险。
电源断开后 10 分钟内设备还可能存在危险电压。
重伤或死亡。

- 作业开始前先通过合适的外部措施将驱动装置 DRC 与电源断开并防止其与电源再次意外接通！
- 防止输出轴转动。
- 再等至少 10 分钟，然后取下电子设备盖板。

4.2 所需工具和辅助材料

- 一套扳手
- 扭矩扳手
- 装配夹具
- 可能需要的补偿元件（环形垫片、间隔衬套）
- 用于输出部件的紧固装置
- 润滑剂（例如 NOCO® FLUID 润滑液）
- 非供货范围的标准件

4.2.1 轴端装配公差

下表列出 DRC 电机轴端和法兰的允许公差。

轴端	法兰
直径公差按 EN 50347 标准要求 <ul style="list-style-type: none">• ISO j6 ($\varnothing \leq 26 \text{ mm}$)• 中心孔按 DIN 332 标准要求，DR.. 系列	法兰公差（按 EN 50347 标准要求） <ul style="list-style-type: none">• ISO j6 ($\varnothing \leq 250 \text{ mm}$)



4.3 安装的前提条件

请您检查，以下几点要求是否得到满足：

- DRC 驱动装置铭牌上规定的电压与电源电压是否一致。
- 驱动装置未受损伤（无运输或仓储损伤）。
- 环境温度要符合操作手册、铭牌以及章节“技术数据和尺寸表 / 润滑油”中润滑油表中的规定。
- 动力安装不允许在以下环境条件下进行：
 - 易爆环境中
 - 油性环境下
 - 酸性腐蚀环境下
 - 气体环境下
 - 蒸汽环境下
 - 在放射性环境中
- 如果是特殊设计：传动装置要根据实际环境条件来设计。
- 必须彻底清除输出轴和法兰表面上的防锈剂、污垢或类似污染。必须使用常用的溶剂。不得让溶剂进入到油封的密封唇上：否则会损坏材料！
- 在腐蚀性的环境条件请保护好工作轴端面的油封以防磨损。

4.4 驱动装置安装

4.4.1 提示

- DRC 驱动装置只能安装在平整、抗震、抗扭曲变形的底座上。
- 请注意电机铭牌上规定的安装位置。
- 彻底清除轴端上的防锈剂。清洁时必须使用常用的溶剂。溶剂不得浸入轴承和密封圈，否则会损坏材料。
- 为避免电机轴负荷超规，必须仔细校准电机。请注意“DRC 减速电机”产品目录中的径向和轴向力！
- 请避免撞击和敲击轴端。
- 注意保证冷风输送通畅，其它设备排出的热风不得影响制冷。
- 用半平衡对后装在轴端的零件进行平衡（输出轴已用半键平衡）。
- 供电电缆要采用合适的电缆密封套（必要时采用转换件）。
- 正确密封电缆进线口。
- 重新安装前彻底清洁 DRC 盖板密封面。
- 修补损坏的防锈层。
- 检查现有环境条件是否适合操作说明和铭牌说明中的防护等级。



4.4.2 电子设备盖板

⚠ 警告！

表面高温，小心烧伤危险。

重伤

- 在触摸前设备必须充分冷却。



注意！

要求防护等级缺乏。



可能出现财物损失。

- 若要取下接线盒 DRC 电子设备盖板必须防止水分、粉尘或异物侵入。
- 确保 DRC 电子设备盖板安装正确。



安装电子设备盖板


- 必须根据规格采用合适的电子设备盖板。
- 请注意，将电子设备盖板盖入接线盒时不得倾斜。



4813126155

最小安装间距

注意最小安装间距（见下图）以便当取下 DRC 电子设备盖板。详细的尺寸图参见章节技术数据和尺寸表。




9007201604838411



应用选件最小安装
间距

注意安装和拆卸应用选件时所需的最小安装距离 (参阅下图)。



9007201604871563

4.4.3 安装在潮湿场所或者户外

如果在潮湿场所或者户外使用，就需提供防腐蚀设计规格的减速器。如发现油漆剥落，必须进行修补。

请注意“ASEPTIC / ASEPTIC^{plus} 选配驱动装置”章节中的提示。

4.4.4 驱动装置涂层



注意！

喷漆或补漆时可能对透气阀和油封造成损伤。

可能造成财物损失。

- 清洁驱动装置表面并确保表面不粘油脂。
- 喷漆前对透气阀和油封的密封唇用胶布小心覆盖。
- 喷漆完成后去掉胶条。



4.5 应用选件



⚠ 警告！

表面高温，小心烧伤危险。

重伤


- 在触摸前设备必须充分冷却。

4.5.1 拆卸应用挡板

电子设备盖板带应用槽的 DRC 驱动装置标配一块应用挡板。


安装应用选件前，必须拆卸该应用挡板：

1. 松开 4 根紧固螺栓。



18014400859806987

2. 拆下应用挡板。



18014400859827339



4.5.2 安装应用选件




注意！

要求防护等级缺乏。

可能出现财物损失。


- 拆开时，由于DIP开关打开，应用选件GIO13要采取防水、防尘或其他异物侵入措施。
- 确保应用选件安装正确。

1. 安装应用选件前，必须拆卸该应用挡板或根据结构拆卸喷漆密封保护。
2. 将选件推入应用槽。



18014400859846539

3. 用4个固定螺钉固定该选件。固定螺钉允许的拧紧扭矩为 1.4 ~ 1.6 Nm



18014400859865739



4.6 拧紧扭矩



⚠ 警告！

表面高温，小心烧伤危险。

重伤


- 在触摸前设备必须充分冷却。

4.6.1 空置的螺塞

用 2.5 Nm 的扭矩拧紧由 SEW-EURODRIVE 配套提供的空置螺塞：

实例

下图为一个例子。



9007203306591371



4.6.2 电缆密封套

拧紧扭矩

用下面的扭矩拧紧由 SEW-EURODRIVE 提供的备选 EMC 电缆密封套：


螺旋连接件	部件号	数量	规格	拧紧扭矩
EMC 电缆密封套（黄铜镀镍）	1820 478 3	10 个	M16 x 1.5	3.5 Nm 至 4.5 Nm
	1820 480 5	10 个	M25 x 1.5	6.0 Nm 至 7.5 Nm
EMC 电缆密封套（不锈钢）	1821 636 6	10 个	M16 x 1.5	3.5 Nm 至 4.5 Nm
	1821 638 2	10 个	M25 x 1.5	6.0 Nm 至 7.5 Nm

电缆密封套内的固定头内必须能承受将从封套内拉出电缆的拉拔力：

- 外径 4 ~ 8mm 电缆：最小 24 N
- 外径 8 ~ 11 mm 电缆：最小 34 N
- 外径 11 ~ 16 mm 电缆：最小 44 N

实例

下图实例。






9007203306596107



4.6.3 DRC 电子设备盖板

固定 DRC 盖板时，用 6.0 Nm 的扭矩对角拧紧螺栓：



9007203306627211



4.7 选配 ASEPTIC / ASEPTIC^{plus} 的驱动装置

4.7.1 安装提示



注意！

缺少 IP66 防护等级，与清洁剂不兼容。

可能出现财物损失。

- 必须采用合适的不锈钢螺塞替换标准配套供应的塑料螺塞后，才能保证设备的 IP66 防护等级和与清洁剂之间的相容性。


选配 ASEPTIC / ASEPTIC^{plus} DRC 驱动装置时还要注意下列提示：

- 安装时决不可让潮气和灰尘进入设备。
- 在完成电气安装后，装配时应注意密封圈和密封面是否干净。
- 维护作业时要检查密封圈以及螺栓拧紧扭矩的状态。如有损伤：请与 SEW-EURODRIVE 联系。
- 请注意，电缆穿引通过滴水圈实现。
- 只可采用 SEW-EURODRIVE 配套的不锈钢电缆密封套 / 密封盖，参见“技术数据和尺寸表”章节。
- 不需使用的电缆穿孔和接插件必须用合适的螺塞密封，请参阅章节“技术数据和尺寸表”。



举例

下图显示配滴水环的电缆穿孔以及采用合适的不锈钢密封套替换配套塑料密封螺塞的示例。



4768361227

- [1] 必须用合适的不锈钢螺塞替换配套提供的塑料螺塞。
- [2] 需要的不锈钢制螺塞（参见“技术数据与尺寸表”章节）。
- [3] 需要的不锈钢电缆密封套（参见“技术数据与尺寸表”章节）。



机械安装

选配 ASEPTIC / ASEPTIC^{plus} 的驱动装置

和安装位置相适应
的使用


选配 ASEPTIC / ASEPTIC^{plus} 的 DRC 驱动装置供货时，已根据设备的安装位置装备透气阀和压力补偿装置。

因此，选配 ASEPTIC / ASEPTIC^{plus} 的 DRC 驱动装置应用的安装位置必须严格按照订购和配送要求一致。

- 安装位置
 - M1
 - M2
 - M3
 - M4
 - M5
 - M6
- 进线电缆
 - 位置 3（不可与 M4 安装位置配合）
 - 位置 2（不可与 M5 安装位置配合）
 - 位置 X（不可与 M6 安装位置结合）

安装位置

以下各图描述了 M1 至 M6 安装位置的 DRC 的安装位置：



4768583819



4.7.2 选配 ASEPTIC^{plus} 的拧紧扭矩



⚠ 警告！

表面高温，小心烧伤危险。

重伤

- 在触摸前设备必须充分冷却。


空置的螺塞

用 2.5 Nm 的扭矩拧紧由 SEW-EURODRIVE 选配提供的空置的螺塞。

电缆接头类型	数量	规格	部件号
螺塞	10 个	M16 x 1.5	1 824 734 2
外六角（不锈钢制成）	10 个	M25 x 1.5	1 824 735 0

举例

下图为一个例子。电缆入口的数量和位置均同所定货类型有关。






4768590091



机械安装

选配 ASEPTIC / ASEPTIC^{plus} 的驱动装置

DRC 电子设备盖板 在安装 DRC 电子设备盖板时，请注意以下操作步骤：



4768799755

操作步骤

1. 用 2 Nm 的螺栓拧紧扭矩将 DRC 盖板固定在接线盒上
2. 用 4 Nm 的扭矩拧紧螺栓
3. 用 6 Nm 的扭矩拧紧螺栓



EMC 电缆密封套

用下面的扭矩拧紧由 SEW-EURODRIVE 提供的备选 EMC 电缆密封套：


螺旋连接件	部件号	数量	规格	拧紧扭矩
EMC 电缆密封套（黄铜镀镍）	1820 478 3	10 个	M16 x 1.5	3.5 Nm 至 4.5 Nm
	1820 480 5	10 个	M25 x 1.5	6.0 Nm 至 7.5 Nm
EMC 电缆密封套（不锈钢）	1821 636 6	10 个	M16 x 1.5	3.5 Nm 至 4.5 Nm
	1821 638 2	10 个	M25 x 1.5	6.0 Nm 至 7.5 Nm

电缆密封套内的电缆固定必须能抵抗下列电缆拉拔力，以防电缆从电缆密封套内被拉出：

- 电缆外径 > 10 mm：≥ 160 N
- 电缆外径 < 10 mm：= 100 N

举例

下图为一个例子。电缆入口的数量和位置均同所定货类型有关。



4769055499



5 电气安装



提示

安装时请务必注意安全提示！

5.1 EMC 安装设计

5.1.1 关于安装组件配置和敷设的提示

正确选择电缆、正确接地和有效的等电位连接是决定分散驱动装置成功安装的关键。

原则上应参照**相关的标准**。

注意下列提示：

5.1.2 符合 EMC 规范的安装



提示

本驱动系统不适用于为居民区供电的公共低压电网系统。

该产品的使用受到 IEC 61800-3 限制。产品会产生 EMC 辐射。在这种情况下，运营者必须采取相应的措施。

有关符合 EMC 兼容的相应安装说明参见 SEW-EURODRIVE 公司的出版手册“驱动技术中的 EMC”。

在 EMC 规范内，变频器不能单独运行。只有与驱动系统结合后，方可参照 EMC 进行评估。具有 CE 标志的驱动系统符合相应的标准。详细信息参见操作手册。

5.1.3 电缆选择、穿引和屏蔽



⚠ 警告！

安装不当将引起触电。

重伤或死亡。

- 设备安装时务必仔细。
- 请注意连接示例。

有关电缆选择、穿引和屏蔽的重要信息请参见“电缆穿引和屏蔽”章节。




5.1.4 等电位连接

无论以何种方式连接地线，都必须通过以下措施确保适合高频的低电阻等电位连接（另见 EN 60204-1 或 DIN VDE 0100-540 部分）：

- DRC 驱动装置和安装轨间建立宽接。
- 在 DRC 驱动装置和设备接地点之间使用地线（HF 绞合线）。

实例



4867596683

- [1] 驱动装置和装配底板之间的宽面导电连接
- [2] 电源线的 PE 导体
- [3] 2. 分离接线端的 PE 导体
- [4] 符合 EMC 的等电位连接，如通过接地线（高频绞合线）

- 等电位连接时，不得使用数据线导线屏蔽。



5.2 安装规定

5.2.1 连接电源线

- DRC 驱动装置的制动电压和频率必须与电源的参数一致。
- 电缆截面：视额定功率下的输入电流 I_{mains} 而定（参见章节“技术数据和尺寸表”）。
- 将电路保险装置安装在汇流总线分支后的电源线起始部分。可熔断的设定值应该按照电缆横截面来选择。
- 仅采用最小温度范围在 85°C 的铜芯导线作为连接电缆。
- DRC 驱动装置适用于在星形连接交汇点接地的电网上运行（TN 和 TT 电网）。

5.2.2 允许的端子电缆截面

电源端子

安装时注意允许的电缆截面：

电源端子 X2	无芯套	带芯套（无 / 有绝缘环套）
连接截面 (mm ²)	0.5 mm ² ~ 6 mm ²	
连接截面 (AWG)	AWG20 ~ AWG10	
剥皮长度	13 mm ~ 15 mm	
电流负载能力	24 A (最大回路电流)	

外部制动电阻接线端

安装时注意允许的电缆截面：

外部制动电阻接线端 X5	无芯套	带芯套（无 / 有绝缘环套）
连接截面 (mm ²)	0.08 mm ² ~ 4.0 mm ²	0.25 mm ² ~ 2.5 mm ²
连接截面 (AWG)	AWG28 ~ AWG12	AWG 23 ~ AWG 14
剥皮长度	8 mm ~ 9 mm	

控制端子

安装时注意允许的电缆截面：

控制端子 X7	无芯套	带芯套（无绝缘环套）	带芯套（带绝缘环套）
连接截面 (mm ²)	0.08 mm ² ~ 2.5 mm ²		0.25 mm ² ~ 1.5 mm ²
连接截面 (AWG)	AWG 28 ~ AWG 14		AWG 23 ~ AWG 16
剥皮长度	5 mm ~ 6 mm		
电流负载能力	3.5 A (最大回路电流)		

通信端子

安装时注意允许的电缆截面：


通信端子 X1	单芯导线 (裸线) 软导线 (裸绞线)	导线 芯套 无绝缘环套	导线 芯套 带绝缘环套
连接截面 (mm ²)	0.5 ~ 1.5 mm ²	0.5 mm ² ~ 1.0 mm ²	0.5 mm ²
连接截面 (AWG)	AWG20 ~ AWG16	AWG20 ~ AWG17	AWG20
剥皮长度	9 mm		
芯套	只可以连接单芯导线或带或不带芯套（DIN 46228 第 1 部分，材料 E-CU）的软导线		



5.2.3 制动电阻端子操作

对制动电阻端子操作时要注意下列顺序：


制动电阻端子（下图为基本示意图）



5.2.4 电源端子操作

对电源端子操作时要注意下列顺序：


电源端子（下图为基本示意图）



5.2.5 控制端子操作

对控制端子操作时要注意下列顺序：





控制端子（下图为基本示意图）






5.2.6 通信端子操作

请注意以下关于通信端子操作的提示：和顺序

连接导线 不按下操作按钮	连接导线， 首先按下操作按钮
  <p>9007201633209867</p>	  <p>9007201633229835</p>
直接插上最多可以比额定截面低两个截面级别单芯导线和带芯套的软导线（不用工具）。	如要连接不能直接插接的未处理过的软导线或小截面导线，必须按下操作按钮，以打开端子弹簧。

松开导线， 首先按下操作按钮
 <p>9007201633261451</p>

松开导线前必须先按下操作按钮。



5.2.7 线路保护和漏电保护装置 (RCD 或 RCM)



⚠ 警告！

漏电保护断路器型号将引起触电。

重伤或死亡。

- DRC 驱动装置可能引起接地线内产生直流电。如要安装漏电保护断路器，以确保直接或间接的防触电保护，则在 DRC 驱动装置供电侧只可安装一个 B 型漏电保护断路器。
- 请将熔断器安装在汇流总线分支后的电源线起始部分。
- 不得采用普通的漏电保护断路器。可以采用交直流两用灵敏型漏电保护装置（脱扣电流 300 mA）。变频器 DRC 正常工作时漏电电流可能 $> 3.5 \text{ mA}$ 。
- SEW-EURODRIVE 建议您放弃使用漏电保护装置。如规定必须使用漏电保护装置，以获得直接或间接接触保护，请务必遵守上述 EN 61800-5-1 规定。

5.2.8 电流接触器



注意！

电流接触器的点动操作将造成 DRC 变频器损伤。

DRC 变频器损伤。

- 电流接触器（参见线路图）只能用于变频器开 / 关控制，而不能进行点动操作。采用控制命令进行点动操作。
- 使用电流接触器时，请保持 2 秒最低关闭时间。
- 只可使用类别为 AC 3 (EN 60947-4-1) 的接触器作为电流接触器。



5.2.9 PE 连接提示



⚠ 警告！

错误的 PE 连接导致电击。

重伤或死亡。

- 螺栓的允许拧紧扭矩为 2.0 ~ 2.4 Nm (18 ~ 21 lb.in)。
- 进行 PE 连接时请注意以下提示。

不可安装成	建议： 通过叉形电缆脚进行安装 适于所有的导线截面	通过坚固的连接电缆进行安装 允许的导线截面 最大为 2.5 mm ²
<p>2377711243</p>	<p>[1] 2377688075</p>	<p>≤ 2.5 mm² 2377672587</p>

[1] 适用于 M5-PE 螺栓的叉形电缆脚

在普通操作模式下漏电电流可以 ≥ 3.5 mA。为达到 EN 61800-5-1 标准，请遵守如下提示

- 进行 PE 连接时必须满足高漏电电流设备要求。
- 这表示
 - PE 连接电缆截面至少为 10 mm²
 - 或安装第二条与接地线平行的 PE 连接电缆。

5.2.10 安装高度超过海拔 1000 m

DRC 驱动装置在满足下列条件的前提下，在海拔 1000 m 至 4000 m¹⁾ 的范围内进行安装。

- 由于海拔 1000 m 以上冷却效果减弱，设备的持续额定功率会相应降低（参见技术数据和尺寸表一章）。
- 自海拔 2000 m 起，电气间隙和爬电距离只能达到过压等级 2。如设备安装要求过压等级 3，必须使用一个附加的外部过压保护装置才能确保过压尖峰限制在 2.5 kV 相相和相地之内。
- 如有安全断开要求，自海拔 2000 m 起必须在设备外实现（EN 61800-5-1 安全断开）。
- 如安装高度在海拔 2000 m 和 4000 m 之间，允许的电源额定电压会相应下降：
 - 每升高 100 m 下降 6 V

1) 达到高度上限时，击穿强度由于空气密度降低而受限。



5.2.11 保护装置

- DRC 驱动装置配有集成防过载保护装置。
- 电路保护必须通过外部过载保护装置实现。
- 必须参照有关电缆截面、电压降和安装类型的相关标准。

5.2.12 符合 UL 规定的安装（准备中）[DRC]

电源端子 在根据 UL 规定进行安装时应注意以下提示：

- 只使用额定热力值为 75°C 的铜导线。
- DRC 采用笼夹端子。

短路电流耐抗性 适用于最大短路交流电流为 200,000 A_{eff} 的电路：

- DRC，最大电压限制在 500 V。

支路保险 内置半导体短路保护装置不能取代支路保险。确保支路按照美国国家电气规范和全部有关当地规定。

下表显示最大允许保险丝额定值。

系列	最大允许熔断保险
DRC	40 A / 600 V

电机过载保护 DRC 装有一个电机过载保护装置，当电机测量电流超过 150% 时，装置将触发。

环境温度 输出电流减弱情况下，DRC 适用于 40°C 和 60°C 之间的环境温度。为确定超过 40°C 时的额定输出电流，输出电流必须在 40°C 和 60°C 之间每升高 1K 降低 3%。

线路图 关于线路图信息，请参见章节“电气安装”。




5.3 安装结构布置（举例）



提示

下图为 DRC-DSC 的基本安装结构布置。

请务必注意所使用控制器资料中的安装提示！



4056073099

[1] 在使用所推荐的混合电缆时控制器和最后一个激励器之间的允许导线长度：

- 1 Mbaud: 25 m
- 500 Kbaud: 50 m



5.4 端子配置




⚠ 警告！

轴转动将引起发电造成触电。
重伤或死亡。

- 在取下电子设备盖板时，防止输出轴转动。

下图为 DRC-DSC 的端子配置：



9007203323715979

配置				
端子	编号	名称	标记	功能（允许拧紧扭矩）
X2 电源 端子	1	L1	棕色	电源接线端相 L1（输入）
	2	L2	黑色	电源接线端相 L2（输入）
	3	L3	灰色	电源接线端相 L3（输入）
	11	L1	棕色	电源接线端相 L1（输出）
	12	L2	黑色	电源接线端相 L2（输出）
	13	L3	灰色	电源接线端相 L3（输出）
	⓪	无	PE	地线连接（2.0 至 3.3 Nm）
X5 制动电阻 接线端	1	BW	无	制动电阻连接
	2	BW	无	制动电阻连接



配置端子	编号	名称	标记	功能（允许拧紧扭矩）
X7 控制 端子	1	STO +	黄色	输入端 STO +
	2	STO -	黄色	输入端 STO -
	3	+24 V_SEN	无	传感器 DC 24 V 电源电压供电 传感器供电因此提供了选择性插接头
	4	0V24_SEN	无	传感器 0V24 参考电位供电
	5	24V_O	无	DC 24 V 输出端
	11	STO +	黄色	输出 STO +（对于环形回路）
	12	STO -	黄色	输出 STO -（对于环形回路）
	13	+24V_SEN	无	传感器供电 DC 24 V 电源电压环形回路
	14	0V24_SEN	无	传感器 0V24 参考电位环形回路
	15	0V24_O	无	0V24 参考电位 - 输出
X1 通 讯端子	1	CAN_L (OUT)	无	CAN 总线数据线低 -（出去）
	2	CAN_H (OUT)	无	CAN 总线数据线高 -（出去）
	3	CAN_GND (OUT)	无	CAN 总线参考电位 - 出去
	4	CAN_L (IN)	无	CAN 总线数据线低 - 进来
	5	CAN_H (IN)	无	CAN 总线数据线高 - 进来
	6	CAN_GND (IN)	无	CAN 总线参考电位 - 进来



提示

CAN 最终总线设备必须使总线同 120 Ω 的电阻相闭合。电阻可以通过连接电路板上的 DIP 开关 S1 接通。



5.5 DRC 驱动装置 连接




⚠ 警告！

不能安全断路 DRC 驱动装置。

重伤或死亡。

- 将 DRC 驱动装置用于安全应用场合时，不得使用 24 V 输出端（端子 5, 15）。
- 仅当 DRC 驱动装置不需实现安全功能时，才可跨接 STO 输入端和 24 V 输出端。



4070658699

- [1] 参阅章节“端子配置”
- [2] 参见章节“调试”
- [3] DC 24 V 输出端
- [4] 传感器电压供电，传感器供电因此提供了用于传感器输入端的选择性插接头
- [5] 供电传感器电压环形回路
- [6] 参阅章节“可选接插件配置”
- [7] 制动电阻连接




5.6 电缆穿引和电缆屏蔽

5.6.1 包含安装材料的附包（部件号 1 824 826 8）

每台 DRC 驱动装置¹⁾ 都配有一个包含安装材料的附包，用于制作电缆屏蔽：

- **A1: 用于电源电缆和混合电缆的安装材料：**
2 个带屏蔽弹簧和螺丝²⁾ 作为连接电源电缆（SNI）或混合电缆（外屏蔽）的屏蔽层。
- **A2: 导电薄膜：**
2 张用于包裹屏蔽编织层的导电薄膜。导电薄膜应该按需要使用。
- **B: 用于控制线和数据线缆的安装材料：**
3 个带螺丝²⁾ 的屏蔽卡箍，用于连接控制线或数据线（STO、CAN、二进制信号）的屏蔽层。



提示

并不是每种安装类型都需要使用所有提供的安装配件。


1) 例外情况：插接结构

2) 由于未自攻螺丝，所以接线盒孔内无螺纹



5.6.2 安装原理图

下图显示的是安装原理。以下章节介绍常见的使用示例和电缆选择以及电缆穿引的重要提示。



4071462539

5.6.3 单独引入 CAN 总线电缆的安装操作

电缆穿引和电缆屏蔽提示 – 推荐的电缆穿引

电缆穿引和电缆屏蔽时请注意下列提示：


- 电缆选择
 - 选择电缆时请注意操作手册内的“技术数据和尺寸表 – 推荐的 CAN 连接电缆的技术规格章节。”
 - 可以将非屏蔽的连接电缆用做电源连接电缆（3 x AC 400 V ~ AC 500 V + PE）。
 - 选配的外部制动电阻要采用屏蔽线。
 - 导线屏蔽必须具备良好的 EMC 特性（高屏蔽衰减）并且不能只当作电缆的机械保护装置使用。
- 电缆屏蔽 – CAN 连接电缆
 - 通过选配的 EMC 电缆密封套将 CAN 连接电缆屏蔽和设备金属罩连接。
- 电缆屏蔽 – 外部制动电阻
 - 用安装附件包内的屏蔽卡箍将外部制动电阻导线的屏蔽层和设备的金属箱体连接。先剥去屏蔽层连接部位的电缆外皮。
- 电缆屏蔽 – 控制线
 - 用安装附件包内的屏蔽卡箍将控制线的电缆屏蔽和设备的金属箱体连接。先剥去屏蔽层连接部位的电缆外皮。
 - 也可以采用选配订购的 EMC 电缆密封套，用于连接控制线的屏蔽层，见“EMC 电缆密封套章节。”



电气安装

电缆穿引和电缆屏蔽

下图显示建议电缆穿引：



9007203331701131




电缆穿引和电缆屏蔽提示 – 可选用的电缆穿引

电缆穿引和电缆屏蔽时请注意下列提示：

- 电缆选择
 - 选择电缆时请注意操作手册内的“技术数据和尺寸表 – 推荐的 CAN 连接电缆的技术规格章节。”
 - 可以将非屏蔽的连接电缆用做电源连接电缆（3 x AC 400 V ~ AC 500 V + PE）。
 - 选配的外部制动电阻要采用屏蔽线。
 - 导线屏蔽必须具备良好的 EMC 特性（高屏蔽衰减）并且不能只当作电缆的机械保护装置使用。
- 电缆屏蔽 – CAN 连接电缆
 - 用安装附件包内的屏蔽卡箍将 CAN 连接电缆的电缆屏蔽和设备的金属箱体连接。连接前应该只剥去屏蔽层连接部位的电缆外皮。
 - 为了避免同电源连接端子相接触，可以将 CAN 电缆的外皮在距离系统总线端子 20 到 30 mm 的地方去掉。线芯导线剥皮长度为 9 mm。
 - 从剥皮处去掉 CAN 电缆的屏蔽层，然后用收缩软管对其进行绝缘。注意：屏蔽编织层的断线不能进入设备内。
- 电缆屏蔽 – 外部制动电阻
 - 用安装附件包内的屏蔽卡箍将外部制动电阻导线的屏蔽层和设备的金属箱体连接。先剥去屏蔽层连接部位的电缆外皮。
- 电缆屏蔽 – 控制线
 - 用安装附件包内的屏蔽卡箍将控制线的电缆屏蔽和设备的金属箱体连接。先剥去屏蔽层连接部位的电缆外皮。
 - 也可以采用选配订购的 EMC 电缆密封套，用于连接控制线的屏蔽层，见“EMC 电缆密封套章节”。

下图显示另一种电缆穿引方式：



9007203327077131



5.6.4 混合电缆的安装操作


电缆穿引和电缆屏蔽提示

电缆穿引和电缆屏蔽时请注意下列提示：

- 电缆选择
 - 选择电缆时请注意操作手册内的“技术数据和尺寸表 / 所推荐的混合电缆的技术规格”章节。
 - 选配的外部制动电阻要采用屏蔽线。
 - 导线屏蔽必须具备良好的 EMC 特性（高屏蔽衰减）并且不能只当作电缆的机械保护装置使用。
- 电缆屏蔽 – 外部制动电阻
 - 用安装附件包内的屏蔽卡箍将外部制动电阻导线的屏蔽层和设备的金属箱体连接。先剥去屏蔽层连接部位的电缆外皮。
- 电缆屏蔽 – 控制线
 - 用安装附件包内的屏蔽卡箍将控制线的电缆屏蔽和设备的金属箱体连接。先剥去屏蔽层连接部位的电缆外皮。
 - 也可以采用选配订购的 EMC 电缆密封套，用于连接控制线的屏蔽层，见“EMC 电缆密封套章节”。
- 电缆屏蔽 – 混合电缆外屏蔽层
 - 用安装附件包内的屏蔽卡箍将混合电缆的外屏蔽层和设备的金属箱体连接。
- 电缆屏蔽 – 混合电缆内屏蔽层
 - 用安装附件包内的屏蔽卡箍将系统总线数据线的电缆屏蔽层（内屏蔽层）和设备金属的箱体连接。连接前应该只剥去屏蔽层连接部位的电缆外皮。
 - 为了避免同电源连接端子相接触，可以将 CAN 电缆的外皮在距离系统总线端子 20 到 30 mm 的地方去掉。线芯导线剥皮长度为 9 mm。
 - 从剥皮处去掉 CAN 电缆的屏蔽层，然后用收缩软管对其进行绝缘。注意：屏蔽编织层的断线不能进入设备内。




所推荐的电缆穿引



9007203327238923

另一种电缆穿引方式




9007203331709835



5.7 EMC 电缆密封套

5.7.1 电缆屏蔽（可选用）－控制线


除了使用屏蔽卡箍以外，还可以采用选配订购的 EMC 电缆密封套作为连接控制线（STO、二进制信号）的屏蔽层。



3388566411

5.7.2 安装 EMC 电缆密封套

根据下图安装由 SEW-EURODRIVE 提供的 EMC 电缆密封套：





2661188747

[1] 注意：将绝缘薄膜剪断并请勿将其折回。



5.8 所推荐的混合电缆

下表列出了可使用的混合电缆：

混合电缆		电缆截面 / 生产商
部件号 1 328 477 0	电缆卷 30 m 电缆卷 100 m 电缆卷 200 m  打开电缆末端 (未预制的)	2.5 mm ² LEONI Elocab 型号: EHRK 016281
部件号 1 331 363 0	电缆卷 30 m 电缆卷 100 m 电缆卷 200 m  打开电缆末端 (未预制的)	4 mm ² LEONI Elocab 型号: EHRK 018473




5.9 插接头

接插件接线图显示了连接接触面。

5.9.1 名称代码

接插接头名称将按照以下代码进行确定：



5.9.2 连接电缆

连接电缆不在供货范围内。

可以向 SEW-EURODRIVE 预定预制电缆。电缆相关内容将在以下章节中进行描述。订货时请提供相应的部件号和所需电缆的长度。

所使用连接电缆的数量和类型同设备结构和所连接组件有关。因此，不是所有列出的电缆为实际需要。

下图显示了不同的电缆类型：

电缆	长度	安装类型
	固定长度	适用拖缆式安装
	长度可变	不适用拖缆式安装



提示

有关电缆类型的详细信息请参阅章节“技术数据和尺寸表 / 连接电缆”。




5.9.3 接插件位置

下图显示可能的接插件位置。原则上分为可选位置接插件和固定位置接插件：

插接头	颜色	位置	位置
X5131: 数字输入 / 输出	无	可以选择	X, 2 或 3, 不连同 X1231, X2324, X1203_1, X1203_2
X5502: STO – IN	橙色	固定	3 (逆时针)
X5503: STO – OUT	橙色	固定	3 (逆时针)
X4104: CAN 总线 – (系统总线) – 输入端	紫色	固定	X
X4103: CAN 总线 – (系统总线) – 输出端	紫色	固定	2
X1231: AC 400 V 输入端和 CAN 总线 ¹⁾	紫色	可以选择	X, 2 或 3, 不连同 X5131
X2324: AC 400 V 输出端和 CAN 总线	紫色		
X1203_1: AC 400 V 接头 ²⁾	黑色	可以选择	X, 2 或 3, 不连同 X5131
X1203_2: AC 400 V 接头	黑色		
[1] 压力补偿 ³⁾	无	固定	受结构影响

- 1) 接插件 X1231 也可以单独供货（即，不带接插件 X2324）。
- 2) 接插件 X1203_1 也可以单独供货（即，无接插件 X1203_2:）。
- 3) 只针对选配的潮湿环境版本（结合 MOVIGEAR®）/ ASEPTIC 版本（结合 DRC）




9007201924281227



5.9.4 压力补偿引起的限制

结合选配潮湿区域包 (结合 MOVIGEAR®) / ASEPTIC^{plus} (结合 DRC) 包和安装位置 M5, M6, STO 接插件位置将被压力补偿电缆接头 [1] 占用。此情况下 STO 接插件不适用:



9007201700846347

5.9.5 接插件结构



⚠ 当心！

在无对接插口的情况下旋拧，可能损坏直角插接头。

螺纹损坏，密封面受损。

- 连接前不得用钳子对直角插接头进行校准。



⚠ 当心！

经常校准将损坏直角插接头。

可能造成财物损失

- 尽在安装和连接驱动装置时校准插接头。
- 切勿经常转动插接头。


M23 接插件可以提供以下结构：

- [1] 接插件结构“直线型”
- [2] 接插件结构“直角型”

插入对接插口后，可以在没有其它辅助工具的情况下调整“直角型”结构。



实例



9007203327550219



提示

根据插接头位置 3 和插接头插接头的直角设计，只能从侧面引出电缆。



5.10 可选插接件配置



⚠ 警告！

通电情况下断开或连接插接头导致电击。

重伤或死亡

- 切断电压。
- 切勿在通电情况下断开或连接插接头。

5.10.1 X1203_1 和 X1203_2: AC 400 V 接头









下表列出了该接头的信息内容：

功能		
对于设备供电 / 环形回路的 AC 400 V 连接		
连接方式		
M23, SEW 插入, SpeedTec 配备, Intercontec 公司, 带孔头, 编码环: 黑色, 抗震		
接线图		
2497125387		
配置		
编号	名称	功能
A	L1	电源接线端相 L1
B	L2	电源接线端相 L2
C	L3	电源接线端相 L3
D	无配置	无配置
PE	PE	接地安全引线接头
1	无配置	无配置
2	无配置	无配置
3	无配置	无配置
4	无配置	无配置
5	无配置	无配置
6	无配置	无配置
7	无配置	无配置
8	无配置	无配置
9	无配置	无配置
10	无配置	无配置
SHLD	无配置	无配置











连接电缆

下表列出了用于该接头的电缆：

连接电缆	长度 / 安装类型	电缆截面	工作电压
<p>部件号 1 812 746 0</p> <div></div> <p>M23, 编号环: 黑色</p> <p>M23, 编号环: 黑色</p>	<p>可变</p> 	2.5 mm ²	AC 500 V
<p>部件号 1 813 395 9 不含卤素</p> <div></div> <p>M23, 编号环: 黑色</p> <p>M23, 编号环: 黑色</p>	<p>可变</p> 	2.5 mm ²	AC 500 V
<p>部件号 1 812 747 9</p> <div></div> <p>开放</p> <p>M23, 编号环: 黑色</p>	<p>可变</p> 	2.5 mm ²	AC 500 V
<p>部件号 1 813 396 7 不含卤素</p> <div></div> <p>开放</p> <p>M23, 编号环: 黑色</p>	<p>可变</p> 	2.5 mm ²	AC 500 V



连接电缆	长度 / 安装类型	电缆截面	工作电压
部件号 1 812 748 7  M23, 编号环: 黑色 M23, 编号环: 黑色	可变 	4 mm ²	AC 500 V
部件号 1 813 397 5 不含卤素  M23, 编号环: 黑色 M23, 编号环: 黑色	可变 	4 mm ²	AC 500 V
部件号 1 812 749 5  开放 M23, 编号环: 黑色	可变 	4 mm ²	AC 500 V
部件号 1 813 398 3 不含卤素  开放 M23, 编号环: 黑色	可变 	4 mm ²	AC 500 V

带开放末端电缆
连接

下表列出了带以下部件号电缆的导线配置：

1 812 747 9, 1 813 396 7, 1 812 749 5 和 1 813 398 3

信号名称	芯线颜色 / 标记
L1	黑色 / 1
L2	黑色 / 2
L3	黑色 / 3
PE	绿色 / 黄色



5.10.2 X1231: AC 400 V 输入端和 CAN 总线









下表列出了该接头的信息内容：

功能		
用于设备电源供应的 AC 400 V 输入端， CAN 总线（系统总线）		
连接方式		
M23， SEW 插入， SpeedTec 配备， Intercontec 公司， 带孔头， 编码环：紫色， 抗震		
接线图		
2749367179		
配置		
编号	名称	功能
A	L1	电源接线端相 L1
B	L2	电源接线端相 L2
C	L3	电源接线端相 L3
D	无配置	无配置
PE	PE	接地安全引线接头
1	无配置	无配置
2	无配置	无配置
3	无配置	无配置
4	无配置	无配置
5	无配置	无配置
6	无配置	无配置
7	CAN_L	CAN 数据线（低）
8	CAN_GND	CAN 总线参考电位
9	CAN_H	CAN 数据线（高）
10	无配置	无配置
SHLD	CAN_SHLD	屏蔽 / CAN 总线等电位连接



连接电缆

下表列出了用于该接头的电缆：

连接电缆	长度 / 安装类型	电缆截面 / 电缆型号	工作电压
部件号 1 812 742 8  M23, 编号环: 紫色 M23, 编号环: 紫色	可变 	2.5 mm ² LEONI Elocab 型号: EHRK 016281	AC 500 V
部件号 1 812 743 6  开放 M23, 编号环: 紫色	可变 	2.5 mm ² LEONI Elocab 型号: EHRK 016281	AC 500 V
部件号 1 812 744 4  M23, 编号环: 紫色 M23, 编号环: 紫色	可变 	4 mm ² LEONI Elocab 型号: EHRK 018473	AC 500 V
部件号 1 812 745 2  开放 M23, 编号环: 紫色	可变 	4 mm ² LEONI Elocab 型号: EHRK 018473	AC 500 V



带开放末端电缆
连接

下表列出了带以下部件号电缆的导线配置：
1 812 743 6 和 1 812 745 2

信号名称	芯线颜色 / 标记
L1	黑色 / 1
L2	黑色 / 2
L3	黑色 / 3
PE	绿色 / 黄色
CAN_L	蓝色
CAN_GND	黑色
CAN_H	白色



5.10.3 X2324: AC 400 V 输出端和 CAN 总线

下表列出了该接头的信息内容：

功能		
用于分线的 AC 400 V 输出端，CAN 总线（系统总线）		
连接方式		
M23，SEW 插入，SpeedTec 配备，Intercontec 公司，带孔头，编码环：紫色，抗震		
接线图		
2749367179		
配置		
编号	名称	功能
A	L1	电源接线端相 L1
B	L2	电源接线端相 L2
C	L3	电源接线端相 L3
D	无配置	无配置
PE	PE	接地安全引线接头
1	无配置	无配置
2	无配置	无配置
3	无配置	无配置
4	无配置	无配置
5	无配置	无配置
6	无配置	无配置
7	CAN_L	CAN 数据线（低）
8	CAN_GND	CAN 总线参考电位
9	CAN_H	CAN 数据线（高）
10	无配置	无配置
SHLD	CAN_SHLD	屏蔽 / CAN 总线等电位连接







提示

在总线终端电阻接通的时候（见章节“调试”），CAN 总线分离。所以不允许颠倒接插件的输入和输出端。



连接电缆

下表列出了用于该接头的电缆：

连接电缆	长度 / 安装类型	电缆截面 / 电缆型号	工作电压
<p>部件号 1 812 742 8</p>  <p>M23, 编号环: 紫色</p> <p>M23, 编号环: 紫色</p>	<p>可变</p> 	<p>2.5 mm²</p> <p>LEONI Elocab 型号: EHRK 016281</p>	<p>AC 500 V</p>
<p>部件号 1 812 744 4</p>  <p>M23, 编号环: 紫色</p> <p>M23, 编号环: 紫色</p>	<p>可变</p> 	<p>4 mm²</p> <p>LEONI Elocab 型号: EHRK 018473</p>	<p>AC 500 V</p>


5.10.4 X4104: CAN 总线 –（系统总线）– 输入端



提示

采用屏蔽按照 EMC 要求与插接头壳连接的 CAN 连接电缆，以确保与设备箱体的贯通连接。

下表列出了该接头的信息内容：

功能		
CAN 总线 –（系统总线）– 输入端		
连接方式		
M12, 5 极, 带针头, A 编码		
接线图		
 <p>2264818187</p>		
配置		
编号	名称	功能
1	Drain	屏蔽 / CAN 总线等电位连接
2	res.	保留
3	CAN_GND	CAN 总线参考电位
4	CAN_H	CAN 数据线（高）
5	CAN_L	CAN 数据线（低）




5.10.5 X4103: CAN 总线 –（系统总线）– 输出端



提示

采用屏蔽按照 EMC 要求与插接头壳连接的 CAN 连接电缆，以确保与设备箱体的贯通连接。

下表列出了该接头的信息内容：

功能
CAN 总线 –（系统总线）– 输出端
连接方式
M12，5 极，带孔头，A 编码
接线图

2264816267

配置		
编号	名称	功能
1	Drain	屏蔽 / CAN 总线等电位连接
2	res.	保留
3	GND	CAN 总线参考电位
4	CAN_H	CAN 数据线（高）
5	CAN_L	CAN 数据线（低）



5.10.6 X5131: 数字输入 / 输出

下表列出了该接头的信息内容:

功能			
数字输入 / 输出 – DRC-MotionControl			
连接方式			
M23, P 插接头, 12 针, Intercontec 公司 SpeedTec 技术, 带孔头, 0 度编码			
接线图			
			
2264820107			
配置			
编号	名称	功能 运行控制输入端 DIP 开关 S2/3 = OFF	功能 本地操作 DIP 开关 S2/3 = ON
1	DI01	传感器输入端 DI01	顺时针 / 停止
2	DI02	传感器输入端 DI02	逆时针 / 停止
3	DI03	传感器输入端 DI03	设定值 f1/f2
4	DI04	传感器输入端 DI04	转换 自动 / 本地操作
5	无配置	无配置	无配置
6	无配置	无配置	无配置
7	无配置	无配置	无配置
8	+24V_O	保留	DC 24 V 输出端
9	0V24V_O	保留	0V24 参考电位
10	0V24V_SEN	0V24 参考电位, 用于传感器 ¹⁾ 必须通过 X7.4 端子供电	保留
11	+24V_SEN	DC 24 V 传感器供电 ¹⁾ 必须通过 X7.3 端子供电	保留
12	FE	等电位连接 / 参考接地	等电位连接 / 参考接地

1) 参阅操作手册章节 “DRC 驱动装置连接”





提示

对传感器输入端使用带 4 个插槽的执行器 / 传感器分配器。对于本地操作只使用 DC 24 V 输出端。



连接电缆

下表列出了用于该接头的电缆：

连接电缆	长度 / 安装类型	工作电压
<p>部件号 1 174 145 7</p>  <p>开放</p> <p>M23, 12 极, 0° 度编码</p>	<p>可变</p> 	<p>DC 60 V</p>

带开放末端电缆
连接

下表列出了带以下部件号电缆的导线配置：
1 174 145 7

信号名称	芯线颜色
DI01	粉红色
DI02	灰色
DI03	红色
DI04	蓝色
保留	黄色
保留	绿色
保留	紫色
+24V_O	黑色
0V24_O	棕色
0V24_SEN	白色
+24V_SEN	灰色 / 粉红色
FE	红色 / 蓝色



5.10.7 X5502: STO – IN




⚠ 警告！

不能安全断路 DRC 驱动装置。
重伤或死亡。

- 将DRC驱动装置用于安全应用场合时，不得使用24 V输出端（插接头1和插接头3）。
- 仅当 DRC 驱动装置不需实现安全功能时，才可跨接 STO 输入端和 24 V 输出端。

下表列出了该接头的信息内容：

功能		
安全断路输入端（STO）		
连接方式		
M12，5 极，带孔头，A 编码		
接线图		
		
2264816267		
配置		
编号	名称	功能
1	+24V_O	DC 24 V 输出端
2	STO -	输入端 STO -
3	0V24_O	0V24 参考电位
4	STO +	输入端 STO +
5	res.	保留











连接电缆



提示

只使用屏蔽电缆和合适的插接头，使屏蔽和设备实现 HF 连接。

下表列出了用于该接头的电缆：

连接电缆	长度 / 安装类型	工作电压
部件号 1 812 496 8  M12, 5 极, A 编码 M12, 5 极, A 编码	可变 	DC 60 V
部件号 1 812 497 6  开放 M12, 5 极, A 编码	可变 	DC 60 V
部件号 1 812 740 1  M12, 5 极, A 编码 M12, 5 极, A 编码	可变 	DC 60 V
部件号 1 812 739 8  开放 M12, 5 极, A 编码	可变 	DC 60 V

带开放末端电缆 连接

下表列出了带以下部件号电缆的导线配置：


1 812 497 6 和 1 812 739 8

信号名称	芯线颜色 / 标记
STO -	黑色 / 1
STO +	黑色 / 2



5.10.8 X5503: STO – OUT

下表列出了该接头的信息内容：

功能		
用于环形回路安全断路（STO）输出端		
连接方式		
M12，5 极，带针头，A 编码		
接线图		
		
2264818187		
配置		
编号	名称	功能
1	res.	保留
2	STO -	输出 STO - （对于环形回路）
3	res.	保留
4	STO +	输出 STO + （对于环形回路）
5	res.	保留





连接电缆



提示

只使用屏蔽电缆和合适的插接头，使屏蔽和设备实现 HF 连接。

下表列出了用于该接头的电缆：

连接电缆	长度 / 安装类型	工作电压
<p>部件号 1 812 496 8</p>  <p>M12，5 极，A 编码 M12，5 极，A 编码</p>	<p>可变</p> 	DC 60 V
<p>部件号 1 812 740 1</p>  <p>M12，5 极，A 编码 M12，5 极，A 编码</p>	<p>可变</p> 	DC 60 V



5.10.9 跨接接线器 STO




⚠ 警告！

DRC 驱动装置的安全断路功能在使用跳线插接头 STO 时无效。
重伤或死亡。

- 如果 DRC 不执行任何安全功能，只能使用跳线插接头 STO。

跳线插接头 STO 可以连接至 DRC 驱动装置的 STO 接插件上。跳线插接头 STO 将使 DRC 驱动装置的安全功能无效。

下图为跳线插接头 STO，部件号 1 174 709 9:




18014399658394891



5.11 应用选件
5.11.1 GIO12B

下图显示选件 GIO12B 的 M12 接插件：



9007201701475211


功能	
I/Os 连接	
连接方式	
M12，5 极，带孔头，A 编码	
接线图	
2264816267	

配置			
编号		名称	功能
X3	1	+24V	DC 24 V 传感器供电
	2	DI13	二进制输入端 DI13（开关信号）
	3	0V24	0V24 参考电位，用于传感器
	4	DI12	二进制输入端 DI12（开关信号）
	5	res.	保留
X2	1	+24V	DC 24 V 传感器供电
	2	DI11	二进制输入端 DI11（开关信号）
	3	0V24	0V24 参考电位，用于传感器
	4	DI10	二进制输入端 DI10（开关信号）
	5	res.	保留
X1	1	+24V	DC 24 V 执行器供电
	2	DO11	二进制输出端 DO11（开关信号）
	3	0V24	用于执行开关的 0V24 参考电位
	4	DIO10	二进制输出端 DO10（开关信号）
	5	res.	保留



5.11.2 GIO13B

下图显示选件 GIO13B 的 M12 接插件：



9007201994722699

功能	
I/Os 连接	
连接方式	
M12, 5 极, 带孔头, A 编码	
接线图	

2264816267

配置			
编号		名称	功能
X4	1	AI10+	模拟输入端 AI10+ Diff. 输入端 1
	2	AI10-	模拟输入端 AI10- Diff. 输入端 2
	3	0V24	0V24 参考电位, 用于传感器
	4	AO10	模拟输出端 AO10 4 ~ 20 mA
	5	res.	保留
X3	1	+24V	DC 24 V 传感器供电
	2	DI13 / LFI B	二进制输入端 DI13 / 主频率 (B)
	3	0V24	0V24 参考电位, 用于传感器
	4	DI12 / LFI A	二进制输入端 DI12 / 主频率 (A)
	5	res.	保留
X2	1	+24V	DC 24 V 传感器供电
	2	DI11	二进制输入端 DI11
	3	0V24	0V24 参考电位, 用于传感器
	4	DI10	二进制输入端 DI10
	5	res.	保留
X1	1	DO10_A1	继电器触点 (普通)
	2	DO10_A3	继电器触点 (开路节点)
	3	0V24	用于执行开关的 0V24 参考电位
	4	DO10_A2	继电器触点 (常开节点)
	5	res.	保留



6 调试

6.1 调试提示



提示

请在调试时务必注意安全提示！



警告！

保护罩缺乏或损坏将造成伤害。

重伤或死亡。

- 按照规定要求安装设备的保护罩。
- 如没有安装保护罩，切勿运行 DRC 驱动装置。



警告！

接线盒内的危险电压导致电击。电源断开 10 分钟内还可能存在危险电压。

重伤或死亡。

- 取下电子设备盖板前必须通过一个合适的外部断电装置切断 DRC 驱动装置。
- 防止驱动装置意外通电。
- 防止输出轴转动。
- 再等至少 10 分钟，然后取下电子设备盖板。



警告！

表面高温，小心烧伤危险。

重伤

- 在触摸前设备必须充分冷却。



警告！

设备设置错误导致运行故障。

重伤或死亡。

- 注意调试提示。
- 只有受过培训的专业人员才能进行安装。
- 必须根据功能进行合适的设置。



提示

- 调试前从 LED 指示灯上取下油漆保护帽。
- 调试前要从铭牌上撕下涂漆保护膜。
- 电流接触器的最小关闭时间应为 2 秒。



提示

- 为确保运行顺利，运行过程中不要拔下或插上信号电缆。



6.2 提升装置应用



⚠ 警告！

升降工具坠落会引发生命危险。

重伤或死亡。

- 应用于提升装置时，DRC 驱动装置不能当作安全装置使用。
- 请选用监控系统或机械保护装置作为安全设备。

6.3 过程数据配置



提示

如果过程数据（参数“额定值描述 PA1 ~ PA3”）配置发生变更，则参数“PA 数据 开通”将自动设置为关闭。



⚠ 警告！

修改过程数据（参数“额定值描述 PA1 ~ PA3”）或将参数“PA 数据 开通”调整为“关闭”时，传动将自动启动引起伤害。


重伤或死亡。

- 防止意外启动，如由于启动 STO。
- 过程数据修改完成后，直接将参数“PA 数据 开通”设置为“开通”。

6.4 调试前提

调试前必须先满足下列先决条件：

- DRC 驱动装置正确配置。请在产品目录中查找配置说明。
- 按照规定完成 DRC 驱动装置机械和电气安装。
- 采取安全措施防止设备意外启动。
- 采取安全措施防止人员受伤和机器损坏。



6.5 DIP 开关说明

6.5.1 概览




注意！

使用不合适的工具导致 DIP 开关损坏。

可能出现财物损失。

- 只用合适的工具如一字螺丝刀（刀刃宽度 $\leq 3\text{ mm}$ ）操作 DIP 开关。
- 操作 DIP 开关时使用的力量不可超过 5 N 。

下图显示 DIP 开关 S1 和 S2:



9007201622737931

DIP 开关 S1

下表显示了 DIP 开关 S1 的功能:

DIP 开关	S1			
	1	2	3	4
	二进制编码系统总线设备地址			
	位 2^0	位 2^1	位 2^2	位 2^3
ON	1	1	1	1
OFF	0	0	0	0

DIP 开关 S2

下表显示了 DIP 开关 S2 的功能:

DIP 开关	S2			
	1	2	3	4
	二进制编码系统总线设备地址 位 24	波特率	使用运行控制输入端	索引地址模式
ON	1	1 MBaud	现场操作	模式 2
OFF	0	500 kBaud	传感器	模式 1



6.5.2 DIP 开关说明

DIP 开关 S1/1 至
S1/4 和 S2/1

通过索引地址模式 1 设置系统总线地址 (S2/4 = OFF)

- 通过 DIP 开关 S1/1 至 S1/4 和 S2/1 设置 DRC 驱动装置系统总线地址。
- 通过联合使用索引地址模式 1 (DIP 开关 S2/4 = OFF) 可以设置 0 到 63 之间的地址。
指令级含有偶数编址，功率部件含有奇数编址：

索引地址模式 1 （S2/4 = OFF）																
系统总线地址指令级	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
系统总线地址功率部件	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31
S1/1	无	X	无	X	无	X	无	X	无	X	无	X	无	X	无	X
S1/2	无	无	X	X	无	无	X	X	无	无	X	X	无	无	X	X
S1/3	无	无	无	无	X	X	X	X	无	无	无	无	X	X	X	X
S1/4	无	无	无	无	无	无	无	无	X	X	X	X	X	X	X	X
S2/1	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

索引地址模式 1 （S2/4 = OFF）																
系统总线地址指令级	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
系统总线地址功率部件	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63
S1/1	无	X	无	X	无	X	无	X	无	X	无	X	无	X	无	X
S1/2	无	无	X	X	无	无	X	X	无	无	X	X	无	无	X	X
S1/3	无	无	无	无	X	X	X	X	无	无	无	无	X	X	X	X
S1/4	无	无	无	无	无	无	无	无	X	X	X	X	X	X	X	X
S2/1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

X = ON
无 = OFF



通过索引地址模式 2 设置系统总线地址 (S2/4 = ON)

- 通过 DIP 开关 S1/1 至 S1/4 和 S2/1 设置 DRC 驱动装置系统总线地址。
- 通过联合使用索引地址模式 2 (DIP 开关 S2/4 = ON) 计算系统总线地址如下：
 - 地址功率部件：DIP 开关二进制码 + 固定偏移 1
 - 地址指令级：DIP 二进制码 + 固定偏移 32
- 这样一来可以设置 1 到 31 (功率部件) 和 32 到 62 (指令级) 之间的地址：

索引地址模式 2 (S2/4 = ON)																
系统总线地址指令级	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
系统总线地址功率部件	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
S1/1	无	X	无	X	无	X	无	X	无	X	无	X	无	X	无	X
S1/2	无	无	X	X	无	无	X	X	无	无	X	X	无	无	X	X
S1/3	无	无	无	无	X	X	X	X	无	无	无	无	X	X	X	X
S1/4	无	无	无	无	无	无	无	无	X	X	X	X	X	X	X	X
S2/1	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

索引地址模式 2 (S2/4 = ON)																
系统总线地址指令级	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	
系统总线地址功率部件	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
S1/1	无	X	无	X	无	X	无	X	无	X	无	X	无	X	无	
S1/2	无	无	X	X	无	无	X	X	无	无	X	X	无	无	X	
S1/3	无	无	无	无	X	X	X	X	无	无	无	无	X	X	X	
S1/4	无	无	无	无	无	无	无	无	X	X	X	X	X	X	X	
S2/1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

X = ON

无 = OFF

提示

当工作模式为场线网关配合 4 个系统总线执行器时，需要采用地址模式 2。



DIP 开关 S2/2

波特率

通过 DIP 开关 S2/2 设置系统总线波特率。系统总线网络上的总线设备要设置相同的波特率。

DIP 开关 S2/3

使用运行控制输入端

通过该 DIP 开关确定使用运行控制输入端 (只能通过可选 M23 接插件)。

- 如果 DIP 开关 S2/3 设置为“OFF”，运行控制输入端将用于传感器连接和分析。不能通过运行控制输入端控制执行器。
- 如果 DIP 开关 S2/3 设置为“ON”，运行控制输入端可被用于本地操作。

运行控制输入端	DIP 开关 S2/3 = ON 时的功能
运行控制输入端 1	顺时针 / 停止
运行控制输入端 2	逆时针 / 停止
运行控制输入端 3	设定值选择 n_f1 / n_f2
运行控制输入端 4	现场 / 自动化

DIP 开关 S2/4

索引地址模式

通过该 DIP 开关为系统总线地址设置索引地址模式。更多关于索引地址模式的信息请参见章节“DIP 开关 S1/1 至 S1/4 和 S2/1”。

- 索引地址模式 1 (S2/4 = OFF)
- 索引地址模式 2 (S2/4 = ON)



6.6 调试过程

1. 请务必注意调试提示！
2. 通过外部断电装置切断所有组件的电压，并采取措施防止电源意外接通。
3. 请检查所有 DRC 驱动装置连接是否正确。注意章节“电气安装”。
4. 请设置系统总线地址。

▲ 警告！ 由于错误地址设置而产生的不受控驱动装置开启。

重伤或死亡。

- 每个设备地址只能给定一次。
- 首次驱动装置开启前检查地址设置。

通过 DIP 开关 S1/1 ~ S1/4 和 S2/1 进行设置：



2442529803

下表显示了必须如何为索引地址模式 1 下的设备地址设置 DIP 开关：

索引地址模式 1																
系统总线地址指令级	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
系统总线地址功率部件	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31
S1/1	无	X	无	X	无	X	无	X	无	X	无	X	无	X	无	X
S1/2	无	无	X	X	无	无	X	X	无	无	X	X	无	无	X	X
S1/3	无	无	无	无	X	X	X	X	无	无	无	无	X	X	X	X
S1/4	无	无	无	无	无	无	无	无	X	X	X	X	X	X	X	X
S2/1	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

索引地址模式 1																
系统总线地址指令级	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
系统总线地址功率部件	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63
S1/1	无	X	无	X	无	X	无	X	无	X	无	X	无	X	无	X
S1/2	无	无	X	X	无	无	X	X	无	无	X	X	无	无	X	X
S1/3	无	无	无	无	X	X	X	X	无	无	无	无	X	X	X	X
S1/4	无	无	无	无	无	无	无	无	X	X	X	X	X	X	X	X
S2/1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



提示


当工作模式为场线网关配合 4 个系统总线执行器时，需要采用地址模式 2。
有关地址模式 2 的信息请参见“DIP 开关说明”章节。

5. 通过 DIP 开关 S2/2 设置系统总线波特率（参见下图）。



提示

系统总线网络上的总线设备要设置相同的波特率。



系统总线波特率
OFF = 500 kBaud
ON = 1 MBaud

2442385931

注意！ 使用不合适的工具导致 DIP 开关损坏。

可能出现财物损失。


- 只用合适的工具如一字螺丝刀（刀刃宽度 ≤ 3 mm）操作 DIP 开关。
 - 操作 DIP 开关时使用的力量不可超过 5 N。
6. 确保最后一个 DRC 驱动装置上配有总线终止器。
 - 如果 DRC 驱动装置位于系统总线部段末，只能通过进线与系统总线网络连接。
 - 为避免总线系统受到反射等因素的干扰，系统总线部分必须将物理上第一个¹⁾和最后一个总线设备用总线终端电阻终止。
 7. 在接线盒上拧紧 DRC 电子设备盖板。
 8. 请调试配套的系统总线控制器。为此请参考相关文件。

1) 如果 MOVIPRO® 用做系统总线上位机，那么总线终止器将永久性的集成安装在第一台总线设备内。




6.6.1 总线终止器
终端电阻

总线终端电阻已在连接电路板上实现，可通过开关 S1 激活，参见章节“设备结构”：



工作原理

下表显示总线终止器开关的工作原理：





6.7 应用选件调试 GIO13B



⚠ 警告！

表面高温，小心烧伤危险。

重伤

- 在触摸前设备必须充分冷却。

6.7.1 DIP 开关总览




注意！

要求防护等级缺乏。

可能出现财物损失。

- 拆开时，由于 DIP 开关打开，应用选件 GIO13B 要采取防水、防尘或其他异物侵入措施。
- 确保应用选件安装正确。

下图显示应用选件 GIO13B 中 DIP 开关的位置：




9007201137627403



6.7.2 DIP 开关设置

DIP 开关 S1


下图显示不同的 DIP 开关 S1 设置：



9007201137841035

DIP 开关 S2

下图显示不同的 DIP 开关 S2 设置：



9007201137842955

DIP 开关 S2/1 到 S2/3 用来对主要频率输入端进行配置。下表所示为所属的可能配置：

DIP 开关			配置
S2/2	S2/3	S2/4	主要频率输入端最高频率
OFF	OFF	OFF	f = 1 kHz
ON	OFF	OFF	f = 2 kHz
OFF	ON	OFF	f = 5 kHz
ON	ON	OFF	f = 10 kHz
OFF	OFF	ON	f = 20 kHz
ON	OFF	ON	f = 40 kHz
OFF	ON	ON	f = 80 kHz
ON	ON	ON	f = 120 kHz



DIP 开关 S3

下图显示不同的 DIP 开关 S3 设置：




提示

如果电流输入端模式设置为 DIP 开关 “S3/3 = ON”，电流电阻器必须用 DIP 开关调至 “S3/4 = ON”。



提示

注意：将 DIP 开关设置至 “S3/2 = ON” 时，指令主板上已有 IPOS 程序可能被重写！



9007201137839115



7 运行 MOVITOOLS® MotionStudio

7.1 MOVITOOLS® MotionStudio 概述

7.1.1 任务

该软件包可帮助您完成下列任务：

- 建立设备通讯
- 执行设备功能

7.1.2 建立设备通讯

软件包 MOVITOOLS® MotionStudio 内的 SEW 通讯服务器 (SEW-Communication-Server) 用于建立设备通讯。

借助 SEW 通讯服务器可建立**通讯通道**。通道一旦建立，设备可借助通讯选件通过通讯通道进行信息交流。最多可以同时使用 4 个通讯通道。

MOVITOOLS® MotionStudio 支持下列形式的通讯通道：

- 通过接口适配器的串行通讯 (RS-485)
- 通过接口适配器的系统总线通讯 (SBus)
- Ethernet
- EtherCAT
- 现场总线 (PROFIBUS DP/DP-V1)
- 工具调用接口

通讯通道的选择视设备和通讯选件而定。

7.1.3 执行设备功能

该软件包可帮助您实现下列功能：

- 参数设定（例如在设备的参数目录内）
- 调试
- 可视化管理和诊断
- 编程设置

软件包 MOVITOOLS® MotionStudio 内含有下列基本组成部分，用于执行设备功能：

- MotionStudio
- MOVITOOLS®

所有功能有对应的**工具**。MOVITOOLS® MotionStudio 针对每种设备类型提供合适的工具。

7.2 第一步

7.2.1 启动软件并创建项目

请如下启动 MOVITOOLS® MotionStudio 并创建项目：

1. 在 Windows 启动菜单内按如下路径启动 MOVITOOLS® MotionStudio：
[开始] / [程序] / [SEW] / [MOVITOOLS-MotionStudio] / [MOVITOOLS-MotionStudio]
2. 为项目创建名称和存储位置。



7.2.2 建立通讯并扫描网络

请如下通过 MOVITOOLS® MotionStudio 建立通讯并扫描网络：

1. 建立一个通讯通道，以和设备进行通讯。
2. 扫描网络（设备扫描）。在图标栏内按下按钮 [开始扫描网络] [1]。



[1]

9007200387461515

7.2.3 其他信息



提示


PC 与 DRC 变频器之间通过使用的控制器或使用的网关来实现。有关如何配置通讯通道的详细描述，参见所使用控制器的技术资料。



7.2.4 配置设备

请如下配置设备：

1. 在网络系统界面中选中设备。
2. 用鼠标右键打开上下文菜单，以显示配置设备的工具。




9007201974142091

- [1] 指令主板
[2] 功率单元

图例显示 快捷菜单以及 DRC 功率部件 [2] 的工具栏。连接模式为“在线”，且设备在网络系统界面中被扫描。

3. 选择此工具，（例如“参数目录”），对设备进行配置。



9007202012758411




7.3 连接模式

7.3.1 概览

MOVITOOLS® MotionStudio 分为“在线”和“离线”两种连接模式。你可以自行选择连接模式。依据所选连接模式可以根据不同设备选择离线工具或在线工具。

离线工具 /
在线工具 概览

下图显示两类工具：



4710632331

- [1] 工程计算机硬盘
- [2] 工程计算机内存
- [3] 工程计算机
- [4] 设备

离线 - 工具 /
在线 - 工具 概览

下图描述了工具的两类型：

工具	说明
离线工具	使用离线工具所做的更改首先“仅”对内存 [2] 产生影响。 <ul style="list-style-type: none"> 保存项目，以存储工程计算机 [3] 硬盘 [1] 上的改变。 如果要将改变传输至设备 [4] 上，请执行“下载（计算机 > 设备）”功能，
在线工具	使用在线工具的更改首先“仅”对设备 [4] 产生影响。 <ul style="list-style-type: none"> 如果要将编辑内容传输至内存 [2] 上，请执行“上传（设备 > 计算机）”功能， 保存项目，以存储工程计算机 [3] 硬盘 [1] 上的改变。



提示

- “在线”连接模式**不是**用于提示已和设备连接或设备已通信就位。如果你需要此反馈信息，请注意 MOVITOOLS® MotionStudio 在线帮助（或手册）中的章节循环适用性测试设置。
- 项目管理指令（例如“下载”，“上传”等），在线设备状态，以及“设备扫描”，工作时独立于所设置的连接模式。
- MOVITOOLS® MotionStudio 在你关闭前设置的连接模式下启动。

7.3.2 设置连接模式（在线或离线）

为了设置连接模式，请进行以下操作：

1. 选择连接模式：

- “切换至在线模式” [1]，用于将直接影响设备的功能（在线工具）。
- “切换至离线模式” [2]，用于将影响项目的功能（离线工具）。



9007200389198219

[1] 图标“切换至在线模式”

[2] 图标“切换至离线模式”

2. 选中设备节点

3. 用鼠标右键打开上下文菜单，以显示配置设备的工具。



7.4 执行设备功能

7.4.1 设定设备参数

在参数目录中设定设备参数。它将显示所有设备参数，以文件夹形式分组。

可以使用上下文菜单和图标栏对设备参数进行管理。下列步骤显示阅读或编辑设备参数的方式。

7.4.2 阅读或编辑设备参数

请如下阅读或更改设备参数：

1. 切换至所需的界面（项目界面或网络系统界面）
2. 选择连接模式：
 - 如果想直接在**设备**上阅读 / 更改参数，点击按钮“切换到在线模式” [1]。
 - 如果想在**项目**中阅读 / 更改参数，点击按钮“切换到离线模式” [2]。




9007200389198219

[1] 图标“切换到在线模式”

[2] 图标“切换至离线模式”

3. 选择要设定参数的设备。
4. 打开上下文菜单，选择命令 [参数目录]。
然后，视图“参数目录”出现在屏幕右部区域。
5. 打开“参数目录”直至需要的节点。



4718989195



6. 双击显示某一组设备参数。
7. 按下回车键确认在输入框内对数字值做的任何改动。



提示

关于设备参数的详细描述，请参阅章节“参数”。

7.4.3 调试设备（在线）

请如下调试设备（在线）：

1. 切换到网络系统界面。
2. 在图标栏内点击按钮“切换到在线模式” [1]。



[1]

9007200438771211

[1] 图标“切换到在线模式”

3. 选择要调试的设备。
4. 打开上下文菜单，选择命令 [调试] / [调试]
然后出现调试助手。
5. 遵循调试助手的指示，将调试数据载入设备。



8 参数

8.1 指令主板参数总揽

8.1.1 显示值

索引	参数名	MOVITOOLS® MotionStudio 显示 (范围 / 出厂设置)	MOVILINK® 定标
指令主板参数 \ 显示值 \ 设备状态			
设备状态			
8310.0	运行状态	[文本]	
DIP 开关			
9621.10, 位 0	DIP 开关 S1/1 的位置	[位字段]	
9621.10, 位 1	DIP 开关 S1/2 的位置	[位字段]	
9621.10, 位 2	DIP 开关 S1/3 的位置	[位字段]	
9621.10, 位 3	DIP 开关 S1/4 的位置	[位字段]	
9621.10, 位 4	DIP 开关 S2/1 的位置	[位字段]	
9621.10, 位 5	DIP 开关 S2/2 的位置	[位字段]	
9621.10, 位 6	DIP 开关 S2/3 的位置	[位字段]	
9621.10, 位 7	DIP 开关 S2/4 的位置	[位字段]	
指令主板参数 \ 显示值 \ 二进制输入端			
8334.0, 位 1	二进制输入端 DI01 状态	[位字段]	
8334.0, 位 2	二进制输入端 DI02 状态	[位字段]	
8334.0, 位 3	二进制输入端 DI03 状态	[位字段]	
8334.0, 位 4	二进制输入端 DI04 状态	[位字段]	
指令主板参数 \ 显示值 \ 设备数据			
指令级			
无	设备系列	[文本]	
9701.1, 9701.2, 9701.3, 9701.4, 9701.5	设备名称	[文本]	
9823.1, 9823.2, 9823.3, 9823.4, 9823.5	设备标志	[文本]	
9701.30	指令级固件	[文本]	
9701.31	指令级固件状态	[文本]	



8.1.2 可变参数


存储位置




提示

下列参数将存入 DRC 电机。

若售后服务时，如需更换驱动装置，则必须对这些参数进行重新编辑。



电子部件盖板



电机

设定值 / 集成器

索引	参数名	MOVITOOLS® MotionStudio 显示 (范围 / 出厂设置)	MOVILINK® 定标
指令主板参数 \ 设定值 / 集成器 \ 设定值			
10096.35	设定值 n_f1	0.00 ~ 1500.00 ~ 2000.00 [min ⁻¹]	数字 1 = 0.001 min ⁻¹
10096.36	设定值 n_f2	0.00 ~ 200.00 ~ 2000.00 [min ⁻¹]	数字 1 = 0.001 min ⁻¹

设备功能

索引	参数名	MOVITOOLS® MotionStudio 显示 (范围 / 出厂设置)	MOVILINK® 定标
指令主板参数 \ 设备功能 \ 设置			
8594.0	出厂设置	<ul style="list-style-type: none"> 0 = 否 1 = 标准 2 = 交付状态 3 = 基本初始化 	

应用选件


索引	参数名	MOVITOOLS® MotionStudio 显示 (范围 / 出厂设置)	MOVILINK® 定标
指令主板参数 \ 应用选件 \ 通讯			
10453.1	应用选件类型识别	[文本]	
10453.4	应用选件监控	<ul style="list-style-type: none"> 0 = 关闭 1 = 启用 	



8.2 应用选件参数总览

8.2.1 MOVITOOLS®-MotionStudio 的应用选件显示

指令主板的参数目录中显示应用选件参数：



9007202042172683

- [1] 指令主板
- [2] 功率部件
- [3] 应用选件




8.2.2 应用选件 GIO12B

索引	参数名	MOVITOOLS® MotionStudio 显示 (范围 / 出厂设置)	MOVILINK® 定标
参数指令主板 \ 应用选件 \ GIO12B			
10453.1	应用选件类型	[文本]	
应用选件输入端			
9619.11, 位 2	二进制输入端 DI10	[位字段]	
9619.11, 位 3	二进制输入端 DI11	[位字段]	
9619.11, 位 4	二进制输入端 DI12	[位字段]	
9619.11, 位 5	二进制输入端 DI13	[位字段]	
应用选件输出端			
9619.112, 位 0	二进制输出端 DO10	[位字段]	
9619.112, 位 1	二进制输出端 DO11	[位字段]	

8.2.3 应用选件 GIO13B

索引	参数名	MOVITOOLS® MotionStudio 显示 (范围 / 出厂设置)	MOVILINK® 定标
参数指令主板 \ 应用选件 \ GIO13B			
应用选件固件			
10453.1	应用选件类型	[文本]	
10453.16	应用选件固件	[文本]	
10453.17	应用选件固件状态	[文本]	
应用选件输入端			
9619.11, 位 0	二进制输入端 DI10	[位字段]	
9619.11, 位 1	二进制输入端 DI11	[位字段]	
9619.11, 位 2	二进制输入端 DI12	[位字段]	
9619.11, 位 3	二进制输入端 DI13	[位字段]	
9619.26	频率输入端 LFI10	[文本]	
9619.36	模拟输入端 AI10	[文本]	
应用选件输出端			
9619.112, 位 0	二进制输出端 DO10	[位字段]	
9619.123	模拟输出端 AO10	[文本]	
DIP 开关应用选件显示			
10453.12, 位 0 至 10	DIP 开关配置	[位字段]	
DIP 开关 S1			
10453.12, 位 0	模拟输入端激活	[位字段]	
10453.12, 位 1	二进制输入端激活	[位字段]	
10453.12, 位 2	模拟输出端激活	[位字段]	
10453.12, 位 3	二进制输出端激活	[位字段]	
DIP 开关 S2			
10453.12, 位 4	主要频率输入端激活	[位字段]	
10453.12, 位 5 至 7	主要频率输入端极限频率	[位字段]	
DIP 开关 S3			
10453.12, 位 8	频率输入端模式 A/B	[位字段]	
10453.12, 位 9	IPOS: 下载 + 启动	[位字段]	
10453.12, 位 10	模拟输入端: 电压模式	[位字段]	



8.3 功率部件参数总览

8.3.1 显示值

索引	参数名	MOVITOOLS® MotionStudio 显示 (范围 / 出厂设置)	MOVILINK® 定标
功率部件 \ 显示值 \ 过程数值			
驱动装置实际值			
8318.0	实际转速	[min ⁻¹]	数字 1 = 0.001 min ⁻¹
8501.0	用户显示	[文本]	
输出电流			
8321.0	视在输出电流	[% I _{rated}]	数字 1 = 0.001% I _N
8322.0	有效输出电流	[%]	数字 1 = 0.001%
8326.0	视在输出电流	[A]	数字 1 = 0.001 A
设备实际值			
8325.0	直流侧电压	[V]	数字 1 = 0.001 V
8730.0	设备负载	[%]	数字 1 = 0.001%
8327.0	散热器温度	[°C]	数字 1 = 1°C
电机状态			
8323.0	电机负载	[%]	数字 1 = 0.001%
9872.255	电机温度	[°C]	数字 1 = 10 ⁻⁶ °C
功率部件 \ 显示值 \ 设备状态			
设备状态			
9702.2	功率部件状态	[文本]	
9702.7	驱动装置状态	[文本]	
9702.5	故障编号	[文本]	
10071.1	子故障编号	[文本]	
10404.5	故障源	[文本]	
统计数据			
8328.0	通电时间	[h]	数字 1 = 1 min = 1/60 h
8329.0	运行时间	[h]	数字 1 = 1 min = 1/60 h
8330.0	电能	[kWh]	数字 1 = 1 Ws = 1/3600000
功率部件 \ 显示值 \ 二进制输入端			
二进制输入端			
8334.0, 位 0	二进制输入端 DI00 状态	固定用于 / 控制器禁止	
8334.0, 位 1	二进制输入端 DI01 状态	[位字段]	
8334.0, 位 2	二进制输入端 DI02 状态	[位字段]	
8334.0, 位 3	二进制输入端 DI03 状态	[位字段]	
8334.0, 位 4	二进制输入端 DI04 状态	[位字段]	
8335.0	二进制输入端 DI01 功能	[文本]	
8336.0	二进制输入端 DI02 功能	[文本]	
8337.0	二进制输入端 DI03 功能	[文本]	
8338.0	二进制输入端 DI04 功能	[文本]	



索引	参数名	MOVITOOLS® MotionStudio 显示 (范围 / 出厂设置)	MOVILINK® 定标
虚拟二进制输入端			
8348.0, 位 0	二进制输入端 DI10 状态	[位字段]	
8348.0, 位 1	二进制输入端 DI11 状态	[位字段]	
8348.0, 位 2	二进制输入端 DI12 状态	[位字段]	
8348.0, 位 3	二进制输入端 DI13 状态	[位字段]	
8348.0, 位 4	二进制输入端 DI14 状态	[位字段]	
8348.0, 位 5	二进制输入端 DI15 状态	[位字段]	
8348.0, 位 6	二进制输入端 DI16 状态	[位字段]	
8348.0, 位 7	二进制输入端 DI17 状态	[位字段]	
8340.0	二进制输入端 DI10 功能	[文本]	
8341.0	二进制输入端 DI11 功能	[文本]	
8342.0	二进制输入端 DI12 功能	[文本]	
8343.0	二进制输入端 DI13 功能	[文本]	
8344.0	二进制输入端 DI14 功能	[文本]	
8345.0	二进制输入端 DI15 功能	[文本]	
8346.0	二进制输入端 DI16 功能	[文本]	
8347.0	二进制输入端 DI17 功能	[文本]	
功率部件 \ 显示值 \ 二进制输出端			
虚拟二进制输出端			
8360.0, 位 0	二进制输出端 DO10 状态	[位字段]	
8360.0, 位 1	二进制输出端 DO11 状态	[位字段]	
8360.0, 位 2	二进制输出端 DO12 状态	[位字段]	
8360.0, 位 3	二进制输出端 DO13 状态	[位字段]	
8360.0, 位 4	二进制输出端 DO14 状态	[位字段]	
8360.0, 位 5	二进制输出端 DO15 状态	[位字段]	
8360.0, 位 6	二进制输出端 DO16 状态	[位字段]	
8360.0, 位 7	二进制输出端 DO17 状态	[位字段]	
8352.0	二进制输出端 DO10 功能	[文本]	
8353.0	二进制输出端 DO11 功能	[文本]	
8354.0	二进制输出端 DO12 功能	[文本]	
8355.0	二进制输出端 DO13 功能	[文本]	
8356.0	二进制输出端 DO14 功能	[文本]	
8357.0	二进制输出端 DO15 功能	[文本]	
8358.0	二进制输出端 DO16 功能	[文本]	
8359.0	二进制输出端 DO17 功能	[文本]	
功率部件 \ 显示值 \ 设备数据			
基本设备			
9701.10	设备系列	[文本]	
9701.11	变量识别	[文本]	
9701.1 ~ 9701.5	设备名称	[文本]	
10204.2	设备类型	[文本]	
9823.1 ~ 9823.5	设备标志	[文本]	
8361.0	设备额定电流 (有效)	[A]	数字 1 = 0.001 A
10079.9	电机规格	[文本]	
9610.1	电机额定力矩	[Nm]	数字 1 = 0.00001 Nm (1E-5)



索引	参数名	MOVITOOLS® MotionStudio 显示 (范围 / 出厂设置)	MOVILINK® 定标
基本设备固件			
9701.30	基本设备固件	[文本]	
9701.31	基本设备固件状态	[文本]	
功率部件 \ 显示值 \ 减速器数据			
10079.3	减速比 “ 计数器 ”	[文本]	
10079.4	减速比 “ 分母 ”	[文本]	
无	减速比	[文本]	
10079.5	减速器级数 (仅针对 MOVIGEAR® 驱动装置)	[文本]	
功率部件 \ 显示值 \ 故障存储器 0 ~ 4 \ 故障存储器 t-0			
故障状态			
8366.0	故障 t-0 故障编号	[文本]	
10072.1	故障 t-0 子故障编号	[文本]	
8883.0	故障 t-0 内部	[文本]	
10404.6	故障源 t-0	[文本]	
输入、输出端状态			
8371.0, 位 0 ~ 4	二进制输入端 DI00 ~ DI04 t-0	[位字段]	
8376.0, 位 0 ~ 7	二进制输入端 (虚拟) DI10 ~ DI17 t-0	[位字段]	
8386.0, 位 0 ~ 7	二进制输出端 (虚拟) DO10 ~ DO17 t-0	[位字段]	
驱动装置实际值			
8401.0	实际转速 t-0	[min ⁻¹]	数字 1 = 0.001 min ⁻¹
8406.0	视在输出电流 t-0	[%]	数字 1 = 0.001%
8411.0	有效输出电流 t-0	[%]	数字 1 = 0.001%
8416.0	设备负载 t-0	[%]	数字 1 = 0.001%
8441.0	电机负载 t-0	[%]	数字 1 = 0.001%
8421.0	直流侧电压 t-0	[V]	数字 1 = 0.001 V
设备状态			
8391.0	功率部件状态 t-0	[文本]	
8426.0	通电时间 t-0	[h]	数字 1 = 1 min = 1/60 h
8431.0	开启时间 t-0	[h]	数字 1 = 1 min = 1/60 h
10083.1	工作 t-0	[kWh]	数字 1 = 1 Ws = 1/3600000
温度			
8396.0	散热片温度 t-0	[°C]	数字 1 = 1°C
10070.1	电机温度 t-0	[°C]	数字 1 = 10 ⁻⁶ °C
功率部件 \ 显示值 \ 故障存储器 0 ~ 4 \ 故障存储器 t-1			
故障状态			
8367.0	故障 t-1 故障编号	[文本]	
10072.2	故障 t-1 子故障编号	[文本]	
8884.0	故障 t-1 内部	[文本]	
10404.7	故障源 t-1	[文本]	
输入、输出端状态			
8372.0, 位 0 ~ 4	二进制输入端 DI00 ~ DI04 t-1	[位字段]	
8377.0, 位 0 ~ 7	二进制输入端 (虚拟) DI10 ~ DI17 t-1	[位字段]	
8387.0, 位 0 ~ 7	二进制输出端 (虚拟) DO10 ~ DO17 t-1	[位字段]	



参数 功率部件参数总览


索引	参数名	MOVITOOLS® MotionStudio 显示 (范围 / 出厂设置)	MOVILINK® 定标
驱动装置实际值			
8402.0	实际转速 t-1	[min ⁻¹]	数字 1 = 0.001 min ⁻¹
8407.0	视在输出电流 t-1	[%]	数字 1 = 0.001%
8412.0	有效输出电流 t-1	[%]	数字 1 = 0.001%
8417.0	设备负载 t-1	[%]	数字 1 = 0.001%
8442.0	电机负载 t-1	[%]	数字 1 = 0.001%
8422.0	直流侧电压 t-1	[V]	数字 1 = 0.001 V
设备状态			
8392.0	功率部件状态 t-1	[文本]	
8427.0	通电时间 t-1	[h]	数字 1 = 1 min = 1/60 h
8432.0	开启时间 t-1	[h]	数字 1 = 1 min = 1/60 h
10083.2	工作 t-1	[kWh]	数字 1 = 1 Ws = 1/3600000
温度			
8397.0	散热片温度 t-1	[°C]	数字 1 = 1°C
10070.2	电机温度 t-1	[°C]	数字 1 = 10 ⁻⁶ °C
功率部件 \ 显示值 \ 故障存储器 0 ~ 4 \ 故障存储器 t-2			
故障状态			
8368.0	故障 t-2 故障编号	[文本]	
10072.3	故障 t-2 子故障编号	[文本]	
8885.0	故障 t-2 内部	[文本]	
10404.8	故障源 t-2	[文本]	
输入、输出端状态			
8373.0, 位 0 ~ 4	二进制输入端 DI00 ~ DI04 t-2	[位字段]	
8378.0, 位 0 ~ 7	二进制输入端 (虚拟) DI10 ~ DI17 t-2	[位字段]	
8388.0, 位 0 ~ 7	二进制输出端 (虚拟) DO10 ~ DO17 t-2	[位字段]	
驱动装置实际值			
8403.0	实际转速 t-2	[min ⁻¹]	数字 1 = 0.001 min ⁻¹
8408.0	视在输出电流 t-2	[%]	数字 1 = 0.001%
8413.0	有效输出电流 t-2	[%]	数字 1 = 0.001%
8418.0	设备负载 t-2	[%]	数字 1 = 0.001%
8443.0	电机负载 t-2	[%]	数字 1 = 0.001%
8423.0	直流侧电压 t-2	[V]	数字 1 = 0.001 V
设备状态			
8393.0	功率部件状态 t-2	[文本]	
8428.0	通电时间 t-2	[h]	数字 1 = 1 min = 1/60 h
8433.0	开启时间 t-2	[h]	数字 1 = 1 min = 1/60 h
10083.3	工作 t-2	[kWh]	数字 1 = 1 Ws = 1/3600000
温度			
8398.0	散热片温度 t-2	[°C]	数字 1 = 1°C
10070.3	电机温度 t-2	[°C]	数字 1 = 10 ⁻⁶ °C
功率部件 \ 显示值 \ 故障存储器 0 ~ 4 \ 故障存储器 t-3			
故障状态			
8369.0	故障 t-3 故障编号	[文本]	
10072.4	故障 t-3 子故障编号	[文本]	
8886.0	故障 t-3 内部	[文本]	
10404.9	故障源 t-3	[文本]	



索引	参数名	MOVITOOLS® MotionStudio 显示 (范围 / 出厂设置)	MOVILINK® 定标
输入、输出端状态			
8374.0, 位 0 ~ 4	二进制输入端 DI00 ~ DI04 t-3	[位字段]	
8379.0, 位 0 ~ 7	二进制输入端 (虚拟) DI10 ~ DI17 t-3	[位字段]	
8389.0, 位 0 ~ 7	二进制输出端 (虚拟) DO10 ~ DO17 t-3	[位字段]	
驱动装置实际值			
8404.0	实际转速 t-3	[min ⁻¹]	数字 1 = 0.001 min ⁻¹
8409.0	视在输出电流 t-3	[%]	数字 1 = 0.001%
8414.0	有效输出电流 t-3	[%]	数字 1 = 0.001%
8419.0	设备负载 t-3	[%]	数字 1 = 0.001%
8444.0	电机负载 t-3	[%]	数字 1 = 0.001%
8424.0	直流侧电压 t-3	[V]	数字 1 = 0.001 V
设备状态			
8394.0	功率部件状态 t-3	[文本]	
8429.0	通电时间 t-3	[h]	数字 1 = 1 min = 1/60 h
8434.0	开启时间 t-3	[h]	数字 1 = 1 min = 1/60 h
10083.4	工作 t-3	[kWh]	数字 1 = 1 Ws = 1/3600000
温度			
8399.0	散热片温度 t-3	[°C]	数字 1 = 1°C
10070.4	电机温度 t-3	[°C]	数字 1 = 10 ⁻⁶ °C
功率部件 \ 显示值 \ 故障存储器 0 ~ 4 \ 故障存储器 t-4			
故障状态			
8370.0	故障 t-4 故障编号	[文本]	
10072.5	故障 t-4 子故障编号	[文本]	
8887.0	故障 t-4 内部	[文本]	
10404.10	故障源 t-4	[文本]	
输入、输出端状态			
8375.0, 位 0 ~ 4	二进制输入端 DI00 ~ DI04 t-4	[位字段]	
8380.0, 位 0 ~ 7	二进制输入端 (虚拟) DI10 ~ DI17 t-4	[位字段]	
8390.0, 位 0 ~ 7	二进制输出端 (虚拟) DO10 ~ DO17 t-4	[位字段]	
驱动装置实际值			
8405.0	实际转速 t-4	[min ⁻¹]	数字 1 = 0.001 min ⁻¹
8410.0	视在输出电流 t-4	[%]	数字 1 = 0.001%
8415.0	有效输出电流 t-4	[%]	数字 1 = 0.001%
8420.0	设备负载 t-4	[%]	数字 1 = 0.001%
8445.0	电机负载 t-4	[%]	数字 1 = 0.001%
8425.0	直流侧电压 t-4	[V]	数字 1 = 0.001 V
设备状态			
8395.0	功率部件状态 t-4	[文本]	
8430.0	通电时间 t-4	[h]	数字 1 = 1 min = 1/60 h
8435.0	开启时间 t-4	[h]	数字 1 = 1 min = 1/60 h
10083.5	工作 t-4	[kWh]	数字 1 = 1 Ws = 1/3600000



索引	参数名	MOVITOOLS® MotionStudio 显示 (范围 / 出厂设置)	MOVILINK® 定标
温度			
8400.0	散热片温度 t-4	[°C]	数字 1 = 1°C
10070.5	电机温度 t-4	[°C]	数字 1 = 10 ⁻⁶ °C
功率部件 \ 显示值 \ 过程数据监视器			
过程数据描述			
8451.0	过程数据配置	[文本]	
过程输出数据 (接收数据)			
8455.0	PO1 设定值	[文本]	
8456.0	PO2 设定值	[文本]	
8457.0	PO3 设定值	[文本]	
过程输入数据 (发送数据)			
8458.0	PI1 实际值	[文本]	
8459.0	PI2 实际值	[文本]	
8460.0	PI3 实际值	[文本]	




8.3.2 可变参数

存储位置




提示

下列参数将存入 DRC 电机。
若售后服务时，如需更换驱动装置，则必须对这些参数进行重新编辑。



电子部件盖板



电机

设定值 / 集成器

索引	参数名	单位	含义 / 值的范围
功率部件 \ 设定值 / 集成器 \ 设定值监控			
设定值调整			
8468.0	设定值滤波器	0.00 ~ <u>5.00</u> ~ 3000.00 [ms]	数字 1 = 0.001 ms
设定值停止功能			
8578.0	设定值停止功能	<ul style="list-style-type: none">0 = 关闭1 = 启用	
8579.0	暂停设定值	<u>160</u> ~ 500 [min ⁻¹]	数字 1 = 0.001 min ⁻¹
8580.0	起始偏移	0 ~ <u>30</u> ~ 500 [min ⁻¹]	数字 1 = 0.001 min ⁻¹
功率部件 \ 设定值 / 集成器 \ 转速斜坡			
斜坡发电机 1			
8470.0	斜坡 t11 向上顺时针	0.0 ~ <u>4.0</u> ~ 2000.0 [s]	数字 1 = 0.001 s
8471.0	斜坡 t11 向下顺时针	0.0 ~ <u>4.0</u> ~ 2000.0 [s]	数字 1 = 0.001 s
8472.0	斜坡 t11 向上逆时针	0.0 ~ <u>4.0</u> ~ 2000.0 [s]	数字 1 = 0.001 s
8473.0	斜坡 t11 向下逆时针	0.0 ~ <u>4.0</u> ~ 2000.0 [s]	数字 1 = 0.001 s
停止斜坡			
8476.0	停止斜坡 t13	0.0 ~ <u>2.0</u> ~ 2000.0 [s]	数字 1 = 0.001 s
8477.0	紧急停止斜坡 t14	0.0 ~ <u>2.0</u> ~ 2000.0 [s]	数字 1 = 0.001 s
斜坡监控功能			
8928.0	斜坡监控	<ul style="list-style-type: none">0 = 关闭1 = 启用	
功率部件 \ 设定值 / 集成器 \ 固定设定值			
内部固定设定值			
8489.0	固定设定值 n11	-2000.0 ~ <u>150.0</u> ~ 2000.0 [min ⁻¹]	数字 1 = 0.001 min ⁻¹
8490.0	固定设定值 n12	-2000.0 ~ <u>750.0</u> ~ 2000.0 [min ⁻¹]	数字 1 = 0.001 min ⁻¹
8491.0	固定设定值 n13	-2000.0 ~ <u>1500.0</u> ~ 2000.0 [min ⁻¹]	数字 1 = 0.001 min ⁻¹



驱动装置数据




注意！

DRC 驱动装置损坏。

可能造成财物损失！

- 在调整转矩限制前，请与 SEW-EURODRIVE 公司联系。

索引	参数名	MOVITOOLS® MotionStudio 显示（范围 / 出厂设置）	MOVILINK® 定标
功率部件 \ 驱动装置数据 \ 电机参数			
电机操作模式			
8574.0	操作模式（显示值）	<ul style="list-style-type: none"> 16 = Servo 18 = Servo & IPOS 	
电机转向			
8537.0	转向改变	<ul style="list-style-type: none"> 0 = 关闭 1 = 启用 	
调制			
8827.0	PWM 频率	<ul style="list-style-type: none"> 0 = 4 kHz 1 = 8 kHz 	
功率部件 \ 驱动装置数据 \ 监控功能			
转速监控			
8557.0	转速监控	<ul style="list-style-type: none"> 0 = 关闭 1 = 电机的 2 = 回馈的 3 = 电机的 / 再生的 	
8558.0	转速监控延迟时间	0.00 ~ 1.00 ~ 10.00 [s]	数字 1 = 0.001 s
功率部件 \ 驱动装置数据 \ 极限值			
设定值极限限制			
8516.0	最低转速	0.0 ~ 200.0 ~ 2000.0 [min ⁻¹]	数字 1 = 0.001 min ⁻¹
8517.0	最大转速	0.0 ~ 200.0 ~ 2000.0 [min ⁻¹]	数字 1 = 0.001 min ⁻¹
驱动装置极限限制			
8518.0	电流极限	结合机电驱动装置 MOVIGEAR®: 0 ~ 250 ~ 400 [%I _N]	数字 1 = 0.001%I _N
		结合电机 DRC: 0 ~ 250 ~ 300 [%I _N]	数字 1 = 0.001%I _N
9951.3	有效电流限制	0 ~ 400 [%I _N]	数字 1 = 0.001%I _N
8688.0	转矩限制	结合机电驱动装置 MOVIGEAR®: 0 ~ 250 ~ 400 [%I _N]	数字 1 = 0.001%I _N
		结合电机 DRC: 0 ~ 250 ~ 300 [%I _N]	数字 1 = 0.001%I _N



端子配置

索引	参数名	MOVITOOLS® MotionStudio 显示（范围 / 出厂设置）	MOVILINK® 定标
功率部件 \ 端子配置 \ 二进制输入端			
二进制输入端			
8334.0, 位 0	二进制输入端 DI00 状态	固定用于 / 控制器禁止	
8334.0, 位 1	二进制输入端 DI01 状态	[位字段]	
8334.0, 位 2	二进制输入端 DI02 状态	[位字段]	
8334.0, 位 3	二进制输入端 DI03 状态	[位字段]	
8334.0, 位 4	二进制输入端 DI04 状态	[位字段]	
8335.0	二进制输入端 DI01 功能	<ul style="list-style-type: none">• 0 = 无功能• 1 = 启动 / 停止• 2 = 顺时针 / 停止• 3 = 逆时针 / 停止• 4 = n11• 5 = n12• 8 = 转速斜坡转速斜坡• 9 = 备用• 10 = 备用• 11 = / 外部故障• 12 = 故障复位• 13 = 备用• 14 = / 限位开关顺时针• 15 = / 限位开关逆时针• 16 = IPOS 输入• 17 = 参考凸轮• 18 = 参考运行启动• 19 = 从属设备自由运行• 20 = 设定值接收激活• 30 = / 控制器禁止	
8336.0	二进制输入端 DI02 功能		
8337.0	二进制输入端 DI03 功能		
8338.0	二进制输入端 DI04 功能		
虚拟二进制输入端			
8348.0, 位 0	二进制输入端 DI10 状态	[位字段]	
8348.0, 位 1	二进制输入端 DI11 状态	[位字段]	
8348.0, 位 2	二进制输入端 DI12 状态	[位字段]	
8348.0, 位 3	二进制输入端 DI13 状态	[位字段]	
8348.0, 位 4	二进制输入端 DI14 状态	[位字段]	
8348.0, 位 5	二进制输入端 DI15 状态	[位字段]	
8348.0, 位 6	二进制输入端 DI16 状态	[位字段]	
8348.0, 位 7	二进制输入端 DI17 状态	[位字段]	



索引	参数名	MOVITOOLS® MotionStudio 显示（范围 / 出厂设置）	MOVILINK® 定标
8340.0	二进制输入端 DI10 功能	<ul style="list-style-type: none">0 = 无功能1 = 启动 / 停止2 = 顺时针 / 停止3 = 逆时针 / 停止4 = n115 = n128 = 转速斜坡转速斜坡9 = 备用10 = 备用11 = / 外部故障12 = 故障复位13 = 备用14 = / 限位开关顺时针15 = / 限位开关逆时针16 = IPOS 输入17 = 参考凸轮18 = 参考运行启动19 = 从属设备自由运行20 = 设定值接收激活30 = / 控制器禁止	
8341.0	二进制输入端 DI11 功能		
8342.0	二进制输入端 DI12 功能		
8343.0	二进制输入端 DI13 功能		
8344.0	二进制输入端 DI14 功能		
8345.0	二进制输入端 DI15 功能		
8346.0	二进制输入端 DI16 功能		
8347.0	二进制输入端 DI17 功能		
功率部件 \ 端子配置 \ 二进制输出端			
虚拟二进制输出端			
8360.0, 位 0	二进制输出端 DO10 状态	[位字段]	
8360.0, 位 1	二进制输出端 DO11 状态	[位字段]	
8360.0, 位 2	二进制输出端 DO12 状态	[位字段]	
8360.0, 位 3	二进制输出端 DO13 状态	[位字段]	
8360.0, 位 4	二进制输出端 DO14 状态	[位字段]	
8360.0, 位 5	二进制输出端 DO15 状态	[位字段]	
8360.0, 位 6	二进制输出端 DO16 状态	[位字段]	
8360.0, 位 7	二进制输出端 DO17 状态	[位字段]	
8352.0	二进制输出端 DO10 功能	<ul style="list-style-type: none">0 = 无功能1 = / 故障2 = 就位3 = 输出级接通4 = 旋转磁场接通5 = 制动 开6 = 制动器关7 = 电机停机8 = 备用9 = 转速参考信号10 = 转速窗口信号11 = 设定实际比较信号12 = 电流参考信号13 = I_{max} 信号14 = / 电机负载 1 警告19 = IPOS 就位20 = IPOS 定位21 = IPOS 输出22 = /IPOS 故障27 = STO – 安全关闭扭矩34 = 过程数据点	
8353.0	二进制输出端 DO11 功能		
8354.0	二进制输出端 DO12 功能		
8355.0	二进制输出端 DO13 功能		
8356.0	二进制输出端 DO14 功能		
8357.0	二进制输出端 DO15 功能		
8358.0	二进制输出端 DO16 功能		
8359.0	二进制输出端 DO17 功能		



通讯



提示

如果过程数据 (参数“额定值描述 PO1 – PO3”) 配置发生变更, 则参数“PA 数据开通”将自动设置为关闭。

警告！



修改过程数据 (参数“额定值描述 PO1 – PO3”) 或将参数“PO 数据开通”调整为“关闭”时, 传动将自动启动引起伤害。

重伤或死亡。

- 防止意外启动, 如由于启动 STO。
- 过程数据修改完成后, 直接将参数“PO 数据开通”设置为“开通”。

索引	参数名	MOVITOOLS® MotionStudio 显示 (范围 / 出厂设置)	MOVILINK® 定标
功率部件 \ 通讯 \ 通信接口			
系统总线 1 通讯			
8600.0	系统总线 1 地址 (显示值)	[文本]	
8603.0	系统总线 1 波特率 (显示值)	[文本]	
8601.0	系统总线 1 组地址	0 ~ 63	
8602.0	系统总线 1 超时时间	0.00 ~ 1.00 ~ 650.00 [s]	数字 1 = 0.001 s
功率部件 \ 通讯 \ 过程数据参数设定			
过程输出数据 (接收)			
8304.0	PO1 设定值说明	<ul style="list-style-type: none">• 0 = 无功能• 1 = 设定转速• 2 = 额定电流• 3 = 额定位置低• 4 = 额定位置高• 5 = 最大转速• 6 = 最大电流• 8 = 斜坡• 9 = 控制字 1• 10 = 控制字 2• 11 = 设定转速 [%]• 12 = IPOS-PO 数据• 16 = 二进制输出端	
8305.0	PO2 设定值说明	<ul style="list-style-type: none">• 0 = 无功能• 1 = 设定转速• 2 = 额定电流• 3 = 额定位置低• 4 = 额定位置高• 5 = 最大转速• 6 = 最大电流• 8 = 斜坡• 9 = 控制字 1• 10 = 控制字 2• 11 = 设定转速 [%]• 12 = IPOS-PO 数据• 16 = 二进制输出端	



索引	参数名	MOVITOOLS® MotionStudio 显示 (范围 / 出厂设置)	MOVILINK® 定标
8306.0	PO3 设定值说明	<ul style="list-style-type: none"> 0 = 无功能 1 = 设定转速 2 = 额定电流 3 = 额定位置低 4 = 额定位置高 5 = 最大转速 6 = 最大电流 8 = 斜坡 9 = 控制字 1 10 = 控制字 2 11 = 设定转速 [%] 12 = IPOS-PO 数据 16 = 二进制输出端 	
过程输入数据 (发送)			
8307.0	PI1 实际值说明	<ul style="list-style-type: none"> 0 = 无功能 1 = 实际转速 2 = 输出电流 3 = 有效电流 4 = 实际位置低 5 = 实际位置高 6 = 状态字 1 7 = 状态字 2 8 = 实际转速 [%] 9 = IPOS PI 数据 11 = 状态字 3 12 = 温度 13 = 负载 17 = 二进制输入端 	
8308.0	PI2 实际值说明	<ul style="list-style-type: none"> 0 = 无功能 1 = 实际转速 2 = 输出电流 3 = 有效电流 4 = 实际位置低 5 = 实际位置高 6 = 状态字 1 7 = 状态字 2 8 = 实际转速 [%] 9 = IPOS PI 数据 11 = 状态字 3 12 = 温度 13 = 负载 17 = 二进制输入端 	
8309.0	PI3 实际值说明	<ul style="list-style-type: none"> 0 = 无功能 1 = 实际转速 2 = 输出电流 3 = 有效电流 4 = 实际位置低 5 = 实际位置高 6 = 状态字 1 7 = 状态字 2 8 = 实际转速 [%] 9 = IPOS PI 数据 11 = 状态字 3 12 = 温度 13 = 负载 17 = 二进制输入端 	
过程数据监控			
8622.0	PO 数据释放	<ul style="list-style-type: none"> 0 = 否 1 = 是 	



诊断功能

索引	参数名	MOVITOOLS® MotionStudio 显示（范围 / 出厂设置）	MOVILINK® 定标
功率部件 \ 诊断功能 \ 参考信号			
转速参考信号			
8539.0	转速参考值	0.0 ~ 1500.0 ~ 2000.0 [min ⁻¹]	数字 1 = 0.001 min ⁻¹
8540.0	滞后	0.0 ~ 100.0 ~ 500.0 [min ⁻¹]	数字 1 = 0.001 min ⁻¹
8541.0	延迟时间	0.0 ~ 1.0 ~ 9.0 [s]	数字 1 = 0.001 s
8542.0	信号 = “1”，当：	<ul style="list-style-type: none">0 = n < n 参考1 = n > n 参考	
转速窗口信号			
8543.0	窗口中央	0 ~ 1500 ~ 2000 [min ⁻¹]	数字 1 = 0.001 min ⁻¹
8544.0	范围宽度	0 ~ 2000 [min ⁻¹]	数字 1 = 0.001 min ⁻¹
8545.0	延迟时间	0 ~ 1 ~ 9 [s]	数字 1 = 0.001 s
8546.0	信号 = “1”，当：	<ul style="list-style-type: none">0 = 内部1 = 外部	
转速设定值和实际值比较			
8547.0	滞后	1 ~ 100 ~ 300 [min ⁻¹]	数字 1 = 0.001 min ⁻¹
8548.0	延迟时间	0 ~ 1 ~ 9 [s]	数字 1 = 0.001 s
8549.0	信号 = “1”，当：	<ul style="list-style-type: none">0 = n < n 设定1 = n = n 设定	
电流参考信号			
8550.0	电流参考值	0 ~ 100 ~ 400 [%]	数字 1 = 0.001%
8551.0	滞后	0 ~ 5 ~ 30 [%]	数字 1 = 0.001%
8552.0	延迟时间	0 ~ 1 ~ 9 [s]	数字 1 = 0.001 s
8553.0	信号 = “1”，当：	<ul style="list-style-type: none">0 = I < I 参考1 = I > I 参考	
I _{max} 信号			
8554.0	滞后	5 ~ 50 [%]	数字 1 = 0.001%
8555.0	延迟时间	0 ~ 1 ~ 9 [s]	数字 1 = 0.001 s
8556.0	信号 = “1”，当：	<ul style="list-style-type: none">0 = I = I_{max}1 = I < I_{max}	



技术功能

索引	参数名	MOVITOOLS® MotionStudio 显示 (范围 / 出厂设置)	MOVILINK® 定标
功率部件 \ 技术功能 \ IPOS 参考运行			
8702.0	IPOS 轴参考 (显示值)	<ul style="list-style-type: none"> 0 = 否 1 = 是 	
8623.0	参考偏移	0 ~ 2147483647	
8624.0	参考转速 1	0 ~ 200 ~ 2000 [min ⁻¹]	数字 1 = 0.001 min ⁻¹
8625.0	参考转速 2	结合电机 DRC: 0 ~ 50 ~ 2000 [min ⁻¹]	数字 1 = 0.001 min ⁻¹
		结合机电驱动装置 MOVIGEAR®: 0 ~ 50 [min ⁻¹]	数字 1 = 0.001 min ⁻¹
8626.0	参考运行类型	<ul style="list-style-type: none"> 0 = 左零脉冲 1 = 参考凸轮左端 2 = 参考凸轮右端 3 = 限位开关顺时针 4 = 限位开关逆时针 5 = 无参考运行 6 = 参考凸轮和右限位开关齐平 7 = 参考凸轮和左限位开关齐平 	
8839.0	参考运行到零脉冲	<ul style="list-style-type: none"> 0 = 否 1 = 是 	
10455.1	凸轮间距 (显示值)	增量 [inc]	

控制功能

索引	参数名	MOVITOOLS® MotionStudio 显示 (范围 / 出厂设置)	MOVILINK® 定标
功率部件 \ 控制功能 \ 制动器功能			
8893.0	不启动驱动装置情况下激活制动功能	<ul style="list-style-type: none"> 0 = 否 1 = 是 	
8584.0	制动功能	<ul style="list-style-type: none"> 0 = 关闭 1 = 启用 	
9833.20	STO 制动器闭合	<ul style="list-style-type: none"> 0 = 否 1 = 是 	



设备功能

索引	参数名	MOVITOOLS® MotionStudio 显示 (范围 / 出厂设置)	MOVILINK® 定标
功率部件 \ 设备功能 \ 设置			
8594.0	出厂设置	<ul style="list-style-type: none"> 0 = 否 1 = 标准 2 = 交付状态 3 = 基本初始化 	
8595.0	参数锁定	<ul style="list-style-type: none"> 0 = 否 1 = 是 	
功率部件 \ 设备功能 \ 故障控制			
可编程故障反应			
9729.16	外部反应 故障	<ul style="list-style-type: none"> 0 = 无反应 1 = 只显示 2 = 输出级阻断 / 锁定 3 = 紧急停止 / 锁定 4 = 停止 / 锁定 5 = 输出级阻断 / 等待 6 = 紧急停止 / 等待 7 = 停止 / 等待 	
9729.4	电源相位失效反应	<ul style="list-style-type: none"> 0 = 无反应 1 = 只显示 2 = 输出级阻断 / 锁定 3 = 紧急停止 / 锁定 4 = 停止 / 锁定 5 = 输出级阻断 / 等待 6 = 紧急停止 / 等待 7 = 停止 / 等待 	
9729.9	反应 TF 信号	<ul style="list-style-type: none"> 0 = 无反应 1 = 只显示 2 = 输出级阻断 / 锁定 3 = 紧急停止 / 锁定 4 = 停止 / 锁定 5 = 输出级阻断 / 等待 6 = 紧急停止 / 等待 7 = 停止 / 等待 	
8615.0	仅结合 DSC 设备规格 (直接系统总线安装): SBus1 超时反应	<ul style="list-style-type: none"> 0 = 无反应 1 = 只显示 2 = 输出级阻断 / 锁定 3 = 紧急停止 / 锁定 4 = 停止 / 锁定 5 = 输出级阻断 / 等待 6 = 紧急停止 / 等待 7 = 停止 / 等待 	
故障确认			
8617.0	手动复位	<ul style="list-style-type: none"> 0 = 否 1 = 是 	
功率部件 \ 设备功能 \ 转速实际值定标			
8747.0	用户显示计数器定标因子	1 ~ 65535	
8748.0	用户显示分母定标因子	1 ~ 65535	
8772.0	用户定义单位	[文本]	
8773.0	用户定义单位	[文本]	



8.4 指令主板参数描述

8.4.1 显示值

指令主板参数 \ 显示值 \ 设备状态

运行状态索引/ 参数显示当前运行状态。可能出现的运行状态如下：

8310.0

- 就绪
- 没有准备就绪

设置 DIP 开关 S1,
S2 索引/ 9621.10

参数显示 DIP 开关 S1 和 S2 的设置：

DIP 开关	在 9621.10 索引号内的数位	功能	
S1/1	0	设备地址	设备地址位 20
S1/2	1		设备地址位 21
S1/3	2		设备地址位 22
S1/4	3		设备地址位 23
S2/1	4		设备地址位 24
S2/2	5	波特率	0: 500 kBaud 1: 1 MBaud
S2/3	6	使用运行控制输入端	0: 传感器 1: 现场操作
S2/4	7	索引地址模式	0: 模式 1 1: 模式 2

DIP 开关位置的显示与 DIP 开关的功能是否启用无关。

指令主板参数 \ 显示值 \ 二进制输入端

二进制输入端 DI01 参数显示二进制输入端 DI01 的状态。

索引/ 8334.0, 位 1

二进制输入端 DI02 参数显示二进制输入端 DI02 的状态。

索引/ 8334.0, 位 2

二进制输入端 DI03 参数显示二进制输入端 DI03 的状态。

索引/ 8334.0, 位 3

二进制输入端 DI04 参数显示二进制输入端 DI04 的状态。

索引/ 8334.0, 位 4

指令主板参数 \ 显示值 \ 设备数据

设备系列 参数显示设备系列，比如 DRC。

设备名称索引/ 参数显示指令主板型号描述。

9701.1 ~ 9701.5

设备标志索引/ 参数被用于设备标志的显示和输入。为了在硬件目录或其它可视化组件中进行辨认，可以用此参数对指令主板分配名称。

9823.1 ~ 9823.5

固件指令级索引/ 参数显示在指令主板上所使用固件的部件号。

9701.30, 9701.31



8.4.2 设定值 / 集成器

指令主板参数 \ 设定值 / 集成器 \ 设定值

设定值 n_{f1} 借助该参数，调整设定值 “ n_{f1} ”。

Index 10096.35

- 单位: $[\text{min}^{-1}]$
- 设置范围: $0 \sim 1500 \sim 2000 \text{ min}^{-1}$

满足下列条件时，设定值 “ n_{f1} ” 有效:

- 对于已激活本地操作 (DIP 开关 S2/3 = “1”) 二进制输入端 DI03 “f1/f2” 的信号为 “0”。

设定值 n_{f2} 借助该参数，调整设定值 “ n_{f2} ”。

Index 10096.36

- 单位: $[\text{min}^{-1}]$
- 设置范围: $0 \sim 200 \sim 2000 \text{ min}^{-1}$

满足下列条件时，设定值 “ n_{f2} ” 有效:

- 对于在二进制输入端 DI03 “f1/f2” 的已激活现场操作 (DIP 开关 S2/3 = “1”) 信号为 “1”。

8.4.3 设备功能

指令主板参数 \ 设备功能 \ 设置

出厂设置索引/ 使用参数 8594.0 可以对几乎所有参数复原在 EEPROM 中存储的出厂设置。

8594.0

设置范围:

- 0 = 否
- 1 = 标准
- 2 = 交付状态
- 3 = 基本初始化

当选择 “标准” 时，以下数据不能被复原:

- IPOS 程序
- 速度任务 1/2

“交付状态” 设置同样可以对以上列出数据进行复原。

一旦复原过程结束，参数 8594.0 将自动恢复为 “否”。

8.4.4 应用选件

指令主板参数 \ 应用选件 \ 通讯

应用选件型号识别 参数显示在应用槽中所插入应用选件的名称。

索引/ 10453.1

应用选件监控索引/ 使用此参数对带有应用选件的通讯监控进行设置:

10453.4

- 0 = 关闭
- 1 = 启用



8.5 应用选件参数说明

8.5.1 应用选件 GIO12B

参数指令主板 \ 应用选件 \ GIO12B

型号 应用选件 参数 参数显示在应用槽中所插入应用选件的名称。

10453.1

二进制输入端 DI10 参数显示应用选件上二进制输入端 DI10 的状态和功能。
索引/ 9619.11, 位 1

二进制输入端 DI11 参数显示应用选件上二进制输入端 DI11 的状态和功能。
索引/ 9619.11, 位 2

二进制输入端 DI12 参数显示应用选件上二进制输入端 DI12 的状态和功能。
索引/ 9619.11, 位 3

二进制输入端 DI13 参数显示应用选件上二进制输入端 DI13 的状态和功能。
索引/ 9619.11, 位 4

二进制输出端 DO10 索引/ 9619.112, 位 0 参数显示应用选件上二进制输出端 DO10 的状态和功能。

二进制输出端 DO11 索引/ 9619.112, 位 1 参数显示应用选件上二进制输出端 DO11 的状态和功能。

8.5.2 应用选件 GIO13B

参数指令主板 \ 应用选件 \ GIO13B

应用选件固件

型号 应用选件 参数 参数显示在应用槽中所插入应用选件的名称。
10453.1

固件 应用选件 索引/ 10453.16 参数显示在应用选件中使用固件的程序版本。

固件 状态 应用选件 索引/ 10453.17 参数显示在应用选件中使用固件的状态。

应用选件输入端

二进制输入端 DI10 索引/ 9619.11, 位 0 参数显示应用选件上二进制输入端 DI10 的状态和功能。
可以通过应用选件的 DIP 开关 S1/2 启动二进制输入端 (启动 = DIP 开关位置 "ON")。

二进制输入端 DI11 索引/ 9619.11, 位 1 参数显示应用选件上二进制输入端 DI11 的状态和功能。
可以通过应用选件的 DIP 开关 S1/2 启动二进制输入端 (启动 = DIP 开关位置 "ON")。

二进制输入端 DI12 索引/ 9619.11, 位 2 参数显示应用选件上二进制输入端 DI12 的状态和功能。
可以通过应用选件的 DIP 开关 S1/2 启动二进制输入端 (启动 = DIP 开关位置 "ON")。

二进制输入端 DI13 索引/ 9619.11, 位 3 参数显示应用选件上二进制输入端 DI13 的状态和功能。
可以通过应用选件的 DIP 开关 S1/2 启动二进制输入端 (启动 = DIP 开关位置 "ON")。



频率输入

LFI10 索引/ 9619.26

应用选件的 LFI10 频率输入端。

可以通过应用选件的 DIP 开关 S2/1 启动频率输入端（启动 = DIP 开关位置“ON”）。
定标为：

0 Hz \triangle 数字 0

设置最高频率 \triangle 数字 ± 32767

最高频率将通过 DIP 开关 S2/2 至 S2/4 进行设置。

模式通道 A: 数字 0 \sim 32767

模式通道 A/B: -32767 数字 $\sim +32767$ 数字

通过 DIP 开关 S3/1 设置频率输入端模式。

模拟输入

AI10 索引/ 9619.36

应用选件的模拟输入端 AI10。

可以通过应用选件的 DIP 开关 S1/1 启动模拟输入端（启动 = DIP 开关位置“ON”）。
定标为：

电压输入: 0 V \triangle 数字 0

10 V \triangle 数字 32767

电流输入: 4 mA \triangle 数字 0

20 mA \triangle 数字 32767

< 4 mA \triangle -1（断线识别）

通过 DIP 开关 S3/3 设置模拟输入端模式。

如果电流输入端模式设置为 DIP 开关“S3/3 = ON”，必须使用 DIP 开关调至“S3/4 = ON”启动电流电阻器。

电压输入端模式 S3/3 = OFF
S3/4 = OFF

电流输入端模式 S3/3 = ON
S3/4 = ON

应用选件输出端

二进制输出端

DO10 索引/
9619.112, 位 0

应用选件的二进制输出端 DO10。

可以通过应用选件的 DIP 开关 S1/4 启动二进制输出端（启动 = DIP 开关位置“ON”）。

模拟输出 AO10 索引/
9619.123

应用选件的模拟输出端 AO10

定标为：

数字 32767 \triangle 20 mA

数字 0 \triangle 4 mA

可以通过应用选件的 DIP 开关 S1/3 启动模拟输出端（启动 = DIP 开关位置“ON”）。

DIP 开关应用选件显示

DIP 开关配置 索引/
10453.12, 位 0 到
10

参数显示应用选件 DIP 开关配置。



DIP 开关 S1

索引/ 10453.12, 位 0 模拟输入端
激活

参数显示应用选件上 DIP 开关 S1/1 位置。

索引/ 10453.12, 位 1 模拟输入端激活

参数显示应用选件上 DIP 开关 S1/2 位置。

索引/ 10453.12, 位 2 模拟输出端激活

参数显示应用选件上 DIP 开关 S1/3 位置。

索引/ 10453.12, 位 3 模拟输出端激活

参数显示应用选件上 DIP 开关 S1/4 位置。

DIP 开关 S2

索引/ 10453.12, 位 4 模拟主频率激活

参数显示应用选件上 DIP 开关 S2/1 位置。

索引/ 10453.12, 位 5 到 7 极限频率
主频率输入端

参数显示应用选件上 DIP 开关 S2/1 至 S2/4 位置。

DIP 开关 S3

索引/ 10453.12, 位 8 主频率输入端
模式 A/B

参数显示应用选件上 DIP 开关 S3/1 位置。

索引/ 10453.12, 位 9 IPOS:
下载 + 启动

参数显示应用选件上 DIP 开关 S3/2 位置。

索引/ 10453.12, 位 10 模拟输入端:
电压模式

参数显示应用选件上 DIP 开关 S3/3 位置。



8.6 功率部件说明

8.6.1 显示值

功率部件 \ 显示值 \ 过程数值

实际转速 索引
8318.0

参数显示电机转速：

- 单位：[min⁻¹]
- 分辨率 +/- 0.2 min⁻¹

用户显示 索引
8501.0

用户显示由以下参数决定：

- 8747.0 用户显示计数器定标因子
- 8748.0 用户显示分母定标因子
- 8772.0/8773.0 用户定义单位
- 单位：[文本]

视在输出电流 索引
8321.0

参数显示视在电流：

- 单位：[% I_N]

有效输出电流 索引
8322.0

参数显示有效电流。当扭矩在正旋转方向时，显示值为正值；当扭矩在负旋转方向时，显示值为负值。

- 单位：[% I_N]

视在输出电流 索引
8326.0

参数显示输出电流：

- 单位：[A]

直流链电压 索引
8325.0

参数显示在直流电压直流侧内测出的电压：

- 单位：[V]

设备载荷索引
8730.0

参数显示设备负载 I_{xt}：

- 单位：[%]

散热片温度索引
8327.0

参数显示功率部件的散热器温度：

- 单位：[°C]

电机载荷索引
8323.0

参数显示通过电机模式和电流所计算的电机负载。

- 单位：[%]

电机温度索引
9872.255

参数显示测量电机温度。

- 单位：[°C]

功率部件 \ 显示值 \ 设备状态

功率部件状态索引
9702.2

参数显示功率部件状态：

- 0 = 没有准备就绪
- 1 = 准备就绪，输出级阻断
- 2 = 准备就绪，输出级未开启



驱动状态索引/ 9702.7

参数显示功率部件运行状态：

- 0 = 阻断
- 1 = 控制器禁止
- 2 = 系统故障
- 3 = 未开启
- 6 = 已开启
- 7 = 快速停止
- 8 = 集成器停止
- 9 = 紧急停止
- 12 = 位置运行
- 15 = 参考运行

故障 故障代码索引/ 9702.5

参数显示文本中带故障编码的待定故障。

故障 子故障代码索引/ 10071.1

参数显示故障组中故障的详细描述。

故障源索引/ 10404.5

参数显示待定故障的故障源：

- 0 = 无故障
- 1 = 功率部件
- 2 = 指令主板

接通时间索引/ 8328.0

参数显示变频器连接电网或外部 DC 24 V 供电总时数：

- 保存周期 15 min
- 单位：[h]

开启时间索引/ 8329.0

参数显示开启运行状态时功率部件总时数：

- 保存周期 15 min
- 单位：[h]

工作索引/ 8330.0

参数显示电机消耗的电能总数：

- 保存周期 15 min
- 单位：[kWh]

功率部件 \ 显示值 \ 二进制输入端

二进制输入端 DI00 ~ DI04 索引/ 8334.0, 位 0 ~ 位 4 位

参数显示二进制输入端 DI00 ~ DI04 的当前状态。

请注意，二进制输入端 DI00 始终连同 / 控制器禁止进行配置。

二进制输入端 DI00 ~ DI04 索引/ 8335.0 ~ 8338.0

参数显示二进制输入端 DI00 ~ DI04 的当前功能配置。

请注意，二进制输入端 DI00 始终连同 / 控制器禁止进行配置。

二进制输入端 DI10 ~ DI17 索引/ 8348.0, 位 0 ~ 7

参数显示应用选件（如 GIO12B）上存在的二进制输入端当前状态。如果未安装选件，将显示虚拟二进制输入端。



二进制输入端
DI10 ~ DI17 索引
8340.0 ~ 8347.0

参数显示应用选件（如 GIO12B）现有二进制输入端当前的功能配置。如果未安装选件，将显示虚拟二进制输入端。

功率部件 \ 显示值 \ 二进制输出端

二进制输出端
DO10 ~ DO17 索引
8360.0,
Bit 0 ~ 7

参数显示应用选件（如 GIO12B）现有二进制输出端的当前状态。如果未安装选件，将显示虚拟二进制输出端。

二进制输出端
DO10 ~ DO17 索引
8352.0 ~
8359.0

参数显示应用选件（如 GIO12B）现有二进制输出端当前的功能配置。如果未安装选件，将显示虚拟二进制输出端。

功率部件 \ 显示值 \ 设备数据

设备系列 索引
9701.10

参数显示设备系列，比如 "DRC"。

版本识别 索引
9701.11

参数显示设备代属，比如 "B"。

设备名称索引
9701.1, 9701.2,
9701.3, 9701.4,
9701.5

参数显示功率部件型号描述。

设备版本索引
10204.2

参数显示 DRC 安装技术要求，比如：

- DBC = Direct Binary Communication
- DAC = Direct AS-Interface Communication
- DSC = Direct SBus Communication
- SNI = Single Line Network Installation

设备标志索引
9823.1, 9823.2,
9823.3, 9823.4,
9823.5

参数被用于设备标志的显示和输入。为了在硬件目录或其它可视化组件中进行辨认，可以用此参数对功率部件分配名称。

设备额定电流
(有效) 索引/ Index
8361.0

参数显示设备额定电流（有效值）。

- 单位：[mA]

电机结构尺寸索引
10079.9

参数显示 DRC 驱动装置的规格。

电机额定扭矩索引
9610.1

参数显示电机现有持续转矩。

- 单位：[Nm]

固件基本设备索引
9701.30

参数显示在功率部件中所使用固件的部件号。

固件基本设备状态
索引/ 9701.31

参数显示在功率部件中使用固件的状态。



功率部件 \ 显示值 \ 减速器数据

减速比“分子” 参数显示减速器减速比齿轮数。这样可以显示整数形式的减速器减速比。
索引/ 10079.3

减速比“分母” 参数显示减速器减速比齿轮数。这样可以显示整数形式的减速器减速比。
索引/ 10079.4

减速比 参数显示减速器减速比。

功率部件 \ 显示值 \ 故障存储器 0 ~ 4 \ 故障存储器 t-0 ~ 4

有 5 种故障存储器 (t-0 ~ t-4)。故障将按时间顺序进行存储，在此最新故障信息被保存在故障存储器 t-0 中。当超过 5 个故障时，被保存在 t-4 中的最旧的故障信息将被删除。

可编程故障反应：参阅章节“设备功能 / 故障控制”。

以下关于故障发生时间的信息将被保存，并且可以被用于详细诊断：

- 二进制输入端 / 二进制输出端状态
- 实际转速
- 视在输出电流
- 有效电流
- 设备负载
- 电机负载
- 直流侧电压
- 功率部件状态
- 通电时间
- 运行时间
- 电能
- 散热器温度
- 电机温度
- 电子设备温度


故障 t-0 ~ 4 故障代码索引 8366.0, 8367.0, 8368.0, 8369.0, 8370.0 参数显示文本中带故障编码的故障组。

故障 t-0 ~ 4 子故障代码索引 10072.1, 10072.2, 10072.3, 10072.4, 10072.5 参数显示故障组中故障的详细描述。

故障 t-0 ~ 4 内部代码索引 8883.0, 8884.0, 8885.0, 8886.0, 8887.0 参数显示故障的详细描述，只能由 SEW-EURODRIVE 进行评估。

故障源 t-0 ~ 4 索引 10404.6, 10404.7, 10404.8, 10404.9, 10404.10 参数显示故障源：

- 0 = 无故障
- 1 = 功率部件
- 2 = 指令主板



<p>二进制输入端 DI00 ~ DI04 t-0 ~ 4 索引/ 8371.0, 8372.0, 8373.0, 8374.0, 8375.0 位 0 ~ 4</p>	<p>参数显示出现故障时二进制输入端的状态。</p>
<p>二进制输入端 DI10 ~ DI17 t-0 ~ 4 索引/ 8376.0, 8377.0, 8378.0, 8379.0, 8380.0 位 0 ~ 7</p>	<p>参数显示出现故障时二进制输入端的状态。</p>
<p>二进制输出端 DO10 ~ DO17 t-0 ~ 4 索引/ 8386.0, 8387.0, 8388.0, 8389.0, 8390.0 位 0 ~ 7</p>	<p>参数显示出现故障时二进制输出端的状态。</p>
<p>实际转速 t-0 ~ 4 索引/ 8401.0, 8402.0, 8403.0, 8404.0, 8405.0</p>	<p>参数显示出现故障时的电机实际转速。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 单位 [min⁻¹]
<p>视在输出电流 t-0 ~ 4 索引/ 8406.0, 8407.0, 8408.0, 8409.0, 8410.0</p>	<p>参数显示出现故障时以百分比计算的设备额定电流的视在输出电流。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 单位 [%]
<p>有效输出电流 t-0 ~ 4 索引/ 8411.0, 8412.0, 8413.0, 8414.0, 8415.0</p>	<p>参数显示出现故障时以百分比计算的设备额定电流的有效输出电流。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 单位 [%]
<p>设备载荷 t-0 ~ 4 索引/ 8414.0, 8417.0, 8418.0, 8419.0, 8420.0</p>	<p>参数显示出现故障时的设备过载 I_{xt}。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 单位: [%]
<p>电机载荷 t-0 ~ 4 索引/ 8441.0, 8442.0, 8443.0, 8444.0, 8445.0</p>	<p>参数显示通过电机模式和电流所计算的出现故障时的电机负载。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 单位: [%]
<p>直流侧电压 t-0 ~ 4 索引/ 8421.0, 8422.0, 8423.0, 8424.0, 8425.0</p>	<p>参数显示出现故障时的在直流电压直流侧内测出的电压。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 单位: [V]
<p>功率部件状态 t-0 ~ 4 索引/ 8391.0, 8392.0, 8393.0, 8394.0, 8395.0</p>	<p>参数显示出现故障时功率部件运行状态:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 = 阻断 • 1 = 控制器禁止 • 2 = 系统故障 • 3 = 未开启



- 6 = 已开启
- 7 = 快速停止
- 8 = 集成器停止
- 9 = 紧急停止
- 12 = 位置运行
- 15 = 参考运行

接通时间 $t_0 \sim 4$
索引/ 8426.0,
8427.0, 8428.0,
8429.0, 8430.0

参数显示出现故障时变频器连接电网总时数。

- 保存周期 15 min
- 单位: [h]

开启时间 $t_0 \sim 4$
索引/ 8431.0,
8432.0, 8433.0,
8434.0, 8435.0

参数显示开启运行状态下功率部件到出现故障时的总时数。

- 保存周期 15 min
- 单位: [h]

作业 $t_0 \sim 4$ 索引/
10083.1, 10083.2,
10083.3, 10083.4,
10083.5

参数显示出现故障时电机消耗的电能总数。

- 保存周期 15 min

散热片温度 $t_0 \sim 4$
索引/ 8396.0,
8397.0, 8398.0,
8399.0, 8400.0

参数显示出现故障时功率部件散热器温度。

- 单位: [°C]

电机温度 $t_0 \sim 4$
索引/ 10070.1,
10070.2, 10070.3,
10070.4, 10070.5

参数显示出现故障时测量电机温度。

- 单位: [°C]

功率部件 \ 显示值 \ 过程数据监视器

过程数据配置 索引/
8451.0

参数显示设置的过程数据配置。

PO1 ~ PO3 设定
值 索引/ 8455.0,
8456.0, 8457.0

参数显示在过程数据字上十六进制形式制形式的当前传输值。

PO 设定值	说明
索引 8455.0 PO1 设定值	索引 8304.0 PO1 设定值说明
索引 8456.0 PO2 设定值	索引 8305.0 PO2 设定值说明
索引 8457.0 PO3 设定值	索引 8306.0 PO3 设定值说明

PI1 ~ PI3 设定值
索引/ 8458.0,
8459.0, 8460.0

参数显示在过程数据字上十六进制形式制形式的当前传输值。

PO 设定值	说明
索引 8458.0 PI1 实际值	索引 8307.0 PO1 实际值说明
索引 8459.0 PI2 实际值	索引 8308.0 PO2 实际值说明
索引 8460.0 PI3 实际值	索引 8309.0 PO3 实际值说明




8.6.2 设定值 / 集成器

功率部件 \ 设定值 / 集成器 \ 设定值监控


设定值过滤器 索引/ 8468.0 转速斜坡将被过滤。分级设定值可以通过比如外部控制器或模拟输入端的干扰脉冲得到消除。

- 设置范围: $T = 0 \sim \underline{5} \sim 3000 \text{ ms}$ ($0 =$ 设定值滤波器关闭)



设定值停止功能索引/ 8578.0 ; 暂停设定值索引/ 8579.0 ; 起动偏移索引/ 8580.0

启动设定值暂停功能后，当额定转速大于暂停设定值 + 起动偏移时，变频器开启。当额定转速小于暂停设定值时，变频器取消开启。





功率部件\ 设定值 / 集成器\ 转速斜坡


斜坡 t11 上升 /
下降 右 / 左 索引/
8470.0 8471.0,
8472.0, 8473.0

借助该参数，调整斜坡 t11：

- 参数 8470.0 斜坡 t11 向上顺时针
- 参数 8471.0 斜坡 t11 向下顺时针
- 参数 8472.0 斜坡 t11 向上逆时针
- 参数 8473.0 斜坡 t11 向下逆时针

斜坡时间是指 $\Delta n = 3000 \text{ min}^{-1}$ 的设定值跃幅。斜坡在额定转速变化以及撤销左 / 右端子开启信号时有效。

- 单位：[s]
- 设置范围：0 ~ 2 ~ 2000 s



9007201855388939

停止斜坡 t13 索引/
8476.0

借助该参数，调整停止斜坡 t13：

- 单位：[s]
- 设置范围：0 ~ 2 ~ 2000 s

停止斜坡在电压降或发生故障（可设置参数故障反应）时有效。

紧急停止斜坡 t14
索引/ 8477.0

借助该参数，调整紧急停止斜坡 t14：

- 单位：[s]
- 设置范围：0 ~ 2 ~ 2000 s

发生故障（可设置参数故障反应）时紧急停止斜坡启动。

系统将对驱动装置在设置时间内是否达到零转速进行监控。设置时间结束后输出级将被阻断，同时制动（如果安装）在转速未达零时启动。

斜坡监控 索引/
8928.0

该参数被用来启动斜坡监控：

- 设置范围：是 / 否

如果所设置延时斜坡比在设备中到达的物理值短很多，仍在旋转的驱动装置将在监视时间结束后停止。


此外，如果确实由于一个不能行驶的预置斜坡而产生斜坡超时，相应的斜坡设置也必须进行提高。此参数是用于转速监控的附加监控功能。但参数只适用于减速斜坡。如果不需要转速监控，参数可以被用于监控下降、停止或紧急停止斜坡。

功率部件\ 设定值 / 集成器\ 固定设定值

固定设定值 n11,
n12, n13 索引/
8489.0, 8490.0,
8491.0

用这些参数来设置固定设定值 n11、n12、n13：

- 设置范围：0 ~ 2000 min^{-1}



可以通过虚拟二进制输入端或过程数据字启动最多 3 个固定设定值（二进制编码）。

固定设定值	出厂设置
索引 8489.0 内部设定值 n11	n11 = 150 min ⁻¹
索引 8490.0 内部设定值 n12	n12 = 750 min ⁻¹
索引 8491.0 内部设定值 n13	n13 = 1500 min ⁻¹

输入端子的程序设置：

响应	虚拟端子		
	n11	n12	开启 / 停止
使用 t13/t23 停止	x	x	0
固定设定值无效	0	0	1
n11 有效	1	0	1
n12 有效	0	1	1
n13 有效	1	1	1

8.6.3 驱动装置数据

功率部件 \ 驱动装置数据 \ 电机参数

操作模式 索引 参数显示设置的操作模式：
8574.0

- 16 = Servo
- 18 = Servo & IPOS

转向逆变 索引 该参数被用来启动转向改变：
8537.0

设置范围：启用 / 关闭

- 关闭：正设定值时电机顺时针旋转，负设定值时则逆时针旋转。
- 启用：正设定值时电机逆时针旋转，负设定值时则顺时针旋转。

如果在设备执行参考运行后改变了参数“转向改变”，设备将失去其对于绝对位置的参考点。结果将会导致轴的不良运行。



警告！

轴的异常运动可能造成伤害。
重伤或死亡。

- 设备关联后切勿修改参数“转向逆变”。

PWM 频率索引
8827.0

借助该参数您可以设置变频器输出端上的正常脉冲频率。脉冲频率可以根据设备负载的不同自动进行调整：

- 0 = 4 kHz
- 1 = 8 kHz



功率部件 \ 驱动装置数据 \ 监控功能

为了监控在具体应用情况中针对驱动装置的运行过程和出现不允许的偏差时可以进行反应，应执行以下监控功能。可以在“设备功能 \ 故障控制”下对监控功能启动的反应进行设置。

转速监控索引/ 8557.0

该参数用来激活转速监控：

设置范围：

- 关闭
- 电机的
- 再生的
- 电机的 / 再生的

当输出的扭矩能够充分满足相应载荷要求时，才能达到设定值要求的转速。若电流达到极限（索引 8518.0），则设备会认为扭矩已经达到最大极值而未达到设定转速。若该状态在整个延时（索引 8558.0）监控的过程中不断持续，则转速监控功能启动。

转速监控延迟索引/ 8558.0

该参数您可以设置转速监控的延迟时间：

- 设置范围：0 ~ 1 ~ 10 s

在加速和延迟过程中或负载尖峰时刻，可能会瞬时达到设定的电流极限。通过适当设置延迟时间可以防止转速监控做出不必要的响应。在监视装置做出响应前，电流极限必须在延迟时间内不中断到达。



功率部件\驱动装置数据\极限值

最低转速索引
8576.0 参数可以被用于设置转速值，即使当 0 被选为设定值时，也不能超出较低极限：

- 设置范围：0 ~ 2000 min⁻¹

最高转速索引
8517.0 参数可以被用于设置不能超出设定值的转速值：

- 设置范围：0 ~ 2000 min⁻¹
- 如果设置 $n_{\min} > n_{\max}$ ，则 n_{\max} 适用。

电流限值 索引
8518.0 借助该参数，调整电流极限：

- 设置范围：0 ~ 250 ~ 300% I_N

电流极限将以 % I_N 进行说明并且是指功率部件的持续视在电流。实际有效电流限值可以进行限制以保护减速器，并且在参数“有效电流限值”中显示。

有效电流限值
9951.3 通过电流限值（索引 8518.0）和减速比相关限值计算得出有效电流限值，并以 % I_N 显示。

扭矩限值 索引
8688.0



注意！

DRC 驱动装置损坏。

可能造成财物损失！

- 在调整扭矩限制前，请与 SEW-EURODRIVE 公司联系。

借助该参数，调整扭矩极限：

- 设置范围：0 ~ 250 ~ 300%

参数限制电机最大扭矩。输入作用于电机扭矩设定值 ($k_T \times I_{N_变频器}$)。该值将乘以外部电流限制。



8.6.4 端子配置

功率部件 \ 端子配置 \ 二进制输入端

二进制输入端

DI01 ~ DI04 索引

8334.0 位 0 ~ 4

参数显示二进制输入端 DI01 ~ DI04 的前状态。

二进制输入端

DI01 ~ DI04 索引

8335.0, ~ 8338.0

该参数可以用于明确二进制输入端 DI01 ~ D04 的配置。二进制输入端 DI00，固定配置“/ 控制器禁止”。

二进制输入端可以按照以下功能编程：

功能	功能	
	“0” 信号	“1” 信号
0 = 无功能	无	无
1 = 启动 / 停止	在 t13 停止	启动
2 = 顺时针 / 停止	停止 t11 或 t12	顺时针启动能
3 = 逆时针 / 停止	停止 t11 或 t12	逆时针开启
4 = n11	仅外部设定值	n11
5 = n12	仅外部设定值	n12
8 = 转速斜坡 2	1. 斜坡 (t11) 工作	2. 斜坡 (t12) 工作
9 = 备用	无	无
10 = 备用	无	无
11 = / 外部故障, 0 有效	外部故障	无
12 = 故障复位	正沿复位 (“0” 到 “1”)	
13 = 备用	无	无
14 = / 限位开关顺时针	右限位开关启动	不启动
15 = / 限位开关逆时针	左限位开关启动	不启动
16 = IPOS 输入	功能和 IPOS 程序有关	
17 = 参考凸轮	未启动	启动
18 = 参考运行启动	无	开始 IPOS 参考运行
19 = 从属设备自由运行	主从运行	从属设备自由运行
20 = 设定值接收激活	不接受	接受设定值
30 = / 控制器禁止, 0 激活	控制器禁用激活	控制器开启



二进制输入端 DI10 ~ DI17 索引
8348.0, 位 0 ~ 7

参数显示虚拟二进制输入端 DI10 ~ DI17 的状态。

二进制输入端 DI10 ~ DI17 索引
8340.0 ~ 8347.0

使用该参数可以对虚拟二进制输入端 DI10 ~ DI17 配置或应用选件二进制输入端配置进行定义。二进制输入端可以按照以下功能编程：

功能	功能	
	“0” 信号	“1” 信号
0 = 无功能	无	无
1 = 启动 / 停止	在 t13 停止	启动
2 = 顺时针 / 停止	停止 t11 或 t12	顺时针启动能
3 = 逆时针 / 停止	停止 t11 或 t12	逆时针开启
4 = n11	仅外部设定值	n11
5 = n12		n12
		n13
8 = 转速斜坡 2	1. 斜坡 (t11) 工作	2. 斜坡 (t12) 工作
9 = 备用	无	无
10 = 备用	无	无
11 = / 外部故障, 0 有效	外部故障	无
12 = 故障复位	正沿复位 (“0” 到 “1”)	
13 = 备用	无	无
14 = / 限位开关顺时针	右限位开关启动	不启动
15 = / 限位开关逆时针	左限位开关启动	不启动
16 = IPOS 输入	功能和 IPOS 程序有关	
17 = 参考凸轮	未启动	启动
18 = 参考运行启动	无	开始 IPOS 参考运行
19 = 从属设备自由运行	主从运行	从属设备自由运行
20 = 设定值接收激活	不接受	接受设定值
30 = / 控制器禁止, 0 激活	控制器禁用激活	控制器开启

功率部件\ 端子配置\ 二进制输出端

二进制输出端
DO10 ~ DO17 索引
8360.0,
Bit 0 ~ 7

参数显示虚拟二进制输出端 DO10 ~ DO17 的状态。



二进制输出端
DO10 ~ DO17 索引
8352.0 ~
8359.0

使用该参数可以对虚拟二进制输出端 DO10 ~ DO17 配置或应用选件二进制输出端配置进行定义。二进制输出端可以按照以下功能编程：



提示

二进制信号只有在如果变频器在接通后发出信号准备就绪并且没有故障显示时有效。设备 初始化阶段时，二进制信号状态为“0”。

多个端子可以用一个相同功能进行编程设置。

功能	二进制输出端有	
	“0” 信号	“1” 信号
0 = 无功能	始终“0” 信号	无
1 = / 故障	集体故障信息	无
2 = 就位	未准备就绪	准备就绪
3 = 输出级接通	设备被锁闭	设备开启和电机有电流供应
4 = 旋转磁场接通	没有旋转磁场	有旋转磁场
5 = 制动 开 ¹⁾	结合机电驱动装置 MOVIGEAR®: DynaStop® 启动	结合机电驱动装置 MOVIGEAR®: DynaStop® 关闭
	结合电机 DRC: 制动器闭合	结合电机 DRC: 制动启动
6 = 制动器关 ¹⁾	结合机电驱动装置 MOVIGEAR®: DynaStop® 关闭	结合机电驱动装置 MOVIGEAR®: DynaStop® 启动
	结合电机 DRC: 制动启动	结合电机 DRC: 制动器闭合
7 = 电机停机	电机旋转	电机停止
8 = 备用	无	无
9 = 转速参考信号	$n > n_{\text{参考}} (n < n_{\text{参考}})$	$n < n_{\text{参考}} (n > n_{\text{参考}})$
10 = 转速窗口信号	转速在转速窗口之外 (之内)	转速在转速窗口之内 (之外)
11 = 设定实际比较信号	$n <> n_{\text{设定}} (n = n_{\text{设定}})$	$n = n_{\text{设定}} (n <> n_{\text{设定}})$
12 = 电流参考信号	$I > I_{\text{参考}} (I < I_{\text{参考}})$	$I < I_{\text{参考}} (I > I_{\text{参考}})$
13 = I 最大值信息	$I < I_{\text{max}} (I = I_{\text{max}})$	$I = I_{\text{max}} (I < I_{\text{max}})$
14 = / 电机负载 警告	100% 电机保护提前警告	无
19 = IPOS 就位	未就位	就位
20 = IPOS 定位	未定位	定位
21 = IPOS 输出	和 IPOS 程序有关	
22 = /IPOS 故障	IPOS 程序故障信息	无
27 = STO – 安全关闭扭矩	无效	激活
34 = 过程数据点	位未设定	位设定

1) 由变频器控制。“制动 开”和“制动 关”信号将传输至上级控制。



8.6.5 信息交流

功率部件\通讯\通讯界面

- 系统总线 1 地址索引/ 8600.0 系统总线地址用来交换参数和过程数据。
通过 DIP 开关来进行设置，内容请参见章节“调试”。
- 系统总线 1 波特率索引/ 8603.0 系统总线传输速度。
通过 DIP 开关来进行设置，内容请参见章节“调试”。
- 系统总线 1 组地址索引/ 8601.0 用这些参数来设置系统总线组地址
• 设置范围 0 ~ 63
通过这些参数可以接收组参数和组过程数据。
- 系统总线 1 超时索引/ 8602.0 借助这些参数可以设置通过系统总线进行数据传输的监视时间：
• 设置范围 0 ~ 1 ~ 650 s
如在设定的时间内没有通过系统总线进行数据传输，设备将执行参数索引 8615.0 内设定的故障反应。如参数设置 8602.0 为 0 或 650 s，系统总线数据传输监控将被取消。

功率部件\通讯\过程数据参数设定

设定值说明 PO1 ~
PO3 索引/ 8304.0,
8305.0, 8306.0



提示

如果过程数据 (参数“额定值描述 PO1 — PO3”) 配置发生变更，则参数“PO 数据开通”将自动设置为关闭。



警告！

修改过程数据配置 (参数“设定值说明 PO1 ~ PO3”) 或将参数“PO 数据 开通”调整为“关闭”时，传动装置将自动启动引起伤害。

重伤或死亡。

- 防止意外启动，如由于启动 STO。
- 过程数据修改完成后，直接将参数“PO 数据开通”设置为“开通”

利用此参数对过程输出数据字段 PO1/PO2/PO3. 的内容进行定义。定义步骤必不可少，以便给设备分配对应设定值。有关详细信息请参阅用户手册通讯稿。

设定值说明	出厂设置
索引 8304.0 PO1 设定值说明	<ul style="list-style-type: none">0 = 无功能1 = 设定转速2 = 额定电流3 = 额定位置低4 = 额定位置高5 = 最大转速6 = 最大电流8 = 斜坡9 = 控制字 110 = 控制字 211 = 设定转速 [%]12 = IPOS-PO 数据16 = 二进制输出端




设定值说明	出厂设置
索引 8305.0 PO2 设定值说明	<ul style="list-style-type: none"> 0 = 无功能 <u>1 = 设定转速</u> 2 = 额定电流 3 = 额定位置低 4 = 额定位置高 5 = 最大转速 6 = 最大电流 8 = 斜坡 9 = 控制字 1 10 = 控制字 2 11 = 设定转速 [%] 12 = IPOS-PO 数据 16 = 二进制输出端
索引 8306.0 PO3 设定值说明	<ul style="list-style-type: none"> 0 = 无功能 1 = 设定转速 2 = 额定电流 3 = 额定位置低 4 = 额定位置高 5 = 最大转速 6 = 最大电流 8 = 斜坡 9 = 控制字 1 10 = 控制字 2 11 = 设定转速 [%] 12 = IPOS-PO 数据 16 = 二进制输出端

实际值说明 PI1 ~
PEI3 索引/ 8307.0,
8308.0, 8309.0

利用此参数对过程输入数据字段 PI1/PI2/PI3. 的内容进行定义。定义步骤必不可少，以便给设备分配对应实际值。此外，过程数据必须释放，以便设定值得到设备的接受。有关详细信息请参阅用户手册通讯摄。

实际值说明	出厂设置
索引 8307.0 PI1 实际值说明	<ul style="list-style-type: none"> 0 = 无功能 1 = 实际转速 2 = 输出电流 3 = 有效电流 4 = 实际位置低 5 = 实际位置高 6 = 状态字 1 7 = 状态字 2 8 = 实际转速 [%] 9 = IPOS PI 数据 11 = 状态字 3 12 = 温度 13 = 负载 17 = 二进制输入端
索引 8308.0 PI2 实际值说明	<ul style="list-style-type: none"> 0 = 无功能 <u>1 = 实际转速</u> 2 = 输出电流 3 = 有效电流 4 = 实际位置低 5 = 实际位置高 6 = 状态字 1 7 = 状态字 2 8 = 实际转速 [%] 9 = IPOS PI 数据 11 = 状态字 3 12 = 温度 13 = 负载 17 = 二进制输入端



实际值说明	出厂设置
索引 8309.0 PI3 实际值说明	<ul style="list-style-type: none">• 0 = 无功能• 1 = 实际转速• 2 = 输出电流• 3 = 有效电流• 4 = 实际位置低• 5 = 实际位置高• 6 = 状态字 1• 7 = 状态字 2• 8 = 实际转速 [%]• 9 = IPOS PI 数据• 11 = 状态字 3• 12 = 温度• 13 = 负载• 17 = 二进制输入端

PO 数据启动 索引
8622.0



提示

如果过程数据 (参数 “ 额定值描述 PO1 – PO3”) 配置发生变更，则参数 “PO 数据开通” 将自动设置为关闭。



警告！

修改过程数据配置 (参数 “ 设定值说明 PO1 ~ PO3”) 或将参数 “PA 数据 开通 ” 调整为 “ 关闭 ” 时，传动装置将自动启动引起伤害。

重伤或死亡。

- 防止意外启动，如由于启动 STO。
- 过程数据修改完成后，直接将参数 “PO 数据开通 ” 设置为 “ 开通 ”

借助这些参数来释放 PO 数据。

设置范围：开/ 关

- 启用: 最后由控制系统发出的过程输出数据将有效。
- 关闭: 最后起效的过程输出数据继续有效。



8.6.6 诊断功能

功率部件 \ 诊断功能 \ 参考信号

以下参考值用于采集和报告运行状态。该参数组的所有信号可以通过虚拟二进制输出端进行输出。




提示

信号只有在如果变频器在接通后发出信号“准备就绪”并且没有故障显示时有效。

转速参考信号

转速小于或大于设置参考转速时的信号。



转速参考值 索引/ 8539.0 设置范围: 0 ~ 1500 ~ 6000 min⁻¹


滞后 索引/ 8540.0 设置范围: 0 ~ 100 ~ 500 min⁻¹

延迟时间索引/ 8541.0 设置范围: 0 ~ 1 ~ 9 s

信号 = “1”, 当: $n \leq n_{\text{参考}} / n > n_{\text{参考}}$
索引/ 8542.0



转速窗口信号 转速在设置窗口区之内或之外的信号。




窗口中心索引/ 8543.0 设置范围: 0 ~ 1500 ~ 6000 min⁻¹

带宽索引/ 8544.0 设置范围: 0 ~ 6000 min⁻¹

延迟时间索引/ 8545.0 设置范围: 0 ~ 1 ~ 9 s

信号 = "1", 当: 设置范围: 之内 </ 之外
索引/ 8546.0

转速设定值和实际
值比较 转速等于或不等于设定转速时的信号。




滞后 索引/ 8547.0 设置范围: 1 ~ 100 ~ 300 min⁻¹

延迟时间索引/ 8548.0 设置范围: 0 ~ 1 ~ 9 s

信号 = "1", 当: 设置范围: $n = n_{设定}$ / $n <> n_{设定}$
索引/ 8549.0



电流参考信号 输出电流大于或小于参考值时的信号。



9007202042199819

电流参考值 索引/ 8550.0 设置范围: 0 ~ 100 ~ 400% I_N

滞后 索引/ 8551.0 设置范围: 0 ~ 5 ~ 30% I_N

延迟时间索引/ 8552.0 设置范围: 0 ~ 1 ~ 9 s


索引为 8553.0 时信号 = “1” $I < I_{\text{参考}} / I > I_{\text{参考}}$

I_{max} 信号 变频器达到电流极限时的信号。

滞后 索引/ 8554.0 设置范围: 5 ~ 50% I_N

延迟时间索引/ 8555.0 设置范围: 0 ~ 1 ~ 9 s

索引为 8556.0 时信号 = “1” $I < I_{\text{max}} / I = I_{\text{max}}$



8.6.7 技术功能



提示

关于以下参数的具体信息参见手册“IPOS^{plus}®”。

功率部件 \ 技术功能 \ IPOS 参考运行



警告！

驱动装置自动重启会造成伤害。

重伤或死亡。

- 避免电机意外启动。
- 注意，在不知晓 IPOS^{plus}® 程序是否启动的情况下改变参数会导致意外运行并对机械传动链造成不必要的负载。熟悉手册 IPOS^{plus}® 是对参数进行设置的必要前提。

参考运行用于定义涉及所有绝对定位命令的**机器零点**。因此，可以在不同种类所谓的参考运行策略索引 8626.0 参考运行类型中进行选择。它定义了相应的运行模式，例如，可以寻找一个参考凸轮。根据参考运行确定的参考点可以按照公式将设备零点进行移动。

设备零点 = 参考点 + 参考偏移

移动值为 P900 参考偏移。

用于参考运行类型必须的运行移动转速将通过索引 8624.0 参考转速 1 / 索引 8625.0 参考转速 2 进行设置。

IPOS 轴参考 索引/
8702.0

参数显示 DRC 驱动装置是否被参考。

参考偏移 索引/
8623.0

参考偏移（零点修订）被用于确定机器零点。

- 设置范围： $-(2^{31}-1) - 0 - 2^{31}-1$

注意：设备零点 = 参考点 + 参考偏移

相应实际位置在 IPOS^{plus}® 变量中显示。

- H511 实际位置电机编码器

参考偏移将在参考运行成功结束后启动。

参考转速 1 索引/
8624.0

参考转速 1 规定参考运行第一部分的运行转速。停止斜坡 t13 始终被用于改变转速。参考运行时的搜索方向将通过相应的参考运行类型进行规定。转速在达到参考凸轮前有效。

- 设置范围：0 ~ 200 ~ 2000 min⁻¹

参考转速 2 索引/
8625.0

参考转速 2 规定参考运行第二部分的运行转速。停止斜坡 t13 始终被用于改变转速。参考运行时的搜索方向将通过相应的参考运行类型进行规定。驱动装置脱离参考凸轮后，转速将保持不变直至达到第一个零脉冲点。

- 设置范围：0 ~ 50 ~ 2,000 min⁻¹

当参考运行方式为 0 或参考设定为 0 脉冲点，则参考转速被限定为 50 min⁻¹。

参考运行方式索引/
8626.0

参考运行类型规定被用于建立设备机器零点的参考运行策略。

- 设置范围：0 ~ 7

该设置同样对单一参考运行阶段中参考凸轮的搜索方向进行规定。

通过参数索引 8839.0 参考运行到零脉冲以确定，参考运行是否发生在参考凸轮脉冲沿转换或编码器的下一个零脉冲。

对于所有参考运行类型**设备准备就绪**和**开启**驱动装置是执行参考运行的前提条件。



同时提供工作时可以不需要参考凸轮的类型。

- **标准 0: 左零脉冲**
 - 第一个搜索方向为逆时针
 - 参考点 = 当前位置的左零脉冲
 - 设备零点 = 参考点 + 参考偏移
- **标准 1: 参考凸轮左端**
 - 第一个搜索方向为逆时针
 - 参考点 = 第一个零脉冲或参考凸轮左侧下降沿开关点
 - 设备零点 = 参考点 + 参考偏移
- **标准 2: 参考凸轮右端**
 - 第一个搜索方向为顺时针
 - 参考点 = 第一个零脉冲或参考凸轮右侧下降沿开关点
 - 设备零点 = 参考点 + 参考偏移
- **标准 3: 限位开关顺时针**
 - 第一个搜索方向为顺时针
 - 参考点 = 第一个零脉冲或右限位开关左侧下降沿开关点
 - 设备零点 = 参考点 + 参考偏移
 - 参考运行将发生零脉冲。
- **标准 4: 限位开关逆时针**
 - 第一个搜索方向为逆时针
 - 参考点 = 第一个零脉冲或左限位开关右侧下降沿开关点
 - 设备零点 = 参考点 + 参考偏移
 - 参考运行将发生零脉冲
- **标准 5: 无参考运行**
 - 参考点 = 当前位置
 - 设备零点 = 参考偏移
- **标准 6: 参考凸轮和右限位开关齐平**
 - 第一个搜索方向为顺时针
 - 参考点 = 第一个零脉冲或参考凸轮左侧下降沿开关点
 - 设备零点 = 参考点 + 参考偏移
 - 提示: 参考凸轮和限位开关必须齐平 !
- **标准 7: 参考凸轮和左限位开关齐平**
 - 第一个搜索方向为逆时针
 - 参考点 = 第一个零脉冲或参考凸轮右侧下降沿开关点
 - 设备零点 = 参考点 + 参考偏移
 - 提示: 参考凸轮和限位开关必须齐平 !

参考设为 0 脉冲点
索引/ 8839.0

设置范围: YES / NO.

- 是: 参考运行运行到设置 IPOS^{plus}® 编码器零脉冲。
- 否: 参考运行发生在参考凸轮下降沿开关点

凸轮间距索引/
10455.0

显示参考凸轮和增量参考运行后 0 脉冲之间的距离。



8.6.8 控制功能

功率部件 \ 控制功能 \ 制动器功能

非驱动索引制动

Index 8893.0



警告！

升降工具坠落会发生生命危险。

重伤或死亡。

- 采用升降工具作业时不得执行“非驱动信号制动”功能。

此参数可以激活“非驱动制动”功能：

- 0 = 否
- 1 = 是

功能（1 = 开）激活时，若未启动驱动，也可以进行制动。



提示

其他有关非驱动制动的信息请参见“运行”章节。

制动功能索引/
8584.0

此功能可以在电控负载和停机机械制动间切换。



提示

- 若 / 控制器禁用 = 0 则制动**始终**启动。
- 若“STO 安全扭矩关闭”激活，则根据参数“索引 9833.20 STO 制动开启”执行非制动启动。

此参数用来确定在撤销启动命令（启动 = “0”）后制动是否会启动。

- 0 = 关闭 驱动装置按照设定斜坡减速。当转速为“0”时，制动打开，驱动装置产生制动力矩。
- 1 = 启用：驱动装置按照设定斜坡减速。达到 _0 转速时制动器闭合”。



STO 索引/ 9833.20
时制动启动

此参数用来确定 STO（安全关闭扭矩）触发时，制动是否被安全开启。

- 0 = 否：STO 触发时，制动状态不改变。
- 1 = 是：STO 触发时制动器闭合



提示

注意“技术数据”章节中许可制动紧急停机制动的说明。

8.6.9 设备功能

功率部件 \ 设备功能 \ 设置

出厂设置索引/
8594.0

使用参数 8594.0 可以对几乎所有参数复原在 EEPROM 中存储的出厂设置。

设置范围：

- 0 = 否
- 1 = 标准
- 2 = 交付状态
- 3 = 基本初始化

当选择“标准”时，以下数据不能被复原：

- IPOS 程序
- 转速调节
- 极限限制
- 系统总线串行通信 1
- 速度任务 1/2
- 故障存储器
- 统计数据

“交付状态”设置同样可以对以上列出数据进行复原。

一旦复原过程结束，参数 8594.0 将自动恢复为“否”。

参数锁定索引/
8595.0

设置范围：开 / 关

将参数 8595.0 设置为“启用”，可以避免对参数的任何修改（除索引 8617.0 手动复位和参数锁定外）。设备优化设置后有必要执行此操作。为了可以对参数再次进行调整，索引 8595.0 必须设置回“关闭”。



提示

参数锁定同样在系统总线接口和在 IPOS^{plus}® 上工作。

功率部件 \ 设备功能 \ 故障控制



警告！

驱动装置自动重启会造成伤害。

重伤或死亡。

- 故障信息可以根据编程设定的故障反应自动复原，即一旦故障排除，驱动装置将立即从控制系统获得当前过程输出数据。

如出于安全原因不允许受驱动的机器执行此操作，请先将设备与电源断开，然后再进行故障排除。



下列响应可以被编程：

响应	说明
[0] 无反应	既不显示故障又不执行故障反应。所显示的故障被完全忽略。
[1] 仅显示	故障被显示，干扰输出端被设置（如果被编程）。设备不再执行其它故障反应。故障可以通过复原功能再次被复原（现场总线，自动复位）。
[2] 输出级阻断 / 锁定	变频器立即断路并且发出故障信息。输出级锁闭，制动器启动。准备就绪信号被收回并且干扰输出端启动（如果被编程）。重新启动只有在变频器重新初始化时执行故障复位后方可实现。
[3] 紧急停止 / 锁定	驱动装置沿紧急停止斜坡 t14 制动。达到停止转速后，输出级锁闭，制动器（若安装）启动。立即显示故障信息。准备就绪信号被收回并且干扰输出端启动（如果被编程）。重新启动只有在变频器重新初始化时执行故障复位后方可实现。
[4] 停止 / 锁定	驱动装置沿设置的停止斜坡 t13 制动。达到停止转速后，输出级锁闭，制动器（若安装）启动。立即显示故障信息。准备就绪信号被收回并且干扰输出端启动（如果被编程）。重新启动只有在变频器重新初始化时执行故障复位后方可实现。
[5] 输出级阻断 / 等待	变频器立即断路并且发出故障信息。输出级锁闭，制动器启动。如果被编程，故障信息通过端子显示。准备就绪信号被移除。如果故障通过内部过程或故障复位被消除，驱动装置将在不执行设备重新初始化的情况下再次运行。
[6] 紧急停止 / 等待	驱动装置沿紧急停止斜坡 t14 制动。达到停止转速后，输出级锁闭，制动器（若安装）启动。立即显示故障信息。如果被编程，故障信息通过端子显示。准备就绪信号被移除。如果故障通过内部过程或故障复位被消除，驱动装置将在不执行设备重新初始化的情况下再次运行。
[7] 停止 / 等待	驱动装置沿设置的停止斜坡 t13 制动。达到停止转速后，输出级锁闭，制动器（若安装）启动。立即显示故障信息。如果被编程，故障信息通过端子显示。准备就绪信号被移除。如果故障通过内部过程或故障复位被消除，驱动装置将在不执行设备重新初始化的情况下再次运行。

外部反应 故障索引 9729.16

出厂设置：紧急停止 / 等待

故障只在变频器状态 ENABLED 下启动。使用索引 9729.16 可以对通过“/ 外部 故障”编程输入端子启动的故障反应进行编程。

电源相位故障反应 索引/ 9729.4

出厂设置：仅显示

监控电源输入端的相位故障。若两个相位出现故障，则直流链失电，相当于断开电源。

由于电源输入端相位不能被直接测量，监控只能通过当某一相位断电时大大增加的直流侧波度间接进行。在时间间隔 $D_t = 1 \text{ ms}$ 低于一个和设备标称额定电源电压有关的最小电压值时，将对直流链电压进行监控。

对于相位故障识别有以下标称参考值：

- 50 Hz 电流：约 $t_{\text{最大}} = 3.0 \text{ s}$
- 60 Hz 电流：约 $t_{\text{最大}} = 2.5 \text{ s}$

当电源相位故障被识别时，已编程反应启动。

TF 信号反应 索引 9729.9

出厂设置：紧急停止 / 等待

索引 9729.9 对通过温度传感器监控可能安装在电机绕组的 TF 或 TH 激活的故障反应进行编程。

系统总线 1 超时反应索引/ 8615.0

出厂设置：紧急停止 / 等待

利用索引 8615.0 对故障信息行编程并通过系统总线超时监控触发信号。监控反应时间可以通过索引 8602.0 系统总线 1 超时时间进行设置。

手动复位索引 8617.0

设置范围：是 / 否

是：故障被清除复原。执行复位后，索引 8617.0 自动再次为否。如果无故障，则手动复位激活不起任何作用。

否：无复位



功率部件 \ 设备功能 \ 转速实际值定标

- 8747.0 用户显示分子定标系数** 设置范围：1 ~ 65535
 使用定标转速实际值将确定和用户有关的显示参数索引 8501.0 用户显示。比如，用户显示将以 1/s 显示。
 此类设置需要一个 1/60 的定标因子。定标因子计数器必须被设置到 1 和定标因子分母设置到 60。定标单位 1/s 被输入在索引 8772.0 / 8773.0 用户定义单位中。
- 8748.0 用户显示分母定标系数** 设置范围：1 ~ 65535
 使用定标转速实际值将确定和用户有关的显示参数索引 8501.0 用户显示。比如，用户显示将以 1/s 显示。
 此类设置需要一个 1/60 的定标因子。定标因子计数器必须被设置到 1 和定标因子分母设置到 60。定标单位 1/s 被输入在索引 8772.0 / 8773.0 用户定义单位中。
- 用户定义单位索引 8772.0, 8773.0** 出厂设置：min⁻¹.
 用户显示索引栏 8501.0 内最多可显示 8 位 ASCII 字符。



9 操作


9.1 MOVITOOLS® MotionStudio 手动操作模式

如要手动操作 DRC 驱动装置，用户可以使用 MOVITOOLS® MotionStudio 软件的手动操作模式。

1. 先将计算机和 DRC 变频器接通。
2. 启动MOVITOOLS® MotionStudio软件，并将DRC变频器与MOVITOOLS® MotionStudio绑定。

在此注意章节“运行 MOVITOOLS® MotionStudio”。

3. DRC 绑定成功后，鼠标右击 DRC 功率部件 [1] 的快捷菜单并选择菜单项“调试”/“手动操作” [2]。




9007201706931339

窗口“Manual operation”打开。

9.1.1 启动 / 关闭手动操作模式

启动

只有在 DRC 驱动装置未开启情况下才能启动手动操作模式。



9007201706972299



如要启动手动操作模式，请点击按钮 [Activate manual operation] [1]。
故障复位结束后手动操作模式仍然有效。

关闭



⚠ 警告！

驱动装置意外起运会引起伤害。

重伤或死亡。

- 在关闭手动操作模式可以启动“STO”以避免驱动装置意外启动。
- 根据应用情况的不同，请采用相应的额外安全预防措施，以避免人员受伤和机器损坏。


出现下列情况时手动操作模式被关闭：

- 点击按钮 [Deactivate manual operation]
- 或关闭“Manual operation”窗口
- 或将参数 8594.0 出厂设置设置成“出厂状态”

9.1.2 手动操作模式下的设备控制

窗口 手动操作

手动操作模式启动成功后，用户可以通过 MOVITOOLS® MotionStudio “Manual operation” 窗口内的操作元件控制 DRC 驱动装置。



4112974347



控制系统

1. 用“Control”窗口区内的滑标器 [2] 调整可变额定转速。
2. 用按钮 [CW] [6] 或 [CCW] [5] 确定转向。
3. 点击 [Start] 按钮 [3] 开启 DRC 驱动装置。

“Control”窗口区内的电机轴 [4] 表示电机的转向和转速。

4. 用按钮 [Stop] [7] 停止驱动装置。

另外，您也可以在“Setpoints”[1] 窗口区内直接为快运行、慢运行或可变额定转速输入设定值。

转向通过正负号（正号 = 顺时针，负号 = 逆时针）确定。

每次先输入设定值，然后按下 <ENTER> 回车键，并点击设定值输入栏按钮以启动 DRC 驱动装置。

“实际值”[9] 组显示下列 DRC 驱动装置 的实际值：

- DRC 变频器状态
- 电机转速 [min^{-1}]
- DRC 变频器的输出电流 [%]（占 I_{rated} 的百分比）

制动器

如 DRC 驱动装置配制动器，用户也可以通过点击选框“Brake release”[8] 在不启动驱动装置的情况下打开制动器。

9.1.3 手动操作模式下的复位

若 DRC 变频器出现故障，则可以用按钮 [Reset] [10] 清除故障并复原。

9.1.4 手动操作模式下的超时监控

为避免通讯干扰情况下 DRC 驱动装置运行失控，要在启动手动操作模式后打开超时监控。

若 MOVITOOLS® MotionStudio 和 DRC 变频器之间的通讯中断超过设定的超时监控时间，则撤销 DRC 驱动装置的启动信号。但手动操作模式仍保持启动。



操作

本地操作 (仅针对选配插接件)

9.2 本地操作 (仅针对选配插接件)

9.2.1 提示



⚠ 警告！

接线盒内的危险电压导致电击。电源断开 10 分钟内还可能存在危险电压。
重伤或死亡。

- 取下电子设备盖板前必须通过一个合适的外部断电装置切断 DRC 驱动装置。
- 防止驱动装置意外通电。
- 防止输出轴转动。
- 再等至少 10 分钟，然后取下电子设备盖板。



⚠ 警告！


表面高温，小心烧伤危险。

重伤

- 在触摸前设备必须充分冷却。

9.2.2 启动本地操作

将 DIP 开关 S2/3 设置成“ON”（也请参阅章节“调试”）。这允许带选择性插接头“X5131”的本地操作（也请参阅章节“电气安装”）。



使用运行控制输入端

OFF = 作为传感器输入端使用

ON = 用于现场操作

2685981451

DIP 开关设置生效，运行控制输入端“DI04”服务于和设置功能无关的在传感器输入端 / 本地操作之间的转换。

当 DIP 开关 S2/3 设置为“ON”且运行控制输入端 DI04 = “1”时，运行控制输入端 DI01 至 DI03 被用于带以下功能的本地操作：

运行控制输入端	DIP 开关 S2/3 = ON 时的功能
DI01	顺时针 / 停止
DI02	逆时针 / 停止
DI03	设定值选择 “0” = 设定值 n_f1 激活（参数 10096.35，出厂设置：1500 min ⁻¹ ） “1” = 设定值 n_f2 激活（参数 10096.36，出厂设置：200 min ⁻¹ ）
DI04	本地模式 / 自动模式切换



9.2.3 关闭本地操作



⚠ 警告！

驱动装置意外启动会引起伤害。
重伤或死亡。

- 在关闭本地操作模式前可以启动“STO”以避免驱动装置意外启动。
- 根据应用情况的不同，请采用相应的额外安全预防措施，以避免人员受伤和机器损坏。

9.3 非驱动制动

9.3.1 提示



⚠ 警告！

升降工具坠落会引发生命危险。
重伤或死亡。

- 采用升降工具作业时不得执行“非驱动信号制动”功能。


9.3.2 启动功能

将参数 8893.0 “非驱动制动”设置为“1 = 是（参见“参数”章节）”，启动此功能。此操作可以在未发出驱动信号，且设备处于控制器禁止状态下实现制动功能。



9.3.3 自动模式功能描述（总线操作模式）

若参数 8893.0 设置为“1 = ON”，则制动器可以在不发出驱动信号的情况下通过第 7 位控制字符来启动。



通过设定第 7 位控制符可以在满足下列情况的前提下启动制动器：

设备状态	故障状态	第 7 位控制符状态	制动功能
激活	无设备故障 / 无通讯超时	“0”	制动器由 DRC 变频器控制
激活	无设备故障 / 无通讯超时	“1”	制动器由 DRC 变频器控制
无启动	无设备故障 / 无通讯超时	“0”	制动器由 DRC 变频器控制
控制器禁止或 STO	无设备故障 / 无通讯超时	“1”	制动器设为手动
无启动	设备故障 / 通讯超时	“1” 或 “0”	制动器关闭



提示

详细信息请参阅应用的控制文件。

LED 指示灯

若制动器设为手动操作，则 DRIVE-LED（驱动器指示灯）开始定时闪烁。



9.3.4 本地操作功能说明 (仅针对选配插件件)

通过 DIP 开关 S2/3 = ON 启动本地操作。注意章节“本地操作”。

如果参数 8893.0 被设置为“_1 = 开”且将 DI04 和 DIP 开关 S2/3 = “开”启动本地操作，可以在满足下列条件的前提下设置 DI03 的信号进行制动：

端子状态				设备状态	故障状态	制动功能
DI01 R ↻	DI02 L ↻	DI03 f1/f2	DI04 自动 模式 / 本地模式			
“1” “0”	“0” “1”	“0”	“1”	激活	无 设备故障	制动器由 DRC 变频器控制，设定值 f1
“1” “0”	“0” “1”	“1”	“1”	激活	无 设备故障	制动器由 DRC 变频器控制，设定值 f2
“1” “0”	“1” “0”	“0”	“1”	未开启	无 设备故障	制动器由 DRC 变频器控制
“1” “0”	“0” “0”	“0”	“1”	未开启	无 设备故障	制动器关闭
“1” “0”	“1” “0”	“1”	“1”	未开启	无 设备故障	制动器由 DRC 变频器控制
“0” “0”	“0” “0”	“1”	“1”	控制器禁止或 STO	无设备故障	制动器设为手动
所有状态			“1”	故障	设备故障	制动器关闭

设定值选择

在二进制控制模式下，设定值的选择视端子 f1/f2 的状态而定：

开启状态	DI03	激活的设定值
激活	f1/f2 = “0”	设定值 n_f1 有效（参数 10096.35，出厂设置：1500 min ⁻¹ ）
激活	f1/f2 = “1”	设定值 n_f2 有效（参数 10096.36，出厂设置：200 min ⁻¹ ）

LED 指示灯

若制动器设为手动操作，则 DRIVE-LED（驱动器指示灯）开始定时闪烁。

⚠ 警告！

驱动装置意外起运会引起伤害。

重伤或死亡。

- 在关闭本地操作模式前可以启动“STO”以避免驱动装置意外启动。
- 根据应用情况的不同，请采用相应的额外安全预防措施，以避免人员受伤和机器损坏。





10 维护



注意！

对于 DRC 驱动装置的不当操作可能造成损失。

可能出现财物损失！

- 注意，只能由具备资质的专业人员才能对 SEW-EURODRIVE 的驱动装置进行维修作业。
- 请与 SEW-EURODRIVE 公司售后服务部联系。

10.1 机械 DRC 驱动装置故障

10.1.1 DRC 电机故障

故障	可能的原因	解决办法
电机过热，故障停机。	过载	测定功率，必要时请使用规格更大的电机或减小负载并检查运行记录
	环境温度太高	注意允许温度范围
	散热不充分	清洁驱动装置
电机运行有噪音	轴承损坏	<ul style="list-style-type: none"> • 与 SEW-EURODRIVE 售后服务部联系 • 更换电机
	旋转部件的振动	查找原因，需要时排除不平衡差度

10.1.2 制动器故障

故障	可能的原因	解决办法
制动器没打开	电子设备盖损坏	<ul style="list-style-type: none"> • 与 SEW-EURODRIVE 售后服务部联系 • 更换电子设备盖
	超出最大允许制动间隙，因为制动套已磨损	<ul style="list-style-type: none"> • 请与 SEW-EURODRIVE 公司联系 • 由 SEW-EURODRIVE 售后服务部或经 SEW-EURODRIVE 培训的专业人员安排更换制动片
	制动器损坏	<ul style="list-style-type: none"> • 请与 SEW-EURODRIVE 公司联系 • 由 SEW-EURODRIVE 售后服务部或经 SEW-EURODRIVE 培训的专业人员安排更换制动器
电机无法制动	制动片已磨损	<ul style="list-style-type: none"> • 请与 SEW-EURODRIVE 公司联系 • 由 SEW-EURODRIVE 售后服务部或经 SEW-EURODRIVE 培训的专业人员安排更换制动片
	制动力矩错误	<ul style="list-style-type: none"> • 请与 SEW-EURODRIVE 公司联系 • 由 SEW-EURODRIVE 售后服务部或经 SEW-EURODRIVE 培训的专业人员调整制动力矩




10.2 故障信息评估

10.2.1 MOVITOOLS® MotionStudio

以下部分举例说明通过 MOVITOOLS® Motion Studio 对故障信息的评估：

1. 在 MOVITOOLS® Motion Studio 中打开 DRC 参数目录（功率部件），务请注意“MOVITOOLS® MotionStudio 运行”章节。
2. 在参数目录中选择以下帐户（比如在此对于故障存储器 t-0）：
 - 功率部件\显示值\故障存储器 0 ~ 4 / 故障存储器 t-0 [2]
3. 故障信息可以在故障状态 [1] 选区内进行读取：



9007201707614859

- [1] 故障信息选区
[2] 功率部件\显示值\故障存储器 0 ~ 4 / 故障存储器 t-0



10.3 切断响应

有 4 种切断响应与故障有关；在发生故障时变频器保持在阻断状态：

10.3.1 输出端禁止（立即切断）

设备无法延迟传动；发生故障时输出端产生高阻抗。制动传动立即启动。

10.3.2 停机

驱动装置沿设置的停止斜坡 t_{13} 制动。达到停机转速时，设备开始制动。输出级随之达到高阻抗。

10.3.3 紧急停止

驱动装置沿紧急停止斜坡 t_{14} 制动。达到停机转速时，设备开始制动。输出级随之达到高阻抗。

10.3.4 标准停止

驱动装置通过设置的运行性斜坡减速。达到停机转速时，设备开始制动。输出级随之达到高阻抗。

10.4 故障信息清除复位

故障信息可以通过以下方法进行确认：

- 关闭和重开电源
- 通过控制系统 / PLC：发送“复位指令”



⚠ 警告！

清除故障源或进行重新设置后，驱动装置可能会自动重新运行。

重伤或死亡。


- 防止意外启动，如由于启动 STO。




10.5 状态与操作显示说明

10.5.1 LED 指示灯

下图显示 DRC-LED 指示灯：



[A] 带应用槽规格
[B] 无应用槽规格



9007201629459595

[1] LED 指示灯 NET
[2] LED 指示灯 RUN
[3] "DRIVE" 状态 LED 指示灯

10.5.2 LED 指示灯 "NET"

LED 指示灯在这个设备结构中没有功能。



10.5.3 LED 指示灯 “RUN”

RUN-LED			
LED 颜色	LED 状态	运行状态	说明
无	熄灭	未准备就绪	无电源电压 → 检查电源线和电源电压是否中断。
黄色	有规律的闪烁	未准备就绪	初始化阶段
绿色	有规律的闪烁	未准备就绪	功率部件正在加载或固件更新在进行中
绿色	长亮	准备就绪	系统准备就绪
黄色	长亮	准备就绪，但设备被锁闭	信号“STO”被识别，安全断路 → 检查 STO 端子电压
绿色 / 黄色	颜色交替	准备就绪，但超时	周期数据更换通讯故障（故障 47 或 67） → DRC 变频器和控制系统之间的系统总线 /SNI 连接缺失。检查和建立连接，特别是端子电阻。 → EMC 作用。检查数据线屏蔽，必要时加以改进。 → 大于设定的时间（超时）的单个报文间的协议时间。减小电报周期。
红色	长亮	故障	可能出现的故障： <ul style="list-style-type: none"> • CPU 故障 (17, 37) • NV 存储故障 (25) • 参数复制故障 (97) • 故障 IPOS (10) • 引导同步故障 (40, 41) • 故障 安全 (119) → 通过 Drive LED 指示灯进行详细诊断。

10.5.4 状态 LED 指示灯 “DRIVE”

Drive LED 指示灯			
LED 颜色	LED 状态	运行状态	说明
无	熄灭	未准备就绪	无电源电压
黄色	有规律的闪烁	未准备就绪	初始化阶段或电源电压不正常。
黄色	定时快速闪烁	准备就绪	结合机电驱动装置 MOVIGEAR®: 无驱动装置开启启动关闭 DynaStop® 结合电机 DRC: 制动器释放，驱动装置使能未激活
黄色	长亮	准备就绪，但设备被锁闭	电源电压正常，输出级阻断
黄色	闪烁 2 次后暂停	准备就绪，但手动操作模式状态 / 无设备开启本地操作	电源电压正常
绿色 / 黄色	颜色交替	准备就绪，但超时	周期性数据交换通信受到干扰。(故障 43, 46 或 47)
绿色	长亮	设备使能	电机在运行
绿色	有规律的快闪	电流极限激活	驱动装置处于电流极限
绿色	有规律的闪烁	准备就绪	电源电压正常，但没有使能信号。输出级供电。
绿色 / 红色	颜色交替	准备就绪	所显示故障等待。输出级供电。
黄色 / 红色	颜色交替	准备就绪	所显示故障等待。输出级阻断。
红色	长亮	故障 40	引导同步故障
		故障 41	监视器可选件故障
		故障 116	超时 MOVI-PLC®
		故障 119	故障 安全



Drive LED 指示灯			
LED 颜色	LED 状态	运行状态	说明
红色	慢闪	故障 08	故障转速监控
		故障 26	外部端口故障
		故障 30	故障紧急停止超时
		故障 15	编码器故障
		故障 16	调试错误
		故障 45	初始化故障 电机 - 变频器配置错误
		故障 50	内部电源电压太低
		故障 17、18、37、53	CPU 故障
		故障 25	NV 存储故障
		故障 27、29	故障限位开关误
		故障 39	故障“参考运行”
		故障 42	定位位置偏差
		故障 94	检验总数故障
		故障 97	参数复制故障
		故障 10、32、77	IPOS 故障
		故障 123	故障 定位中断
红色	两闪一停	故障 07	直流侧电压过高
红色	三闪一停	故障 01	输出级过电流
		故障 11	散热片或电子产品超温
红色	四闪一停	故障 31	温度传感器被触发
		故障 44	Ixt 负载预警 /UL 监控
		故障 52	机器控制故障
红色	五闪一停	故障 89	仅针对 DRC 电机： 制动器超温
红色	六闪一停	故障 06	电源相位故障



10.6 故障表

故障编号	说明	开关响应	原因 / 解决方法
故障 01	输出级过电流	输出级阻断 / 锁定	变频器输出端短路。 → 检查变频器输出端和电机之间的连接及电机绕组是否短路。 关机或故障复位来清除故障。
故障 06	电源相位故障	可设置参数	检查电源进线是否有相位故障。 关机或故障复位来清除故障。
故障 07	直流侧电压过高	输出端禁止 / 等待中	<ul style="list-style-type: none"> 斜坡时间太短 → 延长斜坡时间 错误的制动电阻接线端 → 检查制动电阻连接，必要时予以纠正 不允许的电源输入电压范围 → 检查电源输入电压是否在允许的范围内 关机或故障复位来清除故障。
故障 08	故障转速监控	输出端禁止 / 等待中	转速监控被触发，驱动装置负荷过高。 → 降低驱动装置负荷 → 加大 n 监控延迟时间 → 检查电流限制 / 扭矩限制 → 关闭转速监控 关机或故障复位来清除故障。
故障 10	IPOS 故障	输出级阻断 / 锁定	IPOS 程序出错（比如：无效指令） → 修改程序 关机或故障复位来清除故障。
故障 11	散热片或电子产品超温	紧急停止 / 等待	→ 清洁散热片 → 降低环境温度 → 防止热量积聚 → 降低驱动装置负荷 关机或故障复位来清除故障。
故障 15	编码器故障	输出级阻断 / 锁定	<ul style="list-style-type: none"> 松开编码器插塞连接器 → 检查连接电路板上的编码器接插件 编码器损坏 → 联系 SEW 售后服务
故障 16	调试错误	输出级阻断 / 锁定	编码器无法校准 → 请与 SEW 售后服务部联系
故障 17	CPU 故障	输出级阻断 / 锁定	关机或故障复位来清除故障。 如故障多次出现，请与 SEW 服务部联系。
故障 18	CPU 故障	输出级阻断 / 锁定	关机或故障复位来清除故障。 如故障多次出现，请与 SEW 服务部联系。
故障 25	NV 存储故障	输出级阻断 / 锁定	访问 NV 存储时出现故障 → 恢复出厂状态并重新设定设备参数 如故障重复 / 多次出现，请与 SEW 服务部联系。
故障 26	外部端口故障	可设置参数	在可编程输入端读取外部故障信号 → 排除外部故障 → 关机或故障复位来清除故障。
故障 27	故障“限位开关”	输出级阻断 / 锁定	<ul style="list-style-type: none"> 定位操作模式下限位开关启动 → 检查活动区域 断线 / 两个限位开关都缺损或限位开关发生干涉 → 检查布线
故障 29	故障限位开关 ?	紧急停止 / 等待	<ul style="list-style-type: none"> 定位操作模式下限位开关启动 → 检查活动区域 断线 / 两个限位开关都缺损或限位开关发生干涉 → 检查布线
故障 30	故障紧急停止超时	输出端禁止 / 等待中	<ul style="list-style-type: none"> 紧急停止斜坡太短 → 延长紧急停止斜坡 驱动装置过载 → 检查选型
故障 31	温度传感器被触发	可设置参数	电机热过载或短路 / 温度传感器断线。 → 降低环境温度 → 防止热量积聚 → 降低驱动装置负荷 必须先等待至少一分钟至电机冷却后在进行关机或故障复位来清除故障。 如故障重复 / 多次出现，请与 SEW 服务部联系。



故障编号	说明	开关响应	原因 / 解决方法
故障 32	IPOS 故障	输出级阻断 / 锁定	IPOS 程序出错（比如：无效指令） → 修改程序 关机或故障复位来清除故障。
故障 37	CPU 故障	输出级阻断 / 锁定	关机或故障复位来清除故障。 如故障多次出现，请与 SEW 服务部联系。
故障 39	故障“参考运行”	输出级阻断 / 锁定	参考凸轮缺失或没有接通 → 检查参考凸轮 限位开关接线有错 → 检查限位开关连接 在执行参考运行时改变了参考运行类型 → 检查参考运行类型设置及其所需参数
故障 40	引导同步故障	输出级阻断 / 锁定	指令主板损坏或同指令主板的连接中断。 → 请与 SEW 售后服务部联系
故障 41	监视器可选件故障	输出级阻断 / 锁定	指令主板损坏或同指令主板的连接中断。 → 请与 SEW 售后服务部联系 选件损坏或选件连接中断。 → 检查是否安装选件 → 更换选件
故障 42	定位位置偏差	输出端禁止 / 等待中	<ul style="list-style-type: none"> 加速斜坡过短 → 延长斜坡 位置控制器的 P 占比太小 → 加大 P 占比 随动误差公差值太小 → 增加随动误差公差值 → 检查机械部件是否灵活
故障 43	通过任一界面手动操作超时	可设置参数	<ul style="list-style-type: none"> 设备与电脑的连接中断 → 检查并建立连接。
故障 44	Ixt 负载预警 / UL 监控	输出端禁止 / 等待中	输出级过载 → 降低驱动装置负荷 关机或故障复位来清除故障。
故障 45	初始化故障 电机 - 变频器配置错误	输出级阻断 / 锁定	<ul style="list-style-type: none"> 硬件损坏 → 联系 SEW 售后服务。 电机 - 变频器配置错误？ → 更换电子设备。
故障 46	指令主板和功率部件之间的内部系统总线连接超时	紧急停止 / 等待	<ul style="list-style-type: none"> 请与 SEW 服务部联系。
故障 47	周期性数据交换通信受到干扰	可设置参数	功率部件故障 <ul style="list-style-type: none"> DRC 变频器与控制系统间的系统总线连接故障。检查和建立连接，特别是端子电阻。 EMC 作用。检查数据线屏蔽，必要时加以改进 大于设定的时间（超时）的单个报文间的协议时间。减小电报周期。 指令主板故障 <ul style="list-style-type: none"> 与 AS 接口主站 连接中断 → 检查并建立连接。 AS 接口选件 与指令主板间的连接中断 → 联系 SEW 售后服务部。
故障 50	内部电源电压太低	输出级阻断 / 锁定	<ul style="list-style-type: none"> 硬件损坏 → 联系 SEW 售后服务。
故障 52	机器控制故障	输出级阻断 / 锁定	<ul style="list-style-type: none"> 无编码器操作在转速太低时 → 提高转速 在被控制操作中的负载过高 → 降低驱动装置负荷 关机或故障复位来清除故障。 如故障重复 / 多次出现，请与 SEW 服务部联系。
故障 53	CPU 故障	输出级阻断 / 锁定	关机或故障复位来清除故障。 如故障多次出现，请与 SEW 服务部联系。
故障 77	IPOS 故障	输出级阻断 / 锁定	IPOS 程序出错（比如：无效指令） → 修改程序 关机或故障复位来清除故障。



故障编号	说明	开关响应	原因 / 解决方法
故障 89	仅针对 DRC 电机： 制动器超温	输出级阻断 / 锁定	制动线圈无法充分释放电能。 → 使用制动电阻
			制动电阻规格不对 → 使用更大的制动电阻
故障 94	检验总数故障	输出级阻断 / 锁定	NV 存储损坏。 → 请与 SEW 售后服务部联系
故障 97	参数复制故障	输出级阻断 / 锁定	数据传输错误 → 重复复制过程 → 恢复出厂状态并重新设定设备参数
故障 116	超时 MOVI-PLC®	紧急停止 / 等待	上级控制系统通讯超时
故障 119	故障 安全	输出级阻断 / 锁定	安全硬件损坏 → 请与 SEW 售后服务部联系
故障 123	故障 定位中断	停机 / 等待中	重新执行中断的定位时的目标监控。目标被超越。 → 定位过程持续至结束。



10.7 设备更换



⚠ 警告！

接线盒内的危险电压导致电击。电源断开 10 分钟内还可能存在危险电压。
重伤或死亡。

- 取下电子设备盖板前必须通过一个合适的外部断电装置切断 DRC 驱动装置。
- 防止驱动装置意外通电。
- 防止输出轴转动。
- 再等至少 10 分钟，然后取下电子设备盖板。

10.7.1 更换电子设备盖板

1. 请务必注意安全提示！
2. 卸下螺栓并从接线盒上拆下将电子设备盖板。
3. 对比当前电子设备盖板铭牌上的数据与新电子设备盖板铭牌上的数据。



提示

只能用相同部件号的电子设备盖板进行更换。

4. 根据当前电子设备盖板的操作元件对新电子设备盖板上的所有操作元件（比如：DIP 开关，参阅“调试”章节）进行设置。
5. 将电子设备盖板装到接线盒上，并拧紧螺栓。
6. 接通驱动装置的电源。
7. 检查新电子设备盖板的功能。



10.7.2 更换电机

1. 请务必注意安全提示！
2. 如果要更换驱动装置及电子设备盖板，则必须另外按照“更换电子设备盖板”章节的内容 进行操作。
3. 拆卸电机。拆卸时务必注意“机械安装”章节的内容，并在必要情况下遵守减速器操作手册的要求。
4. 对比当前电机铭牌上的数据与新电机铭牌上的数据。



提示

只能用相同性能的电机进行更换。

5. 装上电机。拆卸时务必注意“机械安装”章节的内容，并在必要情况下遵守减速器操作手册的要求。
6. 根据章节“电气安装”进行安装。
7. 将电子设备盖板装到接线盒上，并拧紧螺栓。
8. 接通驱动装置的电源。
9. 可变参数将被保存在电机中（参见“参数”章节）。因此在更换电机时，必须重新修改参数。
10. 检查新电机功能。

10.8 SEW-EURODRIVE 售后服务部

10.8.1 请将设备送修

如果不能排除故障，请与SEW-EURODRIVE电子设备维修部联系（参阅章节“地址清单”）。为能更有效地为您服务，务请在与 SEW-EURODRIVE 电子服务部联系时给出状态标签编号。

设备送修时，请提供以下信息：

- 序列号（见铭牌）
- 型号描述
- 设备结构
- 应用简述（应用、控制类型等）
- 故障类型
- 伴随情况
- 您的推测
- 故障前的异常情况。



10.9 停机

采取相应措施断开驱动装置电源以关闭 DRC 驱动装置。



⚠ 警告！

电容器放电不完全，导致电击。

重伤或死亡。

- 断开电源后确保至少切断 10 分钟。

10.10 存放

DRC 驱动装置关机或存放时要注意以下几点：

- 若 DRC 驱动装置要长期停用和存放，则必须封住开放的电缆套管并将用保护帽堵住接口。
- 确保设备在仓储时不会受到机械撞击。

注意“技术数据”一章中有关存放温度的规定。

10.11 长期存放

10.11.1 电子部件

长期存放设备时，应每 2 年接通设备电源一次并持续至少 5 分钟。否则，设备的使用寿命会缩短。

忽视保养操作时应采取的措施

变频器内安装了电解质电容器，在无电情况下电容器会老化。如果设备在长期存放后直接与电源接通，老化作用会导致额定电压下电解质电容器损坏。在忽视保养操作的情况下，SEW-EURODRIVE 建议您将电源电压缓慢提升到最大值。这可以通过可调变压器实现，请按如下说明调整输出电压。上述操作结束后，设备可以直接使用，或采取相应的维护措施继续长期存放。

推荐的分级方法：

AC 400/500 V 设备：

- 级别 1：数秒内从 AC 0 V 到 AC 350 V
- 级别 2：AC 350 V 15 分钟
- 级别 3：AC 420 V 15 分钟
- 级别 4：AC 500 V 1 小时

10.12 废物处理

请遵守现有规定：应根据废弃设备的材料特性和相关的规定进行废弃处理，如：

- 废铝
 - 箱体
- 废铁屑：
 - 轴
 - 滚动轴承
- 电子废品（印刷电路板）
- 塑料（箱体）、钢板、铜等。




11 检查和维护

11.1 确定运行时间

11.1.1 MOVITOOLS® MotionStudio 概述

DRC 驱动装置可以读取设备工作的运行时间作为对检查和维护工作的辅助。请按以下步骤执行以确定运行时间：

1. 打开 MOVITOOLS® MotionStudio 中的 DRC 参数目录，同时注意“参数设定和诊断”章节的要求。
2. 在参数目录中选择“DRC 功率部件 / 显示值 / 设备状态” [1]。
3. 您可以在统计数据选区 [2] 中读取运行工作小时：



9007201614909195

- [1] 功率部件 \ 显示值 \ 设备状态
[2] 统计数据选区



11.2 检修和维护周期

11.2.1 电机

下表显示 DRC 检修周期：

时间间隔	应做些什么？	谁允许进行此工作？
每 3000 工时，至少半年一次	检查是否可能因轴承损坏产生运转噪声。	客户方的专业人员
	如果轴承受损：由 SEW-EURODRIVE 售后服务部或经 SEW-EURODRIVE 培训的专业人员更换轴承。	SEW-EURODRIVE 售后服务部 经 SEW-EURODRIVE 培训的专业人员
建议： 每隔 10000 个运行小时 ¹⁾	由 SEW-EURODRIVE 售后服务部或经 SEW-EURODRIVE 培训的专业人员进行电机检查。	SEW-EURODRIVE 售后服务部
		经 SEW-EURODRIVE 培训的专业人员
视具体情况而定（取决于外部影响）	修补或者更换表面涂层 / 防锈涂层	客户方的专业人员

1) 损耗时间受不同因素影响。根据设备制造商的设计资料确定必要的检查和维护周期。

11.2.2 制动器

下表显示 DRC 制动器的检修周期：

作为保持制动器使用：		
时间间隔	应做些什么？	谁允许进行此工作？
2 年一次 ¹⁾	由 SEW-EURODRIVE 售后服务部或经 SEW-EURODRIVE 培训的专业人员进行制动器检查。	SEW-EURODRIVE 售后服务部
		经 SEW-EURODRIVE 培训的专业人员

1) 损耗时间受不同因素影响。根据设备制造商的设计资料确定必要的检查和维护周期。

作为保持制动器在紧急停机情况下进行制动		
时间间隔	应做些什么？	谁允许进行此工作？
至少为每 3000 工作小时，最多不超过 2 年 ¹⁾	由 SEW-EURODRIVE 售后服务部或经 SEW-EURODRIVE 培训的专业人员进行制动器检查。	SEW-EURODRIVE 售后服务部
		经 SEW-EURODRIVE 培训的专业人员
完成下列制动工作 ¹⁾ • BY1C (DRC1): 40 MJ • BY2C (DRC2): 65 MJ	由 SEW-EURODRIVE 售后服务部或经 SEW-EURODRIVE 培训的专业人员更换易损件。	SEW-EURODRIVE 售后服务部
		经 SEW-EURODRIVE 培训的专业人员

1) 损耗时间受不同因素影响。根据设备制造商的设计资料确定必要的检查和维护周期。



11.3 检查、维护作业

11.3.1 检修 / 维护前的准备工作

在开始对 DRC 进行检修和维护作业前要注意下列提示：



⚠ 警告！

升降机构坠落会引起危险。

重伤或死亡。

- 作业前先加固或降低升降机构（坠落危险）



⚠ 警告！

驱动装置意外起动会引起伤害。

接线盒内的危险电压导致电击。电源断开 10 分钟内还可能存在危险电压。

重伤或死亡。

- 取下电子设备盖板前必须通过一个合适的外部断电装置切断 DRC 驱动装置的电源。
- 防止驱动装置意外通电。
- 防止输出轴转动。
- 再等至少 10 分钟，然后取下电子设备盖板。



⚠ 警告！

表面高温，小心烧伤危险。

重伤

- 在触摸前设备必须充分冷却。



注意！

DRC 驱动装置损坏。

可能造成财物损失！

- 注意，只允许 SEW-EURODRIVE 或经 SEW-EURODRIVE 培训的专业人员进行电机及 / 或制动器维护操作。



11.3.2 更换输出轴油封

1. 请务必注意“检修和维护前准备工作”章节中的提示。
2. 从设备上拆下 DRC 驱动装置。
3. **注意：**0°C 以下安装可能损坏油封。
可能造成财物损失。
 - 请在 0°C 以上的环境温度下保存油封。
 - 必要情况下在安装前加热油封。
4. 在更换油封时要注意，根据不同的设计，密封唇与挡尘唇之间必须储存充足的密封脂。
5. 对于双层油封，所加的密封脂为空隙的三分之一。
6. 油封不允许在原来接触轨迹上再次进行安装。
7. 修补或者更换表面涂层 / 防锈涂层。

11.3.3 驱动装置涂层


1. 请务必注意“检修和维护前准备工作”章节中的提示。
2. **注意：**喷漆或补漆时可能对排气阀和油封造成损伤。
可能造成财物损失。
 - 清洁驱动装置表面并确保表面不粘油脂。
 - 喷漆前对透气阀和油封的密封唇用胶布小心覆盖。
 - 喷漆完成后去掉胶条。

11.3.4 清洁驱动装置

请务必注意“检修和维护前准备工作”章节中的提示。
过多的污垢、灰尘或碎屑可能会影响同步电机的功能，极端情况下还会导致停机。
因此，请定期清洁驱动装置，最多不超过一年后，从而尽量保证充分的辐射散热面积。
散热不足会产生不良后果。轴承寿命会由于在不允许的高温环境下（轴承润滑脂会分解）工作而减少。

11.3.5 连接电缆

请务必注意“检修和维护前准备工作”章节中的提示。
对于连接电缆定期检查损坏情况并且在需要的时候进行更换。



12 技术数据和尺寸图


12.1 技术数据

12.1.1 常规技术数据 DRC

DRC 型		DRC1	DRC2
供电电压 允许范围	U 电源	3 x AC 380 V ~ 5% ~ AC 500 V +10%	
电源频率	f 电源	50 Hz ~ 60Hz	
输入电流	I 额定	1.04 A	2.8 A
	I 最大启动	2.6 A	7.0 A
额定输出电流	I _N 电机	AC 1.3 A	AC 3.4 A
端子电流载荷		参见操作手册“电气安装 / 安装规定 / 端子许可电缆截面”章节	
电机功率 S1	P 电机	0.55 kW 0.75 HP	1.5 kW 2.0 HP
电机额定力矩	M _N	2.65 Nm	7.20 Nm
电机最大扭矩	M 最大	6.62 Nm 至 2000 min ⁻¹	18.00 Nm 至 2000 min ⁻¹
电机转动惯量	J 电机 ¹⁾	141.60 kg/mm ²	365.80 kg/mm ²
	J 电机 ²⁾	203.1 kg/mm ²	536.2 kg/mm ²
PWM 频率		4/8 kHz	
外部制动电阻	R 最小	100 Ω	100 Ω
抗干扰性能		EN 61800-3；第 2 环境（工业环境）	
干扰辐射		EN 61800-3 类别 C2 (EN 55011 等级 A 组 2)	
环境温度等级		EN 60721-3-3, 等级 3K3	
存放温度	θ 存放	- 25°C 至 + 70°C (EN 60721-3-3)	
机械强度证明		参照 EN 61800-5-1 标准	
防护等级	IP	标准：根据 EN 60529 的 IP 65 (合上 DRC 箱体并封住电缆穿孔) 选配 ASEPTIC / ASEPTIC ^{plus} 结构 根据 EN 60529 的 IP 66 (合上 DRC 箱体并封住电缆穿孔)	
操作模式		S1, DB (EN 60034-1)	
冷却方式		根据 DIN 41751 和 EN 61800-5-1 的自冷却	
报告功能		用于设备状态提示箱体上的显示元件	
安装高度	h	高度 ≤ 1000 m 没有限制。 在高度 ≥ 1000 m 时受到以下限制： <ul style="list-style-type: none">从 1000 m 至最高 4000 m：<ul style="list-style-type: none">每 100 m I_N 值减小 1%从 2000 m 至最高 4000 m：<ul style="list-style-type: none">每 100 m U_N 值减小 AC 6 V 2000 m 以上过压等级为 2, 过压等级为 3 时需要采取附加措施。过压等级按 DIN VDE 0110-1 执行。	
重量	m ¹⁾	12.40 kg	17.20 kg
	m ²⁾	13.00 kg	18.23 kg
必要的保护措施		设备接地	

1) 无制动器

2) 配制动器



12.1.2 环境温度 DRC

DRC 型		DRC1	DRC2
环境温度	θ 环境	- 25°C 到 + 60°C	
I _N 减低 环境温度		3% I _N 电机 40°C 至 60°C 时，每升高一度	


12.1.3 运行 - 控制 - 输入端

运行控制输入端		
输入端类型	DI01 至 DI04 ¹⁾	PLC 兼容 (EN 61131-2) (数字输入端类型 1) R _i ≈ 3.0 kΩ, I _E ≈ 10 mA, 采样时间 2 ms
输入端数量		4
信号电平		+15 V 至 +30 V “1” = 触点闭合 -3 V 至 +5 V “0” = 触点打开
允许总电流 4 个传感器		400 mA

1) 只和可选接插件连接

12.1.4 内部供电电压 24V_O

非安全开启 STO 的内部供电电压		
供电电压	+24V_O	DC 24 V (根据 EN 61131-2), 防外部电压和短路
	0V24_O	
允许总电流		60 mA
STO-IN 供电所需电流		30 mA



12.1.5 降额因数



提示


本章节针对配应用选件的设备结构。对于无应用选件设备不必注意下列降低率。

相关设备结构

对于 **DRC2** 还需另外注意下图所示的 $I_{N \text{ 电机}}$ 降低趋势：

$I_{N \text{ 电机}}$ 降低趋势

下图显示与电机转速相关的 $I_{N \text{ 电机}}$ 降低趋势：




9007202114032267

- [1] 环境温度 $\leq 35^{\circ}\text{C}$
- [2] 环境温度 $= 40^{\circ}\text{C}$




提示

降低率是以使用 24 V 电源电压（传感器电压，STO 输入端输入电压）的典型运行条件为基础。



12.1.6 系统总线接口技术数据

标准	CAN 2.0 技术规定 A 和 B 部分
波特率	通过 DIP 开关进行设置： 1000, 500 kBaud
ID 范围	3 ~ 775
地址	通过 DIP 开关进行设置： 可编地址驱动装置数量：32
过程数据字数量	固定设置：3 PD
导线长度	取决于波特率，最长为 50 m
设备数量	最多 110 个 CAN 总线设备 (其中最多 32 个 DRC-DSC 总线设备)
接口	根据电气安装第一章
型号	CAN1
类型	MOVILINK®
连接技术	端子
总线终止器	根据“调试”一章
控制设定值源 索引 8461.0 / 8462.0	系统总线 1
超时监控	是，通过参数索引 8602.0 8615.0
过程数据	通过参数索引 8304.0 至 8309.0 配置
主从功能	否
手动操作 (MOVITOOLS®-MotionStudio)	是
IPOS 总线式	5




12.2 应用选件技术数据

12.2.1 应用选件 GIO12B

应用选件 GIO12B	
防护等级	IP66
输入端数量	4
输出端数量	2
连接技术	M12 插接头 (A 编码, 带孔头)
输入端类型	PLC 兼容, 根据 EN 61131-2 (数字输入端类型 3) R_i 大约 8 k Ω , 采样时间 4 ms 信号电平 +11 V 至 +30 V “1” = 触点关闭 -3 V 至 +5 V “0” = 触点打开
输出端类型	PLC 兼容 (EN 61131-2), 抗外来电压和短路
传感器 / 执行开关电源	根据 EN 61131-2 的 DC 24 V, 抗外来电压和短路
允许总电流	250 mA (所有连接的传感器 / 执行开关的总和, 最大单一负荷: 250 mA)
部件号	1 823 801 7

12.2.2 应用选件 GIO13B









应用选件 GIO13B		
二进制输入端 / 二进制输出端		
二进制输入端的数量	4（其中 2 个可以作为主要频率输入端）	
主要频率输入端	主要频率输入端功能占用最多 2 个数字输入端并用于分析频率输入信号，比如：由同步编码器（通道 A/B 或只有通道 A）或一个外部控制器提供。 随后，频率值将转化为数字值以作进一步处理。 输入频率范围：0 至 120 kHz 信号电压：HTL 信号电平	
输入端类型	PLC 兼容，根据 EN 61131-2（数字输入端类型 3） R _i 大约 8 kΩ，采样时间 4 ms 信号电平 +11 V 至 +30 V “1” = 触点关闭 -3 V 至 +5 V “0” = 触点打开	
二进制输出端的数量	1	
输出端类型	带转换触点继电器 U _{max} = DC 30 V I _{min} = DC 100 mA I _{max} = DC 800 mA	
模拟输入端 / 模拟输出端		
模拟输入端的数量	1	
模拟量输入端类型	差动输入端 电压输入端 U _{in} = DC 0 至 +10V 分辨率 10 Bit 内部电阻 R _i > 10 kΩ	电流输入 I _{in} = DC 4 至 20 mA 分辨率 10 Bit 内部电阻 R _i = 250 Ω
模拟输出端的数量	1	
模拟输出端类型	输出特性：4 至 20 mA 最大输出电压：25 V 短路保护 分辨率 10 Bit	
常规技术数据		
防护等级	IP66（仅安装状态）	
连接技术	M12 插接头（A 编码，带孔头）	
传感器 / 执行开关电源	根据 EN 61131-2 的 DC 24 V， 抗外来电压和短路	
允许总电流	140 mA（所有连接的传感器 / 执行开关的总和，最大单一负荷：140 mA）	
部件号	1 822 652 3	




12.3 制动电阻

12.3.1 概览

电机 DRC 配有 2 个制动斩波器。下表显示发电模式下的应用方案：

应用	驱动装置	消耗电能		
		制动器		制动斩波器
极微弱电能	电机 DRC1 / 2 配制动器	<div>制动线圈 </div>	+	无
	电机 DRC1 / 2 无制动器	<div>制动线圈¹⁾ </div>		
微弱电能	电机 DRC1 / 2 配制动器	<div>制动线圈 </div>	+	集成制动电阻 
	电机 DRC1 / 2 无制动器	<div>制动线圈¹⁾ </div>		
中 / 高电能	电机 DRC1 / 2 配制动器	<div>制动线圈 </div>	+	外部制动电阻 
	电机 DRC1 / 2 无制动器	<div>制动线圈¹⁾ </div>		

1) 即便是未配制动器的电机也集成有制动线圈（无制动片架）用来释放电能。





12.3.2 集成制动线圈的 4 象限模式

- 在 4 象限模式下将制动线圈作为制动电阻使用。
- 制动线圈（无制动片架）也集成于未装制动器的电机中。
- 制动电压在设备内部产生，与电网无关。
- 由于应用过程中，集成制动线圈 4 象限模式仅产生微量电能，因此建议使用。
- 如电能载荷无法满足应用，则可以另外采用一个内部或外部的制动电阻。

BY1C (DRC1)


下图显示制动线圈 BY1C (DRC1): 的电能载荷:






BY2C (DRC2)

下图显示制动线圈 BY2C (DRC2): 的电负荷:






12.3.3 集成制动线圈和集成制动电阻的 4 象限模式


- 由于应用过程中，集成制动电阻 4 象限模式仅产生微量电能，因此建议使用。
- 电阻本身（可逆）可以跳至高值电阻并停止能源消耗来防止电能过载。变频器将因过压故障停机。
- 如电能载荷无法满足应用，则可以采用一个外部的制动电阻。

制动电阻 BY1C 与
集成制动电阻 BW1
(DRC1)

10 s 制动斜率的电能负载


下图显示制动线圈 BY1C 与集成式制动电阻 BW1 在 10 s 制动斜率过程中的电能负载：





4 s 制动斜率的电能负载

下图显示制动线圈 BY1C 与集成式制动电阻 BW1 在 4 s 制动斜率过程中的电能负载：




4860850571

c/h 每小时接通次数


0.2 s 制动斜率的电能负载

下图显示制动线圈 BY1C 与集成式制动电阻 BW1 在 0.2 s 制动斜率过程中的电能负载：



4860844811


c/h 每小时接通次数



制动电阻 BY2C 与
集成制动电阻 BW2
(DRC2)


10 s 制动斜率的电能负载


下图显示制动线圈 BY2C 与集成式制动电阻 BW2 在 10 s 制动斜率过程中的电能负载：



4 s 制动斜率的电能负载


下图显示制动线圈 BY2C 与集成式制动电阻 BW2 在 4 s 制动斜率过程中的电能负载：






0.2 s 制动斜率的电能负载

下图显示制动线圈 BY2C 与集成式制动电阻 BW2 在 0.2 s 制动斜率过程中的电能负载：






12.3.4 集成制动线圈和外部制动电阻的 4 象限模式


由于应用过程中，外部制动电阻 4 象限模式将产生高电能，因此建议使用。
下表显示可供 DRC1/DRC2 选择的制动电阻。

BW...-.../K-1.5




	BW100-005/K-1.5	BW150-003/K-1.5
部件号	0 828 286 2	0 828 2927
功能	疏导再生能量	
防护等级	IP65	IP65
电阻	100 Ω	150 Ω
功率 (S1 时， 100% 接通时间)	200 W	100 W
尺寸宽 x 高 x 深	252 x 15 x 80 mm	146 x 15 x 80 mm
导线长度	1.5 m	1.5 m

BW...-...-T




	BW150-006-T	BW100-009-T
部件号	1 796 956 5	1 796 957 3
功能	疏导再生能量	
防护等级	IP66	IP66
电阻	150 Ω	100 Ω
功率 (S1 时， 100% 接通时间)	600 W	900 W
尺寸宽 x 高 x 深	285 x 75 x 174 mm	435 x 75 x 174 mm
最大允许导线长度	15 m	15 m



12.3.5 技术数据 BW100-005/K-1.5 与 BW150-003/K-1.5

功率图
BW100-005/K-1.5,
BW150-003/K-1.5

下图显示制动电阻 BW100-005/K-1.5, BW150-003/K-1.5 的功率图：




4850138507


[1] 功率 (kW)
[2] 接通时间 ED in %

尺寸图
BW150-003/K-1.5

下图显示外置制动电阻的尺寸 BW150-003/K-1.5:




4850134027




尺寸图

BW100-005/K-1.5

下图显示外置制动电阻的尺寸 BW100-005/K-1.5:



4850166795




12.3.6 技术数据 BW100-009-T 和 BW150-006-T

功率图

BW150-006-T 和
BW100-009-T

下图显示制动电阻 BW150-006-T 和 BW100-009-T 的功率图：



4850239499

[1] 功率 (kW)


[2] 接通时间 ED in%

ED = 制动电阻的接通时间，以循环时间 TD = 120 s 为基础


尺寸图

BW150-006-T

下图显示外置制动电阻的尺寸 BW150-006-T：





4850243339



尺寸图
BW100-009-T

下图显示外置制动电阻的尺寸 BW100-009-T:





12.4 制动器技术数据

12.4.1 制动功、制动力矩

型号	制动功 每次 紧急制动 [kJ]	最高紧急制动次数	制动功达 维护 [MJ]	制动力矩 [Nm]
BY1C	5	10 / h	40	7
	5	10 / h	40	2.5
BY2C	15	10 / h	65	14
	15	10 / h	65	7

注意！



DRC 驱动装置损坏。

可能造成财物损失！


- 注意，只能由 SEW-EURODRIVE 售后服务部或经 SEW-EURODRIVE 培训的专业人员才能对制动器进行维护 / 检修或制动力矩修改。

12.4.2 响应和应用时间

型号	制动力矩 [Nm]	t ₁ [ms]	t ₂ [ms]
BY1C	2.5	100	400
	7		200
BY2C	7	100	250
	14		200

t₁ 响应时间

t₂ 启动时间



12.5 ASEPTIC / ASEPTIC^{plus} 结构

12.5.1 表面防护

有关 ASEPTIC 结构 OS2 ~ OS4 或 ASEPTIC^{plus} 结构 OS4 的特性，用户可以参见“表面保护”章节。

12.5.2 清洁

决不可将清洁剂和消毒剂混合在一起！
酸和氯碱决不可混合，否则会产生有毒的氯气。
务请遵守清洁剂生产商相关的安全提示。

12.5.3 密封材料

清洁剂耐抗性

必须检测 DRC 使用的密封材料与清洁剂是否兼容。
ECOLAB® 公司通过测试证明了密封材料对以下清洁剂的耐抗性：

碱性与含氯碱性泡沫清洁剂		
名称	使用浓度	使用温度
P3-topax 12	5%	40°C


酸性泡沫清洁剂		
名称	使用浓度	使用温度
P3-topax 56	5%	40°C
P3-topax 58	5%	40°C

TFC 专用清洁剂		
名称	使用浓度	使用温度
P3-topactive 200	4%	40°C
P3-topactive 500	4%	40°C

消毒剂		
名称	使用浓度	使用温度
P3-topax 990	5%	23°C

DI 水	无	40°C
------	---	------

产品规格：	
P3-topax 19	碱性泡沫清洁剂
P3-topax 56	酸性泡沫清洁剂（磷酸基）
P3-topax 58	酸性泡沫清洁剂（有机酸基）
P3-topactive 200	碱性清洁剂（运行过程中用于清洁 TFC）
P3-topactive 500	酸性清洁剂（运行过程中用于清洁 TFC）
P3-topax 990	碱性泡沫消毒剂（烷基胺醋酸盐）
DI 水	去离子水



12.6 表面防护

12.6.1 概述






SEW-EURODRIVE 对于在特殊环境条件下运行的 DRC 驱动装置提供以下可选保护措施。

- 表面保护 OS

另外还可以提供针对减速器 / 电机的保护措施作为补充，参见“DRC 减速电机”产品目录。


12.6.2 表面防护

还可以选用 OS1 至 OS4 来代替 DRC 驱动装置的标准表面保护措施。此外，还可以执行特殊措施 Z。特殊措施 Z 表示，喷涂前向凹槽内喷入橡胶。

表面防护	环境条件	应用举例
标准	 适用于在室内和封闭场地中性气体环境下工作的机器和设备。 类似腐蚀性类别： ¹⁾ <ul style="list-style-type: none">• C1（可忽略）	<ul style="list-style-type: none">• 汽车制造业内的机器和设备• 物流领域内的传送设备• 机场传送设备
OS1	 适用于会出现冷凝的环境条件和湿度或污染程度较低的大气环境，例如：在露天搭棚或罩盖下使用机器。 类似腐蚀性类别： <ul style="list-style-type: none">• C2（轻微）	<ul style="list-style-type: none">• 锯木厂内的设备• 车间大门• 混合和搅拌车间
OS2	 适用于湿度较高或中等污染的大气环境，例如：直接在露天下使用机器。 类似腐蚀性类别： <ul style="list-style-type: none">• C3（中度）	<ul style="list-style-type: none">• 索道和敞开式缆车• 砂砾厂
OS3	 适用于湿度很高且偶尔会出现严重的气体 and 化学性污染的环境条件。偶尔用含酸或碱的液体进行湿清洗。也可用于受中等盐侵蚀的海滨地区。 类似腐蚀性类别： <ul style="list-style-type: none">• C4（严重）	<ul style="list-style-type: none">• 污水处理厂• 港口起重设备• 采矿使用
OS4	 适用于经常会出现高湿度及严重的气体 and 化学性污染的环境条件。定期用含酸或碱的液体进行清洗，也可采用化学性清洁剂。 根据腐蚀类别： ²⁾ <ul style="list-style-type: none">• C5-1（超强）	<ul style="list-style-type: none">• 酿酒厂内的驱动装置• 饮料厂内的湿处理区• 食品厂内的传输带

1) 符合标准 DIN EN ISO 12944-2

2) 按照 DIN EN ISO 12944-2 环境条件分类



12.6.3 OS4 涂漆对清洁剂的耐抗性

SEW-EURODRIVE 将通过独立检测对 OS4 底漆和面漆与清洁剂和消毒剂（知名厂家生产）的耐抗性进行检测和认证。


使用推荐清洁剂和消毒剂时务必要遵守规定的清洁周期、温度和计划，以尽最大可能提高 ASEPTIC 减速电机的寿命和性能。

测试循环必须先满足下列先决条件：

- 通过测试循环（1500 转）可以模拟出针对 5 年具体生产相关应用提示进行的日常清洁
- 恢复 7 日后进行评估
- 根据 DIN EN ISO 4628-1 标准对装饰修补（颜色、光泽度）进行评估并对保护性能进行改变
- 喷涂系统 OS4，基材钢或铝
- 清洁剂 Henkel-ECOLAB®

清洁剂	产品说明	主要成分	浓度	负载周期	检测温度	装饰修改 ¹⁾	保护性能改变 ¹⁾
P3-topax 19	碱性泡沫清洁剂	碱液、表面活性剂、络合物形成剂	3%	20 min	60°C	1	0
P3-topax 56	酸性泡沫清洁剂	酸液、表面活性剂、抑制剂	3%	20 min	60°C	4	0
P3-topax 58	酸性泡沫清洁剂（有机酸基）	表面活性剂、有机酸	5%	20 min	60°C	0	0
P3-topax 66	活性氯基碱性泡沫清洁和消毒液	碱液、活性氯、表面活性剂	5%	20 min	60°C	2	0
P3-topax 68	带活性氯的碱性泡沫清洁剂（适用铝材）	碱液、活性氯、表面活性剂	5%	20 min	60°C	1	0
P3-topax 99	碱性泡沫消毒剂	基本成分 盐、有机酸	2%	20 min	60°C	3	0
P3-topactive 200	作为 TFC 用于操作净化的碱性清洁剂	碱液、表面活性剂、络合物形成剂	4%	20 min	60°C	1	0
P3-topactive 500	作为 TFC 用于操作净化的酸性清洁剂	无机酸、表面活性剂	3%	20 min	60°C	4	0
P3-oxonia	封闭系统消毒剂	基本成分 过氧化氢	1%	30 min	60°C	1	0
P3-oxonia active	封闭系统消毒剂	基本成分 过氧化氢、过氧乙酸	3%	10 min	20°C	0	0
P3-topactive DES	泡沫及 TFC 功能性消毒剂	基本成分 过氧乙酸、表面活性剂	3%	30 min	20°C	0	0
P3-oxysan ZS	封闭系统消毒剂	基本成分 过氧化合物	1%	30 min	20°C	0	0




1) 评估 0 = 无需修补 bis 5 = 严重修补







12.7 电缆接头


下表显示可从 SEW-EURODRIVE 获得的可选电缆接头：

12.7.1 电缆密封套 / 螺塞

电缆接头类型	图片	数量	规格	部件号
螺塞 外六角 (不锈钢制成)		10 个	M16 x 1.5	1 824 734 2
		10 个	M25 x 1.5	1 824 735 0
EMC 电缆密封套 (黄铜镀镍)		10 个	M16 x 1.5	1 820 478 3
		10 个	M25 x 1.5	1 820 480 5
EMC 电缆密封套 (不锈钢制成)		10 个	M16 x 1.5	1 821 636 6
		10 个	M25 x 1.5	1 821 638 2

12.7.2 插接头 / 压力补偿

电缆接头类型	图片	数量	规格	部件号
M23 密封接头 (塑料制)		10 个	M23 x 1.5	1 823 733 9
M12 密封接头 (不锈钢制成)		10 个	M12 x 1.0	1 820 279 9
M12 密封接头 (不锈钢制成)		10 个	M12 x 1.0	1 820 227 6
压力补偿电缆接头		1 个	M16 x 1.5	1 820 409 0



12.8 连接电缆

12.8.1 说明中建议的 CAN 连接电缆

在使用单独的 CAN 连接电缆时，SEW-EURODRIVE 推荐使用电缆类型 “Belden 9841/ LOW-Capacitance-Computer-Cable for EIA”。

说明

24 AWG 标准 TC 导线，用聚乙烯进行绝缘，双股绞合，用 Beldfoil® 进行屏蔽（100%）+ TC 编织物（90% 屏蔽），24 AWG 标准 TC 加蔽线，PVC 外套。

（总的）物理特性

导线：AWG			
线芯对	AWG	捻股	导电材料
1	24	7x32	TC – 镀锡铜


（总的）机械特性

（总的）机械特性	
工作温度	-30°C 到 + 80°C
UL 额定温度	80°C
未加工的电缆重量	36 lbs/1000 ft.
所推荐的最大拉应力	72.3 lbs.
最小的短轴弯曲半径	2.5 英寸

（总的）适用的技术规范和按照管理规定 适用标准	
NEC/(UL) 技术规定	CM
CEC/C(UL) 技术规定	CM
AWM 技术规定	UL Style 2919 (30 V 80°)
EU CE 标志 (是 / 否)	是
EU RoHS 认证 (是 / 否)	是
EU RoHS 认证时间 (年 / 月 / 日)	01/01/2004
Plenum / 非 Plenum: Plenum (是 / 否)	否
Plenum 编号	82841, 89841


（总的）电气特性

（总的）电气特性	
特征性的额定阻抗 阻抗 (Ohm)	120
导线的额定功率 / 导线 电容 (pF/ft)	12.8
导线的额定功率 / 其它导线和屏蔽 电容 (pF/ft)	23.0
额定传输速度 VP (%)	66
额定延迟时间 延迟 (ns/ft)	1.6
导线的直流电和额定电阻 20°C 时的直流电阻 (Ohm/1000 ft)	24.0
外屏蔽的直流电和额定电阻 20°C 时的直流电阻 (Ohm/1000 ft)	3.4
额定减震 减震 (dB/100ft)	0.6 (1 MHz 时)
最高工作电压 – UL 电压	300 V RMS 20 V RMS (UL AWM Style 2919)
所推荐的最大电流强度 电流强度	25°C 时每个导线的电流强度为 2.1 A




12.8.2 说明建议的混合电缆

对于 DRC-DSC 驱动装置与控制器的连接，SEW-EURODRIVE 建议采用下列混合电缆。
下图显示为混合电缆的结构：




2389090443

	型号：LEONI Elocab EHRK 016281	型号：LEONI Elocab EHRK 018473
[1]	4 线芯 2.5 mm ² 导线 (141 x 0.15 mm) 铜裸露 绝缘 TPE 颜色 黑色，印有编号 1 ~ 3 1 x 黄色 / 绿色	4 线芯 4.0 mm ² 导线 (228 x 0.15 mm) 铜裸露 绝缘 TPE 颜色 黑色，印有编号 1 ~ 3 1 x 黄色 / 绿色
[2]	填料	
[3]	1 对线芯 0.25 mm ² 导线 (19 x 0.13 mm) 铜裸露 绝缘 PE 颜色 白色 / 蓝色	
	箔屏蔽 铝包一边朝向编织屏蔽 可选 视觉覆盖 100%	
	加蔽线 0.25 mm ² 导线 (19 x 0.13 mm) 铜裸露	
	屏蔽 编织 导线 (0.10 mm) 镀锡铜	
	包皮 TPE 颜色 紫色	
[4]	绕阻	
[5]	屏蔽 编织 导线 (0.161 mm) 镀锡铜 可选 视觉覆盖最低 85%	
[6]	电缆外套 聚氨酯，阻燃，无卤素 颜色 黑色	




混合电缆技术数据 下表显示了混合电缆的技术数据：

特性	型号：LEONI Elocab EHRK 016281	型号：LEONI Elocab EHRK 018473
UL 特性	UL-Style 20234 80°C 1000 V c  认证 80°C 600 V	
工作电压	1000 V	
线芯 / 线芯检查电压	DC 4700 V	
线芯 / 屏蔽检查电压	DC 3110 V	
屏蔽检查电压 位置 [3]	DC 3000 V (放电检验)	
工作温度	-30°C 到 +80°C (固定安装)	
电缆重量	标准 291 g/m	标准 333 g/m
波阻抗 位置 [3]	120 Ω .. ± 10%	
减震 位置 [3]	标准 1 MHz 时为 1.8 dB / 100 m 标准 10 MHz 时为 5.6 dB / 100 m	
运行时间 位置 [3]	标准 5 ns / m	
弯曲半径	在敷线时弯曲一次； 2 x 电缆直径	


12.9 尺寸图

12.9.1 DRC1 及 IEC 法兰 ¹⁾





4791750667

12.9.2 DRC2 及 IEC 法兰 ¹⁾




4791754507

1) 减速电机尺寸图参见“DRC 减速电机”产品目录



 12.9.3 配法兰和应用选件的 DRC1¹⁾


4791756427

 12.9.4 配法兰和应用选件的 DRC2¹⁾


4791752587

1) 减速电机尺寸图参见“DRC 减速电机”产品目录




12.9.5 插接头



提示


- 下图举例显示可能接插件配置的可选接插件的附加尺寸。
- 更多信息，请参见“电气安装 / 接插件位置”一章。



- 1) 接插件结构“直线型”
2) 接插件结构直角型

图释

[1]	X4104: CAN 总线 – (系统总线) – 输入端
[2]	X4103: CAN 总线 – (系统总线) – 输出端
[3]	压力补偿接头结合选配潮湿区域结构 (MOVIGEAR®)/ASEPTIC 结构 (DRC)。
[4]	X1203_2: AC 400 V 接头 / X1231: AC 400 V 输出端和 CAN 总线
[5]	X1203_1: AC 400 V 接头 / X2324: AC 400 V 输入端和 CAN 总线
[6]	X5502: STO – IN
[7]	X5503: STO – OUT
[8]	X5131: 数字输入 / 输出




12.9.6 插接头含对接插口



提示


- 下图显示与 SEW-EURODRIVE 预制电缆配套的选配插接头及配合对接插口的其他尺寸 / 弯曲半径。
- 更多信息，请参见“电气安装 / 接插件位置”一章。



4784355595

- [1] 接插件结构“直线型”
 [2] 接插件结构“直角型”

SEW



declares under sole responsibility that the following products

possibly in connection with
gear units of the series

R..; RES
F..
K..; KES
W..
S..
H..

Machinery Directive	2006/42/EC	1)
Low Voltage Directive	2006/95/EC	
EMC Directive	2004/108/EC	4)
Applied harmonized standards	EN ISO 13849-1:2008 EN 61800-5-1:2007 EN 61800-3:2004	5)

- 1) The products are intended for installation in machines. Startup is prohibited until it has been established that the machinery into which these products are to be incorporated complies with the provisions of the aforementioned Machinery Directive.
- 4) According to the EMC Directive, the listed products are not independently operable products. EMC assessment is only possible after these products have been integrated in an overall system. The assessment was verified for a typical system constellation, but not for the individual product.
- 5) All safety-relevant requirements of the product-specific documentation (operating instructions, manual, etc.) must be met over the entire product life cycle.

Feb

Place	Date	Johann Soder Managing Director Technology	a) b)
-------	------	--	-------

- 4994325003



14 联系地址一览表

德国			
总部 制造厂 销售	布鲁赫扎尔	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal 邮箱 地址 Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 http://www.sew-eurodrive.de sew@sew-eurodrive.de
制造厂 / 工业变速机	布鲁赫扎尔	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Christian-Pähr-Str.10 D-76646 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-2970
服务中心	Mechanics / Mechatronics	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D-76676 Graben-Neudorf	Tel. +49 7251 75-1710 Fax +49 7251 75-1711 sc-mitte@sew-eurodrive.de
	电子产品	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-1780 Fax +49 7251 75-1769 sc-elektronik@sew-eurodrive.de
Drive Technology Center	北部	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße 40-42 D-30823 Garbsen (汉诺威附近)	Tel. +49 5137 8798-30 Fax +49 5137 8798-55 sc-nord@sew-eurodrive.de
	东部	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dankritzer Weg 1 D-08393 Meerane (茨维考附近)	Tel. +49 3764 7606-0 Fax +49 3764 7606-30 sc-ost@sew-eurodrive.de
	南部	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D-85551 Kirchheim (慕尼黑附近)	Tel. +49 89 909552-10 Fax +49 89 909552-50 sc-sued@sew-eurodrive.de
	西部	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D-40764 Langenfeld (杜塞尔多夫附近)	Tel. +49 2173 8507-30 Fax +49 2173 8507-55 sc-west@sew-eurodrive.de
	24 小时服务热线电话		+49 800 SEWHELP +49 800 7394357
	欢迎来函索取设在德国的其它维修站联系地址。		
中国			
制造厂 装配厂 销售 服务	天津	SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin 300457	Tel. +86 22 25322612 Fax +86 22 25323273 info@sew-eurodrive.cn http://www.sew-eurodrive.cn
装配厂 销售 服务	苏州	SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, 215021	Tel. +86 512 62581781 Fax +86 512 62581783 suzhou@sew-eurodrive.cn
	广州	SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd. No. 9, JunDa Road East Section of GETDD Guangzhou 510530	Tel. +86 20 82267890 Fax +86 20 82267922 guangzhou@sew-eurodrive.cn
	沈阳	SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road Shenyang Economic Technological Development Area Shenyang, 110141	Tel. +86 24 25382538 Fax +86 24 25382580 shenyang@sew-eurodrive.cn
	武汉	SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA 430056 Wuhan	Tel. +86 27 84478388 Fax +86 27 84478389 wuhan@sew-eurodrive.cn
	西安	SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd. No. 12 Jinye 2nd Road Xi'An High-Technology Industrial Development Zone Xi'An 710065	Tel. +86 29 68686262 Fax +86 29 68686311 xian@sew-eurodrive.cn
欢迎 来函索取设在中国的其它维修站联系地址。			



阿尔及利亚			
销售	阿尔及尔	REDUCOM Sarl 16, rue des Frères Zaghroune Bellevue 16200 El Harrach Alger	Tel. +213 21 8214-91 Fax +213 21 8222-84 info@reducom-dz.com http://www.reducom-dz.com
阿根廷			
装配厂 销售	布宜諾斯艾利斯	SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Ruta Panamericana Km 37.5, Lote 35 (B1619IEA) Centro Industrial Garín Prov. de Buenos Aires	Tel. +54 3327 4572-84 Fax +54 3327 4572-21 sewar@sew-eurodrive.com.ar http://www.sew-eurodrive.com.ar
阿拉伯联合酋长国			
销售 服务	夏爾迦酋長國	Copam Middle East (FZC) Sharjah Airport International Free Zone P.O. Box 120709 Sharjah	Tel. +971 6 5578-488 Fax +971 6 5578-499 copam_me@eim.ae
埃及			
销售 服务	开罗	Copam Egypt for Engineering & Agencies 33 El Hegaz ST, Heliopolis, Cairo	Tel. +20 2 22566-299 +1 23143088 Fax +20 2 22594-757 http://www.copam-egypt.com/ copam@datum.com.eg
爱尔兰			
销售 服务	都柏林	Alpert Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11	Tel. +353 1 830-6277 Fax +353 1 830-6458 info@alperton.ie http://www.alperton.ie
爱沙尼亚			
销售	塔林	ALAS-KUUL AS Reti tee 4 EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa	Tel. +372 6593230 Fax +372 6593231 veiko.soots@alas-kuul.ee
奥地利			
装配厂 销售 服务	维也纳	SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien	Tel. +43 1 617 55 00-0 Fax +43 1 617 55 00-30 http://www.sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at
澳大利亚			
装配厂 销售 服务	墨尔本	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043	Tel. +61 3 9933-1000 Fax +61 3 9933-1003 http://www.sew-eurodrive.com.au enquires@sew-eurodrive.com.au
	悉尼	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164	Tel. +61 2 9725-9900 Fax +61 2 9725-9905 enquires@sew-eurodrive.com.au
巴基斯坦			
销售	卡拉奇	Industrial Power Drives Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central Commercial Area, Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8, Karachi	Tel. +92 21 452 9369 Fax +92-21-454 7365 seweurodrive@cyber.net.pk
巴西			
制造厂 销售 服务	圣保罗	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 152 - Rodovia Presidente Dutra Km 208 Guarulhos - 07251-250 - SP SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496	Tel. +55 11 2489-9133 Fax +55 11 2480-3328 http://www.sew-eurodrive.com.br sew@sew.com.br



巴西			
装配厂 销售 服务	里奥克拉鲁	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Rodovia Washington Luiz, Km 172 Condomínio Industrial Conpark Caixa Postal: 327 13501-600 – Rio Claro / SP	Tel. +55 19 3522-3100 Fax +55 19 3524-6653 montadora.rc@sew.com.br
	若茵维莱	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Rua Dona Francisca, 12.346 – Pirabeiraba 89239-270 – Joinville / SC	Tel. +55 47 3027-6886 Fax +55 47 3027-6888 filial.sc@sew.com.br
	因达亚图巴	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Estrada Municipal Jose Rubim, 205 Rodovia Santos Dumont Km 49 13347-510 - Indaiatuba / SP	Tel. +55 19 3835-8000 sew@sew.com.br
白俄罗斯			
销售	明斯克	SEW-EURODRIVE BY RybalkoStr. 26 BY-220033 Minsk	Tel. +375 17 298 47 56 / 298 47 58 Fax +375 17 298 47 54 http://www.sew.by sales@sew.by
保加利亚			
销售	索非亚	BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia	Tel. +359 2 9151160 Fax +359 2 9151166 bever@bever.bg
比利时			
装配厂 销售 服务	布鲁塞尔	SEW-EURODRIVE n.v./s.a. Researchpark Haasrode 1060 Evenementenlaan 7 BE-3001 Leuven	Tel. +32 16 386-311 Fax +32 16 386-336 http://www.sew-eurodrive.be info@sew-eurodrive.be
服务中心	工业变速器	SEW-EURODRIVE n.v./s.a. Rue de Parc Industriel, 31 BE-6900 Marche-en-Famenne	Tel. +32 84 219-878 Fax +32 84 219-879 http://www.sew-eurodrive.be service-wallonie@sew-eurodrive.be
波兰			
装配厂 销售 服务	罗兹	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL-92-518 Łódź	Tel. +48 42 676 53 00 Fax +48 42 676 53 49 http://www.sew-eurodrive.pl sew@sew-eurodrive.pl
	服务	Tel. +48 42 6765332 / 42 6765343 Fax +48 42 6765346	Linia serwisowa Hotline 24H Tel. +48 602 739 739 (+48 602 SEW SEW) serwis@sew-eurodrive.pl
英国			
装配厂 销售 服务	诺曼顿	SEW-EURODRIVE Ltd. DeVilliers Way Trident Park Normanton West Yorkshire WF6 1GX	Tel. +44 1924 893-855 Fax +44 1924 893-702 http://www.sew-eurodrive.co.uk info@sew-eurodrive.co.uk
	24 小时服务热线电话		Tel. 01924 896911
丹麦			
装配厂 销售 服务	哥本哈根	SEW-EURODRIVE A/S Geminivej 28-30 DK-2670 Greve	Tel. +45 43 9585-00 Fax +45 43 9585-09 http://www.sew-eurodrive.dk sew@sew-eurodrive.dk
俄罗斯			
装配厂 销售 服务	圣彼得堡	ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box 36 RUS-195220 St. Petersburg	Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142 Fax +7 812 3332523 http://www.sew-eurodrive.ru sew@sew-eurodrive.ru



法国			
制造 厂 销售 服务	阿格诺	SEW-USOCOME 48-54 route de Soufflenheim B. P. 20185 F-67506 Haguenau Cedex	Tel. +33 3 88 73 67 00 Fax +33 3 88 73 66 00 http://www.usocome.com sew@usocome.com
制造 厂	科巴赫	SEW-USOCOME Zone industrielle Technopôle Forbach Sud B. P. 30269 F-57604 Forbach Cedex	Tel. +33 3 87 29 38 00
装配厂 销售 服务	波尔多	SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62 avenue de Magellan - B. P. 182 F-33607 Pessac Cedex	Tel. +33 5 57 26 39 00 Fax +33 5 57 26 39 09
	里昂	SEW-USOCOME Parc d'affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F-69120 Vaulx en Velin	Tel. +33 4 72 15 37 00 Fax +33 4 72 15 37 15
	南特	SEW-USOCOME Parc d'activités de la forêt 4 rue des Fontenelles F-44140 Le Bignon	Tel. +33 2 40 78 42 00 Fax +33 2 40 78 42 20
	巴黎	SEW-USOCOME Zone industrielle 2 rue Denis Papin F-77390 Verneuil l'Etang	Tel. +33 1 64 42 40 80 Fax +33 1 64 42 40 88
	欢迎来函索取设在法国的其它维修站联系地址。		
芬兰			
装配厂 销售 服务	霍洛拉	SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN-15860 Hollola 2	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 3 780-6211 http://www.sew-eurodrive.fi sew@sew.fi
服务	霍洛拉	SEW-EURODRIVE OY Keskikankaantie 21 FIN-15860 Hollola	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 3 780-6211 http://www.sew-eurodrive.fi sew@sew.fi
制造厂 装配厂	卡尔卡凯拉	SEW Industrial Gears Oy Valurinkatu 6, PL 8 FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 589-310 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi
哥伦比亚			
装配厂 销售 服务	波哥大	SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No. 132-60 Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá	Tel. +57 1 54750-50 Fax +57 1 54750-44 http://www.sew-eurodrive.com.co sew@sew-eurodrive.com.co
哈萨克斯坦			
销售	阿拉木图	TOO "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ" пр.Райымбека, 348 050061 г. Алматы Республика Казахстан	Тел. +7 (727) 334 1880 Факс +7 (727) 334 1881 http://www.sew-eurodrive.kz sew@sew-eurodrive.kz
荷兰			
装配厂 销售 服务	鹿特丹	SEW-EURODRIVE B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus 10085 NL-3004 AB Rotterdam	Tel. +31 10 4463-700 Fax +31 10 4155-552 Service: 0800-SEWHELP http://www.sew-eurodrive.nl info@sew-eurodrive.nl
加拿大			
装配厂 销售 服务	多伦多	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, ON L6T 3W1	Tel. +1 905 791-1553 Fax +1 905 791-2999 http://www.sew-eurodrive.ca l.watson@sew-eurodrive.ca



加拿大			
	温哥华	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. Tilbury Industrial Park 7188 Honeyman Street Delta, BC V4G 1G1	Tel. +1 604 946-5535 Fax +1 604 946-2513 b.wake@sew-eurodrive.ca
	蒙特利尔	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 2555 Rue Leger Lasalle, PQ H8N 2V9	Tel. +1 514 367-1124 Fax +1 514 367-3677 a.peluso@sew-eurodrive.ca
欢迎来函索取设在加拿大的其它维修站联系地址。			
加蓬			
销售	利伯维尔	ESG Electro Services Gabun Feu Rouge Lalala 1889 Libreville Gabun	Tel. +241 741059 Fax +241 741059 esg_services@yahoo.fr
捷克共和国			
销售 装配厂 服务	霍斯季维采	SEW-EURODRIVE CZ s.r.o. Floriánova 2459 253 01 Hostivice	Tel. +420 255 709 601 Fax +420 235 350 613 http://www.sew-eurodrive.cz sew@sew-eurodrive.cz
	24 小时服务热线 电话	HOT-LINE +420 800 739 739 (800 SEW SEW)	Servis: Tel. +420 255 709 632 Fax +420 235 358 218 servis@sew-eurodrive.cz
喀麦隆			
销售	杜阿拉	Electro-Services Rue Drouot Akwa B.P. 2024 Douala	Tel. +237 33 431137 Fax +237 33 431137 electrojemba@yahoo.fr
科特迪瓦			
销售	阿比让	SICA Société Industrielle & Commerciale pour l'Afrique 165, Boulevard de Marseille 26 BP 1173 Abidjan 26	Tel. +225 21 25 79 44 Fax +225 21 25 88 28 sicamot@aviso.ci
克罗地亚			
销售 服务	萨格勒布	KOMPEKS d. o. o. Zeleni dol 10 HR 10 000 Zagreb	Tel. +385 1 4613-158 Fax +385 1 4613-158 kompeks@inet.hr
肯尼亚			
销售	内罗毕	Barico Maintenances Ltd Kamutaga Place Commercial Street Industrial Area P.O.BOX 52217 - 00200 Nairobi	Tel. +254 20 6537094/5 Fax +254 20 6537096 info@barico.co.ke
拉脱维亚			
销售	里加	SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga	Tel. +371 6 7139253 Fax +371 6 7139386 http://www.alas-kuul.com info@alas-kuul.com
黎巴嫩			
销售 黎巴嫩	贝鲁特	Gabriel Acar & Fils sarl B. P. 80484 Bourj Hammoud, Beirut	Tel. +961 1 510 532 Fax +961 1 494 971 ssacar@inco.com.lb
		After Sales Service	service@medrives.com



黎巴嫩			
销售 约旦 / 科威特 / 沙特阿拉伯 / 叙利亚	贝鲁特	Middle East Drives S.A.L. (offshore) Sin El Fil. B. P. 55-378 Beirut	Tel. +961 1 494 786 Fax +961 1 494 971 info@medrives.com http://www.medrives.com
		After Sales Service	service@medrives.com
立陶宛			
销售	阿利图斯	UAB Irseva Statybininku 106C LT-63431 Alytus	Tel. +370 315 79204 Fax +370 315 56175 irmantas@irseva.lt http://www.sew-eurodrive.lt
卢森堡			
装配厂 销售 服务	布鲁塞尔	SEW-EURODRIVE n.v./s.a. Researchpark Haasrode 1060 Evenementenlaan 7 BE-3001 Leuven	Tel. +32 16 386-311 Fax +32 16 386-336 http://www.sew-eurodrive.lu info@sew-eurodrive.be
罗马尼亚			
销售 服务	布加勒斯特	Sialco Trading SRL str. Brazilia nr. 36 011783 Bucuresti	Tel. +40 21 230-1328 Fax +40 21 230-7170 sialco@sialco.ro
馬達加斯加			
销售	塔那那利佛	Ocean Trade BP21bis. Andraharo Antananarivo. 101 Madagascar	Tel. +261 20 2330303 Fax +261 20 2330330 oceantrap@moov.mg
马来西亚			
装配厂 销售 服务	柔佛州	SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya 81000 Johor Bahru, Johor West Malaysia	Tel. +60 7 3549409 Fax +60 7 3541404 sales@sew-eurodrive.com.my
美国			
制造厂 装配厂 销售 服务	东南地区	SEW-EURODRIVE INC. 1295 Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C. 29365	Tel. +1 864 439-7537 Fax Sales +1 864 439-7830 Fax Manufacturing +1 864 439-9948 Fax Assembly +1 864 439-0566 Fax Confidential/HR +1 864 949-5557 http://www.seweurodrive.com cslyman@seweurodrive.com
装配厂 销售 服务	东北地区	SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey 08014	Tel. +1 856 467-2277 Fax +1 856 845-3179 csbridgeport@seweurodrive.com
	中西地区	SEW-EURODRIVE INC. 2001 West Main Street Troy, Ohio 45373	Tel. +1 937 335-0036 Fax +1 937 332-0038 cstroy@seweurodrive.com
	西南地区	SEW-EURODRIVE INC. 3950 Platinum Way Dallas, Texas 75237	Tel. +1 214 330-4824 Fax +1 214 330-4724 csdallas@seweurodrive.com
	西部地区	SEW-EURODRIVE INC. 30599 San Antonio St. Hayward, CA 94544	Tel. +1 510 487-3560 Fax +1 510 487-6433 cshayward@seweurodrive.com
	欢迎来函索取设在美国的其它维修站联系地址。		
秘鲁			
装配厂 销售 服务	利马	SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos, 120-124 Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima	Tel. +51 1 3495280 Fax +51 1 3493002 http://www.sew-eurodrive.com.pe sewperu@sew-eurodrive.com.pe



摩洛哥			
销售 服务	穆罕默迪耶	SEW-EURODRIVE SARL 2 bis, Rue Al Jahid 28810 Mohammedia	Tel. +212 523 32 27 80/81 Fax +212 523 32 27 89 sew@sew-eurodrive.ma http://www.sew-eurodrive.ma
墨西哥			
装配厂 销售 服务	克雷塔罗	SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV SEM-981118-M93 Tequisquiapan No. 102 Parque Industrial Qu�retaro C.P. 76220 Qu�retaro, M�xico	Tel. +52 442 1030-300 Fax +52 442 1030-301 http://www.sew-eurodrive.com.mx scmexico@seweurodrive.com.mx
纳米比亚			
销售	斯瓦科普蒙德	DB Mining & Industrial Services Einstein Street Strauss Industrial Park Unit1 Swakopmund	Tel. +264 64 462 738 Fax +264 64 462 734 sales@dbmining.in.na
南朝鲜			
装配厂 销售 服务	安山市	SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate #1048-4, Shingil-Dong, Danwon-Gu, Ansan-City, Kyunggi-Do Zip 425-839	Tel. +82 31 492-8051 Fax +82 31 492-8056 http://www.sew-korea.co.kr master.korea@sew-eurodrive.com
	釜山 ? 城市	SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd. No. 1720 - 11, Songjeong - dong Gangseo-ku Busan 618-270	Tel. +82 51 832-0204 Fax +82 51 832-0230 master@sew-korea.co.kr
南非			
装配厂 销售 服务	约翰内斯堡	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box 90004 Bertsham 2013	Tel. +27 11 248-7000 Fax +27 11 494-3104 http://www.sew.co.za info@sew.co.za
	开普敦	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box 36556 Chempet 7442 Cape Town	Tel. +27 21 552-9820 Fax +27 21 552-9830 Telex 576 062 bgriffiths@sew.co.za
	德班	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 48 Prospecton Road Isipingo Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605	Tel. +27 31 902 3815 Fax +27 31 902 3826 cdejager@sew.co.za
	内尔斯普鲁特	SEW-EURODRIVE (PTY) LTD. 7 Christie Crescent Vintonia P.O.Box 1942 Nelspruit 1200	Tel. +27 13 752-8007 Fax +27 13 752-8008 robermeyer@sew.co.za
奈及利亞			
销售	拉各斯	EISNL Engineering Solutions and Drives Ltd Plot 9, Block A, Ikeja Industrial Estate (Ogba Scheme) Adeniyi Jones St. End Off ACME Road, Ogba, Ikeja, Lagos Nigeria	Tel. +234 (0)1 217 4332 team.sew@eisnl.com http://www.eisnl.com



挪威			
装配厂 销售 服务	莫斯	SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss	Tel. +47 69 24 10 20 Fax +47 69 24 10 40 http://www.sew-eurodrive.no sew@sew-eurodrive.no
葡萄牙			
装配厂 销售 服务	科英布拉	SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P-3050-901 Mealhada	Tel. +351 231 20 9670 Fax +351 231 20 3685 http://www.sew-eurodrive.pt infosew@sew-eurodrive.pt
日本			
装配厂 销售 服务	磐田市	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka 438-0818	Tel. +81 538 373811 Fax +81 538 373855 http://www.sew-eurodrive.co.jp sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
瑞典			
装配厂 销售 服务	延彻平	SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S-55303 Jönköping Box 3100 S-55003 Jönköping	Tel. +46 36 3442 00 Fax +46 36 3442 80 http://www.sew-eurodrive.se jonkoping@sew.se
瑞士			
装配厂 销售 服务	巴塞尔	Alfred Imhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel	Tel. +41 61 417 1717 Fax +41 61 417 1700 http://www.imhof-sew.ch info@imhof-sew.ch
塞尔维亚			
销售	贝尔格莱德	DIPAR d.o.o. Ustanicka 128a PC Košum, IV sprat SRB-11000 Beograd	Tel. +381 11 347 3244 / +381 11 288 0393 Fax +381 11 347 1337 office@dipar.rs
塞内加尔			
销售	达喀尔	SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar	Tel. +221 338 494 770 Fax +221 338 494 771 senemeca@sentoo.sn http://www.senemeca.com
斯洛伐克			
销售	布拉迪斯拉发	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rybničná 40 SK-831 06 Bratislava	Tel. +421 2 33595 202 Fax +421 2 33595 200 sew@sew-eurodrive.sk http://www.sew-eurodrive.sk
	日利纳	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Industry Park - PChZ ulica M.R.Štefánika 71 SK-010 01 Žilina	Tel. +421 41 700 2513 Fax +421 41 700 2514 sew@sew-eurodrive.sk
	班斯卡	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK-974 11 Banská Bystrica	Tel. +421 48 414 6564 Fax +421 48 414 6566 sew@sew-eurodrive.sk
	科希策	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Slovenská ulica 26 SK-040 01 Košice	Tel. +421 55 671 2245 Fax +421 55 671 2254 sew@sew-eurodrive.sk
斯洛文尼亚			
销售 服务	策列	Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. Ul. XIV. divizije 14 SLO - 3000 Celje	Tel. +386 3 490 83-20 Fax +386 3 490 83-21 pakman@siol.net



斯威士兰			
销售	曼齐尼	C G Trading Co. (Pty) Ltd PO Box 2960 Manzini M200	Tel. +268 2 518 6343 Fax +268 2 518 5033 engineering@cgtrading.co.sz
泰国			
装配厂 销售 服务	春武里府	SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. 700/456, Moo.7, Donhuaroh Muang Chonburi 20000	Tel. +66 38 454281 Fax +66 38 454288 sewthailand@sew-eurodrive.com
突尼斯			
销售	突尼斯	T. M.S. Technic Marketing Service Zone Industrielle Mghira 2 Lot No. 39 2082 Fouchana	Tel. +216 79 40 88 77 Fax +216 79 40 88 66 http://www.tms.com.tn tms@tms.com.tn
土耳其			
装配厂 销售 服务	伊斯坦布尔	SEW-EURODRIVE Tekstilkent Ticaret Merkezi B-13 Blok No:70 Esenler / Istanbul	Tel. +90-262-9991000-04 Fax +90-262-9991009 http://www.sew-eurodrive.com.tr sew@sew-eurodrive.com.tr
委内瑞拉			
装配厂 销售 服务	巴伦西亚	SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319 Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo	Tel. +58 241 832-9804 Fax +58 241 838-6275 http://www.sew-eurodrive.com.ve ventas@sew-eurodrive.com.ve sewfinanzas@cantv.net
乌克兰			
装配厂 销售 服务	第聂伯罗彼得罗夫斯克	ООО «СЕВ-Евродрайв» ул. Рабочая, 23-В, офис 409 49008 Днепропетровск	Тел. +380 56 370 3211 Факс. +380 56 372 2078 http://www.sew-eurodrive.ua sew@sew-eurodrive.ua
西班牙			
装配厂 销售 服务	毕尔巴鄂	SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E-48170 Zamudio (Vizcaya)	Tel. +34 94 43184-70 Fax +34 94 43184-71 http://www.sew-eurodrive.es sew.spain@sew-eurodrive.es
希腊			
销售	雅典	Christ. Boznos & Son S.A. 12, K. Mavromichali Street P.O. Box 80136 GR-18545 Piraeus	Tel. +30 2 1042 251-34 Fax +30 2 1042 251-59 http://www.boznos.gr info@boznos.gr
香港			
装配厂 销售 服务	香港	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong	Tel. +852 36902200 Fax +852 36902211 contact@sew-eurodrive.hk
新加坡			
装配厂 销售 服务	新加坡	SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore 638644	Tel. +65 68621701 Fax +65 68612827 http://www.sew-eurodrive.com.sg sewsingapore@sew-eurodrive.com
新西兰			
装配厂 销售 服务	奥克兰	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box 58-428 82 Greenmount drive East Tamaki Auckland	Tel. +64 9 2745627 Fax +64 9 2740165 http://www.sew-eurodrive.co.nz sales@sew-eurodrive.co.nz



新西兰			
	基督城	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch	Tel. +64 3 384-6251 Fax +64 3 384-6455 sales@sew-eurodrive.co.nz
匈牙利			
销售 服务	布达佩斯	SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18	Tel. +36 1 437 06-58 Fax +36 1 437 06-50 http://www.sew-eurodrive.hu office@sew-eurodrive.hu
以色列			
销售	特拉维夫	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il
意大利			
装配厂 销售 服务	索拉罗	SEW-EURODRIVE di R. Bickel & Co.s.a.s. Via Bernini, 14 I-20020 Solaro (Milano)	Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 980 999 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it
印度			
公司总部 装配厂 销售 服务	巴罗达	SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat	Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com salesvadodara@seweurodriveindia.com
装配厂 销售 服务	金奈	SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village Sriperumbudur - 602105 Kancheepuram Dist, Tamil Nadu	Tel. +91 44 37188888 Fax +91 44 37188811 saleschennai@seweurodriveindia.com
越南			
销售	胡志明市	除港口和海洋工程以外的所有行业: Nam Trung Co., Ltd 250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street District 10, Ho Chi Minh City	Tel. +84 8 8301026 Fax +84 8 8392223 namtrungco@hcm.vnn.vn truongtantam@namtrung.com.vn khanh-nguyen@namtrung.com.vn
		港口和海洋工程: DUC VIET INT LTD Industrial Trading and Engineering Services A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02, Tan Binh District, 70000 Ho Chi Minh City	Tel. +84 8 62969 609 Fax +84 8 62938 842 totien@ducvietint.com
	河内市	Nam Trung Co., Ltd R.205B Tung Duc Building 22 Lang ha Street Dong Da District, Hanoi City	Tel. +84 4 37730342 Fax +84 4 37762445 namtrunghn@hn.vnn.vn
赞比亚			
销售	基特韦	EC Mining Limited Plots No. 5293 & 5294, Tangaanyika Road, Off Mutentemuko Road, Heavy Industrial Park, P.O.BOX 2337 Kitwe	Tel. +260 212 210 642 Fax +260 212 210 645 sales@ecmining.com http://www.ecmining.com
智利			
装配厂 销售 服务	圣地亚哥	SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMP RCH-Santiago de Chile 邮箱地址 Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile	Tel. +56 2 75770-00 Fax +56 2 75770-01 http://www.sew-eurodrive.cl ventas@sew-eurodrive.cl



关键词目录

Numerics

4 象限模式

集成制动线圈	174
集成制动线圈和集成制动电阻	176, 180

A

ASEPTIC 版本	30
安装提示	30
和安装位置相适应的使用	32
技术数据	186
拧紧扭矩	33
设备结构	19
按规定使用	8
安全断开	9
安全提示	8
按规定使用	8
安全断开	9
安装	9
包含在操作步骤说明内的安全提示的组成	6
操作	9
电气连接	9
概述	8
目标组	8
其它适用文献	8
手册中的标志	6
运输和仓储	9
针对不同章节的安全提示的组成	6
安全提示内的提示语	6
安装	9
ASEPTIC 版本	30
电子部件盖板	23, 29
电子设备盖板 (ASEPTIC)	34
EMC 电缆密封套 (ASEPTIC)	35
EMC 电缆密封套	28
空置的螺塞	27
空置的螺塞 (ASEPTIC)	33
驱动装置安装	22
先决条件	22
应用选件	25
安装 (电气)	36
安装高度	42
安装规定	38
安装结构布置	44
保护装置	42
插接头	56
DRC 接线图	46
等电位连接	37
电缆穿引	36, 48

电缆截面	38
电缆屏蔽	36, 48
电缆选择	48
电流接触器	41
电路保护	41
电源线	38
端子操作	39, 40
端子分配	45
EMC	36
EMC 电缆密封套	54
符合 EMC 规范的安装	36
符合 UL 规定的安装	43
可选接插件的配置	60
漏电保护断路器	41
PE 连接	41
应用选件	75
安装 (机械)	
ASEPTIC 版本	30
安装提示	21
电子部件盖板	23
工具和辅助材料	21
拧紧扭矩	27
驱动装置安装	22
先决条件	22
应用选件	25
安装电子设备盖板	23
安装高度	42
安装规定	38
安装结构布置	44
安装条件	22
B	
BW1	176, 177
BW100-005/K-1.5	180, 181, 182
BW100-009-T	180, 183, 184
BW150-003/K-1.5	180, 181
BW150-006-T	180, 183
BW2	178, 179
BY1C (DRC1)	174
BY1C + BW1 (DRC1)	176
BY2C (DRC2)	175
BY2C + BW2 (DRC2)	178
版权标注	7
包含在操作步骤说明内的安全提示	6
保护开关	41
保护罩	77
保护装置	42
表面防护	187



C

CAN 连接电缆	190	10453.12, 位 3	118
参数	95	10453.12, 位 4	118
功率部件	99	10453.12, 位 8	118
应用选件	97	10453.16	116
阅读 / 更改设备参数	93	10453.17	116
在参数目录中设定设备参数	93	10453.4	115
指令主板	95	8304.0	133
参数说明	114	8305.0	133
功率单元	119	8306.0	133
应用选件	116	8307.0	134
指令主板	114	8308.0	134
参数索引		8309.0	134
10070.1	124	8310.0	114
10070.2	124	8318.0	119
10070.3	124	8321.0	119
10070.4	124	8322.0	119
10070.5	124	8323.0	119
10071.1	120	8325.0	119
10072.1	122	8326.0	119
10072.2	122	8327.0	119
10072.3	122	8328.0	120
10072.4	122	8329.0	120
10072.5	122	8330.0	120
10079.3	122	8334.0, 位 0 ~ 4	120, 130
10079.4	122	8334.0, 位 1	114
10079.9	121	8334.0, 位 2	114
10083.1	124	8334.0, 位 3	114
10083.2	124	8334.0, 位 4	114
10083.3	124	8335.0	120, 130
10083.4	124	8336.0	120, 130
10083.5	124	8337.0	120, 130
10096.35	115	8338.0	120, 130
10096.36	115	8340.0	121, 131
10204.2	121	8341.0	121, 131
10404.10	122	8342.0	121, 131
10404.5	120	8343.0	121, 131
10404.6	122	8344.0	121, 131
10404.7	122	8345.0	121, 131
10404.8	122	8346.0	121, 131
10404.9	122	8347.0	121, 131
10453.1	115, 116	8348.0, 位 0 ~ 7	120, 131
10453.12, 位 0 ~ 10	117	8352.0	121, 132
10453.12, 位 5 ~ 7	118	8353.0	121, 132
10453.12, 位 0	118	8354.0	121, 132
10453.12, 位 1	118	8355.0	121, 132
10453.12, 位 2	118	8356.0	121, 132
10453.12, 位 9	118	8357.0	121, 132
10453.12, 位 10	118	8358.0	121, 132
		8359.0	121, 132



8360.0, 位 0 ~ 7	121, 131	8419.0	123
8361.0	121	8420.0	123
8366.0	122	8421.0	123
8367.0	122	8422.0	123
8368.0	122	8423.0	123
8369.0	122	8424.0	123
8370.0	122	8425.0	123
8371.0, 位 0 ~ 4	123	8426.0	124
8372.0, 位 0 ~ 4	123	8427.0	124
8373.0, 位 0 ~ 4	123	8428.0	124
8374.0, 位 0 ~ 4	123	8429.0	124
8375.0, 位 0 ~ 4	123	8430.0	124
8376.0, 位 0 ~ 7	123	8431.0	124
8377.0, 位 0 ~ 7	123	8432.0	124
8378.0, 位 0 ~ 7	123	8433.0	124
8379.0, 位 0 ~ 7	123	8434.0	124
8380.0, 位 0 ~ 7	123	8435.0	124
8386.0, 位 0 ~ 7	123	8441.0	123
8387.0, 位 0 ~ 7	123	8442.0	123
8388.0, 位 0 ~ 7	123	8443.0	123
8389.0, 位 0 ~ 7	123	8444.0	123
8390.0, 位 0 ~ 7	123	8445.0	123
8391.0	123	8451.0	124
8392.0	123	8455.0	124
8393.0	123	8456.0	124
8394.0	123	8457.0	124
8395.0	123	8458.0	124
8396.0	124	8459.0	124
8397.0	124	8460.0	124
8398.0	124	8468.0	125
8399.0	124	8470.0	126
8400.0	124	8471.0	126
8401.0	123	8472.0	126
8402.0	123	8473.0	126
8403.0	123	8476.0	126
8404.0	123	8477.0	126
8405.0	123	8489.0	126
8406.0	123	8490.0	126
8407.0	123	8491.0	126
8408.0	123	8501.0	119
8409.0	123	8517.0	129
8410.0	123	8518.0	129
8411.0	123	8537.0	127
8412.0	123	8539.0	136
8413.0	123	8540.0	136
8414.0	123	8541.0	136
8415.0	123	8542.0	136
8417.0	123	8543.0	137
8418.0	123	8544.0	137



8545.0	137	9610.1	121
8546.0	137	9619.11, 位 0	116
8547.0	137	9619.11, 位 1	116
8548.0	137	9619.11, 位 2	116
8549.0	137	9619.11, 位 3	116
8550.0	138	9619.11, 位 4	116
8551.0	138	9619.112, 位 0	116, 117
8552.0	138	9619.112, 位 1	116
8553.0	138	9619.123	117
8554.0	138	9619.26	117
8555.0	138	9619.36	117
8556.0	138	9621.10	114
8557.0	128	9701.1	114, 121
8558.0	128	9701.10	121
8574.0	127	9701.11	121
8576.0	129	9701.2	114, 121
8578.0	125	9701.3	114, 121
8579.0	125	9701.30	114, 121
8580.0	125	9701.31	114, 121
8584.0	141	9701.4	114, 121
8594.0	115, 142	9701.5	114, 121
8595.0	142	9702.2	119
8600.0	133	9702.5	120
8601.0	133	9702.7	120
8602.0	133	9729.16	143
8603.0	133	9729.4	143
8615.0	143	9729.9	143
8617.0	143	9823.1	114, 121
8622.0	135	9823.2	114, 121
8623.0	139	9823.3	114, 121
8624.0	139	9823.4	114, 121
8625.0	139	9823.5	114, 121
8626.0	139	9833.20	142
8688.0	129	9872.255	119
8702.0	139	9951.3	129
8730.0	119	仓储	9
8747.0	144	操作	9, 145
8748.0	144	非驱动制动	149
8772.0	144	可选配接插件的本地操作	148
8773.0	144	MOVITOOLS® MotionStudio	
8827.0	127	内的手动操作模式	145
8839.0	140	插接头	56
8883.0	122	尺寸图	195, 196
8884.0	122	接插件结构	58
8885.0	122	接插件位置	57
8886.0	122	连接电缆	56
8887.0	122	名称代码	56
8893.0	141	配置	60
8928.0	126	限制	58



产品名称	7	提升装置应用	78
长期存放	161, 163	应用选件 GIO13A	85
超时监控	147	端子操作	39, 40
尺寸图	193	端子配置	45
BW100-005/K-1.5	182	E	
BW100-009-T	184	EC 认证声明	197
BW150-003/K-1.5	181	EMC	36, 54
BW150-006-T	183	EMC 电缆密封套	
插接头	195	安装	54
插接头及对接插口	196	概览	189
DRC1 及 IEC 法兰	193	F	
DRC2 及 IEC 法兰	193	废弃处理	163
配 IEC 法兰及应用选件的 DRC1	194	非驱动制动	149
配 IEC 法兰及应用选件的 DRC2	194	带可选配接插件功能的本地操作	151
存放	163	功能描述自动模式	150
D		启动功能	149
DIP 开关 S1 和 S2	78	提示	149
DRC 驱动装置故障	152	符合 UL 规定的安装	43
等电位连接	37	复位	154
电缆, 可用的	55, 61, 64, 67, 70, 72, 73	G	
电缆, 入口	11	GIO12A	15, 75, 172
电缆, 所推荐的	190, 191	GIO13A	16, 76, 172
电缆穿引	36, 48	更换油封	167
电缆截面	38	工具和辅助材料	21
电缆接头	189	功率部件	
插接头	189	参数总览	99
压力补偿	189	功率部件说明	
电缆密封套	54, 189	端子配置	130
电缆屏蔽	36, 48	技术功能	139
电流接触器	41	控制功能	141
电路保护	41	驱动装置数据	127
电能载荷		设备功能	142
BY1C (DRC1)	174	设定值 / 集成器	125
BY1C + BW1 (DRC1)	176	显示值	119
BY2C (DRC2)	175	信息交流	133
BY2C + BW2 (DRC2)	178	诊断功能	136
配集成制动电阻的制动线圈	178	功率单元	
制动线圈	174, 175	参数说明	119
制动线圈与集成制动电阻	176	故障	
电源线	38	复位	154
电子部件盖板	13	故障表	158
调试	77	评估故障信息	153
DIP 开关说明	78	切断响应	154
调试的先决条件	78	H	
调试设备	94	环境温度	169
调试提示	77	混合电缆	55, 191
过程数据配置	78		
驱动装置	82		



J

技术数据	168
ASEPTIC 版本	186
表面防护	187
常规技术数据	168
尺寸图	193
电缆接头	189
环境温度	169
降额因数	170
连接电缆	190
内部供电电压 24V_O	169
系统总线接口	171
应用选件	172
运行控制输入端	169
制动电阻	173
制动功、制动力矩	185
制动器	185
制动器响应和应用时间	185
检查	164
检修周期	165
连接电缆	167
确定运行时间	164
准备工作	166
降额因数	170
接线盒	13

K

可选配接插件的本地操作	148
关闭	149
启动	148
提示	148
跨接接线器 STO	74

L

LED 指示灯	155
LED 指示灯“NET”	155
LED 指示灯“RUN”	156
状态 LED 指示灯“DRIVE”	156
连接	9
安装规定	38
安装结构布置	44
插接件配置	60
插接头	56
DRC 接线图	46
电缆穿引	48
电缆屏蔽	48
端子配置	45
EMC	36
EMC 电缆密封套	54
应用选件	75

连接电缆，检查和维护	167
连接电缆，可用的	55, 61, 64, 67, 70, 72, 73
连接电缆，所推荐的	55, 190, 191
连接电缆，提示	56
漏电保护断路器	41
螺塞	189

M

MOVITOOLS® MotionStudio	88
参数设定	93
创建项目	88
建立通信	88, 89
连接模式离线 / 在线	91
配置设备	90
评估故障信息	153
启动软件	88
任务	88
扫描网络	89
执行功能	88, 93
MOVITOOLS® MotionStudio 内的手动操作模式	
超时监控	147
复位	147
控制系统	146
启动 / 关闭	145
密封材料	186
铭牌	

电子部件	17
驱动装置	12
目标组	8

N

内部供电电压 24V_O	169
拧紧扭矩	27
电子部件盖板	29
电子设备盖板 (ASEPTIC)	34
EMC 电缆密封套 (ASEPTIC)	35
EMC 电缆密封套	28
空置的螺塞	27
空置的螺塞 (ASEPTIC)	33
应用选件	26

P

参数索引	
10455.0	140
PE 连接	41



Q

切断响应	154
清洁	167, 186
清洁剂	186, 188
驱动装置安装	22
确定运行时间	164

R

认证声明	197
------------	-----

S

商标	7
设备更换	161
设备结构	10
ASEPTIC 版本选件	19
DRC 驱动装置	10
电缆入口位置	11
电子部件	13
电子部件铭牌与型号描述	17
铭牌和驱动装置型号描述	12
应用选件	15

T

提示	
手册中的标志	6
停机	163
涂层	167
涂漆保护膜	77
涂漆保护罩	77

W

外部制动电阻	180
BW100-005/K-1.5	180
BW100-009-T	180
BW150-003/K-1.5	180
BW150-006-T	180
维护	164
长期存放	161
DRC 电机故障	152
废弃处理	163
更换输出轴油封	167
故障信息复位	154
LED 指示灯	155
连接电缆	167
MOVITOOLS® MotionStudio	153
评估故障信息	153
切断响应	154
清洁驱动装置	167
驱动装置涂层	167
确定运行时间	164
SEW-EURODRIVE 售后服务部	162

设备更换	161
维护周期	165
制动器故障	152
准备工作	166

维修	162
----------	-----

X

X1203_1	60
X1203_2	60
X1231	63
X2324	66
X4103	68
X4104	67
X5131	69
X5502	71
X5503	73

系统总线

波特率	81
技术数据	171
索引地址模式	81
总线终止器	83

系统总线地址

索引地址模式 1	80
索引地址模式 2	81

响应时间	185
------------	-----

型号描述

插接头	56
电子部件	17
驱动装置	12

Y


应用时间	185
应用选件	15, 25, 75
安装应用选件	26
参数说明	116
参数总览	97
拆卸应用挡板	25
DIP 开关	85
调试	85
GIO12A	15, 172
GIO13A	16, 172
技术数据	172
应用选件参数说明	
GIO12A	116
GIO13A	116
运输	9
运行控制输入端	81, 169





Z


诊断

DRC 电机故障	152
故障表	158
LED 指示灯	155
MOVITOOLS® MotionStudio	153
评估故障信息	153
制动器故障	152
针对不同章节的安全提示	6
质保承诺	7
质保范围	7
制动电阻, 集成	174, 176
BW1	176
BW2	178
BY1C + BW1 (DRC1)	176
BY2C + BW2 (DRC2)	178
制动电阻、概览	173
制动功	185
制动力矩	185
制动器	
技术数据	185
响应时间	185
应用时间	185
制动功	185
制动力矩	185
制动器故障	152
制动线圈	
BY1C (DRC1)	174
BY1C + BW1 (DRC1)	176
BY2C (DRC2)	175
BY2C + BW2 (DRC2)	178
指令主板	
参数说明	114
参数总览	95
指令主板参数描述	
设备功能	115
设定值 / 集成器	115
显示值	114
应用选件	115
传感器输入端	169
总线终止器	83











SEW-EURODRIVE
Driving the world

SEW
EURODRIVE

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023
D-76642 Bruchsal/Germany
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com