



**SEW**  
**EURODRIVE**

**MOVIDRIVE® *compact* MCH4\_A**

**Edição**

**12/2002**

**Complemento às instruções de operação**  
**1056 8549 / PT**



## 1 Complemento às instruções de operação MOVIDRIVE® compact MCH4\_A

**Ligaçāo TF/TH** Pode ligar o sensor termistor/termostato TF/TH de duas formas:

1. Ligação às entradas binárias X10:1 e X10:4
2. Ligação à entrada do encoder do motor X15:6 e X15:14

Em função da forma como liga o TF/TH, deve proceder a diferentes configurações de parāmetros. Nas instruções de operação MOVIDRIVE® compact MCH4\_A, edição 04/2002, não é mencionada a configuração do parāmetro P530 "Tipo de sensor 1". Para permitir a correcta funcionalidade da protecção do motor, o parāmetro P530 "Tipo de sensor 1" também tem de ser configurado. Tenha, por isso, em atenção as seguintes indicações de configuração:

1. Ligação ao X10:1 e X10:4
  - P120 = SENSOR TF
  - P530 = SEM SENSOR
  - P835 = reacção desejada ao erro  $\Delta E$  ver tabela de parāmetros
2. Ligação ao X15:6 e X15:14
  - P120 **regular diferente** do SENSOR TF
  - P530 = TF/TH
  - P835 = reacção desejada ao erro  $\Delta E$  ver tabela de parāmetros



Se ligar um TF/TH ao X15:6 e X15:14, não se pode ligar um TF/TH ao X10:1 e X10:4! O borne X10:4 pode, no entanto, ser utilizado como entrada de tensão de 10 V.