# **SEW EURODRIVE**


# 操作手册



电机 DRC.-..-DAC 直接AS接口通讯

12/2019 版本 23101954/ZH-CN





# 目录

1	一般提示		
	1.1	手册的使用	6
	1.2	其它适用文献	6
	1.3	警告提示的结构	6
	1.4	质保承诺	7
	1.5	产品名称及商标	7
	1.6	版权标注	7
2	DRC	驱动装置安全提示	Ω
_	2.1	前言	
	2.2	运营方义务	
	2.3	目标组	
	2.4	按规定使用	
	2.5	安全技术功能	
	2.6	运输	
	2.7	安装/装配	
	2.8	电气安装	
	2.9	安全断开	
	2.10	调试/运行	
3		<b>5构</b>	
	3.1	DRC驱动装置	
	3.2	电缆入口位置	
	3.3	驱动装置铭牌与型号描述示例	
	3.4	"电气规定UL/CE"可选铭牌的示例	
	3.5	电子设备	
	3.6	电子设备铭牌与型号描述示例	
	3.7	ASEPTIC规格DRC驱动装置	. 23
4	机械多	₹装	25
	4.1	安装提示	. 25
	4.2	所需工具和辅助材料	. 26
	4.3	安装的前提条件	. 27
	4.4	驱动装置的安装	. 28
	4.5	拧紧扭矩	. 30
	4.6	选配ASEPTIC规格的驱动装置	. 34
5	由气虫	<del>?</del> 装	41
•	5.1	符合EMC准则的安装设计	
	5.2	接线盒上的等电位联结	
	5.3	安装规定	
	5.4	DRC1/2终端分配	
	5.5	DRC3/4终端分配	
	5.6	DRC.驱动装置连接	
	5.7	电缆穿引和电缆屏蔽	
	5.8	EMC电缆固定头	
	5.9	插接头	
	ວ.ອ	四   タイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 04



12/2019
- 1
_
_
$\overline{\circ}$
ユ
I
N
4
Ď
Ö
$\overline{}$
Ó
$\overline{}$
3
λí
. 4

	5.10	插接头配置	72
	5.11	可选插接头的配置	74
	5.12	计算机连接	87
6	调试		. 88
	6.1	调试提示	88
	6.2	提升装置应用	89
	6.3	进行调试的前提条件	90
	6.4	操作元件说明	91
	6.5	DIP开关说明	94
	6.6	附加功能	100
	6.7	在"简易模式"下通过二进制从站GLK30A进行调试	101
	6.8	在"专家模式"下通过二进制从站GLK30A进行调试	107
	6.9	通过手动编程设备分配从站地址 (GLK30A)	112
	6.10	通过双从站GLK31A进行调试	114
7	操作M	OVITOOLS® MotionStudio	121
	7.1	MOVITOOLS® MotionStudio的概述	121
	7.2	第一步	121
	7.3	连接模式	123
	7.4	通过接口适配器进行SBus通讯 (CAN)	125
	7.5	执行设备功能	131
8	参数		133
	8.1	控制电路板参数总览	133
	8.2	功率部件参数概览	139
	8.3	控制电路板参数描述	151
	8.4	功率部件参数说明	160
9	与AS指	&口双从站GLK31A的通讯	182
	9.1	功能描述	182
	9.2	功能模块	184
	9.3	通过 AS接口传输单个参数	193
10	操作模	式	221
	10.1	使用MOVITOOLS® MotionStudio手动操作	221
	10.2	现场操作	225
	10.3	无驱动装置使能的制动器释放	226
	10.4	制动器与STO相结合	230
11	维护		233
	11.1	DRC机械驱动装置故障	233
	11.2	评估故障信息	235
	11.3	切断反应	236
	11.4	故障信息复位	236
	11.5	状态和运行状态显示的说明	237
	11.6	故障列表	241
	11.7	AS接口总线监视器	245
	11.8	设备更换	246
	11.9	SEW-EURODRIVE客户服务部	250

关键词索引		
地址列	表	299
13.10	尺寸图	294
13.9	电缆接头	292
13.8	表面防护	290
13.7	ASEPTIC规格	288
13.6	制动器技术数据	287
13.5	制动电阻BW/A的加装包	283
13.4	制动电阻	267
13.3	选件"/ECR"和"/ACR"的系统特性数据	267
13.2	技术数据	261
13.1	符合性	261
技术参	数和尺寸图	261
12.3	检查和维护作业	255
12.2	检查和维护周期	252
12.1	确定运行小时	252
检查和维护		
11.13	废弃处理	251
11.12	长期存放	251
11.11	存放	250
11.10	停机	250
	11.11 11.12 11.13 <b>检查和</b> 12.1 12.2 12.3 <b>技术参</b> 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10 <b>地址列</b>	11.11 存放 11.12 长期存放 11.13 废弃处理 <b>检查和维护</b> 12.1 确定运行小时 12.2 检查和维护周期 12.3 检查和维护作业 <b>技术参数和尺寸图</b> 13.1 符合性 13.2 技术数据 13.3 选件"/ECR"和"/ACR"的系统特性数据 13.4 制动电阻 13.5 制动电阻BW/.A的加装包 13.6 制动器技术数据 13.7 ASEPTIC规格 13.8 表面防护 13.9 电缆接头 13.10 尺寸图 <b>地址列表</b>



## 1 一般提示

#### 1.1 手册的使用

#### 本文件是原始操作手册。

本手册是产品的组成部分。本手册主要针对所有从事该产品作业的人员而编写。

确保手册内容清晰可读。确保设备和设备运行负责人及产品操作人员已仔细阅读并理解本手册。若对手册内容存在疑问或欲了解更多信息,请联系SEW-EURODRIVE公司。

#### 1.2 其它适用文献

附带文件适用于所有其它组件。

#### 1.3 警告提示的结构

#### 1.3.1 提示语含义

下表对警告提示的提示语进行分级并说明含义。

提示语	含义	不遵守提示引发的后果
▲ 危险	直接面临的危险	死亡或重伤
▲警告	可能出现的危险情况	死亡或重伤
▲ 注意	可能出现的危险情况	轻伤
注意	可能造成财产损失	损坏产品或周围环境
提示	实用的提示或技巧:使用相应产品来 简化操作。	

#### 1.3.2 针对不同章节的警告提示的组成

针对不同章节的警告提示不仅适用于特定操作,也适用于同一主题内的多种操作。所使 用的危险图标表示一般或特殊危险。

以下是针对不同章节的警告提示的结构:



#### 提示语!

危险的类别和原因。

不遵守提示可能引发的后果。

• 危险防范措施。

#### 危险图标的含义

在警告提示中的危险符号有以下含义:

危险符号	含义
<u> </u>	一般危险位置



危险符号	含义
	危险电压的警告
	高温表面的警告
	自动启动的警告

#### 1.3.3 包含在操作步骤内的警告提示的组成

包含在操作步骤说明内的警告提示是在介绍危险操作步骤前着重强调的警告提示。以下是包含在操作步骤说明内的警告提示的结构:

▲ 提示语!危险的类别和原因。不遵守提示可能引发的后果。危险防范措施。

#### 1.4 质保承诺

请遵守本手册中的信息。这是保证设备正常运行和满足质保承诺的前提条件。在操作产品前,请先阅读本手册!

# 1.5 产品名称及商标

本手册中涉及的产品名称是相关产品的商标或注册商标。

## 1.6 版权标注

© 2019 SEW-EURODRIVE。版权所有。 未经许可,严禁对本手册内容进行复制、更改、传播和用于其他用途。

## 2 DRC..驱动装置安全提示

#### 2.1 前言

以下基本安全提示用于避免造成人员伤害及财产损失且主要涉及此处所述产品的使用。若额外使用其他组件,则也应遵守其相应的警告与安全提示。

#### 2.2 运营方义务

运营方必须阅读并遵循基本安全提示。确保设备负责人、设备操作人员以及独立作业于 产品的人员已仔细阅读并理解此文件。

运营方必须请具备资质的专业人员进行下列所有作业:

- 安装和装配
- 安装和连接
- 调试
- 维护和维修
- 停机
- 拆卸

确保产品操作人员能够遵守以下规章、规定、资料及提示:

- 国家和地方政府对安全和事故防范的有关规定
- 产品上的警告与安全标牌
- 所有其他相关的工程设计资料、安装与调试说明和接线图
- 不得装配、安装或运行受损产品
- 所有与设施相关的要求和规定

确保其中装有相应产品的设施配备有额外的监控与保护装置。在此应遵守适用的安全规定和技术性工装法规以及事故防范规定。

#### 2.3 目标组

负责机械作业的专 业人员 所有机械作业仅允许由接受过相应培训的专业人员执行。本手册中所提及的专业人员是 指熟悉产品结构、机械安装、产品的故障排除与维护并具备下列资质的人员:

- 依照适用的国家规定在机械领域获得资质认证
- 熟悉本文件内容

负责电气作业的专 业人员 所有电气作业仅允许由接受过相应培训的电气专业人员执行。本操作手册中所提及的电 气专业人员是指熟悉电气安装、调试、产品的故障排除与维护并具备下列资质的人员:

- 依照适用的国家规定在电工领域获得资质认证
- 熟悉本文件内容

附加资质

此外,工作人员还须熟悉适用的安全规定和法律以及本手册中提及的其他标准、准则与 法律。

获得企业内部许可后,操作人员方可根据安全技术标准对设备、系统和电路进行操作、 编程设置、参数设定、标记及接地。

受过培训的人员

所有其他作业,如运输、存放、运行和废弃处理等,仅允许由受过充分培训的人员执 行。这些培训必须确保能够使相应人员有能力按照规定安全地执行必要工作和相应操作 步骤。 本产品适用于安装在电气设备或机器内。

若安装至电气设备或机器内,则只有在确保机器符合当地法律及准则的情况下,方可调试产品。例如在欧洲范围内适用机械准则2006/42/EC及EMC准则2014/30/EU。同时应遵守EN 60204-1(机器的安全性-机器的电气设备)。本产品符合低电压指令2014/35/EU。

在认证声明中提及的标准适用于本产品。

技术数据和有关连接条件的说明参见铭牌和本手册中的"技术数据"章节。务请遵守规定的数据和条件。

若不按规定或不当使用产品,则存在出现严重人身伤害或财产损失的危险。

不得将本产品用作攀登辅助。

#### 2.4.1 提升装置应用

为避免提升装置掉落带来生命危险,在提升装置应用中使用产品时注意以下事项:

• 必须使用机械防护装置。



#### 2.5 安全技术功能

除非本手册有明确许可,在无上一级安全系统的情况下,产品不得承担任何安全功能。

#### 2.6 运输

收货后立即检查有无运输损坏。如有损坏请立即通知运输公司。若产品受损,则不得进 行装配、安装或调试。

运输过程中应注意下列提示:

确保产品不会受到机械撞击。

如有需要,应使用具备足够承载力的相应运输工具。

遵守手册"技术数据"章节中有关环境条件的提示。

吊环螺栓设计仅适用于承载不带减速器的电机重量。将旋入的吊环拧紧。所安装的减速器具有单独的悬挂装置,在按照减速器的操作手册悬挂减速电机时需要用到它。不要加 装额外负载。

#### 2.7 安装/装配

必须按照本手册的规定进行产品的安装与冷却。

避免产品承受严重的机械负荷。产品及其安装件不得妨碍行走与行驶区域。在运输和使用过程中,尤其严禁弯折部件或改变隔离间距。电气组件不得受到机械损伤或毁坏。注意本文档的机械安装一章中的提示。

如无特殊说明,禁止在以下环境使用:

- 在有爆炸危险的区域使用
- 在有油、酸、气体、蒸汽、粉尘及辐射等的环境下使用
- 在机械振荡和冲击载荷超出EN 61800-5-1要求的环境中使用
- 在海拔4000 m以上使用

产品可在以下边界条件中在海拔1000 m到最高海拔4000 m的环境中正常使用:

- 根据本文档的技术数据一章中的参数对额定输出电流和/或电源电压的降低加以考量。
- 自海拔2000 m起,电气间隙和漏电距离只能达到EN 60664中的过压类别II。海拔高度为2000 m以上时,必须为整个设备采取限制性措施,将电源端的过压从类别III降至类别II。
- 海拔高度为2000 m以上时,如需安全断电(根据EN 61800-5-1或EN 60204-1), 请在产品外进行操作。

#### 2.8 电气安装

确保在电气安装后已正确安上所有必要盖板。

防护措施和保护装置必须符合适用规定(如EN 60204-1或EN 61800-5-1)。

#### 2.8.1 固定式应用

产品所需的防护措施:

能量传输方式	防护措施
直接供电	• 保护接地

## 2.9 安全断开

产品符合EN 61800-5-1中有关电源接口与电气接口之间安全断开的所有要求。为确保安全断开,所有连接电路必须同样满足针对安全断开的要求。



#### 2.10 调试/运行

遵守本文档中调试和运行章节中的警告提示。

连接电源电压前,确保接线盒已关闭并拧紧。

在运行期间,产品可能根据其防护等级出现零件带电、裸露、移动、旋转及表面高温的情况。

在通电状态下,所有电源接口和与之相连的电缆及端子上均带有危险电压。产品锁闭和 电机停止时也同样如此。

运行期间不要断开与产品的连接。由此可能产生危险电弧并导致产品损坏。

将产品与电源断开时,由于电容器可能带电,不得接触带电的产品零件和电源接口。遵 守以下最短关闭时间:

5分钟。

另请注意产品上的指示牌。

LED运行状态指示灯及其他显示单元的熄灭并不代表产品已经与电源断开且不带电。


机械阻断或产品内部的保护功能可能导致电机停止。排除故障原因或执行复位后,驱动 装置可能自行重启。如果出于安全原因不允许受驱动的机器重启,则应当先将产品与电 源断开,再开始排除故障。

烧伤危险:产品的表面温度可能在运行期间超过60°C!不得在运行期间触摸产品。触摸前先将产品充分冷却。

# 3 设备结构

# 3.1 DRC..驱动装置

下图显示由电机DRC1/DRC2/DRC3/DRC4和R减速器构成的驱动装置:



18014403270982539

- [1] 电子设备盖板
- [2] 带连接单元的DRC..电机
- [3] 减速器(此处为R减速器)
- [4] AS接口连接



# 3.2 电缆入口位置

DRC..电机一般配置下列电缆入口:


• 位置 X + 2 + 3

- X: 2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5

- 2:2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5

- 3:2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5


下图显示带电机DRC1和DRC3/4的示例:



## 3.3 驱动装置铭牌与型号描述示例

#### 3.3.1 铭牌

下图显示驱动装置的铭牌示例。型号描述的组成请参阅"型号描述"章节。



36028801780912779

- [1] 铭牌上的2D编码反映的是唯一的序列号(用点号作为分隔符)。
- [2] 唯一的序列号

#### 3.3.2 型号描述

下表显示驱动装置的型号描述:


RF	减速器系列
47	减速器规格
DRC	产品系列
	DRC= 电机
1	电机规格
	1 = DRC1
	2 = DRC2
	3 = DRC3
	4 = DRC4
-	
005	功率
	005 = 0.55 kW
	015 = 1.5 kW
	030 = 3.0 kW
	040 = 4.0 kW
_	
DAC	DRC安装技术
	DAC = <b>D</b> irect <b>A</b> S-Interface <b>C</b> ommunication(直接AS接口通讯)
_	
Α	结构版本
-	
ECR	扩展控制范围(标准)

23101954/ZH-CN - 12/2019

1	
IV	DRC选件
	IV = 插接头
	BY1C = DRC1制动器
	BY2C = DRC2制动器
	BY4C = DRC3/4制动器
	BW1 = 内置制动电阻DRC1
	BW2 = 内置制动电阻DRC2
	BW3 = 内置制动电阻DRC3/4
	PE = 电子设备压力补偿接头

#### 3.4 "电气规定UL/CE"可选铭牌的示例

下图显示符合电气规定UL/CE的驱动装置的可选铭牌示例:







#### 电子设备 3.5

#### DRC1/2电子设备盖板(内部)和接线盒 3.5.1

下图显示DRC1/2电子设备盖板的接线盒和底面:



- [1] AS接口连接
- 连接单元的铭牌,见下面的细节图



4853289611


- AS接口端子(连接在插接头上) [3]
- [4] 接线盒
- DRC..电子设备盖板的插接件连接单元 [13] 制动电阻的连接 [5]
- [6] AS接口传感器
- DRC..电子设备盖板 [7]
- [8] 电子设备盖板铭牌
- [9] DIP开关S1/1~S1/4
- [10] DIP开关S2/1~S2/4

- [11] 电缆固定头
- [12] PE接线端螺栓
- [14] 电源连接端子L1、L2、L3
- [15] 电气接线端子排
- [16] 集成器斜坡开关t1(绿色)
- [17] 诊断接口(位于螺栓连接件下方)
- [18] 设定值开关f2(白色)
- [19] 带油堵的设定值电位计f1




#### 3.5.2 DRC3/4电子设备盖板(内部)和接线盒

下图显示DRC3/4电子设备盖板的接线盒和底面:



- [1] AS接口连接
- [2] 连接单元的铭牌,见下面的细节图



- DRC..电子设备盖板的插接件连接单元 [3]
- [4] AS接口端子(连接在插接头上)
- [5] 接线盒
- AS接口传感器 [6]
- DRC..电子设备盖板 [7]
- [8] 电子设备盖板铭牌
- [9] DIP开关S1/1~S1/4
- 集成器斜坡开关t1(绿色) [10]
- 设定值开关f2(白色) [11]
- 带油堵的设定值电位计f1 [12]
- [13] 诊断接口(位于螺栓连接件下方)
- DIP开关S2/1~S2/4 [14]
- [15] 电缆固定头
- PE接线端螺栓 [16]
- [17] 电气接线端子排
- 制动电阻的连接,在本图中不可见(端子位于连接插头的下方),详细说明参见 [18] 章节"电气安装"
- [19] 电源连接端子L1、L2、L3



#### 3.5.3 AS接口选件

AS接口选件位于接线盒中的连接电路板上。

有以下AS接口结构可供选择:

- 二进制从站GLK30A
- 双从站 GLK31A,用于带多个转速设定值和斜坡的驱动装置

#### GLK30A二进制从站

选件GLK30A作为AS接口的从站,相当于一个带4个输入端和4个输出端的模块。 循环输出位控制驱动装置。

输入端位将驱动装置的状态以及两个额外的可利用的传感器信号传输至AS接口主站。 非循环参数位用于选择转速的定标因数。

#### GLK31A双从属设备

选件GLK31A作为AS接口上的双从站,符合AS接口技术规范3.0。

通过使用串行AS接口数据传输(模拟协议)可以读写参数和显示值。

通过循环输出位控制变频器。不同的功能模块对数据位进行编码。变频器将这些位编译 为不同的控制编码和状态编码。利用非循环参数位可以在功能模块之间进行切换。

输入端位将驱动装置的状态以及两个额外的可利用的传感器信号传输至AS接口主站。




#### 电子设备

#### 3.5.4 电子设备盖板(外部)

#### **DRC1/2**

下图为电子设备盖板的外侧:




9007201622609547

- [1] 设定值电位计f1(位于螺栓连接件下方)
- [2] 诊断接口(位于螺栓连接件下方)
- [3] LED状态指示灯

#### DRC3/4

下图为电子设备盖板的外侧:



8963681675


- [1] 设定值电位计f1(位于螺栓连接件下方)
- [2] LED状态指示灯
- [3] 诊断接口(位于螺栓连接件下方)



#### 3.6 电子设备铭牌与型号描述示例

#### 3.6.1 铭牌

下图显示电子设备的铭牌示例。型号描述的组成请参阅"型号描述"章节。



27021602530492939

- [1] 连接单元铭牌
- [2] 电子设备盖板铭牌

#### 3.6.2 电子设备盖板的型号描述

下表列出了电子设备盖板型号:

产品系列
电机
规格
1 = DRC1
2 = DRC2
3 = DRC3
4 = DRC4
供电电压
50 = AC 380 ~ 500 V
连接方式
3 = 3相
DRC安装技术
DAC = <b>D</b> irect <b>A</b> S-Interface <b>C</b> ommunication(直接AS接口通讯)
DRC结构版本
结构
00 = 标准



0	电子设备盖板类型	
	0 = 不带应用插槽	

#### 3.6.3 连接单元型号描述


下表显示连接单元的型号描述:

DRC 产品系列 DRC = 电机  1 规格 1 = DRC1 2 = DRC2 3 = DRC3 4 = DRC4
1 规格 1 = DRC1 2 = DRC2 3 = DRC3
1 = DRC1 2 = DRC2 3 = DRC3
2 = DRC2 3 = DRC3
3 = DRC3
4 = DRC4 -
<b>—</b>
50 供电电压
50 = AC 380 ~ 500 V
3 连接方式
3 = 3相 (AC)
-
DAC DRC安装技术
DAC = <b>D</b> irect <b>A</b> S-Interface <b>C</b> ommunication(直接AS接口通讯)
-
A DRC结构版本
-
GLK30A 连接单元选件
GLK30A = 二进制从站GLK30A
GLK31A = 双从站GLK31A

## 3.7 ASEPTIC规格DRC..驱动装置

下图显示ASEPTIC规格DRC..驱动装置的附加特性:

- 标准情况下,ASEPTIC规格在供货时带有不锈钢油堵。
- 作为选件也可选择塑料油堵。但必须采用合适的不锈钢螺塞替换塑料螺塞后,才能保证设备达到 IP66 防护等级和与清洁剂之间的相容性。



在本手册中,所有带ASEPTIC规格的图示都用阴影线(=表面防护)表示



#### 3.7.1 图例

A	供货范围						
[A1]	DRC1/2:						
	盖板装配螺栓(不锈钢)						
	DRC3/4:						
	盖板装配螺栓(镀锌)						
[A2]	ASEPTIC规格的表面防护OS2~OS4参见章节"技术数据和尺寸图"						
[A3]	标准: 可选:						
	不锈钢油堵	塑料油堵但必须采用合适的不锈钢螺塞替换塑料 螺塞后,才能保证设备达到 IP66 防护等级和与清 洁剂之间的相容性。					
[A4]	电子设备盖板中的不锈钢油堵						
[A5]	出厂时安装的压力补偿接头(M16),针对安装位置M5、M6的设备						
[A6]	出厂时安装的压力补偿接头(M16),针对安装位置为M1、M2、M3和M4的设备						
插接头	选件(参阅章节"电气安装")可以与ASEPTIC配套值	吏用。					
[A7]	ASEPTIC规格减速器性能						
	OS2至OS4表面防护漆  其他可采取的减速措施						
	<ul> <li>下列减速器型号可以装配带平键或 TorqLOC 的实心轴、空心轴:R27~87,F27~87,K37~8和W37</li> <li>减速器输出轴以及输出轴上的所有紧固件包括螺栓、平键、锁紧盘等都为不锈钢。</li> <li>如果技术上可以实现,则输出端径向轴密封圈应设计为采用 FKM (氟橡胶) 材料的双层油封。</li> <li>减速器透气阀为不锈钢材料。</li> </ul>						
	• 所有凹槽喷上弹性橡胶						
	• 可以选择所有减速器选件						
	• 安装位置M1至M6全部可用						
В	所需的螺栓连接件						
[B1]	不锈钢制成的油堵1)						
[B2]	不锈钢电缆固定头1)						
可向SE	EW-EURODRIVE公司订购所需螺栓连接件。概览参	阅章节"技术数据/可选金属螺栓连接件"。					

<sup>1)</sup> 选用时请注意螺栓连接密封件与清洁剂之间的相容性



## 4 机械安装

#### 4.1 安装提示

## 提示

i

安装时请务必遵守安全提示!

## ▲ 警告



DRC..驱动装置与加装件装配/拆卸不当。

受伤危险。

- 务必遵守安装和拆卸说明。
- 在松开轴连接件之前要确保无扭矩作用(在设备上存有应力)。

### ▲ 警告



驱动装置意外启动会造成受伤及触电危险。

切断电源电压后5分钟,设备还可能存在危险电压。

- 作业开始前先通过合适的外部措施将DRC..驱动装置与电源断开并防止其与电压供应再次意外接通!
- 固定输出轴,防止其转动。
- 随后,等待至少5分钟后再取下电子设备盖板。

## ▲ 警告



输出单元快速运动可能导致受伤。

重伤。

- 作业前请断开DRC..驱动装置的电源,并采取有效措施防止意外接通。
- 使用接触保护来保护输入和输出单元(例如带轴肩或锁紧环、锁紧盘的用户轴)。

## 4.2 所需工具和辅助材料

- 扳手套件
- 扭力扳手
- 装配夹具
- 可能需要的校正零件(垫片、垫圈)
- 用于输出单元的紧固材料
- 润滑油(例如NOCO®-FLUID润滑剂)
- 标准件不包括在供货范围内

#### 4.2.1 电机轴端装配公差

下表列出DRC..电机轴端和法兰的允许公差。

轴端	法兰		
直径公差根据EN 50347标准	法兰公差根据EN 50347标准		
• ISO j6,当Ø≤26 mm	• ISO j6,当Ø≤250 mm		
• 中心孔根据DIN 332标准,DR型			

#### 4.2.2 扭矩公差

规定扭矩值公差须符合+/- 10%。



## 4.3 安装的前提条件

检查是否符合以下要求:

- DRC..驱动装置铭牌上规定的电压与电源电压一致。
- 驱动装置未损坏(无运输或仓储损坏)。
- 环境温度符合操作手册、铭牌及"技术数据/润滑剂"一章中润滑剂表的规定。
- 驱动装置的安装不允许在以下环境条件下进行:
  - 易爆环境
  - 油
  - 酸
  - 气体
  - 蒸汽
  - 辐射
- 特殊结构设计:驱动装置要根据实际环境条件来设计。
- 必须彻底清除输出轴和法兰表面上的防锈剂、污垢或类似污染。必须使用常用的溶剂。不得让溶剂进入到油封的密封唇上,否则会损坏材料!
- 在腐蚀性的环境条件下请保护好工作轴端面的油封,以防磨损。



#### 4.4 驱动装置的安装

#### 4.4.1 提示

- DRC..驱动装置只能安装在平整、抗震、抗扭曲变形的底座上。
- 请注意电机铭牌上规定的安装位置。
- 彻底清除轴端上的防锈剂。清洁时必须使用通用的溶剂。溶剂不得浸入轴承和密封圈,否则会损坏材料。
- 为避免电机轴负荷超规,必须仔细校准电机。请注意"DRC..减速电机"产品目录中允许的径向和轴向力!
- 避免撞击和敲击轴端。
- 注意保证冷风输送通畅,其它设备排出的热风不得影响制冷。
- 用半键平衡套装在轴上的零件(输出轴已用半键平衡)。
- 供电电缆要采用合适的电缆固定头(必要情况下采用转换件)。
- 正确密封电缆进线孔。
- 重新安装前彻底清洁盖板密封面。
- 修补损坏的防锈层。
- 检查现有环境条件是否适合操作说明和铭牌说明中的防护等级。

#### 更改安装位置/结构型式

当使用与订购不同的电机安装位置/结构型式时,必须注意下述提示:

• 必要时调整压力补偿接头的位置。

驱动装置的安装

#### 电子设备盖板 4.4.2



# ▲ 警告

表面高温会造成灼伤危险。

重伤。

• 触摸前让设备充分冷却。

# 注意




防护等级失效。

可能造成财产损失。

- 如果从接线盒上取下DRC..电子设备盖板,则须对其进行防潮、防尘或防异物处
- 确保DRC..电子设备盖板安装正确。


#### 安装电子设备盖板

- 仅可选用与规格相配的电子设备盖板。
- 请注意,将电子设备盖板盖在接线盒上时不得翘起。



#### 最小安装间距


保证最小安装间距(见下图),以便拆卸DRC..电子设备盖板。详细的尺寸图参见章 节"技术数据"。



9007201604838411

#### 拆卸电子设备盖板

下图显示如何在规定位置拆下电子设备盖板:



8962550283

#### 安装在潮湿环境中或者户外 4.4.3

如果在潮湿空间内或户外使用,需提供采用防腐蚀结构的驱动装置。如发现油漆剥落, 则须进行修补。

请注意章节"选配ASEPTIC规格的驱动装置"中的提示

#### 4.4.4 给驱动装置喷漆



#### 注意

喷漆或补漆时可能对透气阀和油封造成损伤。

可能出现财产损失。

- 清洁驱动装置表面并确保表面不粘油脂。
- 喷漆前用胶条将透气阀和油封保护唇仔细地保护起来。
- 喷漆完成后去掉胶条。

#### 拧紧扭矩 4.5



# ▲ 警告

表面高温会造成灼伤危险。

重伤。


• 触摸前让设备充分冷却。

#### 空置的螺塞 4.5.1

用2.5 Nm的扭矩拧紧由SEW-EURODRIVE**配套提供**的塑料盲塞螺栓。

#### 示例





18014402561332363

#### 4.5.2 电缆密封套

#### 拧紧扭矩

以下列扭矩拧紧SEW-EURODRIVE选配提供的EMC电缆固定头:


螺栓连接件	部件号	内容	规格	电缆外径	拧紧扭矩
EMC电缆固定头(黄铜	18204783	10件	M16 x 1.5	5至9 mm	4.0 Nm
镀镍)	18204805	10件	M25 x 1.5	11至 16 mm	7.0 Nm
EMC电缆固定头(不锈	18216366	10件	M16 x 1.5	5至9 mm	4.0 Nm
钢)	18216382	10件	M25 x 1.5	11至 16 mm	7.0 Nm

电缆固定头内的电缆固定件必须能抵抗下列电缆拉拔力,以防电缆从电缆固定头内被拉出:

电缆外径 > 10 mm: ≥ 160 N电缆外径 < 10 mm: = 100 N</li>

#### 示例

#### 下图显示一个实例:




27021601816078091


#### 4.5.3 DRC..电子设备盖板

在拧紧DRC..电子设备盖板时,请注意以下操作步骤:放好螺栓并用针对该规格规定的 拧紧扭矩按照图中给出的顺序将螺栓拧紧。

DRC..电机规格1/2:6.0 NmDRC..电机规格3/4:9.5 Nm







18014402561368203

#### 4.6 选配ASEPTIC规格的驱动装置

#### 4.6.1 安装提示



## 注意

达不到IP66防护等级要求,与清洁剂不兼容。 可能造成财产损失。


• 用合适的不锈钢螺塞替换作为选件配供的塑料油堵。

对于选配ASEPTIC规格的DRC..驱动装置,还需注意下列附加提示:

- 安装时绝不可让潮气和灰尘进入设备。
- 在完成电气安装后,组装时应注意密封垫和密封面需保持干净。
- 保养作业时要检查密封件的状态及螺栓连接件的拧紧扭矩。若发生损坏:请与SEW-EURODRIVE联系。
- 如果电子设备盖板在运行时间 ≥ 6 个月后打开,则必须始终一同更换接线盒和电子 设备盖板之间的密封件。请务必注意"检查和维护"一章中的说明。
- 注意使用滴水环进行电缆穿引。电缆穿引时,注意所用电缆的允许弯曲半径。
- 只可采用SEW-EURODRIVE公司提供的不锈钢电缆固定头或油堵,参见"技术数据和尺寸图"一章。
- 必须用合适的油堵密封不用的电缆套管和插接头,参见"技术数据和尺寸图"一章。

#### 示例

下图为使用滴水环穿引电缆及采用合适的不锈钢螺栓连接件替换选配塑料螺塞的示例。



- 必须使用合适的不锈钢螺栓连接件替换选配的塑料螺塞。
- 可能需要使用的不锈钢油堵(参见"技术数据和尺寸图"一章) [2]
- [3] 需要使用的不锈钢电缆固定头(参阅章节"技术数据和尺寸图")

#### 按照安装位置/结构型式使用

选配ASEPTIC的DRC..驱动装置在供货时,会根据设备的安装位置/结构型式装备透气 阀和压力补偿装置。

因此,选配ASEPTIC的DRC..驱动装置只允许按照订购和配送的安装位置/结构型式进 行安装:

允许的电缆穿引方式

与ASEPTIC配套使用时,根据安装位置/结构型式和电子设备盖板的位置,允许使用 下列电缆穿引方式:

允许的电缆穿引方式		电子设备盖板的位置				
		0° (R)	90° (B)	180° (L)	270° (T)	
减速电机的安装位置	M1	X/3	X/2/3	2/3	X/2/3	
	M2	X/2/3				
	М3	2/3	X/2/3	X/3	X/2/3	
	M4	X/2				
	M5	X/2/3	2/3	X/2/3	X/3	
	М6	X/2/3	X/3	X/2/3	2/3	
单电机结构型式	B5	X/3	X/2/3	2/3	X/2/3	
	V1	X/2				
	V3	X/2/3				

- 与DAC型电子设备配套使用时允许的安装方法
   根据电子设备盖板的位置,针对DAC型电子设备,仅允许灰色标记的安装位置/结构型式与ASEPTIC配套使用:
- 与GIO...应用选件配套使用时的限制与ASEPTIC配套使用时,安装位置/结构型式M4 (V1) 中通常无法使用应用选件。

与DAC型电子设备配套使用时 允许的安装方法		电子设备盖板的位置				
		0° (R)	90° (B)	180° (L)	270° (T)	
减速电机的安装位置	M1					
	M2					
	М3					
	M4					
	М5					
	М6					
单电机结构型式	B5					
	V1					
	V3					


与GIO...应用选件配套使用时的限制
 与ASEPTIC配套使用时,安装位置/结构型式M4 (V1) 中通常无法使用应用选件。




#### 与ASEPTIC规格相结合的安装位置

#### 下图显示安装位置为M1至M6时DRC..驱动装置的安装位置:


电子设备盖板的位置: 0°




电子设备盖板的位置: 180°



电子设备盖板的位置: 270°



电子设备盖板的位置: 90°



27021602532806795

- \* 安装位置不可与DAC电子设备和防潮套件相结合。
- \*\* 应用选件不可与防潮套件和安装位置M4相结合。

23101954/ZH-CN - 12/2019

### 4.6.2 选配ASEPTIC的拧紧扭矩

## ▲警告



表面高温会造成灼伤危险。

重伤。

• 触摸前让设备充分冷却。


#### 空置的螺塞

用6.8 Nm的扭矩拧紧由SEW-EURODRIVE**作为选件**供货的盲塞螺栓。

螺栓连接件类型	内容	规格	部件号	拧紧扭矩
外六角头油堵(不锈钢)	10件	M16 x 1.5	18247342	6.8 Nm
	10件	M25 x 1.5	18247350	6.8 Nm

示例

下图为一个示例。电缆入口的数量和位置均取决于定货类型。




9007204023331083


### DRC..电子设备盖板

在拧紧DRC..电子设备盖板时,请注意以下操作步骤:放好螺栓并用针对该规格规定的拧紧扭矩按照图中给出的顺序将螺栓拧紧。

DRC..电机规格1/2:6.0 NmDRC..电机规格3/4:9.5 Nm







9007204023540747

### EMC电缆固定头

使用以下扭矩拧紧由SEW-EURODRIVE公司**作为选件**提供的EMC电缆固定头:


螺栓连接件	部件号	内容	规格	电缆外径	拧紧扭矩
EMC电缆固定头(黄铜	18204783	10件	M16 x 1.5	5至9 mm	4.0 Nm
镀镍)	18204805	10件	M25 x 1.5	11至 16 mm	7.0 Nm
EMC电缆固定头(不锈	18216366	10件	M16 x 1.5	5至9 mm	4.0 Nm
钢)	18216382	10件	M25 x 1.5	11至 16 mm	7.0 Nm

电缆固定头内的电缆固定件必须能抵抗下列电缆拉拔力,以防电缆从电缆固定头内被拉 出:

电缆外径 > 10 mm: ≥ 160 N电缆外径 < 10 mm: = 100 N</li>

### 示例

下图为一个示例。电缆入口的数量和位置均取决于定货类型。



## 5 电气安装

## 提示

i

安装时请务必遵守安全提示!

## 5.1 符合EMC准则的安装设计

### 5.1.1 关于安装组件布置和敷设的提示

正确选择电缆、正确接地和有效的等电位连接是决定分散式驱动装置成功安装的关键。 原则上须按照**相关标准**。

尤其须注意下列提示:

## 5.1.2 符合EMC规范的安装

## 提示

i

本驱动系统不适用于居民区公共低压电网。

该产品的使用受到IEC 61800-3标准的限制。该产品可能造成EMC干扰。在这种情况下,运营方可能需要采取相应措施。

在EMC规范内,变频器和紧凑型驱动装置不能单独运行。只有与驱动系统结合后,方可在EMC方面进行评估。具有CE标志的驱动系统符合相应的标准。详细信息参见操作手册。

### 5.1.3 电缆选择、穿引和屏蔽



## ▲ 警告

错误安装会引起触电。

死亡或重伤。

- 安装设备时必须小心谨慎。
- 请注意连接示例。

有关电缆选择、穿引和屏蔽的重要信息请参见"电缆穿引和屏蔽"章节。


## 5.1.4 等电位连接

无论以何种方式保护接地,都必须确保**低欧姆**且**适合高频的等电位连接**(另见EN 60204-1或DIN VDE 0100-540标准):

- 在驱动装置与安装轨之间建立宽线连接。
- 例如,在驱动装置与设备接地点之间使用地排(高频绞合线)。



## 示例



9007204122337675

- [1] DRC..驱动装置的机械安装**不会**在驱动装置与安装板之间形成导电的宽线连接。
- [2] 电源线内的PE导线
- [3] 第2根分离端子上的PE导线
- [4] 符合EMC准则的等电位连接,如通过接地带(高频绞合线)接触点必须实施成未涂漆的样式。
- 数据线的电缆屏蔽不适用于等电位连接。


## 提示

i

关于分散式变频器和驱动装置的等电位联结的详细提示参见SEW-EURODRIVE的印刷刊物"分散式变频器的等电位联结"。

## 5.2 接线盒上的等电位联结

对于接线盒上的高频等电位连接,还提供以下带M6螺栓的电缆固定头作为选件:





3884960907

	电缆固定头的拧紧扭 矩	适用于螺栓的M6螺母 拧紧扭矩	部件号
带M6螺栓的M16电缆固 定头	4.0 Nm	3.0 Nm	08189234
带M6螺栓的M25电缆固 定头	7.0 Nm	3.0 Nm	08192685

可将电缆固定头安装在接线盒上,其上空置有尺寸为M16或M25的电缆进线孔。 将电缆固定头旋入空置的电缆进线孔中,然后安装接地电缆(带环形电缆线鼻)或将高 频绞合线安装到M6螺栓上。

## 5.3 安装规定

#### 5.3.1 连接电源线

- DRC..驱动装置的额定电压和频率必须与馈电电源的数据一致。
- 电缆截面:根据额定功率时的输入电流l<sub>电源</sub>(参见"技术数据和尺寸图"一章)。
- 将电路保险装置安装在汇流总线分支后的电源线起始部分。参照电缆截面确定熔断保险丝的规格。
- 仅采用最小温度范围在85°C的铜导线作为连接电缆。
- DRC..驱动装置适用于在带有接地星形连接交汇点的电压网络(TN和TT网络)上运行,以及在带有隔离星形连接交汇点的电压网络(IT网络)上运行。

#### 5.3.2 允许的端子电缆截面

#### 电源端子

安装作业时注意允许的电缆截面:

电源端子 X2	无导线接头	带导线接头(有/无绝缘环 套)		
连接截面 (mm²)	0.5 mm <sup>2</sup> ~ 10 mm <sup>2</sup>	0.5 mm <sup>2</sup> ~ 6 mm <sup>2</sup>		
连接截面 (AWG)	AWG20 ~ AWG8	AWG20 ~ AWG10		
剥皮长度	13 mm ~ 15 mm			
电流负载能力	24 A(最大回路电流)			

### 外部制动电阻端子

安装作业时注意允许的电缆截面:

外部制动电阻接线端X5	无导线接头	带导线接头(有/无绝缘环 套)		
连接截面 (mm²)	0.08 mm <sup>2</sup> ~ 4.0 mm <sup>2</sup>	0.25 mm <sup>2</sup> ~ 2.5 mm <sup>2</sup>		
连接截面 (AWG)	AWG28 ~ AWG12 AWG 23 ~ AWG			
剥皮长度	8 mm ~ 9 mm			

## 控制端子

安装作业时注意允许的电缆截面:

控制端子 X7	无导线接头	带导线接头(无绝 缘环套 )	带导线接头(带绝 缘环套)
连接截面 (mm²)	0.08 mm <sup>2</sup>	0.25 mm <sup>2</sup> ~ 1.5 mm <sup>2</sup>	
连接截面 (AWG)	AWG 28 ~ AWG 14		AWG 23 ~ AWG 16



控制端子 X7	无导线接头	带导线接头(无绝 缘环套 )	带导线接头(带绝 缘环套)	
剥皮长度	5 mm ~ 6 mm			
电流负载能力	3.5 A(最大回路电流)			


## 通信端子

安装作业时注意允许的电缆截面:

通讯端子X1	单芯导线(裸露 的金属线)	带导线接头的导 线,无绝缘环套	带导线接头的导 线,带绝缘环套
	挠性导线(裸露 的绞合线)		
连接截面 (mm²)	0.5 ~ 1.5 mm <sup>2</sup>	0.5 mm <sup>2</sup> ~ 1.0 mm <sup>2</sup>	0.5 mm²
连接截面 (AWG)	AWG20 ~ AWG16	AWG20 ~ AWG17	AWG20
剥皮长度	9 mm		
连接	仅连接带或不带导线接头的单芯导线或挠性导线(DIN 46228第1部分,材料E-CU)		


## 5.3.3 制动电阻端子操作

对制动电阻端子操作时要注意下列顺序:




## 5.3.4 电源端子操作

对电源端子操作时要注意下列顺序:




## 5.3.5 控制端子操作


在操作控制端子时注意以下顺序:



### 5.3.6 操作通讯端子

请注意以下通讯端子操作的提示和顺序:





松开导线前必须按上面的操作按钮。



# 4

## ▲ 警告

漏电保护断路器型号错误时,无可靠的防电击保护。

死亡或重伤。

- 本产品可能会导致保护接地线中出现直流电流。如要安装漏电保护装置 (RCD) 或漏电监控器 (RCM),以确保直接或间接防触电保护,则在产品供电侧只能安装一个B型RCD或RCM。
- 如果未明确规定要使用漏电保护断路器,SEW-EURODRIVE公司建议放弃使用这一 装置。

#### 5.3.8 电源接触器



## 注意

电源接触器的点动模式会导致DRC..变频器损坏。

DRC..变频器损坏。

- 电源接触器(参见接线图)只能用于变频器开/关控制,而不能用于点动模式。使用控制命令进行点动操作。
- 使用电源接触器时,请保持2秒最低关闭时间。
- 只可采用使用类别为AC-3 (EN 60947-4-1)的接触器作为电源接触器。



#### 安装规定

#### 5.3.9 PE连接提示




## ▲警告

错误的PE连接会导致触电。

死亡或重伤。

- 螺栓的允许拧紧扭矩为2.0~2.4 Nm (18~21 in-lbs)。
- 进行PE连接时请注意以下提示。



[1] 适用于M5-PE螺栓的叉形电缆脚

#### 漏电电流

在正常运行模式下,可以出现≥ 3.5 mA的漏电电流。为满足EN 61800-5-1的规定,须遵守以下提示:

- 进行保护接地 (PE) 连接时,必须使其满足对高漏电电流设备的要求。
- 通常这意味着,
  - 安装PE连接电缆的截面至少为10 mm<sup>2</sup>
  - 或安装第二条与保护接地平行的PE连接电缆。

#### 5.3.10 安装高度超过海拔1000 m

DRC..驱动装置可以在下列边界条件内实现海拔1000 m以上的安装,最高可达海拔  $4000 \, \text{m}^{1)}$  。

由于海拔1000 m以上冷却效果减弱,设备的持续额定功率会相应降低(参阅章节"技术数据和尺寸图")。



- 自海拔2000 m起,电气间隙和漏电距离只能达到过压等级Ⅱ。如设备安装要求过压等级Ⅲ,必须使用一个附加的外部过压保护装置才能确保过压尖峰限制在1.5 kV相对相和2.5 kV相对地之内。
- 如有安全断开要求,自海拔 2000 m 起必须在设备外实现(EN 61800-5-1 安全断开)。
- 如安装高度在海拔2000 m和4000 m之间,允许的电源额定电压会相应下降:
  - 每升高100 m下降6 V
- 1) 空气密度降低会导致击穿强度减小,使最大高度受到限制。

#### 5.3.11 保护装置

- DRC..驱动装置配有集成防过载保护装置。
- 线路保护必须通过外部过载保护装置实现。
- 必须遵守涉及电缆截面、电压降及敷设方式的相关标准。

#### 5.3.12 UL-compliant installation

## 提示



按照UL认证的规定,本手册所有的语言版本均以英文作为本章内容的标准语言。

#### **Power terminals**

Observe the following notes for UL-compliant installation:

- Use 75 °C copper wire only.
- · DRC.. uses cage clamp terminals

#### Short circuit current rating

#### **DRC1/2**

Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 200,000 rms symmetrical amperes when protected by 600 V non-semiconductor fuses or 500 V minimum inverse time circuit breakers.

DRC.., the max. voltage is limited to 500 V.

#### **DRC3/4**

Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5,000 rms symmetrical amperes when protected by 600 V non-semiconductor fuses or 500 V minimum inverse time circuit breakers.

DRC.., the max. voltage is limited to 500 V.

#### DRC1/2/3/4

Suitable for motor group installation on a circuit capable of delivering not more than 5,000 rms symmetrical amperes when protected by maximum 40 A, 600 V non-semiconductor fuses or 500 V minimum 40 A maximum inverse time circuit breaker with an interrupting rating of 5 kA minimum.

• DRC.., the max. voltage is limited to 500 V.



## **Branch circuit protection**

Integral solid state short circuit protection does not provide branch circuit protection. Branch circuit protection must be provided in accordance with the National Electrical Code and any additional local codes.

The table below list the permitted maximum branch circuit protection:

Series	Non-semiconductor fuses	Inverse time circuit breakers
DRC	40 A/600 V	500 V minimum/ 40 A maximum

### Motor overload protection

DRC.. is provided with load and speed-sensitive overload protection and thermal memory retention upon shutdown or power loss.

The trip current is adjusted to 150% of the rated motor current.

#### **Ambient temperature**

DRC.. is suitable for an ambient temperature of 40 °C, max. 60 °C with derated output current. To determine the output current rating at temperatures above 40 °C, the output current should be derated by 3.0% per K between 40 °C and 60 °C.

An additional speed-dependent derating may be required. For details, refer to chapter "Technical data and dimension sheets".

#### Wiring diagrams

For wiring diagrams, refer to chapter "Electrical installation".

## 5.4 DRC1/2终端分配




## ▲ 警告

轴转动时发电模式会造成触电。

死亡或重伤。

• 在取下电子设备盖板时,防止输出轴转动。

下图显示DRC1/2-DAC的终端分配:



4727525899

分配	分配					
端子	编号	名称	标记	功能(允许的拧紧扭矩)		
X2电源端子	1	L1	棕色	电源接线端相L1(输入)		
	2	L2	黑色	电源接线端相L2(输入)		
	3	L3	灰色	电源接线端相L3(输入)		
	11	L1	棕色	电源接线端相L1(输出)		
	12	L2	黑色	电源接线端相L2(输出)		
	13	L3	灰色	电源接线端相L3(输出)		
<b>(1)</b>	无	PE	无	保护接地连接(2.0至3.3 Nm)		
X5制动电阻	1	BW	无	制动电阻的连接		
端子	2	BW	无	制动电阻的连接		

## 5.5 DRC3/4终端分配

# 4


## ▲ 警告

轴转动时发电模式会造成触电。

死亡或重伤。

• 在取下电子设备盖板时,防止输出轴转动。

### 下图为DRC3-DAC的终端分配:



8603627787

分配					
端子	编号	名称	标记	功能(允许的拧紧扭矩)	
X2电源端子	1	L1	棕色	电源接线端相L1(输入)	
	2	L2	黑色	电源接线端相L2(输入)	
	3	L3	灰色	电源接线端相L3(输入)	
	11	L1	棕色	电源接线端相L1(输出)	
	12	L2	黑色	电源接线端相L2(输出)	
	13	L3	灰色	电源接线端相L3(输出)	
<b>(1)</b>	无	PE	无	保护接地连接(2.0至3.3 Nm)	
X5制动电阻	1	BW	无	制动电阻的连接	
端子	2	BW	无	制动电阻的连接	


分配	分配					
端子	编号	名称	标记	功能(允许的拧紧扭矩)		
X7控制端子	1	STO+	黄色	输入端STO +		
	2	STO -	黄色	输入端STO -		
	3	K1a	无	信号继电器		
	4	24V_O	无	DC 24 V - 输出端		
	5	0V24_O	无	0V24参考电位		
	11	STO+	黄色	输出端STO +(用于环形回路)		
	12	STO -	黄色	输出端STO -(用于分线)		
	13	K1b	无	信号继电器		
	14	24V_O	无	DC 24 V - 输出端		
	15	0V24_O	无	0V24参考电位		
	21	n.c.	无	无配置		
	22	DI01	无	二进制输入端DI01		
	23	DI02	无	二进制输入端DI02		
	24	DI03	无	二进制输入端DI03		
	25	DI04	无	二进制输入端DI04		
X1通讯端子	无	AS+	无	AS接口数据线+		
	无	AS-	无	AS接口数据线-		
	无	DI2	无	传感器输入端DI2		
	无	DI3	无	传感器输入端DI3		
	无	VO24	无	传感器的DC 24 V电源		
	无	VO24	无	传感器的DC 24 V电源		
	无	VO⊥	无	0V24参考电位,用于传感器		
	无	VO⊥	无	0V24参考电位,用于传感器		

#### DRC..驱动装置连接 5.6

## ▲警告

不能安全断开DRC..驱动装置 死亡或重伤。


- 将DRC..驱动装置用于安全应用场合时,不得使用24 V输出端(端子4、5、14、
- 仅当DRC..驱动装置不需实现安全功能时,才可跨接STO输入端和24 V输出端。




### 现场操作

自动模式启动









现场操作模式下端子顺时针/停止和逆时 针/停止的功能:

**顺时针**旋转方向激 逆时针旋转方向激 活 活







## 现场操作模式下端子f1/f2的功能:

设定值 f1有效

设定值f2有效





5.6.1 图例

[1] 参见"端子配置"一章

# 5

## 电气安装

DRC..驱动装置连接

- [2] 内置24 V供电
- [3] 顺时针/停止
- [4] 逆时针/停止
- [5] 设定值转换 f1/f2
- [6] 自动模式/现场操作模式
- [7] 信号继电器(触点闭合 = 准备就绪)
- [8] 配置参阅章节"插接头配置"
- [9] 制动电阻的连接

## 5.7 电缆穿引和电缆屏蔽

## 5.7.1 包含安装装置的附件包(部件号18248268)

## 提示

i

并非每种安装类型都需要使用供货范围内所有的安装配件。

每台DRC..驱动装置(例外:所有可能的接头均已订购为插接件结构时除外。)均配有包含安装材料的以下附件包,用于制作电缆屏蔽:

• A1:用于电源电缆和混合电缆的安装材料:


2个屏蔽卡箍和螺栓(自攻螺丝,因此接线盒内的孔无螺纹),用于电源线或混合电缆的屏蔽层(外屏蔽)。

· A2:导电薄膜:

2张用于包裹屏蔽编织层的导电薄膜。导电薄膜应按需使用。


• B:用于控制线和数据电缆的安装材料:

3个屏蔽卡箍,带螺栓(自攻螺丝,因此接线盒内的孔无螺纹),用于控制线或数据 线的屏蔽层(STO、CAN、二进制信号)。



### 5.7.2 DRC1/2 安装原理


下图显示与DRC1/2电机配套的安装原理。以下章节介绍常见的使用示例和电缆选择以及电缆穿引的重要提示。



18014402580944523

## 5.7.3 DRC3/4 安装原理

下图显示与DRC3/4电机配套的安装原理。以下章节介绍常见的使用示例和电缆选择以及电缆穿引的重要提示。



9007207872366987




#### 5.7.4 电缆穿引和电缆屏蔽提示

电缆穿引和电缆屏蔽时请注意下列提示:

- 电缆选择
  - 可以将非屏蔽的连接电缆用做电源连接电缆。
  - 控制线要采用屏蔽线,并且与易受干扰的线缆(例如:电磁阀的控制线、电机导线)分开敷设。
  - 选配的外部制动电阻要采用屏蔽线。
  - 线缆屏蔽必须具备良好的 EMC 特性(高屏蔽衰减)且不能只作为电缆的机械保护装置使用。
- 电缆屏蔽 外部制动电阻
  - 用安装附件包内的屏蔽卡箍将外部制动电阻导线的屏蔽层和设备的金属箱体连接。为此剥去屏蔽层连接部位的电缆外皮。
- 一般情况下,AS接口数据线和传感器通过插接头连接。
- 电缆屏蔽 控制线
  - 用安装附件包内的屏蔽卡箍将控制线的电缆屏蔽与设备的金属壳体连接。为此剥去屏蔽层连接部位的电缆外皮。
  - 也可以采用选配的EMC电缆固定头用于连接控制线的屏蔽层,参见"EMC电缆固定头"一章。
- 电缆穿引时,注意所用电缆的允许弯曲半径。

#### 建议的电缆穿引 DRC1/2


下图显示推荐的电缆穿引:






## 建议的电缆穿引 DRC3/4

## 下图显示推荐的电缆穿引:




## 替代电缆穿引 DRC1/2

下图显示另一种替代的电缆穿引:



## 替代电缆穿引 DRC3/4


下图显示另一种替代的电缆穿引:



## 5.8 EMC电缆固定头

## 5.8.1 电缆屏蔽(备选) – 控制线


除了使用屏蔽卡箍外,还可以采用选配的EMC电缆固定头作为连接控制线(STO、二进制信号)的屏蔽层。



3388566411

## 5.8.2 装配EMC电缆固定头

根据下图安装由SEW-EURODRIVE公司提供的EMC电缆固定头:



18014401170670731

[1] 剪断绝缘薄膜且将其折回。

## 5.9 插接头

插接头的接线图显示连接的接触面。

## 5.9.1 名称代码

插接头名称使用如下代号:

Х	端子			
2	组			
	1 = 功率输入			
	2 = 功率输出			
	3 = 编码器			
	4 = 总线			
	5 = 输入和输出端			
01	功能			
	同一组内的插接头功能			
2	型号			
	同一功能下的插接头接线图			
-				
	编组号(可选)			
	同一功能的多个插接头			
	序号(可选)			
	当多个插接头构成一组时			

#### 5.9.2 连接电缆

连接电缆不在供货范围内。

可向SEW-EURODRIVE公司订购预制电缆。相应的说明参见下面的章节。订货时请提供相应的部件号及所需电缆长度。

所需连接电缆的数量和规格视设备型式和待连接组件而定。因此实际情况下不需要使用 列举的所有电缆。

如下为各种电缆类型概览:

电缆	长度	敷设方式
	长度固定	适合拖缆式安 装
		;
	长度可变	不适合拖缆式 安装
4		

### 电缆穿引

电缆穿引时,注意所用电缆的允许弯曲半径。信息参见"技术数据/尺寸图/插接头含对接插头"一章。



## 使用带插接件的预制电缆

SEW-EURODRIVE公司针对设备的认证、型式试验和验收采用预制电缆。SEW-EURODRIVE公司提供的电缆可确保设备和相连组件功能正常发挥,满足所有相关要求。在设备评估等过程中,总是考虑包含所有需连接的组件和附属连接电缆在内的基本单元。

因此SEW-EURODRIVE公司建议只使用手册中给出的预制电缆。

对于具备集成安全功能(符合EN ISO 13849标准)的设备,还须注意设备相关的安全功能文件中所有有关安装和电缆敷设的说明和要求。

#### 使用带插接件的非 SEW 电缆

如使用其他公司的电缆,即使它们在技术上具有等同效应,SEW-EURODRIVE公司在设备特性和功能方面不会提供任何担保和承诺。

如使用非SEW电缆连接设备和相应组件,必须确保其符合当地现行相关规定。注意,使用非SEW电缆可能在不知觉的情况下影响设备或设备组的技术特性。这主要涉及以下特性:

- 机械特性(如IP防护等级、是否适合拖缆式安装)
- 化学特性(如不含硅胶和卤素、耐物质性)
- 热学特性(如耐热性、设备升温、易燃性等级)
- EMC兼容性(如干扰辐射极限值、抗干扰性能)
- 安全功能(符合EN ISO 13849-1检验标准)


如使用的非SEW电缆不在SEW-EURODRIVE公司明确推荐的电缆范围内,必须至少符合下列标准要求并通过插接头标准的相应认证:


- IEC 60309
- IEC 61984



## 5.9.3 插接头位置

## 下图显示可能的插接头位置:





27021600210283787


插接头	位置
X5132	X、2或3
数字I/O	不与下列插接头处于同一位置:
	X1203_1、X1203_2
X5502(橙色)	3(逆时针)
STO <sup>1)</sup>	
X5503(橙色)	3 ( 顺时针 )
STO <sup>1)</sup>	
X4271(黄色)	X
AS接口通讯接口 <sup>2)</sup>	
X5011(黑色)	2
AS接口传感器 2)	
X1203_1(黑色)	X,2或3,
AC 400 V连接 <sup>3)</sup>	不与下列插接头处于同一位置:
	5132
X1203_2(黑色)	始终与X1203_1的选择相符
AC 400 V接头	

插接头	位置
[1] 可选压力补偿	取决于安装位置

- 1) 插接头X5502和X5503只能一起订购。
- 2) 默认供货范围
- 3) 插接头X1203\_1也可单独订购(即,不购买插接头X1203\_2)。

## 5.9.4 压力补偿引起的限制

结合可选压力补偿装置和安装位置M5、M6,STO插接头的位置将被压力补偿接头 [1] 占用。此情况下STO插接头不适用:



18014400955587339




插接头

## 5.9.5 接插件结构

## M12插接头

M12插接头在交货时已与SEW-EURODRIVE提供的连接电缆校准。需要时,客户可以自行调整插接头进行校准。

下图限制允许的拧紧扭矩的基本示意图:



19443420299

### M23插接头



## ▲ 当心

在无对接插口的情况下旋拧,可能损坏直角插头。 螺纹损坏,密封面受损。

• 连接前不得用钳子对直角插头进行校准。

# 防护等级失效。



可能出现财产损失。

- 用3 Nm的扭力拧紧M23插接头的管接螺母。
- 插头和插口之间的间隙约为2 mm。



## ▲ 当心

经常校准会损坏直角插头。

可能出现财产损失。

- 仅在安装和连接驱动装置时校准插头。
- 切勿经常转动插接头。

#### M23插接头有以下类型:

- [1] 直型插接头
- [2] 角型插接头

插入对接插头后,可以在没有其他辅助工具的情况下校准"角型"结构的插接头。




插接头

DRC..示例

## 提示

i

对于电机DRC1至DRC4,与插接头位置3配合使用时,"角型"插接头结构不可用。



27021601837032203

- "直型"结构 [1]
- [2] "角型"结构
- 拧紧扭矩3 Nm [3]

合适的工具可向Intercontec公司订购,订货号为:

- 3 Nm扭力扳手,1/4"外四角头:C1.020.00
- 1/4"内四角头活动扳手,与带SpeedTec装备的923/723系列匹配:C6.216.00
- 插头和插口之间的间隙约为2 mm [4]



## 提示

i

您还可向Intercontec公司采购客户方用于预制连接电缆的动力电缆和混合电缆插接头以及相应的装配工具套装。

如果订购名称未在Intercontec公司的在线订购系统上出现,请联系Intercontec公司进行说明。

## 订购提示

在下表中可找到用于客户方预制的Intercontec插头的订购名称以及相应的编码:

插头类型		订购名称,用于向供应商 Intercontec进行订购
DBC/DAC/DSC 编号环:黑色	电缆插头(公头)	H 51 A 019 MR 02 59 0102 000
	电缆插口(母头)	H 52 A 013 FR 02 59 0102 000
SNI 编号环:红色	电缆插头(公头)	H 51 A 031 MR 02 42 0103 000
	电缆插口(母头)	H 52 A 025 FR 02 59 0103 000
DSC混合电缆	无	不允许用于客户方预制。
编号环:紫色		
DSC/SNI混合电缆 +STO	电缆插头(公头)	H 51 A 613 MR 18 59 0110 007
编号环:黄色	电缆插口(母头)	H 52 A 613 FR 18 59 0110 007

## 5.10 插接头配置

## 5.10.1 X4271: AS-Interface通讯接口

关于此连接的说明见下表:

## 功能

AS接口数据线连接

## 连接方式

M12,4针,公头,A编码

## 连接图



分配				
编号	名称	功能		
1	AS+	AS接口数据线 (+)		
2	保留	保留		
3	AS-	AS接口数据线 (-)		
4	保留	保留		

### 5.10.2 X5011: AS接口传感器连接

关于此连接的说明见下表:

### 功能

AS接口传感器连接

### 连接方式

M12,5针,母头,A编码

### 连接图



分配	分配		
编号	名称	功能	
1	+24V_SEN	传感器的DC 24 V电源	
2	DI3	传感器输入端DI3	
3	0V24_SEN	0V24参考电位,用于传感器	
4	DI2	传感器输入端DI2	
5	保留	保留	



# 5.11 可选插接头的配置



# ▲ 警告

在通电情况下断开或连接插接头会导致电击。

死亡或重伤

- 切断电压。
- 切勿在通电情况下断开或连接插接头。

### 5.11.1 X1203\_1和X1203\_2: AC 400 V接头


关于此连接的说明见下表:

### 功能

AC 400 V接头,用于设备供电/分线

### 连接方式

M23,SEW接头,Intercontec公司SpeedTec技术,母头,编码环:黑色,触摸安全型



分配	分配		
编号	名称	功能	
Α	L1	相L1电源接线端	
В	L2	相L2电源接线端	
С	L3	相L3电源接线端	
D	n.c.	无配置	
PE	PE	保护地线连接	
1	保留	保留	
2	保留	保留	
3	保留	保留	
4	保留	保留	
5	保留	保留	
6	保留	保留	

# 连接电缆

# 下表显示可用于该连接的电缆:

### 电缆截面1.5 mm<sup>2</sup>

连接电缆		一致性/部件 号	电缆类型	长度/敷设方 式	电缆截面/工 作电压
<u> </u>		CE: 18180094	HELUKABEL® JZ-600	可变	1.5 mm <sup>2</sup> / AC 500 V
开放	M23,编码 环:黑色,公 头				



### 电缆截面2.5 mm2

连接电缆	一致性/部件 号	电缆类型	长度/敷设方 式	电缆截面/工 作电压
	CE: 18127460	HELUKABEL® TOPFLEX® – 600-PVC	可变	2.5 mm <sup>2</sup> / AC 500 V
M23,编码       M23,编码         环:黑色,公       环:黑色,公         头       头	CE: 18133959	HELUKABEL <sup>®</sup> TOPFLEX <sup>®</sup> – 611-PUR (不含卤素)	可变 <del></del> >:>	
	UL : 18153267	HELUKABEL® – JZ-602	可变	
	UL : 18153275	HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512	可变 >:>>	
	CE : 18127479	HELUKABEL® TOPFLEX® – 600-PVC	可变	2.5 mm <sup>2</sup> / AC 500 V
开放 M23,编码 环:黑色,公 头	CE : 18133967	HELUKABEL <sup>®</sup> TOPFLEX <sup>®</sup> – 611-PUR (不含卤素)	可变 - <u> </u>	
	UL : 18153283	HELUKABEL® - JZ-602	可变	
	UL : 18153291	HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512	可变	

巴缆截圆4 mm⁻				
连接电缆	一致性/部件 号	电缆类型	长度/敷设方 式	电缆截面/工 作电压
	CE : 18127487	HELUKABEL® TOPFLEX® – 600-PVC	可变	4 mm <sup>2</sup> / AC 500 V
M23,编码       M23,编码         环:黑色,公       环:黑色,公         头       头	CE : 18133975	HELUKABEL® TOPFLEX® – 611-PUR	可变	
	UL : 18153305	(不含卤素) HELUKABEL® - JZ-602	可变	
	UL : 18153313	HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512	可变 	
	CE : 18127495	HELUKABEL® TOPFLEX® – 600-PVC	可变	4 mm <sup>2</sup> / AC 500 V
开放 M23,编码 环:黑色,公 头	CE : 18133983	HELUKABEL <sup>®</sup> TOPFLEX <sup>®</sup> – 611-PUR (不含卤素)	可变 	
	UL : 18153321	HELUKABEL® – JZ-602	可变	
	UL : 18153348	HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512	可变	
	UL : 18166318	HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512	可变 	4 mm² / AC 500 V
M23,编码       M23,编码         环:黑色,公       环:黑色,母         头       头				

# 5

### 电气安装

可选插接头的配置

### 带开放末端电缆连接

下表显示电缆 (部件号如下)的导线配置:

部件号	信号名称	导线颜色	标志
18180094	L1	黑色	1
18127479	L2	黑色	2
18133967	L3	黑色	3
18153283	PE	绿色/黄色	无
18153291			
18127495			
18133983			
18153321			
18153348			

### 5.11.2 X5132:数字I/O


关于此连接的说明见下表:

### 功能

数字量输入/输出端针对:DRC..

### 连接方式

M23, P接头, 12针, SpeedTec配置, Intercontec公司, 带孔头, 0°编码



分配	分配		
编号	名称	功能	
1	DI01	二进制输入端DI01(顺时针/停止)	
2	DI02	二进制输入端DI02(逆时针/停止)	
3	DI03	二进制输入端DI03(设定值f1/f2)	
4	DI04	二进制输入端DI04(自动/现场操作模式转换)	
5	保留	保留	
6	K1a	指示继电器 K1a	
7	K1b	信号继电器K1b	
8	+24V_O	DC 24 V输出端	
9	0V24_O	0V24参考电位	
10	保留	保留	
11	保留	保留	
12	FE	等电位连接/功能接地	

### 连接电缆

下表列出了可用于该接头的电缆:

连接电缆	一致性/部件号	长度/敷设方式	工作电压
	CE/UL:	可变	60 V DC
	11741457		
0°4	,12针, 编码, 公头		



连接电缆	一致性/部件号	长度/敷设方式	工作电压
	CE/UL: 18123465	可变(最长 30 m) 	60 V DC
M23,12 M23,12针, 针,0°编 0°编码, 码, 母头 公头			

### 带开放末端电缆连接

下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:

部件号	信号名称	导线颜色
11741457	DI01	粉色
	DI02	灰色
	DI03	红色
	DI04	蓝色
	保留	黄色
	K1a	绿色
	K1b	紫色
	+24V_O	黑色
	0V24_O	棕色
	保留	白色
	保留	灰色/粉色
	FE	红色/蓝色

### 5.11.3 X5502 : STO



# ▲ 警告

未按照安全规定关断驱动装置DRC..。

死亡或重伤。

- 将驱动装置DRC..用于安全应用场合时,不得使用24 V输出端(插针1和插针3)。
- 仅当驱动装置DRC..不需实现安全功能时,才可用24 V跨接STO接口。

关于此连接的说明见下表:

功能	
安全断路接头 (STO)	

### 连接方式

M12,5针,带孔头,A编码

分配		
编号	名称	功能
1	+24V_O	DC 24 V 输出端
2	STO-	接口 STO -
3	0V24_O	0V24参考电位
4	STO+	接口 STO +
5	res.	保留

### 连接电缆

# 提示

i

只使用屏蔽电缆和合适的插接件,使屏蔽和设备实现高频连接。

### 下表列出了可用于该接头的电缆:

连接电缆	一致性/部件 号	电缆类型	长度/敷设方 式	电缆横截面/ 工作电压
	CE: 18124968	LEONI BETAflam® – 145C-flex	可变	2 × 0.75 mm² / DC 60 V
M12,5针,       M12,5针,         A编码,       A编码,         带孔头       带针头	CE/UL: 18147402	HELU- KABEL® SUPER- PAAR- TRONIC 340-C-PUR	可变	
	CE: 18124976	LEONI BETAflam® – 145C-flex	可变	2 × 0.75 mm² / DC 60 V
开放 M12,5针, A编码, 带针头	CE/UL: 18147690	HELU- KABEL® SUPER- PAAR- TRONIC 340-C-PUR	可变	
	CE/UL: 18164390	HELU- KABEL® SUPER- PAAR- TRONIC 340-C-PUR	可变	2 × 0.75 mm <sup>2</sup> / DC 60 V
M12,5针,				

连接电缆	一致性/部件 号	电缆类型	长度/敷设方 式	电缆横截面/ 工作电压
	CE: 18127401	LEONI BETAflam® – 145C-flex	可变	2 × 0.75 mm² / DC 60 V
M12,5针, M12,5针, A编码, A编码, 带孔头 带针头	CE/UL: 18147704	HELU- KABEL® SUPER- PAAR- TRONIC 340-C-PUR	可变 	
	CE: 18127398	LEONI BETAflam® – 145C-flex	可变	2 × 0.75 mm² / DC 60 V
开放 M12,5针, A编码, 带针头	CE/UL: 18153445	HELU- KABEL® SUPER- PAAR- TRONIC 340-C-PUR	可变	
	CE: 18164315	LEONI BETAflam® – 145C-flex	可变	2 × 0.75 mm² / DC 60 V
M12,5针,				

### 带开放末端电缆连接

下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:

部件号	信号名称	导线颜色	标志
18124976	STO -	黑色	1
18147690	STO +	黑色	2
18164390			
18127398			
18153445			
18164315			

### 5.11.4 X5503 : STO

关于此连接的说明见下表:


### 功能

安全断路接头 (STO)

# 连接方式

M12,5针,带针头,A编码

### 连接图



分配						
编号	名称	功能				
1	res.	保留				
2	STO -	接口 STO -				
3	res.	保留				
4	STO+	接口 STO +				
5	res.	保留				

# 连接电缆

# 提示

i

只使用屏蔽电缆和合适的插接件,使屏蔽和设备实现高频连接。

### 下表列出了可用于该接头的电缆:

连接电缆	一致性/部件 号	电缆类型	长度/敷设方 式	电缆横截面/ 工作电压
	CE: 18124968	LEONI BETAflam® – 145C-flex	可变	2 × 0.75 mm² / DC 60 V
M12,5针, M12,5针, A编码, A编码, 带针头 带孔头	CE/UL: 18147402	HELU- KABEL® SUPER- PAAR- TRONIC 340-C-PUR	可变 - <u></u> )	
	CE: 18127401	LEONI BETAflam® – 145C-flex	可变	2 × 0.75 mm <sup>2</sup> / DC 60 V
M12,5针, M12,5针, A编码, A编码, 带针头 带孔头	CE/UL: 18147704	HELU- KABEL® SUPER- PAAR- TRONIC 340-C-PUR	可变 	

### 5.11.5 跳线插头STO



# ▲ 警告

以安全为指向切断DRC..驱动装置的功能在使用跳线插头STO时无效。 死亡或重伤。

• 只有当DRC..驱动装置不执行任何安全功能时,方允许使用跳线插头STO。




# ▲ 警告

使用跳线插头STO时,通过寄生电压禁用其他驱动装置的安全断路器。 死亡或重伤。

• 当驱动装置上的所有输入和输出STO连接均拆下时,才可使用跳线插接头STO。

跳线插头STO可以连接至DRC..驱动装置的STO插接头X5502上。跳线插头STO会使DRC..驱动装置的安全功能失效。

以下图示为跳线插头STO,部件号11747099:



72057595186840843



# 5.12 计算机连接

诊断接口 [3] 与市面上常见的计算机/台式电脑 [1] 的连接通过以下选件完成:


• [2] 带适配器电缆的PC-CAN接口适配器

- PC-CAN接口适配器 + 适配器电缆的部件号: 2 821 449 8

- PC-CAN接口适配器的部件号: 18210597

- 适配器电缆零件号: 18123864

### 5.12.1 连接举例



18014402585883147



# 6 调试

### 6.1 调试提示

### 提示

i

请在调试时务必注意安全提示!

### ▲警告

保护罩缺失或损坏可能会造成受伤危险。

死亡或重伤。

- 按照规定安装设备保护罩。
- 若未安装保护罩,切勿运行DRC..驱动装置。



### ▲ 警告

接线盒内的危险电压会导致触电。切断电源后5分钟内可能还会存有危险电压。 死亡或重伤。

- 取下电子设备盖板前必须通过一个合适的外部断路装置切断DRC..驱动装置。
- 防止驱动装置电源意外接通。
- 固定输出轴,防止其转动。
- 取下电子设备盖板后,必须至少等待:5分钟



# ▲ 警告

表面高温会造成灼伤危险。

重伤

• 触摸前让设备充分冷却。



### ▲ 警告

设备设置错误会导致运行错误。

死亡或重伤。

- 遵守调试说明。
- 只有接受过培训的专业人员方可执行安装。
- 必须根据功能进行合适的设置。



### 注意

初始化阶段断开电源导致的设备故障45或94。

可能造成财产损失。

· 更换盖板后,在第一次接通电压时,将驱动装置与电源断开前,应等待至少30 · 秒。



# 提示

- i
- 调试前从 LED 指示灯上取下涂漆保护帽。
- 调试前要从铭牌上撕下涂漆保护膜。
- 电流接触器的最小关闭时间应为 2 秒。

# 提示

- i
- 为确保无故障运行,运行期间不得拔下或插上信号电缆。

# 6.2 提升装置应用



# ▲ 警告

提升装置坠落会造成生命危险。

重伤或死亡。

- 应用于提升装置时,DRC..驱动装置不能当作安全装置使用。
- 请选用监控系统或机械保护装置作为安全设备。
- 结合提升装置及"安全功能"使用时,控制系统须严格遵守SS1(c) (安全停机1, 功能类型c,符合EN 61800-5-2)规定。请注意手册"DRC..电机-安全功能"。



# 6.3 进行调试的前提条件

调试时须先满足下列前提条件:

- · DRC..驱动装置的工程设计正确。请在产品目录中查找规划说明。
- 按照规定完成DRC..驱动装置的机械和电气安装。
- 采取相应的安全措施防止驱动装置意外启动。
- 采取相应的安全措施防止人员受伤和机器损坏。

### 6.3.1 扭矩限制



# 注意

减速器电机过载。

可能造成财产损失。


- 需要时,最大输出转矩必须限定为铭牌上给出的转矩。
- 注意参考产品目录"DRC..减速电机"。

# 6.4 操作元件说明

### 6.4.1 操作元件概览

DRC1/2 电机

下图显示DRC..电子设备盖板中的操作元件概览:




[1] DIP 开关 S1、S2 开关t1 开关f2

- [2] 设定值电位计f1(位于螺栓连接件下方)
- [3] 诊断接口(位于螺栓连接件下方)



### DRC3/4 电机

### 下图显示DRC..电子设备盖板中操作元件的总览:



- [1] DIP 开关 S1、S2
- [2] 开关t1 开关f2
- [3] 设定值电位计f1(位于螺栓连接件下方)
- [4] 诊断接口(位于螺栓连接件下方)

#### 设定值电位计f1 6.4.2





# 注意

在设定值电位计f1上没有安装油堵或错误安装油堵会导致担保的防护等级失效。 DRC..电子设备盖板损坏。

• 设置设定值后重新旋入配有密封件的设定值电位计油堵。

电位计f1具有以下功能:设置设定值f1:





9007201646002315

- 电机转速 [1]
- 电位计位置

#### 开关f2 6.4.3

开关f2具有以下功能:设置设定值f2。



开关f2											
卡止位置	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
设定值f2 [min <sup>-1</sup> ]	200	250	300	450	600	750	1000	1250	1500	1800	2000
(电机转速)											

#### 开关t1 6.4.4

开关t1用于设置DRC..驱动装置的加速度。斜坡时间t1基于电机转速n = 3000 min<sup>-1</sup>的设 定值变化。



开关t1											
卡止位置	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
斜坡时间t1 [s]	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	1	2	3	5	7	10

# 6.5 DIP开关说明

### 6.5.1 DRC1/2电机概览




# 注意

使用不合适的工具会损坏DIP开关。

可能造成财产损失。

- 仅可使用合适的工具如一字螺丝刀(刀刃宽度≤3 mm)操作DIP开关。
- 操作DIP开关时的力度不可超过5 N。

### 下图显示DIP开关S1和S2:



2391265547

### DIP开关S1

### 下表显示了DIP开关S1的功能:

DIP开关	S1					
	1	2	3	4		
	脉冲宽度调制时 钟频率 <sup>1)</sup>	无使能时释放制 动器	二进制编码 附加功能			
ON	8 kHz	开	1	1		
OFF	4 kHz	关	0	0		

1) DIP开关仅在"Easy-Mode"模式下有效。



### DIP开关S2

# 下表显示了DIP开关S2的功能:

DIP开关	S2					
	1	2	3	4		
	调试模式	激活现场操作模式1)	转向改变	转速监控 <sup>2)</sup>		
ON	Expert(专家模 式)	任意驱动状态	开	开		
OFF	Easy(简易模 式)	已锁定的驱动状 态	¥	¥		

<sup>1)</sup>该功能可用于控制电路板的以下固件版本:

- MOVIGEAR® ≥ ".16"
- DRC..电机≥ ".14"

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> DIP开关仅在"Easy-Mode"模式下有效

#### DRC3/4电机概览 6.5.2




# 注意

使用不合适的工具会损坏DIP开关。

可能造成财产损失。

- 仅可使用合适的工具如一字螺丝刀(刀刃宽度≤3 mm)操作DIP开关。
- 操作DIP开关时的力度不可超过5 N。

### 下图显示DIP开关S1和S2:



8643570315

### DIP开关S1

### 下表显示了DIP开关S1的功能:

DIP开关	S1						
	1	2	3	4			
	脉冲宽度调制时 钟频率 <sup>1)</sup>	无使能时释放制 动器	二进制编码附加功能				
ON	8 kHz	开	1	1			
OFF	4 kHz	¥	0	0			

1) DIP开关仅在"Easy-Mode"模式下有效。



### DIP开关S2

# 下表显示了DIP开关S2的功能:

DIP开关	S2						
	1	2	3	4			
	调试模式	激活现场操作模 式 <sup>1)</sup>	转向改变	转速监控 <sup>2)</sup>			
ON	Expert(专家模 式)	任意驱动状态	开	开			
OFF	Easy(简易模 式)	已锁定的驱动状 态	¥	¥			

<sup>1)</sup>该功能可用于控制电路板的以下固件版本:

- MOVIGEAR® ≥ ".16"
- DRC..电机≥ ".14"

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> DIP开关仅在"Easy-Mode"模式下有效

### 6.5.3 DIP开关说明

### DIP开关S1/1

### 设置最大PWM频率<sup>1)</sup>

- 在将DIP开关S1/1设为"OFF"时,DRC..变频器采用4 kHz的PWM频率工作。
- 在将DIP开关S1/1设为"ON"时,DRC..变频器采用8 kHz的PWM频率工作,并视温度和设备利用率而定切换回4 kHz。
- 1) DIP开关仅在"Easy-Mode"模式下有效。

### DIP开关S1/2



# ▲ 警告

提升装置坠落会造成生命危险。

死亡或重伤。

• 提升装置应用时,不允许使用"无驱动装置使能的制动器释放"功能。

# 提示



有关无驱动装置使能的制动器释放的详细信息参见"运行"章节。

### 无使能时释放制动器

当激活的开关S1/2 = "ON(开)"时,制动器也可以在驱动装置无使能的情况下释放。

### DIP开关S1/3和S1/4

### 附加功能

通过DIP开关S1/3和S1/4的二进制编码可以激活附加功能。请按照下面的方法激活附加功能:

十进制数值	0	1	2	3
S1/3	OFF	ON	OFF	ON
S1/4	OFF	OFF	ON	ON

### 可选附加功能概览

十进制数值	简短说明
0	基本功能状态,没有启用附加功能
1	设定值f2 <sub>最小</sub> = 0 min <sup>-1</sup>
	该功能可用于控制电路板的以下固件版本:
	• MOVIGEAR® ≥ ".16"
	• DRC电机≥ ".14"
2	通过正沿发出使能信号
	该功能可用于控制电路板的以下固件版本:
	• MOVIGEAR® ≥ ".17"
	• DRC电机≥ ".15"
3	保留

### DIP开关S2/1

### 调试模式设置

原则上,调试DRC..驱动装置时,您可选择下列调试模式:

- 若选用"Easy"模式(DIP开关S2/1 = "OFF"),则可以借助DIP开关S1、S2及开关f2、t1快捷地完成DRC..驱动装置的调试。
- 若选用"Expert"模式(DIP开关S2/1 = "ON"),则可对更多参数进行设置。在软件 MOVITOOLS® MotionStudio的帮助下,您可以根据应用情况对参数进行适当调整。

### DIP开关S2/2

### 激活现场操作模式

- S2/2 = ON:可以任意驱动状态激活现场操作模式。
- S2/2 = OFF: 仅可以已锁定的驱动状态激活现场操作模式。

### DIP开关S2/3

### 转向改变

通过该DIP开关可以改变驱动装置的旋转方向。

- 关 (S2/3 = OFF):正设定值时电机顺时针旋转,负设定值时则逆时针旋转。
- 开(S2/3 = ON):正设定值时电机逆时针旋转,负设定值时则顺时针旋转。

### DIP开关S2/4

### 转速监控(仅在"Easy-Mode"模式下有效)

- 转速监控(S2/4 = "ON")功能用于保护受阻的驱动装置。
- 启动转速监控(S2/4 = "ON")后,如驱动装置在电流极限上运行超过 1 秒,则触发转速监控装置。DRC..驱动装置通过LED状态指示灯发出故障信号。只有在延迟时间内连续到达电流限制,监控才会发出响应。



### 6.6 附加功能

# 6.6.1 附加功能1"设定值f2<sub>最小</sub> = 0 min<sup>-1</sup>"

激活该附加功能后,当开关f2的卡止位置为0时,设定值为0 min<sup>-1</sup>。所有其他数值保持不变。



开关f2											
卡止位置	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
设定值f2 [min <sup>-1</sup> ] (电机转速), 激活附加功能1时	0	250	300	450	600	750	1000	1250	1500	1800	2000
设定值f2 [min <sup>-1</sup> ] (电机转速), 不使用附加功能1 时	200	250	300	450	600	750	1000	1250	1500	1800	2000

该功能可用于控制电路板的以下固件版本:

- MOVIGEAR® ≥ ".16"
- DRC..电机≥ ".14"

### 6.6.2 附加功能2"通过正沿发出使能信号"

在开启以及退出STO状态之后通过正沿发出现场操作模式的使能信号,从而在现场操作模式下使能驱动装置。

该功能可用于控制电路板的以下固件版本:

- MOVIGEAR® ≥ ".17"
- DRC..电机≥ ".15"

### 6.6.3 附加功能3

附加功能3保留,不得选取。




# 6.7 在"简易模式"下通过二进制从站GLK30A进行调试

### 6.7.1 调试步骤


- 1. 务必遵守调试提示!
- 2. 通过外部断电装置切断所有组件的电压,并采取措施防止电源意外接通。
- 3. 检查DRC..驱动装置连接的正确性。注意"电气安装"章节。
- 4. **注意!** 使用不合适的工具会损坏DIP开关。可能造成财产损失。仅可使用合适的工具如一字螺丝刀(刀刃宽度 ≤ 3 mm)操作DIP开关。操作DIP开关时的力度不可超过5 N。


通过将DIP开关S2/1设置为OFF以启动"Easy-Mode"模式。



2442722699

5. 设置第1转速,在设定值电位计f1上(AS接口位DO2 = "0"时激活)(出厂设置:约为位置5)。





9007201646002315

- [1] 电机转速
- [2] 电位计位置
- 6. **注意!** 在设定值电位计f1上没有安装油堵或错误安装油堵会导致担保的防护等级失效。电子设备盖板损坏。

重新旋入配有设定值电位计f1的油堵及密封垫。

7. 设置第2转速,在开关f2上(AS接口位DO2 = "1"时激活)。附加功能1激活时,请 注意"附加功能"一章中的提示。

开关f2											
卡止位置	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
设定值f2 [min <sup>-1</sup> ] (电机转速)	200	250	300	450	600	750	1000	1250	1500	1800	2000



23101954/ZH-CN - 12/2019

# 提示



设备运行过程中,第1转速可以通过能从外部触及的设定值电位计f1进行无级调整。 转速f1和f2可以分开独立设置。

8. 在开关t1上设置斜坡时间(斜坡时间以电机转速 $n=3000~min^{-1}$ 的设定值变化为基础)。



开关t1											
卡止位置	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
斜坡时间t1 [s]	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	1	2	3	5	7	10

- 9. 将DRC..电子设备盖板装到接线盒上,并拧紧螺栓。
- 10. 接通以下电压:
  - ⇒ AS接口电压
  - ⇒ 电源电压
- 11. 设置需要的AS接口地址。
  - ⇨ 通过一台手动编程设备
  - ⇒ 通过AS接口主站(参阅主站描述)

# 6

### 6.7.2 从动地址的分配

带AS接口的驱动装置DRC..在出厂时地址设为0。

可以通过以下方法为带AS接口(地址1~31)的驱动装置DRC..设置驱动装置地址:

• 更换完带AS接口的驱动装置DRC..之后,在已完成项目设计的AS接口设备中自动分配地址。

### 必须满足下列前提条件:

- 新的带AS接口的驱动装置DRC..的地址必须为0.
- 如果需要更换多台带AS接口的驱动装置DRC..,每次只能更换一台。
- 通过设备主站手动分配地址

必须将驱动装置先后连接到AS接口电缆上。这样可以避免多台带AS接口的驱动装置DRC..的地址相同。

• 用AS接口手动编程设备手动分配地址

将带AS接口的驱动装置DRC..连接到AS接口电缆上时请参阅章节"通过手动编程设备分配从站地址 (GLK30A)"章节内的提示。



### 6.7.3 AS接口主站 → 变频器

# 提示

i

为使能驱动装置,必须接通AS接口数据位DO3"复位/控制器使能"!

下表列出了AS接口主站通过AS接口传输至DRC..变频器的4个数据位:

AS接口位	功能
DO0	顺时针/停止
DO1	逆时针/停止
DO2	转速f2/转速f1
DO3	复位1/控制器使能

<sup>1)</sup> 当脉冲沿从"0"转换成"1"时(只在出故障时有效)

### 6.7.4 数据变频器 → AS接口主站

下表列出了变频器DRC..通过AS接口传输回AS接口主站的4个数据位:

位	功能
DI0	准备就绪信号
	0:驱动装置DRC未准备就绪
	1:驱动装置DRC准备就绪
DI1	手动操作/现场操作
	0:通过AS接口控制DRC
	1:通过手动操作控制DRC
DI2	传感器输入端1
	0:传感器1信号 = "0"
	1:传感器1信号 = "1"
DI3	传感器输入端2
	0:传感器2信号 = "0"
	1:传感器2信号 = "1"

### 6.7.5 通过参数位定标额定值

下表列出了用于设定值定标的参数位。

设定值f2和最小频率不受定标影响。

下表列出设定值电位计的设置分别为 $f1 = 2000 \text{ min}^{-1}$ 和 $f1 = 1000 \text{ min}^{-1}$ 时可能的设定频率:

	参数	收位		因子	设定值(电	机转速)
Р3	P2	P1	P0		设置为	设置为
					f1 = 2000 min <sup>-1</sup>	f1 = 1000 min <sup>-1</sup>
1	1	1	1	1.00	2000	1000
1	1	1	0	1.11	1800	900
1	1	0	1	1.25	1600	800
1	1	0	0	1.43	1400	700
1	0	1	1	1.67	1200	600
1	0	1	0	2.00	1000	500
1	0	0	1	2.22	900	450
1	0	0	0	2.50	800	400
0	1	1	1	2.86	700	350
0	1	1	0	3.33	600	300
0	1	0	1	4.00	500	250
0	1	0	0	5.00	400	200
0	0	1	1	6.67	300	150
0	0	1	0	10.00	200	100
0	0	0	1	14.30	140	70
0	0	0	0	20.00	100	50

# 6.7.6 与AS接口位有关的变频器特性

下表列出与AS接口数据位对应的变频器特征:

变频器	电源		AS接口位						
特性	L1 ~ L3	DO0	DO1	DO2	DO3	LED指 示灯			
		顺时针/停 止	逆时针/停 止	转速f2/转 速f1	复位/控 制器使能	333			
控制器禁止	1	х	х	х	0	黄色			
无电源	0	х	х	Х	х	关			
停止	1	0	0	Х	1	黄色			
利用f1顺时针旋 转	1	1	0	0	1	绿色			
利用f1逆时针旋 转	1	0	1	0	1	绿色			
利用f2顺时针旋 转	1	1	0	1	1	绿色			
利用f2逆时针旋 转	1	0	1	1	1	绿色			
停止	1	1	1	х	1	闪绿光			

### 图例

0 = 无电压

1 = 电压

x = 任意

# 6.8 在"专家模式"下通过二进制从站GLK30A进行调试

### 提示



- 只有当调试过程中需要设置参数时,才需启用"专家模式"。
- 下面的章节介绍在DRC..变频器上激活Expert-Mode模式的准备工作及参数微调实例。
- 如何在MotionStudio软件中关联DRC..变频器及有关参数详细说明的概览在"参数设置和诊断"一章中查看。

### 6.8.1 调试步骤

在专家模式下可以通过各种参数扩展驱动装置DRC..的基本功能。

- 1. 务必遵守调试提示!
- 2. 通过外部断电装置切断所有组件的电压,并采取措施防止电源意外接通。
- 3. 检查DRC..驱动装置连接的正确性。注意"电气安装"章节。
- 4. 在"Easy-Mode"模式下执行调试。
- 5. **注意!** 使用不合适的工具会损坏DIP开关。可能造成财产损失。仅可使用合适的工具如一字螺丝刀(刀刃宽度 ≤ 3 mm)操作DIP开关。操作DIP开关时的力度不可超过5 N。

将DIP开关S2/1设置为ON以启动"Expert-Mode"模式。



2444784139

- 6. 将计算机连接至DRC..变频器。
- 7. 接通DRC..变频器的电压供应。
- 8. 启动MOVITOOLS® MotionStudio,然后关联DRC..变频器。
- 9. 确定要更改的参数。
- 10. 检查此参数是否与机械操作元件有关,如有必要通过调整参数*索引10096.30*的位编码选择字段禁用相关操作元件。

机械操作元件	涉及的参数索引 (控制电路板)	位索引 10096.30	参数索引10096.30的作用(禁用机械 设置元件)
设定值电位计f1	10096.35	13	位未设置:
	设定值n_f1		在设定值电位计f1上设置设定值f1
			位已设置:
			通过参数设置设定值f1

机械操作元件	涉及的参数索引 (控制电路板)	位索引 10096.30	参数索引10096.30的作用(禁用机械 设置元件)
开关f2	10096.36	14	位未设置:
	设定值n_f2		在开关f2上设置设定值f2
			位已设置:
			通过参数设置设定值f2
开关t1	8807.0	15	位未设置:
	斜坡t11向上		在开关t1上设置斜坡(上升斜坡时间 =
	8808.0		下降斜坡时间)
	斜坡t11向下		位已设置:
			通过参数设置斜坡

- 11. 更改确定的参数。
- 12. 检查DRC..驱动装置的功能。如有需要,优化参数设置。
- 13. 将计算机从DRC..变频器上断开。
- 14. **注意!** 在诊断接口上没有安装油堵或错误安装油堵会导致担保的防护等级失效。电子设备盖板损坏。 重新旋入诊断接口的油堵及密封垫。
- 15. 接通以下电压:
  - ⇒ AS接口电压
  - ⇒ 电源电压
- 16. 设置需要的AS接口地址。
  - ⇨ 通过一台手动编程设备
  - ⇒ 通过AS接口主站(参阅主站描述)

## 6.8.2 从动地址的分配

带AS接口的驱动装置DRC..在出厂时地址设为0。

可以通过以下方法为带AS接口(地址1~31)的驱动装置DRC..设置驱动装置地址:

• 更换完带AS接口的驱动装置DRC..之后,在已完成项目设计的AS接口设备中自动分配地址。

#### 必须满足下列前提条件:

- 新的带AS接口的驱动装置DRC..的地址必须为0.
- 如果需要更换多台带AS接口的驱动装置DRC..,每次只能更换一台。
- 通过设备主站手动分配地址

必须将驱动装置先后连接到AS接口电缆上。这样可以避免多台带AS接口的驱动装置DRC..的地址相同。

• 用AS接口手动编程设备手动分配地址


将带AS接口的驱动装置DRC..连接到AS接口电缆上时请参阅章节"通过手动编程设备分配从站地址 (GLK30A)"章节内的提示。




## 6

#### 6.8.3 "借助MOVITOOLS® MotionStudio对设定值f2进行微调"示例

- 1. 务必遵守调试提示!
- 2. 根据"在'专家模式'下通过二进制从站GLK30A进行调试"章节中的提示启用专家模式。
- 3. 将计算机连接至DRC..变频器。
- 4. 接通DRC..变频器的电压供应。
- 5. 启动MOVITOOLS® MotionStudio
- 6. 新建一个项目和一个网络。
- 7. 在计算机上配置通信通道。
- 8. 执行在线扫描。您将获得以下或类似结果:



- [1] DRC..控制电路板
- [2] DRC..功率部件
- [3] 设定值预选文件夹
- [4] 开关f2复选框
- 9. 点击鼠标右键打开DRC..控制电路板[1]的快捷菜单并选择"Startup"(调试)/"Parameter tree"(参数树)菜单项。
- 10. 打开"Setpoint selection"(设定值预选)文件夹[3]。
- 11. 通过选中"Switch f2"(开关f2)[4] 复选框禁用开关f2。



12. 打开"Setpoints"(设定值)文件夹[2]。您将获得以下或类似结果:

9007202012360459

- 13. 调整设定值n\_f2 [1],直至应用处于最佳状态,例如:参数设定值 = 855  $min^{-1}$ 。
- 14. 将计算机从DRC..变频器上断开。
- 15. **注意!** 在诊断接口上没有安装油堵或错误安装油堵会导致担保的防护等级失效。电子设备盖板损坏。

重新旋入诊断接口的油堵及密封垫。

## 6.9 通过手动编程设备分配从站地址 (GLK30A)

AS接口手动编程设备提供下列功能:

- 读取和更改AS接口从站地址
- 读取AS接口协议
- 读取和更改数据位以及参数位
- 功能检测和测试运行。

使用手动编程设备时需要一根**双芯**连接电缆,电缆必须与驱动装置DRC..上的AS接口插接头适配(见下图)。

#### 6.9.1 X4271: AS接口通讯接口



## 注意

安装错误会损坏设备

可能造成财产损失

• 手动编程设备**只允许**通过插针1"AS接口 +"和插针3"AS接口 –"与AS接口插接头连接。连接错误可能损坏手动编程设备。

#### 关于此连接的说明见下表:

## 功能

AS接口数据线连接

#### 连接方式

M12,4针,公头,A编码


## 连接图



分配				
编号	名称	功能		
1	AS+	AS接口数据线 (+)		
2	n.c.	无配置		
3	AS-	AS接口数据线 (-)		
4	n.c.	无配置		

## 6.9.2 示例

将AS接口设备**单独**与AS接口电源断开,并用手动编程设备 [A] 分配地址。 然后再次将AS接口设备接到AS接口电源 [B] 上。



[1] AS接口手动编程设备

## 6

## 6.10 通过双从站GLK31A进行调试

## 提示



- GLK31A双从站的调试只在专家模式中有效。
- 下面的章节介绍在DRC..变频器上激活Expert-Mode模式的准备工作及参数微调实例。
- 如何在MotionStudio软件中关联DRC..变频器及有关参数详细说明的概览在"参数设置和诊断"一章中查看。
- 有关双从站功能的详细信息,请参阅章节"与AS接口双从站GLK31A的通讯"。

#### 6.10.1 调试过程

- 1. 务必遵守调试提示!
- 2. 通过外部断电装置切断所有组件的电压,并采取措施防止电源意外接通。
- 3. **注意!** 使用不合适的工具会损坏DIP开关。可能造成财产损失。仅可使用合适的工具如一字螺丝刀(刀刃宽度 ≤ 3 mm)操作DIP开关。操作DIP开关时的力度不可超过5 N。

将DIP开关S2/1设置为ON以启动"Expert-Mode"模式。



2444784139

- 4. 检查DRC..驱动装置连接的正确性。注意"电气安装"章节。
- 5. 将DRC..电子设备盖板装到接线盒上,并拧紧螺栓。
- 6. 接通以下电压:
  - ⇒ AS接口电压
  - ⇒ 电源电压
- 7. 设置需要的AS接口地址。
  - ⇒ 通过一台手动编程设备
  - ⇒ 通过AS接口主站(参阅主站描述)

#### 从动地址的分配

## 提示



完成AS接口选件GLK31A的地址设置(地址 > 0)后,如果需要再修改它的AS接口地址,必须注意下列提示:

- 新地址不允许被另一个已完成设置的从站使用。
- B从站的基本地址始终与A从站保持一致。
- 设置地址时只需要设置A从站的地址。
- 地址设置完成后,B从站自动应用A从站的基本地址。

控制GLK31A双从站,需要一个符合AS接口技术规范(3.0版本,修订版2)和主站协议 M4的AS接口主站。

带AS接口选件GLK31A的驱动装置DRC..出厂时地址设为0,采用的协议为S-7.A.7.7。如果将地址设为 > 0的数值,选件GLK31A将转换为采用S-7.A.7.7协议(A从站)和S-7.A.F.5协议(B从站)的双从站。地址设置完成后,B从站自动应用A从站的基本地址。

可以通过以下途径为带AS接口选件GLK31A(地址1 ~ 31)的驱动装置DRC..设置AS接口地址:

• 更换完带AS接口选件GLK31A的驱动装置DRC..之后,在已完成项目设计的AS接口设备中自动分配地址(AS接口主站必须支持该功能)。

必须满足下列前提条件:

- 带AS接口选件GLK31A的新驱动装置DRC..的地址必须为0。
- 如果需要更换多台带AS接口选件GLK31A的驱动装置DRC..,每次只能更换一台。
- 通过设备主站手动分配地址

必须将驱动装置先后连接到AS接口电缆上。这样可以避免多台带AS接口选件GLK31A的驱动装置DRC..的地址相同。

• 用AS接口手动编程设备手动分配地址

将带AS接口选件GLK31A的驱动装置DRC..连接到AS接口电缆上时,请注意以下章节中的提示。

#### 通过手动编程设备分配从站地址

AS接口手动编程设备提供下列功能:

- · 读取和更改AS接口从站地址
- · 读取AS接口协议
- 读取和更改数据位以及参数位
- 功能检查和测试运行。

使用手动编程设备时需要一根**双芯**连接电缆,电缆必须与驱动装置DRC..上的AS接口插接头适配(见下图)。

#### X4271: AS接口通讯接口



#### 注意

安装错误会损坏设备

可能造成财产损失

• 手动编程设备**只允许**通过插针1"AS接口 +"和插针3"AS接口 —"与AS接口插接头连接。连接错误可能损坏手动编程设备。

关于此连接的说明见下表:

#### 功能

AS接口数据线连接

#### 连接方式

M12,4针,公头,A编码

#### 连接图








示例

将AS接口设备**单独**与AS接口电源断开,并用手动编程设备 [A] 分配地址。 然后再次将AS接口设备接到AS接口电源 [B] 上。



[1] AS接口手动编程设备

# 6

#### 6.10.2 通过参数调试和扩展设备功能

通过参数可以对驱动装置DRC..的基本功能进行扩展。

请按以下步骤操作:

- 1. 务必遵守调试提示!
- 2. 将计算机连接至DRC..变频器。
- 3. 接通DRC..变频器的电压供应。
- 4. 启动MOVITOOLS® MotionStudio并装入变频器DRC..,参阅章节"运行 MOVITOOLS® MotionStudio"。
- 5. 确定要更改的参数。
- 6. 检查此参数是否与机械操作元件有关,如有必要通过调整参数*索引10096.30*的位编码选择字段禁用相关操作元件。

机械操作元件	涉及的参数索引 (控制电路板)	位索引 10096.30	参数索引10096.30的作用(禁用机械 设置元件)
设定值电位计 f1	10096.35 设定值n_f1	13	位未设置: 在设定值电位计f1上设置设定值f1 位已设置: 通过参数设置设定值f1
开关f2	10096.36 设定值n_f2	14	位未设置: 在开关f2上设置设定值f2 位已设置: 通过参数设置设定值f2
开关t1	8807.0 斜坡t11向上 8808.0 斜坡t11向下	15	位未设置: 在开关t1上设置斜坡(上升斜坡时间 = 下降斜坡时间) 位已设置: 通过参数设置斜坡

- 7. 更改确定的参数。
- 8. 检查DRC..驱动装置的功能。如有需要,优化参数设置。
- 9. 将计算机从DRC..变频器上断开。
- 10. **注意!** 在诊断接口上没有安装油堵或错误安装油堵会导致担保的防护等级失效。电子设备盖板损坏。


重新旋入诊断接口的油堵及密封垫。

#### 6.10.3 "借助MOVITOOLS® MotionStudio对设定值f2进行微调"示例

- 1. 务必遵守调试提示!
- 2. 将计算机连接至DRC..变频器。
- 3. 接通DRC..变频器的电压供应。
- 4. 启动MOVITOOLS® MotionStudio
- 5. 新建一个项目和一个网络。
- 6. 在计算机上配置通信通道。




7. 执行在线扫描。您将获得以下或类似结果:



9007202012059915

- [1] DRC..控制电路板
- [2] DRC..功率部件
- [3] 设定值预选文件夹
- [4] 开关f2复选框
- 8. 点击鼠标右键打开DRC..控制电路板[1]的快捷菜单并选择"Startup"/"Parameter tree"菜单项。
- 9. 打开"Setpoint selection"文件夹[3]。通过选中"Switch f2"[4] 复选框禁用开关f2。
- 10. 打开"Setpoints"文件夹[2]。您将获得以下或类似结果:



9007202012271627

11. 调整设定值\_f2 [1],直至设备达到最佳运行状态,比如:设定值= 855 min<sup>-1</sup>。



## 调试

通过双从站GLK31A进行调试

6

- 12. 将计算机从DRC..变频器上断开。
- 13. **注意!** 在诊断接口上没有安装油堵或错误安装油堵会导致担保的防护等级失效。电子设备盖板损坏。

重新旋入诊断接口的油堵及密封垫。



## 7 操作MOVITOOLS® MotionStudio

## 7.1 MOVITOOLS® MotionStudio的概述

#### 7.1.1 任务

该软件包可帮助您完成下列任务:

- 建立设备通讯
- 执行设备功能

#### 7.1.2 建立设备通讯

软件包MOVITOOLS® MotionStudio内的SEW-Communication-Server(SEW通讯服务器)用于建立设备通讯。

您可以用SEW通讯服务器建立**通讯通道**。通道一旦建立,设备可借助通讯选件通过通讯通道交换数据。最多可以同时使用4个通讯通道。

MOVITOOLS® MotionStudio支持下列形式的通讯通道:

- 通过接口适配器的串行通讯(RS-485)
- 通过接口适配器的系统总线通讯(SBus)
- 以太网
- EtherCAT
- 现场总线 (PROFIBUS DP/DP-V1)
- 联机工具接口

此通讯通道的选择视设备和通讯选件而定。

#### 7.1.3 执行设备功能

该软件包可帮助您实现下列功能:

- 参数设定(例如在设备的参数目录内)
- 调试
- 可视化管理和诊断
- 编程

软件包MOVITOOLS® MotionStudio包含以下用于执行设备功能的基本组件:

- MotionStudio
- MOVITOOLS®

## 7.2 第一步

#### 7.2.1 启动软件并创建项目

按以下步骤启动MOVITOOLS® MotionStudio并创建项目:

- 1. 在Windows开始菜单内按如下菜单项启动MOVITOOLS® MotionStudio:
  - [Start] / [Programme] / [SEW] / [MOVITOOLS-MotionStudio] / [MOVITOOLS-MotionStudio]
- 2. 创建项目名称和保存位置。



#### 7.2.2 建立通讯并扫描网络

按以下步骤通过MOVITOOLS® MotionStudio建立通讯并扫描网络:

- 1. 建立一个与设备进行通讯的通讯通道。
- 2. 扫描网络(设备扫描)。点击工具栏内的[开始扫描网络]按键[1]。



#### 7.2.3 更多信息

## 提示


i

有关如何配置通讯通道的详细信息参见"通过接口适配器进行SBus通讯 (CAN)"一章。

#### 7.2.4 配置设备

请按如下操作配置设备:

- 1. 在网络系统界面中选中设备。
- 2. 点击鼠标右键打开快捷菜单,以显示设备配置工具。




- [1] 控制电路板
- [2] 功率部件



示例中显示用于DRC..功率部件 [2] 的快捷菜单,其中列出各种工具。连接模式为"在线",并且已在网络中扫描到设备。

3. 选择相应工具(如"Parameter tree"),以配置设备。



9007202012758411

## 7.3 连接模式


#### 7.3.1 概览

MOVITOOLS® MotionStudio软件有"在线"和"离线"两种不同的连接模式。用户可自行选择连接模式。根据所选连接模式可以相应调用离线或在线工具。



#### 离线工具/在线工具概览

#### 下图显示两类工具:



4710632331

- [1] 工控机硬盘
- [2] 工控机内存
- [3] 工控机
- [4] 设备

## 离线工具/在线工具说明

## 提示



- "在线"连接模式并非表示您正与设备处于连接中或者设备正处于通讯就绪状态的反馈。如需获得这样的反馈,参见MOVITOOLS® MotionStudio在线帮助文件(或手册)内的"设置可用性周期测试"部分。
- 项目管理命令(例如"下载"、"上传"等)、在线设备状态及"设备扫描"与所设置的连接模式无关。
- MOVITOOLS® MotionStudio启动时自动进入上一次关闭时的连接模式。

#### 下图对这两类工具进行说明:

工具	说明		
离线工具	通过离线工具所做的修改,将 <b>只</b> 保存在内存[2]中。		
	• 如果需要将修改内容保存到工控机[3]硬盘[1],则需要保存项目。		
	• 如果要将修改内容传输至设备[4],请执行"下载(计算机->设备)"功能。		
在线工具	通过在线工具所做的修改 <b>只</b> 对设备[4]产生影响。		
	• 如果要将修改内容传输到内存[2],请执行"上传(设备 -> 计算机)"功能。		
	• 如果需要将修改内容保存到工控机[3]硬盘[1],则需要保存项目。		

#### 7.3.2 设置连接模式(在线或离线)

按以下步骤设置连接模式:

- 1. 选择连接模式:
  - "切换至在线模式"[1],针对直接应用于设备的功能(在线工具)。
  - "切换至离线模式"[2],针对只应用于项目的功能(离线工具)。



18014399643939211

- [1] "切换到在线模式"图标
- [2] "切换到离线模式"图标
- 2. 标记设备节点
- 3. 点击鼠标右键打开快捷菜单,以显示设备配置工具。

## 7.4 通过接口适配器进行SBus通讯 (CAN)

#### 7.4.1 通过接口适配器进行工程设计(系统总线)

由于设备支持"SBus"通讯选件,所以可以通过合适的接口适配器进行工控。

接口适配器属于附加硬件,可在SEW-EURODRIVE公司订购。通过适配器连接工控机和相应的设备通讯选件。

下表显示所有接口适配器(选件)的类型:

接口适配器类型(选件)	订购编号	供货范围
PC-CAN包 出自SEW-EURODRIVE	28214498	PC-CAN接口适配器和适配电缆,用于连接PC-CAN接口适配器和DRC 变频器
PC-CAN接口适配器 出自SEW-EURODRIVE	18210597	供货范围内包含的预制电缆 <b>不能</b> 用于DRC驱动装置。
PC-CAN接口适配器 PEAK-System公司的PCAN-USB ISO	IPEH 002022	无连接电缆

# 操作MOVITOOLS® MotionStudio 通过接口适配器进行SBus通讯 (CAN)

接口适配器类型(选件)	订购编号	供货范围
适配电缆		用于连接PC-CAN接口适配器和 DRC变频器的适配电缆


#### 7.4.2 启用USB-CAN-Interface

#### 概览

下文说明如何连接SEW公司的PC-CAN接口和设备的SBus接口及相关注意事项。

#### 连接USB-CAN接口适配器和设备

下图显示PC-CAN接口适配器[2]通过系统总线接口[3]与设备[3]和计算机[1]进行连接的方式:



- [1] PC
- [2] 带适配电缆的USB-CAN接口
- [3] DRC..诊断接口

#### 7.4.3 配置系统总线通讯

前提条件是在计算机与所需配置的设备之间已建立系统总线连接。该连接可通过USB-CAN接口实现。


请按如下操作配置系统总线连接:

1. 在工具栏内点击"配置通讯连接"[1] 按钮。



#### [1] "配置通讯连接"图标

之后弹出"Configure communication plugs"(配置通讯连接)窗口。



- [1] "通讯方式"选择列表
- [2] "Activate"(启用)复选框
- [3] [Edit](编辑)按钮
- 2. 在下拉菜单 [1] 内选择"SBus"通讯方式。在该示例中,第1个通讯通道(通讯方式 为"SBus")已激活[2]。



(1) SBus

Basic settings | Extended settings |

Baud rate: 500 KB (Default: 500 KB)

3. 点击"Configure communication plugs"窗口右侧的[Edit]按钮[3]。

1166386443

之后弹出"系统总线"通信方式设置窗口。

MOVITOOLS®-MotionStudio

4. 如有需要,在标签页 [Basic settings](基本设置) 和 [Extended settings](扩展设置) 内更改通讯参数。参见详细的通信参数说明。

OK

Abbrechen

## 7.4.4 系统总线通讯参数

下表说明系统总线通信通道的[Basic settings]:

通讯参数	说明	提示
与网络中的设备进行通讯	连接的计算机通过通讯通道 与网络中的设备进行通讯的	• 可设置的数值(许可的 导线总长度):
	传输速度。	<ul> <li>500 kBaud (50 m)</li> </ul>
		(默认设置)
		<ul> <li>1 MBaud (25 m)</li> </ul>
		• 所有连接的设备必须支 持相同的波特率。

## 下表说明系统总线通讯通道的[Extended settings]:

通讯参数	说明	提示
参数报文	含有单个参数的报文	用于传输设备的 <b>单个参数</b> 。
多字节报文	含有多个参数的报文	用于传输 <b>完整</b> 的设备参数组
超时	主控设备发出请求后等待从 属设备响应的等待时间(单 位 [ms])。	<ul> <li>默认设置:         <ul> <li>100 ms (参数报文)</li> <li>350 ms (多字节报文)</li> </ul> </li> <li>当网络扫描未发现全部设备时,提高该值。</li> </ul>
重复	超时后重复发送请求的次数	默认设置:3

#### 执行设备功能 7.5

#### 设定设备参数 7.5.1

设备的参数设定在参数树中进行。参数目录以文件夹的形式分组显示所有设备参数。 借助快捷菜单和工具栏可管理设备参数。以下步骤展示如何读取或更改设备参数。

#### 阅读或编辑设备参数 7.5.2

## 提示

i

关于设备参数的详细信息,参见"参数"一章。


如需读取或更改设备参数,请按以下步骤进行操作:

- 1. 切换至所需视图(项目视图或网络视图)
- 2. 选择连接模式:
  - 如果想直接在设备上读取/更改参数,点击"切换到在线模式"图标 [1]。
  - 如果想在**项目**中读取/更改参数,点击"切换到离线模式"图标 [2]。



18014399643939211

- "切换到在线模式"图标 [1]
- "切换到离线模式"图标 [2]
- 3. 选择需设定参数的设备。
- 4. 打开快捷菜单并选择命令[Parameter tree]。 然后视图"Parameter tree"出现在屏幕右侧。
- 5. 打开"Parameter tree"直至所需节点。



- 6. 双击显示某一组设备参数。
- 7. 按下回车键确认在输入框内对数值所做改动。

## 7.5.3 调试设备(在线)

如需调试设备(在线),请按以下步骤进行操作:

- 1. 切换到网络系统界面。
- 2. 在工具栏内点击"切换到在线模式"图标[1]。



- [1] "切换到在线模式"图标
- 3. 选择要调试的设备。
- 4. 打开快捷菜单,选择命令[Startup](调试)/[Startup](调试) 然后出现调试助手。
- 5. 遵循调试助手的指示,将调试数据载入设备。



## 8 参数

## 8.1 控制电路板参数总览

## 8.1.1 显示值

索引	参数名	MOVITOOLS <sup>®</sup> MotionStudio显示(范 围/出厂设置)	MOVILINK <sup>®</sup> 定标			
控制电路板参数\显示值\ <b>设备状态</b>						
设备状态						
8310.0	运行状态	[文本]				
10095.1	调试模式	[文本]				
DIP开关						
9621.10,位 0	DIP开关S1/1 位置	[位字段]				
9621.10,位 1	DIP开关S1/2 位置	[位字段]				
9621.10,位 2	DIP开关S1/3 位置	[位字段]				
9621.10,位 3	DIP开关S1/4 位置	[位字段]				
9621.10,位 4	DIP开关S2/1 位置	[位字段]				
9621.10,位 5	DIP开关S2/2 位置	[位字段]				
9621.10,位 6	DIP开关S2/3 位置	[位字段]				
9621.10,位 7	DIP开关S2/4 位置	[位字段]				
开关f2、t1						
10096.27	开关f2的位置	0、1、2~10				
10096.29	开关t1的位置	0、1、2~10				
控制电路板参数\显示值\模	似设定值					
10096.28	设定值电位计f1的位置	0 ~ 10	数字1 = 0.001			
控制电路板参数\显示值\二	进制输入端					
8334.0,位1	二进制输入端DI01 状态	[位字段]				
8334.0,位2	二进制输入端DI02 状态	[位字段]				
8334.0,位3	二进制输入端DI03 状态	[位字段]				
8334.0,位4	二进制输入端DI04 状态	[位字段]				



索引	参数名	MOVITOOLS <sup>®</sup> MotionStudio显示(范 围/出厂设置)	MOVILINK®定标
8335.0	二进制输入端 DI01功能	[文本]	
8336.0	二进制输入端 DI02功能	[文本]	
8337.0	二进制输入端 DI03功能	[文本]	
8338.0	二进制输入端 DI04功能	[文本]	
控制电路板参数\显示值\二	进制输出端		
[文本]	二进制输出端 参见功率部件		
控制电路板参数\显示值\设	备数据		
命令层			
无	设备系列	[文本]	
9701.1、9701.2、 9701.3、9701.4、9701.5	设备名称	[文本]	
9823.1、9823.2、 9823.3、9823.4、9823.5	设备标志	[文本]	
9701.53、9701.54	固件 AS接口选件	[文本]	
10095.39	AS接口选件	[文本]	
9701.30	命令层 固件	[文本]	
9701.31	命令层 固件状态	[文本]	
禁用机械设置元件			
10096.30,位13	电位计f1	[位字段]	
10096.30,位14	开关f2	[位字段]	
10096.30,位15	开关t1	[位字段]	
控制电路板参数\显示值\ <b>总</b>	线诊断		
AS接口选件监视器			
配套使用 AS接口二进制从站GLK30	A时:		
10095.39	AS接口选件	[文本]	
9756.1,位0	AS接口输出端位DO0	[位字段] 顺时针/停止	
9756.1,位1	AS接口输出端位DO1	[位字段] 逆时针/停止	
9756.1,位2	AS接口输出端位DO2	[位字段] 转速f2/转速f1	
9756.1,位3	AS接口输出端位DO3	[位字段] 复位/控制器使能	
9756.1,位8	AS接口输出端位PO0	[位字段] 参数位1	



索引	参数名	MOVITOOLS® MotionStudio显示(范 围/出厂设置)	MOVILINK®定标
9756.1,位9	AS接口输出端位PO1	[位字段] 参数位2	
9756.1,位10	AS接口输出端位PO2	[位字段] 参数位3	
9756.1,位11	AS接口输出端位PO3	[位字段] 参数位4	
9866.1,位0	AS接口输入端位DI0	[位字段] 准备就绪信号	
9866.1,位1	AS接口输入端位DI1	[位字段] 自动/手动操作	
9756.1,位6	AS接口输入端位DI2	[位字段] 传感器输出端1	
9756.1,位7	AS接口输入端位DI3	[位字段] 传感器输出端2	
配套使用 AS接口双从站GLK31A时	:		
10095.39	AS接口选件	[文本]	
9756.1,位0	AS接口输出端位DO0	[位字段]	取决于所选功能模块
9756.1,位1	AS接口输出端位DO1	[位字段]	取决于所选功能模块
9756.1,位2	AS接口输出端位DO2	[位字段]	取决于所选功能模块
9756.1,位3	AS接口输出端位DO3	[位字段]	取决于所选功能模块
9756.1,位8	AS接口输出端位PO0	[位字段]	取决于所选功能模块
9756.1,位9	AS接口输出端位PO1	[位字段]	取决于所选功能模块
9756.1,位10	AS接口输出端位PO2	[位字段]	取决于所选功能模块
9756.1,位11	AS接口输出端位PO3	[位字段]	取决于所选功能模块
9866.1,位0	AS接口输入端位DI0	[位字段]	取决于所选功能模块
9866.1,位1	AS接口输入端位DI1	[位字段]	取决于所选功能模块
9866.1,位2	AS接口输入端位DI2	[位字段]	取决于所选功能模块
9866.1,位3	AS接口输入端位DI3	[位字段]	取决于所选功能模块



#### 8.1.2 可变参数

#### 存储位置

## 提示

i

下列参数将保存在DRC..电机内。

例如在售后服务时,如需更换电机,则必须对这些参数重新进行更改。 更换电子设备盖板时,将保留更改。



电子设备盖板



4664751371

## 设定值/积分器

索引	参数名	MOVITOOLS <sup>®</sup> MotionStudio显示(范 围/出厂设置)	MOVILINK <sup>®</sup> 定标
控制电路板参数\设定值	直/积分器\ <b>设定值预给定</b>		
禁用机械设置元件			
10096.30,位13	设定值电位计f1	<ul><li>0 = 启用</li><li>1 = 禁用</li></ul>	
10096.30,位14	开关f2	<ul><li>0 = 启用</li><li>1 = 禁用</li></ul>	
10096.30,位15	开关t1	<ul><li>0 = 启用</li><li>1 = 禁用</li></ul>	
控制电路板参数\设定值	直/积分器\ <b>转速斜坡</b>		
8807.0	斜坡t11向上	0.00 ~ <b>1.00</b> ~ 60.00 [s]	数字1 = 0.001 s
8808.0	斜坡t11向下	0.00 ~ <b>1.00</b> ~ 60.00 [s]	数字1 = 0.001 s
只在配套使用AS接口:	二进制从站GLK31A时:		
10504.1	斜坡t15向上	0.00 ~ <b>1.00</b> ~ 60.00 [s]	数字1 = 0.001 s
10504.11	斜坡t15向下	0.00 ~ <b>1.00</b> ~ 60.00 [s]	数字1 = 0.001 s
10475.2	斜坡t16向上	0.00 ~ <b>1.00</b> ~ 60.00 [s]	数字1 = 0.001 s
10475.1	斜坡t16向下	0.00 ~ <b>1.00</b> ~ 60.00 [s]	数字1 = 0.001 s
控制电路板参数\设定值	直/积分器\ <b>设定值</b>	·	
10096.35	设定值n_f1	0.00 ~ <b>1500.00</b> ~ 2000.00 [min <sup>-1</sup> ]	数字1 = 0.001 min <sup>-1</sup>
10096.36	设定值n_f2	0.00 ~ <b>200.00</b> ~ 2000.00 [min <sup>-1</sup> ]	数字1 = 0.001 min <sup>-1</sup>
只在配套使用AS接口:	二进制从站GLK30A时:		•

索引	参数名	MOVITOOLS <sup>®</sup> MotionStudio显示(范 围/出厂设置)	MOVILINK <sup>®</sup> 定标		
15500.0	定标因数0	1.0 ~ <b>20.0</b> ~ 50.0			
15501.0	比例因子1	1.0 ~ <b>14.3</b> ~ 50.0	1.0 ~ <b>14.3</b> ~ 50.0		
15502.0	比例因子2	1.0 ~ <b>10.0</b> ~ 50.0	1.0 ~ <b>10.0</b> ~ 50.0		
15503.0	比例因子3	1.0 ~ <b>6.67</b> ~ 50.0			
15504.0	比例因子4	1.0 ~ <b>5.00</b> ~ 50.0			
15505.0	比例因子5	1.0 ~ <b>4.00</b> ~ 50.0			
15506.0	比例因子6	1.0 ~ <b>3.33</b> ~ 50.0			
15507.0	比例因子7	1.0 ~ <b>2.86</b> ~ 50.0			
15508.0	比例因子8	1.0 ~ <b>2.25</b> ~ 50.0			
15509.0	比例因子9	1.0 ~ <b>2.22</b> ~ 50.0			
15510.0	比例因子10	1.0 ~ <b>2.00</b> ~ 50.0			
15511.0	比例因子11	1.0 ~ <b>1.67</b> ~ 50.0			
15512.0	比例因子12	1.0 ~ <b>1.43</b> ~ 50.0			
15513.0	比例因子13	1.0 ~ <b>1.25</b> ~ 50.0			
15514.0	比例因子14	1.0 ~ <b>1.11</b> ~ 50.0			
15515.0	比例因子15	1.0 ~ <b>1.00</b> ~ 50.0			
8967.0	启用的比例因子(显示 值)	[文本]	[文本]		
控制电路板参数\设	定值/积分器\ <b>固定设定值</b>				
只在配套使用AS接	口双从站GLK31A时:				
8489.0	固定设定值n0	- 2000.00 ~ <b>200.00</b> ~ 2000. 00 [min <sup>-1</sup> ]	数字1 = 0.001 min <sup>-1</sup>		
8490.0	固定设定值n1	- 2000.00 ~ <b>750.00</b> ~ 2000.00 [min <sup>-1</sup> ]	数字1 = 0.001 min <sup>-1</sup>		
8491.0	固定设定值n2		数字1 = 0.001 min <sup>-1</sup>		
10096.31	固定设定值n3	- 2000.00 ~ <b>2000.00</b> [min <sup>-1</sup> ]	数字1 = 0.001 min <sup>-1</sup>		
10096.38	固定设定值n4	- 2000.00 ~ <b>2000.00</b> [min <sup>-1</sup> ]	数字1 = 0.001 min <sup>-1</sup>		
10096.39	固定设定值 n5	- 2000.00 ~ <b>2000.00</b> [min <sup>-1</sup> ]	数字1 = 0.001 min <sup>-1</sup>		
控制电路板参数\端	子配置\ <b>二进制输出端</b>				
[文本]	二进制输出端DO01,参.	二进制输出端DO01,参见功率部件			

23101954/ZH-CN - 12/2019



## 设备功能

索引	参数名	MOVITOOLS <sup>®</sup> MotionStudio显示(范 围/出厂设置)	MOVILINK <sup>®</sup> 定标
控制电路板参数\设备功能\	设置		
8594.0	出厂设置	• 0=否	
		• 1 = 标准	
		• 2 = 出厂状态	

## 8.2 功率部件参数概览

## 8.2.1 显示值

8501.0 <b>输出电流</b> 8321.0 8322.0 8326.0 <b>设备实际值</b> 8325.0 8730.0 8327.0 <b>电机状态</b> 8323.0 9872.255 功率部件参数\显示值\ <b>设备状 设备状态</b> 9702.2 9702.7	实际转速 用户显示 输出视在电流 输出有效电流 输出视在电流 直流侧电压 设备利用率 散热片温度	[min <sup>-1</sup> ] [文本] [%l <sub>衞定</sub> ] [%] [A]	数字1 = 0.001 min <sup>-1</sup> 数字1 = 0.001%I <sub>额定</sub> 数字1 = 0.001% 数字1 = 0.001 A
8318.0	用户显示 输出视在电流 输出有效电流 输出视在电流 直流侧电压 设备利用率	[文本] [%I <sub>额定</sub> ] [%] [A]	数字1 = 0.001%I <sub>额定</sub> 数字1 = 0.001% 数字1 = 0.001 A
8501.0	用户显示 输出视在电流 输出有效电流 输出视在电流 直流侧电压 设备利用率	[文本] [%I <sub>额定</sub> ] [%] [A]	数字1 = 0.001%I <sub>额定</sub> 数字1 = 0.001% 数字1 = 0.001 A
輸出电流 8321.0 8322.0 8326.0 <b>设备实际值</b> 8325.0 8730.0 8327.0 <b>电机状态</b> 8323.0 9872.255 功率部件参数\显示值\ <b>设备状</b> <b>设备状态</b> 9702.2	输出视在电流 输出有效电流 输出视在电流 直流侧电压 设备利用率	[%l <sub>额定</sub> ] [%] [A]	数字1 = 0.001% 数字1 = 0.001 A
8321.0	输出有效电流 输出视在电流 直流侧电压 设备利用率	[%] [A] [V]	数字1 = 0.001% 数字1 = 0.001 A
8322.0	输出有效电流 输出视在电流 直流侧电压 设备利用率	[%] [A] [V]	数字1 = 0.001% 数字1 = 0.001 A
8326.0	输出视在电流 直流侧电压 设备利用率	[A]	数字1 = 0.001 A
<b>设备实际值</b> 8325.0	直流侧电压 设备利用率	[V]	
8325.0 [ 8730.0 ] 1	设备利用率	1 -	I mu at
8730.0 in 8327.0 in e机状态 8323.0 in 9872.255 in was mean with was marked by the way and th	设备利用率	1 -	alai — L
8327.0 <b>电机状态</b> 8323.0 9872.255 功率部件参数\显示值\ <b>设备状 设备状态</b> 9702.2 9702.7		F0/3	数字1 = 0.001 V
<b>电机状态</b> 8323.0 9872.255 功率部件参数\显示值\ <b>设备状 设备状态</b> 9702.2 9702.7	散热片温度	[%]	数字1 = 0.001%
8323.0		[°C]	数字1 = 1 ℃
9872.255 功率部件参数\显示值\ <b>设备状</b> <b>设备状态</b> 9702.2 9702.7			1
功率部件参数\显示值\ <b>设备状 设备状态</b> 9702.2 9702.7	电机利用率	[%]	数字1 = 0.001%
<b>设备状态</b> 9702.2 9702.7	电机温度	[°C]	数字1 = 10 <sup>-6°</sup> C
9702.2 3 9702.7 5	<b>大态</b>		
9702.7			
	功率部件状态	[文本]	
9702.5	驱动状态	[文本]	
	故障代码	[文本]	
10071.1	子故障代码	[文本]	
10404.5	故障源	[文本]	
统计数据			
8328.0	接通时间	[h]	数字1 = 1 min = 1/60 h
8329.0	使能时间	[h]	数字1 = 1 min = 1/60 h
8330.0	工作	[kWh]	数字1 = 1Ws = 1/3600000
功率部件参数\显示值\ <b>二进制</b>	削输出端		
二进制输出端			
•	二进制输出端DO01状态 (信号继电器K1)	[位字段]	
	二进制输出端DO01功能 (信号继电器K1)	[文本]	



索引	参数名	MOVITOOLS® MotionStudio显示(范 围/出厂设置)	MOVILINK®定标
基本单元			
9701.10	设备系列	[文本]	
9701.11	变型标识	[文本]	
9701.1 ~ 9701.5	设备名称	[文本]	
10204.2	设备类型	[文本]	
9823.1 ~ 9823.5	设备标志	[文本]	
9701.100 ~ 9701.105	序列号	[文本]	
8361.0	设备额定电流(有效)	[A]	数字1 = 0.001 A
10079.9	电机结构尺寸	[文本]	
9610.1	电机额定力矩	[Nm]	数字1 =
			0.00001 Nm (10 <sup>-5</sup> )
基本单元固件			
9701.30、9701.31	基本单元固件	[文本]	
功率部件参数\显示值\ <b>减速</b>	器数据		
10079.3	减速器传动比"分子"	[文本]	
	(仅与MOVIGEAR <sup>®</sup> 驱动装置相结合)		
10079.4	减速器传动比"分母"	[文本]	
	(仅与MOVIGEAR® 驱动装置相结合)		
无	减速器传动比	[文本]	
	(仅与MOVIGEAR® 驱动装置相结合)		
10079.5	减速器级数	[文本]	
	(仅与MOVIGEAR <sup>®</sup> 驱动装置相结合)		
功率部件参数\显示值\故障	存储器0~4\ <b>故障存储器t-0</b>		
故障状态			
8366.0	故障 t-0 故障编码	[文本]	
10072.1	故障 t-0 子故障编码	[文本]	
8883.0	内部故障 t-0	[文本]	
10404.6	故障源 t-0	[文本]	
驱动装置实际值			
8401.0	实际转速 t-0	[min <sup>-1</sup> ]	数字1 = 0.001 min <sup>-1</sup>
8406.0	输出视在电流 t-0	[%]	数字1 = 0.001%
8411.0	输出有效电流 t-0	[%]	数字1 = 0.001%
8416.0	设备利用率t-0	[%]	数字1 = 0.001%

12/2019
954/ZH-CN -
231019

索引	参数名	MOVITOOLS <sup>®</sup> MotionStudio显示(范 围/出厂设置)	MOVILINK®定标
8441.0	电机利用率t-0	[%]	数字1 = 0.001%
8421.0	直流侧电压t-0	[V]	数字1 = 0.001 V
设备状态			
8391.0	功率部件状态t-0	[文本]	
8426.0	接通时间t-0	[h]	数字1 = 1 min = 1/60 h
8431.0	使能时间t-0	[h]	数字1 = 1 min = 1/60 h
10083.1	功t-0	[kWh]	数字1 = 1Ws = 1/3600000
温度			
8396.0	散热片温度t-0	[°C]	数字1 = 1 ℃
10070.1	电机温度t-0	[°C]	数字1 = 10 <sup>-6°</sup> C
功率部件参数\显示	示值\故障存储器0~4\ <b>故障存储器</b>	t-1	
故障状态			
8367.0	故障t-1故障代码	[文本]	
10072.2	故障t-1子故障代码	[文本]	
8884.0	故障t-1,内部	[文本]	
10404.7	故障源t-1	[文本]	
驱动装置实际值			
8402.0	实际转速t-1	[min <sup>-1</sup> ]	数字1 = 0.001 min <sup>-1</sup>
8407.0	输出视在电流t-1	[%]	数字1 = 0.001%
8412.0	输出有功电流t-1	[%]	数字1 = 0.001%
8417.0	设备利用率t-1	[%]	数字1 = 0.001%
8442.0	电机利用率t-1	[%]	数字1 = 0.001%
8422.0	直流侧电压t-1	[V]	数字1 = 0.001 V
设备状态	<u>'</u>		1
8392.0	功率部件状态t-1	[文本]	
8427.0	接通时间t-1	[h]	数字1 = 1 min = 1/60 h
8432.0	使能时间t-1	[h]	数字1 = 1 min = 1/60 h
10083.2	功t-1	[kWh]	数字1 = 1Ws = 1/3600000
温度			
8397.0	散热片温度t-1	[°C]	数字1 = 1 ℃
10070.2	电机温度t-1	[°C]	数字1 = 10 <sup>-6</sup> °C
功率部件参数\显示	示值\故障存储器0~4\ <b>故障存储器</b>	t-2	
故障状态			
8368.0	故障t-2故障代码	[文本]	1



索引

10072.3

8885.0

10404.8

8403.0

输入、输出端状态 驱动装置实际值 参数名

故障t-2子故障代码

故障t-2,内部

故障源t-2

实际转速t-2

功率部件状态t-3

接通时间t-3

		• •	
8408.0	输出视在电流t-2	[%]	数字1 = 0.001%
8413.0	输出有功电流t-2	[%]	数字1 = 0.001%
8418.0	设备利用率t-2	[%]	数字1 = 0.001%
8443.0	电机利用率t-2	[%]	数字1 = 0.001%
8423.0	直流侧电压t-2	[V]	数字1 = 0.001 V
设备状态			
8393.0	功率部件状态t-2	[文本]	·
8428.0	接通时间t-2	[h]	数字1 = 1 min = 1/60 h
8433.0	使能时间t-2	[h]	数字1 = 1 min = 1/60 h
10083.3	功t-2	[kWh]	数字1 = 1Ws = 1/3600000
温度			
8398.0	散热片温度t-2	[°C]	数字1 = 1 ℃
10070.3	电机温度t-2	[°C]	数字1 = 10 <sup>-6</sup> °C
功率部件参数\显示	值\故障存储器0~4\ <b>故障存储器</b>	t-3	
故障状态			
8369.0	故障t-3故障代码	[文本]	
10072.4	故障t-3子故障代码	[文本]	
8886.0	故障t-3,内部	[文本]	
10404.9	故障源t-3	[文本]	
驱动装置实际值			
8404.0	实际转速t-3	[min <sup>-1</sup> ]	数字1 = 0.001 min <sup>-1</sup>
8409.0	输出视在电流t-3	[%]	数字1 = 0.001%
8414.0	输出有功电流t-3	[%]	数字1 = 0.001%
8419.0	设备利用率t-3	[%]	数字1 = 0.001%
8444.0	电机利用率t-3	[%]	数字1 = 0.001%
8424.0	直流侧电压t-3	[V]	数字1 = 0.001 V
设备状态			

[文本]

[h]

**MOVITOOLS®** 

MotionStudio显示(范 围/出厂设置)

[文本]

[文本]

[文本]

[min<sup>-1</sup>]

MOVILINK®定标

数字1 = 0.001 min<sup>-1</sup>

数字1 = 1 min = 1/60 h

8394.0

8429.0

	(		
1	٦		
	Ç		
1	Ç		١
	ř	•	
ı	`		
			ı
,			
٠,	4	_	
	Ć		
	7	1	į
		1	
i	ī	Ξ.	
1	١,		
	7	`	l
	L	(	
1	C	3	
1	٦		
	Ç		
1	٦		
	C	٩	•
	C	•	١

索引	参数名	MOVITOOLS <sup>®</sup> MotionStudio显示(范 围/出厂设置)	MOVILINK <sup>®</sup> 定标
8434.0	使能时间t-3	[h]	数字1 = 1 min = 1/60 h
10083.4	功t-3	[kWh]	数字1 = 1Ws = 1/3600000
温度		1	
8399.0	散热片温度t-3	[°C]	数字1 = 1 ℃
10070.4	电机温度t-3	[°C]	数字1 = 10 <sup>-6</sup> °C
功率部件参数\显示值	直\故障存储器0~4\ <b>故障存储器</b>	t-4	
故障状态			
8370.0	故障t-4故障代码	[文本]	
10072.5	故障t-4子故障代码	[文本]	
8887.0	故障t-4,内部	[文本]	
10404.10	故障源t-4	[文本]	
驱动装置实际值			
8405.0	实际转速t-4	[min <sup>-1</sup> ]	数字1 = 0.001 min <sup>-1</sup>
8410.0	输出视在电流t-4	[%]	数字1 = 0.001%
8415.0	输出有功电流t-4	[%]	数字1 = 0.001%
8420.0	设备利用率t-4	[%]	数字1 = 0.001%
8445.0	电机利用率t-4	[%]	数字1 = 0.001%
8425.0	直流侧电压t-4	[V]	数字1 = 0.001 V
设备状态			
8395.0	功率部件状态t-4	[文本]	
8430.0	接通时间t-4	[h]	数字1 = 1 min = 1/60 h
8435.0	使能时间t-4	[h]	数字1 = 1 min = 1/60 h
10083.5	功t-4	[kWh]	数字1 = 1Ws = 1/3600000
温度	·	,	•
8400.0	散热片温度t-4	[°C]	数字1 = 1 ℃
10070.5	电机温度t-4	[°C]	数字1 = 10 <sup>-6</sup> °C



## 8.2.2 可变参数

#### 存储位置

## 提示

i

下列参数将保存在DRC..电机内。

例如在售后服务时,如需更换电机,则必须对这些参数重新进行更改。 更换电子设备盖板时,将保留更改。



电子设备盖板



4664751371

## 设定值/积分器

索引	参数名	MOVITOOLS <sup>®</sup> MotionStudio显示(范 围/出厂设置)	MOVILINK <sup>®</sup> 定标	
功率部件参数\设定值/积分				
设定值停止功能				
8578.0	设定值停止功能	• <b>0 = 关</b> • 1 = 开		
8579.0	停止设定值	<b>160</b> ~ 500 [min <sup>-1</sup> ]	数字1 = 0.001 min <sup>-1</sup>	
8580.0	启动偏移	0 ~ <b>30</b> ~ 500 [min <sup>-1</sup> ]	数字1 = 0.001 min <sup>-1</sup>	
功率部件参数\设定值/积分器\ <b>转速斜坡</b>				
停止斜坡				
8476.0	停止斜坡t13	0.0 ~ <b>2.0</b> ~ 2000.0 [s]	数字1 = 0.001 s	
8477.0	紧急停止斜坡 t14	0.0 ~ <b>2.0</b> ~ 2000.0 [s]	数字1 = 0.001 s	
斜坡监控功能				
8928.0	斜坡监控	• <b>0 = 关</b> • 1 = 开		
功率部件参数\设定值/积分	器\ <b>电动电位计</b>			
8486.0	斜坡t3向上	0.2 ~ <b>20.0</b> ~ 2000.0 [s]	数字1 = 0.001 s	
8487.0	斜坡t3向下	0.2 ~ <b>20.0</b> ~ 2000.0 [s]	数字1 = 0.001 s	
8488.0	保存最后的设定值	<ul><li>0=否</li><li>1=是</li></ul>		

#### 驱动装置数据



# 注意

DRC..驱动装置损坏。 可能造成财产损失!

• 在调整扭矩极限前,请与SEW-EURODRIVE公司联系。


索引	参数名	MOVITOOLS <sup>®</sup> MotionStudio显示(范 围/出厂设置)	MOVILINK®定标
功率部件参数\驱	动数据\ <b>电机参数</b>		
电机操作模式			
8574.0	操作模式(显示值)	• 16 = Servo (何服) • 18 = Servo & IPOS	
电机旋转方向	-		
8537.0	变换旋转方向(显示值)	• <b>0 = 关</b> • 1 = 开	
调制			
8827.0	PWM频率(显示值)	<ul><li>0 = 4 kHz</li><li>1 = 8 kHz</li></ul>	
功率部件参数\驱:	动数据\ <b>监控功能</b>		
转速监控			
8557.0	转速监控 	<ul> <li>0 = 关</li> <li>1 = 电机的</li> <li>2 = 再生的</li> <li>3 = 电机模式/发电模式</li> </ul>	;
8558.0	转速监控延迟时间	0.00 ~ <b>1.00</b> ~ 10.00 [s]	数字1 = 0.001 s
功率部件参数\驱	动数据\ <b>极限值</b>		
设定值限制			
8516.0	最低转速	0.0 ~ <b>200.0</b> ~ 2000.0 [min <sup>-1</sup> ]	数字1 = 0.001 min <sup>-1</sup>
8517.0	最大转速	0.0 ~ 200.0 ~ <b>2000.0</b> [min <sup>-1</sup> ]	数字1 = 0.001 min <sup>-1</sup>
驱动限制			
8518.0	电流极限	与MOVIGEAR®机电驱动 装置相结合:	数字1 = 0.001%l <sub>额定</sub>
		0~ <b>250</b> ~400 [%l <sub>额定</sub> ]	
		与电机DRC相结合:	数字1 = 0.001%I <sub>额定</sub>
		0~250~300 [%  <sub>额定</sub> ]	
9951.3	有效电流限制	仅与MOVIGEAR®机电驱 动装置相结合:	数字1 = 0.001%I <sub>额定</sub>
		0~400 [%I <sub>额定</sub> ]	

功率部件参数概览

索引	参数名	MOVITOOLS <sup>®</sup> MotionStudio显示(范 围/出厂设置)	MOVILINK <sup>®</sup> 定标
8688.0	扭矩极限	与MOVIGEAR®机电驱动 装置相结合:	数字1 = 0.001%I <sub>额定</sub>
		0 ~ <b>250</b> ~ 400 [%l <sub>额定</sub> ]	
		与电机DRC相结合:	数字1 = 0.001%I <sub>额定</sub>
		0 ~ <b>250</b> ~ 300 [%l <sub>额定</sub> ]	

#### 端子配置

索引	参数名	MOVITOOLS® MOVILINK®定标 MotionStudio显示(范 围/出厂设置)
功率部件参数\端子配置\二	进制输出端	
8349.0,位1	二进制输出端DO01状态 (信号继电器K1)	[位字段]
8350.0	二进制输出端DO01功能 (信号继电器K1)	<ul> <li>0=无功能</li> <li>1=/故障</li> <li>2=准备就绪</li> <li>3=输出级开</li> <li>4=旋转磁场开</li> <li>5=制动器打开</li> <li>6=制动器关</li> <li>7=电机停转</li> <li>8=保留</li> <li>9=转速参考信息</li> <li>10=转速窗口信息</li> <li>11=设定实际比较信息</li> <li>12=电流参考信息</li> <li>13=Imax信息</li> <li>14=/电机利用率警告1</li> <li>19=IPOS就位</li> <li>20=IPOS已执行参考运行</li> <li>21=IPOS输出</li> <li>22=/IPOS故障</li> <li>27=STO-安全断开扭矩</li> </ul>



#### 诊断功能

索引	参数名	MOVITOOLS <sup>®</sup> MotionStudio显示(范 图/出厂设置)	MOVILINK®定标	
功率部件参数\诊图	断功能∖ <b>参考信息</b>			
转速参考信息				
8539.0	转速参考值	0.0 ~ 1500.0 ~ 2000.0 [min <sup>-1</sup> ]	数字1 = 0.001 min <sup>-1</sup>	
8540.0	滞后	0.0 ~ 100.0 ~ 500.0 [min <sup>-1</sup> ]	数字1 = 0.001 min <sup>-1</sup>	
8541.0	延迟时间	0.0 ~ 1.0 ~ 9.0 [s]	数字1 = 0.001 s	
8542.0	信号 = "1",如果:	<ul><li>0=n<n参考< li=""><li>1=n&gt;n参考</li></n参考<></li></ul>		
转速窗口信息				
8543.0	窗口中央	0 ~ 1500 ~ 2000 [min <sup>-1</sup> ]	数字1 = 0.001 min <sup>-1</sup>	
8544.0	范围宽度	<b>0</b> ~ 2000 [min <sup>-1</sup> ]	数字1 = 0.001 min <sup>-1</sup>	
8545.0	延迟时间	0 ~ 1 ~ 9 [s]	数字1 = 0.001 s	
8546.0	信号 = "1",如果:	<ul><li>0 = 内部</li><li>1 = 外部</li></ul>		
设定转速和实际转	<b>速比较</b>			
8547.0	滞后	1 ~ 100 ~ 300 [min <sup>-1</sup> ]	数字1 = 0.001 min <sup>-1</sup>	
8548.0	延迟时间	0 ~ 1 ~ 9 [s]	数字1 = 0.001 s	
8549.0	信号 = "1",如果:	• <b>0 = n &lt;&gt; n设定</b> • 1 = n = n设定		
电流参考信息				
8550.0	电流参考值	0 ~ 100 ~ 400 [%]	数字1 = 0.001%	
8551.0	滞后	0 ~ 5 ~ 30 [%]	数字1 = 0.001%	
8552.0	延迟时间	0 ~ 1 ~ 9 [s]	数字1 = 0.001 s	
8553.0	信号 = "1",如果:	<ul><li>0= &lt; 参考</li><li>1= &gt; 参考</li></ul>		
Imax信息	1	1		
8554.0	滞后	<b>5</b> ~ 50 [%]	数字1 = 0.001%	
8555.0	延迟时间	0 ~ 1 ~ 9 [s]	数字1 = 0.001 s	
8556.0	信号 = "1",如果:	<ul><li>0 = I = Imax</li><li>1 = I &lt; Imax</li></ul>		

## 控制功能

索引	参数名	MOVITOOLS <sup>®</sup> MotionStudio显示(范 围/出厂设置)	MOVILINK <sup>®</sup> 定标
功率部件参数\控制功能\ <b>制动功能</b>			

索引	参数名	MOVITOOLS <sup>®</sup> MotionStudio显示(范 围/出厂设置)	MOVILINK <sup>®</sup> 定标
8584.0	制动功能	<ul><li>0=关</li><li>1=开</li></ul>	
9833.20	STO制动器应用	<ul><li>0=否</li><li>1=是</li></ul>	

## 设备功能

功率部件参数\设备功能	<b>设置</b>	
8594.0	出厂设置	• 0=否
		• 1 = 标准
		• 2 = 出厂状态
8595.0	参数锁定	• 0=否
		• 1 = 是
功率部件参数\设备功能	以 <b>故障检查</b>	
可编程的故障反应		
9729.16	外部反应故障	<ul><li>0 = 无反应</li></ul>
		<ul><li>1 = 只显示</li></ul>
		• 2 = 输出级锁定/已锁定
		• 3 = 紧急停止/已锁定
		• 4 = 停止/已锁定
		• 5 = 输出级锁定/等待
		· 6 = 紧急停止/等待
		• 7 = 停止/等待
9729.4	电源相位故障	• 0 = 无反应
	反应	• 1 = 只显示
		• 2 = 输出级锁定/已锁定
		• 3 = 紧急停止/已锁定
		• 4 = 停止/已锁定
		• 5 = 输出级锁定/等待
		• 6 = 紧急停止/等待
		• 7 = 停止/等待
9729.9	温度传感器信息的响应	• 0 = 无反应
		• 1 = 只显示
		• 2 = 输出级锁定/已锁定
		• 3 = 紧急停止/已锁定
		• 4 = 停止/已锁定
		• 5 = 输出级锁定/等待
		・ 6 = 紧急停止/等待
		• 7 = 停止/等待

# 8

#### 参数

功率部件参数概览

故障确认			
8617.0	手动复位	• 0=否	
		• 1 = 是	
功率部件参数\设备功能\ <b>转</b>	功率部件参数\设备功能\ <b>转速实际值定标</b>		
8747.0	用户显示比例因子分子	1 ~ 65535	
8748.0	用户显示比例因子分母	1 ~ 65535	
8772.0	用户定义单位	[文本]	
8773.0	用户定义单位	[文本]	

#### 8.3 控制电路板参数描述

#### 8.3.1 显示值

#### 控制电路板参数\显示值\设备状态

运行状态索引 8310.0

该参数显示当前的运行状态。

#### 调试模式索引10095.1

该参数以文本形式显示使用DIP开关S2/1设置的调试模式:

- EASY
- EXPERT

#### DIP开关S1、S2位置索引9621.10

该参数显示DIP开关S1和S2位置:

DIP开关	在9621.10 索引中的位	功能		
S1/1	0	脉冲宽度调制时钟频率	0 : 4 kHz	
			1:可变(8、 4 kHz)	
S1/2	1	无驱动装置使能的制动器释放	0:关	
			1:开	
S1/3	2	保留	保留	
S1/4	3	保留	保留	
S2/1	4	调试模式	0:Easy(简易 模式)	
			1:Expert(专家 模式)	
S2/2	5	保留	保留	
S2/3	6	转向改变	0:关	
			1:开	
S2/4	7	转速监控	0:关	
			1:开	

DIP开关位置的显示与DIP开关的功能是否激活无关。

#### 开关f2位置索引10096.27

该参数显示开关f2的位置。

开关位置的显示与开关的功能是否激活无关。



#### 开关t1位置参数索引10096.29

该参数显示开关t1的位置。 开关位置的显示与开关的功能是否激活无关。

#### 控制电路板参数\显示值\模拟设定值

设定值电位计f1位置索引10096.28

该参数显示设定值电位计f1的位置。 开关位置的显示与电位计的功能是否激活无关。

#### 控制电路板参数\显示值\二进制输入端

二进制输入端DI01索引8334.0,位1 该参数显示二进制输入端DI01的状态。

*二进制输入端DI02索引8334.0,位2* 该参数显示二进制输入端DI02的状态。

二进制输入端DI03索引8334.0,位3 该参数显示二进制输入端DI03的状态。

二进制输入端DI04索引8334.0,位4 该参数显示二进制输入端DI04的状态。

二进制输入端DI01索引8335.0

该参数显示二进制输入端DI01的功能。

二进制输入端DI02索引8336.0

该参数显示二进制输入端DI02的功能。

二进制输入端DI03索引8337.0

该参数显示二进制输入端DI03的功能。

二进制输入端DI04索引8338.0

该参数显示二进制输入端DI04的功能。

#### 控制电路板参数\显示值\二进制输出端

二进制输出端DO01

二进制输出端DO01,参见功率部件参数。



#### 控制电路板参数\显示值\设备数据

设备系列

该参数显示设备系列,比如DRC..

设备名称索引9701.1~9701.5

该参数显示控制电路板的型号描述。

设备标志索引9823.1~9823.5

该参数用于显示和输入设备标志。为在硬件树或其他可视化组件中起到标记作用,可用 此参数为控制电路板分配名称。

AS接口选件固件索引9701.53,9701.54

该参数显示了AS接口选件的固件部件号和固件版本。

AS接口选件索引10095.39

该参数显示AS接口选件的类型:

参数值	AS接口选件类型
0	无AS接口
3	二进制从站GLK30A
4	双从站GLK31A

命令层固件索引9701.30、9701.31

该参数显示在控制电路板中所使用的固件的部件号。

禁用机械设置元件索引10096.30,位13~15

该参数显示哪些机械设置元件已禁用/已激活。



#### 控制电路板参数\显示值\总线诊断

AS接口选件索引10095.39

该参数显示AS接口选件的类型:

参数值	AS接口选件类型
0	无AS接口
3	二进制从站GLK30A
4	双从站GLK31A

AS接口输出端位索引9756.1,位0~3和位8~11

配套使用AS接口二进制从站GLK30A时:

参数用于监视AS接口总线,并显示来自和到达变频器DRC..的AS接口数据位传输。 下表显示AS接口输出端位的配置:

索引	AS接口位	含义
9756.1,位0	AS接口输出端位DO0	顺时针/停止
9756.1,位1	AS接口输出端位DO1	逆时针/停止
9756.1,位2	AS接口输出端位DO2	转速f2/转速f1
9756.1,位3	AS接口输出端位DO3	复位/控制器使能
9756.1,位8	AS接口输出端位PO0	参数位1
9756.1,位9	AS接口输出端位PO1	参数位2
9756.1,位10	AS接口输出端位PO2	参数位3
9756.1,位11	AS接口输出端位PO3	参数位4

#### 配套使用AS接口双从站GLK31A时:

参数用于监视AS接口总线,并显示来自和到达变频器DRC..的AS接口数据位传输。AS 接口数据位的含义取决于选择的功能模块(参阅章节"功能模块")。

索引	AS接口位	含义
9756.1,位0	AS接口输出端位DO0	取决于所选功能模块
9756.1,位1	AS接口输出端位DO1	
9756.1,位2	AS接口输出端位DO2	
9756.1,位3	AS接口输出端位DO3	
9756.1,位8	AS接口输出端位PO0	
9756.1,位9	AS接口输出端位PO1	
9756.1,位10	AS接口输出端位PO2	
9756.1,位11	AS接口输出端位PO3	

AS接口输入端位索引9866.1,位0~3和索引9756.1,位6~7

配套使用AS接口二进制从站GLK30A时:

参数用于监视AS接口总线,并显示来自和到达变频器DRC..的AS接口数据位传输。 下表显示AS接口输入端位的配置:

索引	AS接口位	含义
9866.1,位0	AS接口输入端位DI0	准备就绪信号
9866.1,位1	AS接口输入端位DI1	自动/手动操作模式
9756.1,位6	AS接口输入端位DI2	传感器输出端1
9756.1,位7	AS接口输入端位DI3	传感器输出端2

配套使用AS接口双从站GLK31A时:

参数用于监视AS接口总线,并显示来自和到达变频器DRC..的AS接口数据位传输。AS接口数据位的含义取决于选择的功能模块(参阅章节"功能模块")。

索引	AS接口位	含义
9866.1,位0	AS接口输入端位DI0	取决于所选功能模块
9866.1,位1	AS接口输入端位DI1	
9866.1,位2	AS接口输入端位DI2	
9866.1,位3	AS接口输入端位DI3	



#### 8.3.2 设定值/积分器

#### 控制电路板参数\设定值/积分器\设定值预给定

禁用机械设置元件索引10096.30,位13~15

利用该位编码选择字段可以禁用DRC..变频器的机械设置元件。 在参数的出厂设置值中,所有机械设置元件是生效的。

位	含义	提示	
13	禁用设定值电位计f1	位未设置:	设定值电位计f1激活
		位已设置:	设定值电位计f1无效
			借助参数设置设定值和最高转速
14	关闭开关f2	位未设置:	开关f2有效
		位已设置:	开关f2无效
			借助参数设置设定值和最低转速
15	关闭开关t1	位未设置:	开关t1有效
		位已设置:	开关t1无效
			借助参数设置斜坡时间

#### 控制电路板参数\设定值/积分器\转速斜坡

#### 斜坡t11向上索引8807.0

借助该参数设置加速斜坡"t11向上"。

• 单位:[s]

• 设置范围:0~1~60s

斜坡时间以 $\Delta$ n = 3000 min<sup>-1</sup>的设定值阶跃变化为基础。

配套使用AS接口双从站GLK31A时,此参数用于设置双从站功能模块1、5、7的加速斜坡。

#### 斜坡t11向下索引8808.0

借助该参数设置减速斜坡"t11向下"。

• 单位:[s]

• 设置范围:0~1~60s

斜坡时间以 $\Delta n = 3000 \text{ min}^{-1}$ 的设定值阶跃变化为基础。

配套使用AS接口双从站GLK31A时,此参数用于设置双从站功能模块1、5、7的减速斜坡。

#### 斜坡t15向上索引10504.1

只在配套使用AS接口双从站GLK31A时:

使用该参数调整加速斜坡"t15向上"(取决于启用的功能模块)。

• 单位:[s]

• 设置范围:0~1~60s

斜坡时间以 $\Delta$ n = 3000 min<sup>-1</sup>的设定值阶跃变化为基础。

#### 斜坡t15向下索引10504.11

只在配套使用AS接口双从站GLK31A时:

使用该参数调整减速斜坡"t15向下"(取决于启用的功能模块)。

• 单位:[s]

• 设置范围:0~1~60s

斜坡时间以 $\Delta n = 3000 \text{ min}^{-1}$ 的设定值阶跃变化为基础。

#### 斜坡t16向上索引10475.2

只在配套使用AS接口双从站GLK31A时:

使用该参数调整加速斜坡"t16向上"(取决于启用的功能模块)。

• 单位:[s]

• 设置范围:0~1~60s

斜坡时间以 $\Delta n = 3000 \text{ min}^{-1}$ 的设定值阶跃变化为基础。



#### 斜坡t16向下索引10475.1

只在配套使用AS接口双从站GLK31A时:

使用该参数调整减速斜坡"t16向下"(取决于启用的功能模块)。

- 单位:[s]
- 设置范围:0~1~60s

斜坡时间以 $\Delta n = 3000 \text{ min}^{-1}$ 的设定值阶跃变化为基础。

#### 控制电路板参数\设定值/积分器\设定值

设定值n f1索引10096.35

借助该参数设置设定值"n\_f1"。

- 单位:[min-1]
- 设置范围: 0~1500~2000 min-1

满足下列条件时,设定值"n\_f1"有效:

- 设定值电位计f1禁用,即当参数10096.30的位13 = "1"
- 端子配置参数10096.34 = "0"
- 且端子f1/f2存在信号"0"。

#### 设定值n\_f2索引10096.36

借助该参数设置设定值"n\_f2"。

- 单位:[min-1]
- 设置范围:0~200~2000 min-1

满足下列条件时,设定值n f2有效:

- 开关f2禁用,即当参数10096.30的位14 = "1"
- 端子配置参数10096.34 = "0"
- 且端子f1/f2存在信号"1"。

#### 定标因数0~15索引15500.0~15515.0

只在配套使用AS接口二进制从站GLK30A时:

用该参数设置比例因子。

比例因子是额定转速的因子。额定值定标只作用于使用设定值电位计f1设置的设定值。 当前比例因子由参数位决定,参阅"通过参数位完成设定值定标"章节。

#### 启用的定标因数索引8967.0

只在配套使用AS接口二进制从站GLK30A时:

该参数显示用于设定转速的最新比例因子。

#### 控制电路板参数\设定值/积分器\固定设定值

固定设定值n0~n5索引8489.0~8491.0、10096.31、10096.38、10096.39

只在配套使用AS接口双从站GLK31A时:

通过该参数设置固定设定值n0~n5(取决于启用的功能模块)。

固定设定值的正负号和输出端DO0~DO3的所选功能决定电机旋转方向。

正负号	所选功能	旋转方向
固定设定值	(DO0 ~ DO3)	驱动装置
(n0 ~ n5)		
正(n > 0)	顺时针旋转	顺时针旋转
正(n > 0)	逆时针旋转	逆时针旋转
负(n < 0)	顺时针旋转	逆时针旋转
负(n < 0)	逆时针旋转	顺时针旋转

#### 8.3.3 终端分配

#### 控制电路板参数\端子配置\二进制输出端

二进制输出端DO01

二进制输出端DO01,参见功率部件参数。

#### 8.3.4 设备功能

#### 控制电路板参数\设备功能\设置

出厂设置索引8594.0

如果将该参数设置为"出厂状态",则所有具备出厂设置值且**不能**通过开关t1/f2或设定值电位计f1进行设置的参数均恢复出厂设置。

在使用"出厂状态"出厂设置时,对于所有可在"Easy-Mode"模式下通过开关t1/f2或设定值电位计f1进行设置的参数而言,机械设置元件的位置有效。



#### 8.4 功率部件参数说明

#### 8.4.1 显示值

#### 功率部件参数\显示值\过程数值

实际转速索引8318.0

该参数显示电机转速:

- 单位:[min-1]
- 分辨率+/- 0.2 min<sup>-1</sup>

#### 用户显示索引8501.0

该用户显示由以下参数决定:

- 8747.0用户显示比例因子分子
- 8748.0用户显示比例因子分母
- 8772.0/8773.0用户单位
- 单位:[文本]

#### 输出视在电流索引8321.0

该参数显示视在电流:

• 单位:[% I<sub>新定</sub>]

#### 输出有功电流索引8322.0

该参数显示有功电流。当扭矩为正旋转方向时,显示值为正值;当扭矩为负旋转方向时,显示值为负值。

• 单位:[% I<sub>额定</sub>]

#### 输出视在电流索引8326.0

该参数显示输出视在电流:

• 单位:[A]

#### 直流侧电压索引8325.0

该参数显示直流侧测得的电压:

单位:[V]

#### 设备利用率索引8730.0

该参数显示设备利用率lxt:

• 单位:[%]

#### 散热片温度索引8327.0

该参数显示功率部件的散热片温度:

• 单位:[℃]

#### 电机利用率索引8323.0

该参数显示通过电机模型和电流计算的电机利用率。

• 单位:[%]

#### 电机温度索引9872.255

参数显示所测的电机温度。

• 单位:[℃]

#### 功率部件参数\显示值\设备状态

功率部件状态索引9702.2

该参数显示功率部件状态:

- · 0 = 未准备就绪
- 1 = 准备就绪,输出级已锁定
- 2 = 准备就绪,输出级已使能

#### 驱动状态索引 9702.7

该参数显示功率部件运行状态:

- 0 = 阻断
- 1 = 控制器禁止
- 2 = 系统故障
- 3 = 无使能
- 6 = 已使能
- 7 = 快速停止
- 8 = 积分器停止
- 9 = 紧急停止
- 11 = 限位开关操作模式
- 12 = 位置运行
- 15 = 参考运行
- 18 = 制动器开
- 19 = 制动器关

#### 故障及故障代码索引9702.5

该参数以明文方式显示待处理故障以及故障编号。

#### 故障及子故障代码索引10071.1

该参数显示故障组中故障的详细信息。

#### 故障源索引10404.5

该参数显示待处理故障的故障源:

- 0 = 无故障
- 1 = 功率部件
- 2 = 控制电路板



# 23101954/ZH-CN - 12/2019

#### 接通时间索引8328.0

该参数显示变频器连接电网或外部DC 24 V供电的总时长:

- 存储器周期15 min
- 单位:[h]

#### 使能时间索引8329.0

该参数显示功率部件处于使能运行状态的总时长:

- 存储器周期15 min
- 单位:[h]

#### 功索引8330.0

该参数显示电机消耗的总有功电量:

- 存储器周期15 min
- 单位:[kWh]

#### 功率部件参数\显示值\二进制输出端

二进制输出端DO01索引8349.0,位1

该参数显示基本单元上现有的二进制输出端DO01(信号继电器K1)的当前状态。

二进制输出端DO01索引8350.0

该参数显示基本单元上现有的二进制输出端DO01(信号继电器K1)的当前功能配置。

#### 功率部件参数\显示值\设备数据

设备系列 索引 9701.10

该参数显示设备系列,比如"DRC.."。

变型标识索引9701.11

该参数显示设备属于第几代,如"B"。

设备名称索引9701.1、9701.2、9701.3、9701.4、9701.5

该参数显示功率部件的型号描述。

#### 设备变型索引10204.2

该参数显示DRC..安装技术,如:

- DBC = **D**irect **B**inary **C**ommunication (直接二进制通讯)
- DAC = Direct AS-Interface Communication (直接AS接口通讯)
- DSC = Direct SBus Communication (直接系统总线通讯)
- SNI = Single Line Network Installation (单线网络安装)

设备标志索引9823.1、9823.2、9823.3、9823.4、9823.5

该参数用于显示和输入设备标志。为在硬件树或其他可视化组件中起到标记作用,可用 此参数为功率部件分配名称。



序列号索引9701.100、9701.101、9701.102、9701.103、9701.104、9701.105

显示基本单元的序列号。

数值范围:6个参数,每个参数包含4个ASCII字符。

设备额定电流(有效)索引8361.0

该参数显示设备额定电流(有效值)。

• 单位:[A]

电机规格索引10079.9

该参数显示DRC..驱动装置的规格。

电机额定力矩索引9610.1

该参数显示电机可用的持续扭矩。

• 单位:[Nm×10<sup>-5</sup>]

基本单元固件索引9701.30

该参数显示功率部件中所使用的固件的部件号。

基本单元固件状态索引9701.31

该参数显示功率部件中所使用的固件的状态。



#### 功率部件参数\显示值\故障存储器0~4\故障存储器t-0~4

有5种故障存储器 (t-0 ~ t-4)。故障将按时间顺序进行存储,在此最新故障信息将被保存在故障存储器t-0中。当超过5个故障时,被保存在t-4中的最旧的故障事件将被删除。

可编程的故障反应:参见"设备功能/故障检查"一章。

以下关于故障发生时间点的信息将被存储起来,并且可以被用于详细诊断:

- 二进制输入端/二进制输出端状态
- 实际转速
- 输出视在电流
- 有功电流
- 设备利用率
- 电机利用率
- 直流侧电压
- 功率部件状态
- 接通时间
- 使能时间
- 工作
- 散热片温度
- 电机温度
- 电子设备温度

*故障t-0~4故障代码索引8366.0、8367.0、8368.0、8369.0、8370.0* 该参数以明文方式显示故障组及故障编号。

*故障t-0~4子故障代码索引10072.1、10072.2、10072.3、10072.4、10072.5* 该参数显示故障组中故障的详细信息。

*故障t-0~4内部索引8883.0、8884.0、8885.0、8886.0、8887.0* 该参数显示只能由SEW-EURODRIVE公司进行评估的故障的详细描述。

故障源t-0~4索引10404.6、10404.7、10404.8、10404.9、10404.10

该参数显示故障源:

- 0 = 无故障
- 1 = 功率部件
- 2 = 控制电路板

*实际转速t-0~4索引8401.0、8402.0、8403.0、8404.0、8405.0* 参数显示出现故障时的电机实际转速。

• 单位[min<sup>-1</sup>]

输出视在电流t-0~4索引8406.0、8407.0、8408.0、8409.0、8410.0

该参数显示出现故障时以设备额定电流百分比形式的输出视在电流。

单位[%]



输出有功电流t-0~4索引8411.0、8412.0、8413.0、8414.0、8415.0

该参数显示出现故障时以设备额定电流百分比形式的输出有功电流。

• 单位[%]

设备利用率t-0~4索引8414.0、8417.0、8418.0、8419.0、8420.0

该参数显示出现故障时的设备利用率Ixt。

• 单位:[%]

电机利用率t-0~4索引8441.0、8442.0、8443.0、8444.0、8445.0

该参数显示出现故障时通过电机模型和电流所计算出的电机利用率。

• 单位:[%]

直流侧电压t-0~4索引8421.0、8422.0、8423.0、8424.0、8425.0

该参数显示出现故障时直流侧测得的电压。

单位:[V]

功率部件状态t-0~4索引8391.0、8392.0、8393.0、8394.0、8395.0

该参数显示出现故障时功率部件的运行状态:

- 0 = 阻断
- 1 = 控制器禁止
- 2 = 系统故障
- 3 = 无使能
- 6 = 已使能
- 7 = 快速停止
- 8 = 积分器停止
- 9 = 紧急停止
- 11 = 限位开关操作模式
- 12 = 位置运行
- 15 = 参考运行
- 18 = 制动器开
- 19 = 制动器关

接通时间t-0~4索引8426.0、8427.0、8428.0、8429.0、8430.0

该参数显示变频器连接电网直至出现故障的总时长。

- 存储器周期15 min
- 单位:[h]

使能时间t-0~4索引8431.0、8432.0、8433.0、8434.0、8435.0

该参数显示功率部件处于使能运行状态下直至出现故障的总时长。

- 存储器周期15 min
- 单位:[h]



23101954/ZH-CN - 12/2019

功t-0~4索引10083.1、10083.2、10083.3、10083.4、10083.5 该参数显示出现故障时电机消耗的有功电量总数。

• 存储器周期15 min

*散热片温度t-0~4索引8396.0、8397.0、8398.0、8399.0、8400.0* 该参数显示出现故障时功率部件的散热片温度。

• 单位:[℃]

*电机温度t-0~4索引10070.1、10070.2、10070.3、10070.4、10070.5* 该参数显示出现故障时测得的电机温度。


• 单位:[℃]

#### 8.4.2 设定值/积分器

#### 功率部件参数\设定值/积分器\设定值监控

设定值停止功能索引8578.0;停止设定值索引8579.0;启动偏移索引8580.0

激活设定值停止功能后,当转速设定点大于停止设定值 + 启动偏移时,变频器使能。 当转速设定点小于停止设定值时,变频器取消使能。



#### 功率部件参数\设定值/积分器\转速斜坡

停止斜坡t13索引8476.0

借助该参数设置停止斜坡t13:

• 单位:[s]

• 设置范围:0~2~2000s

停止斜坡在电压降或发生故障(可参数设定的故障反应)时激活。

#### 紧急停止斜坡t14索引8477.0

借助该参数设置紧急停止斜坡t14:

• 单位:[s]

• 设置范围:0~2~2000s

紧急停止斜坡在发生故障(可参数设定的故障反应)时激活。

系统将对驱动装置在设置时间内是否达到零转速进行监控。设置的时间结束后,输出级 锁闭且制动器(如果安装)应用,即使是在转速尚未达到0时。



#### 斜坡监控索引8928.0

借助该参数启用斜坡监控:

设置范围:是/否

如果设置的减速斜坡比设备能达到的物理值短很多,那么在监控时间结束后便会对仍在 旋转的驱动装置执行终端切断。

此外,如果确实由于一个不能行驶的预置斜坡而产生斜坡超时,相应的斜坡设置也必须 进行提高。此参数是用于转速监控的附加监控功能。但参数只适用于减速斜坡。如果例 如不需要转速监控,该参数可以被用于监控下降、停止或紧急停止斜坡。

#### 功率部件参数\设定值/积分器\电动电位计

斜坡t3向上/向下索引8486.0、8467.0

借助该参数设置斜坡t3:

• 单位:[s]


• 设置范围: 0.2~20~2000 s

当控制电路板里的端子配置被配置为电动电位计顺时针或电动电位计逆时针时,斜坡激活。

斜坡时间以△n = 3000 min<sup>-1</sup>的设定值变化为基础。

#### 保存最后的设定值索引 8488.0

- 开:如果电动电位计上升和电动电位计下降 = "0",那么将断电保存最后一个有效的 电动电位计设定值2 s。断电和接通电源后,最后一个电动电位计设定值将重新生 效。
- 关:断电和接通电源或中断使能后,变频器将以最低转速索引8516.0启动。



#### 8.4.3 驱动装置数据

#### 功率部件参数\驱动数据\电机参数

操作模式索引8574.0

该参数显示设置的操作模式:

- 16 = Servo(伺服)
- 18 = Servo & IPOS

#### 转向改变索引8537.0

该参数显示转向改变是否已通过DIP开关激活:

- 关:正设定值时电机顺时针旋转,负设定值时则逆时针旋转。
- 开:正设定值时电机逆时针旋转,负设定值时则顺时针旋转。

#### PWM频率索引8827.0

该参数显示变频器输出端上通过DIP开关设置的名义时钟频率。时钟频率可以根据设备利用率自动进行调整:

- 0 = 4 kHz
- 1 = 8 kHz

#### 功率部件参数\驱动数据\监控功能

为了在具体应用情况中对驱动装置特有的尺寸规格变化进行监控、为了对不允许的偏差做出反应,实现有以下监控功能。可以在"设备功能\故障检查"下对响应监控功能所做出的反应进行设置。

#### 转速监控索引8557.0

借助该参数启用转速监控:

设置范围:

- 关
- 电机模式
- 发电模式
- · 电机模式/发电模式

当输出的扭矩能够充分满足相应载荷要求时,才能达到设定值要求的转速。若电流达到极限(索引8518.0),则设备会认为扭矩已经达到最大极限而未达到设定转速。若该状态在整个延迟时间(索引8558.0)监控的过程中不断持续,则转速监控响应。



#### 转速监控延迟时间索引8558.0

借助该参数设置转速监控的延迟时间:

• 设置范围:0~5~10s

在加速和减速过程中或负载尖峰时刻,可能会瞬时达到设定的电流极限。通过适当设置 延迟时间可以防止转速监控做出不必要的响应。只有在延迟时间内连续到达电流限制, 监控才会发出响应。

#### 功率部件参数\驱动数据\极限值

#### 最低转速索引8576.0

借助该参数设置最低转速值,即便设定值预给定为零,也不能低于该值。

设置范围:0~2000 min⁻¹

#### 最高转速索引8517.0

借助该参数设置最高转速值,设定值预给定也不能高于该值:

设置范围:0~2000 min<sup>-1</sup>
 如果设置n<sub>最小</sub>>n<sub>最大</sub>,则n<sub>最大</sub>有效。

#### 电流极限索引8518.0

借助该参数设置电流极限:

• 设置范围:0~250~300% I<sub>新定</sub>

电流极限将以"% l额定"为单位给出并以功率部件的持续视在电流为基础。实际有效电流限值可以进行限制以保护减速器,并且在参数"有效电流限值"中可见。

#### 扭矩极限索引8688.0



#### 注意

DRC..驱动装置损坏可能造成财产损失!

• 在调整扭矩极限前,请与SEW-EURODRIVE公司联系。

#### 借助该参数调整扭矩极限:

• 设置范围:0~250~300%

参数限制电机最大扭矩。输入将影响电机扭矩设定值( $k_{ ext{H矩}} \times I_{ ext{figz } \circ ext{fight}}$ )。

#### 8.4.4 端子配置

#### 功率部件参数\端子配置\二进制输出端

二进制输出端DO01(信号继电器K1)索引8349.0,位1

该参数显示二进制输出端DO01的状态。

#### 二进制输出端DO01(信号继电器K1)索引8350.0

## 提示

i

只有当变频器接通后发出"准备就绪"信号且没有故障显示时,二进制信号才有效。设备 初始化阶段的二进制信号状态为"0"。

可以为多个端子编程同一个功能。

借助该参数确定二进制输出端DO01(信号继电器 K1)的配置。二进制输出端可以编程为以下功能:

功能	二进制输出端有	
	"0"信号	"1"信号
0 = 无功能	始终为"0"信号	无
1 = /故障	总故障信息	无
2 = 准备就绪	未准备就绪	准备就绪
3 = 输出级开	设备锁定	设备使能且电机有电流供 应
4 = 旋转磁场开	无旋转磁场	有旋转磁场
5 = 制动器打开 <sup>1)</sup>	与MOVIGEAR®机电驱动 装置相结合:	与MOVIGEAR®机电驱动 装置相结合:
	DynaStop®已激活	DynaStop®已禁用
	与电机DRC相结合:	与电机DRC相结合:
	制动器已合闸	制动器已释放
6 = 制动器关闭 <sup>1)</sup>	与MOVIGEAR®机电驱动 装置相结合:	与MOVIGEAR®机电驱动 装置相结合:
	DynaStop®已禁用	DynaStop®已激活
	与电机DRC相结合:	与电机DRC相结合:
	制动器已释放	制动器已合闸
7 = 电机停转	电机旋转	电机停止
8 = 保留	无	无
9 = 转速参考信息	n > n <sub>参考</sub> (n < n <sub>参考</sub> )	n < n <sub>参考</sub> (n > n <sub>参考</sub> )
10 = 转速窗口信息	转速在转速窗口之外(之 内)	转速在转速窗口之内(之 外)
11 = 设定实际比较信息	n <> n <sub>设定</sub> ( n = n <sub>设定</sub> )	n = n <sub>设定</sub> (n <> n <sub>设定</sub> )
12 = 电流参考信息	>   <sub>参考</sub> (   <   <sub>参考</sub> )	<   <sub>参考</sub> (   >   <sub>参考</sub> )
13 = Imax信息	<   <sub>最大</sub> (  =   <sub>最大</sub> )	=   <sub>最大</sub> (  <   <sub>最大</sub> )
14 = /电机利用率警告1	参数组 1 中 100% 电机保护预警	无
19 = IPOS就位	未就位	就位
20 = IPOS已执行参考运行	未执行参考运行	已完成参考运行
21 = Ipos输出	取决于IPOS程序	
22 = /lpos故障	IPOS程序故障信息	无
27 = STO – 安全断开扭矩	未激活	激活

功能

34 = 过程数据位

"1"信号

二进制输出端有

"0"信号

位未设定

1)	由	"制动器打开"和"制动器关闭"信号计划传输至上位控制器。	
		마め마기기 개마에마스만 그 기시다에도 그 보다마마	

#### 8.4.5 诊断功能

#### 功率部件参数\诊断功能\参考信息

#### 提示


i

这些信息只有在变频器接通后发出"准备就绪"信息且无故障显示的情况下才有效。

以下参考值用于采集和报告特定运行状态。该参数组的所有信息可通过虚拟二进制输出 端输出。

#### 转速参考信息

转速小于或大于设定参考转速时发出的信息。



转速参考值索引8539.0

设置范围:0~1500~6000 min-1

滞后索引8540.0

设置范围:0~**100**~500 min<sup>-1</sup>

延迟时间索引8541.0

设置范围:0~**1**~9s


信号 = "1",如果:索引8542.0

**n < n**参考/n > n参考



#### 转速窗口信息

转速在设定窗口区域之内或之外时发出的信息。



#### 窗口中心索引8543.0

设置范围:0~1500~6000 min-1

#### 范围宽度索引8544.0

设置范围: 0~6000 min<sup>-1</sup>

#### 延迟时间索引8545.0

设置范围:0~1~9s


#### 信号 = "1",如果:索引8546.0

设置范围:**内**/外



#### 设定转速和实际转速比较

转速等于或不等于设定转速时发出的信息。



滞后索引8547.0

设置范围:1~**100**~300 min<sup>-1</sup>

延迟时间索引8548.0


设置范围:0~1~9s

信号 = "1",如果:索引8549.0

设置范围:**n = n**<sub>设定</sub>/n <> n<sub>设定</sub>

电流参考信息

输出电流大于或小于参考值时发出的信息。



电流参考值索引8550.0

设置范围:0~100~400% I<sub>额定</sub>

滞后索引8551.0

设置范围:0~5~30% I<sub>额定</sub>

延迟时间索引8552.0

设置范围:0~1~9s

索引8553.0中信息 = "1"

| **< |**<sub>参考</sub>/| > |<sub>参考</sub>

Imax信息

变频器达到电流极限时的信号。

滞后索引8554.0

设置范围:5~50% I<sub>额定</sub>

延迟时间索引8555.0

设置范围:0~1~9s

索引8556.0中信息 = "1"

| **< |**<sub>最大</sub>/| = |<sub>最大</sub>

#### 8.4.6 控制功能

#### 功率部件参数\控制功能\制动功能

制动功能索引8584.0

#### 提示



- 当/控制器禁止=0时,制动器始终启动。
- 当"STO安全断开扭矩"激活时,根据参数"索引9833.20 STO制动器启动"中的设置,制动器应用(非安全相关)。

此功能可以在电控负载和停机机械制动间切换。

将确定在取消使能(使能="0")时,制动是否应启动。

- 0 = 关:驱动装置按照设定的斜坡减速。当转速为"0"时,制动打开,驱动装置产生制动力矩。
- 1=开:驱动装置按照设定的斜坡减速。达到"0"转速时制动器闭合。

STO索引9833.20的制动器应用

#### 提示



注意操作手册"技术数据"一章中允许的制动器"紧急停机制动"说明。

将确定STO(安全关闭扭矩)触发时,制动是否启动(非安全相关)。

- 0 = 否STO触发时,制动状态不改变。
- **1 = 是**: STO触发时制动器闭合。



#### 8.4.7 设备功能

#### 功率部件参数\设备功能\设置

出厂设置索引8594.0

借助参数8594.0几乎可将所有参数复位至EEPROM中存储的出厂设置。

设置范围:

- · 0=否
- 1=标准
- 2 = 出厂状态

当选择"标准"时,不会复位以下数据:

- IPOS程序
- 转速控制
- 极限限制
- SBus 1串行通讯
- 速度任务1/2
- 故障存储器
- 统计数据

若选择"出厂状态"设置,也会对以上列出的数据进行复位。

如果复位结束,则参数8594.0将自动恢复为"否"。

#### 参数锁定索引8595.0

设置范围:开/关

通过将参数8595.0设置为"开",可避免对参数的任何修改(除索引8617.0手动复位和参数锁定外)。在设备优化设置后有必要执行此操作。如需再次调整参数,索引8595.0必须恢复为"关"。

## 提示



参数锁定同样在SBus接口和在IPOSplus®上起作用。

#### 功率部件参数\设备功能\故障检查

# ▲ 警告



驱动装置自行启动会造成受伤危险。

死亡或重伤。

故障信息可以根据编程的故障反应自行复位,即一旦不再存在故障,驱动装置就会 立即重新从控制器接收当前过程输出数据。如果出于安全原因不允许被驱动的机器 如此反应,则在开始故障排除之前,首先将设备与电源断开。

#### 可编程下列反应:

反应	说明	
[0] 无反应	既不显示故障也不执行故障响应。所显示的故障被完全 忽略。	

反应	说明
[1] 仅显示	显示故障示且设备故障输出(如果已编程设定)。然 而,设备不执行故障响应。故障可通过复位再次恢复 (现场总线、自动复位)。
[2] 输出级锁定/已锁定	变频器立即关闭并且发送故障信息。输出级锁闭,制动器应用。撤回准备就绪信号,如果已编程,则故障输出端置位。重新启动只有在变频器重新初始化时执行故障复位后方可实现。
[3] 紧急停止/已锁定	驱动装置沿设定的紧急停止斜坡t14制动。达到停止转速后,输出级锁闭,制动器(若安装)应用。立即发出故障信息。撤回准备就绪信号,如果已编程,则故障输出端置位。重新启动只有在变频器重新初始化时执行故障复位后方可实现。
[4] 停止/已锁定	驱动装置沿设置的停止斜坡t13制动。达到停止转速后,输出级锁闭,制动器(若安装)应用。立即发出故障信息。撤回准备就绪信号,如果已编程,则故障输出端置位。重新启动只有在变频器重新初始化时执行故障复位后方可实现。
[5] 输出级锁定/等待	变频器立即关闭并且发送故障信息。输出级锁闭,制动器应用。如已编程,则通过端子发出故障信息。准备就绪信号被移除。如果故障通过内部过程或故障复位被消除,则驱动装置将在不执行设备重新初始化的情况下再次运行。
[6] 紧急停止/等待	驱动装置沿设定的紧急停止斜坡t14制动。达到停止转速时,输出级锁闭,制动器(若安装)应用。立即发出故障信息。如已编程,则通过端子发出故障信息。准备就绪信号被移除。如果故障通过内部过程或故障复位被消除,则驱动装置将在不执行设备重新初始化的情况下再次运行。
[7] 停止/等待	驱动装置沿设置的停止斜坡t13制动。达到停止转速时,输出级锁闭,制动器(若安装)应用。立即发出故障信息。如已编程,则通过端子发出故障信息。准备就绪信号被移除。如果故障通过内部过程或故障复位被消除,则驱动装置将在不执行设备重新初始化的情况下再次运行。

#### 外部反应反应索引9729.16

出厂设置:紧急停止/等待

故障仅在变频器状态"已使能"下触发。使用索引9729.16可以编程故障反应,该故障反应通过编程为"/外部故障"的输入端子触发。

#### 电源相位故障反应索引9729.4

出厂设置:仅显示

电源输入端的相位接受监控,监控相位是否存在相位故障。若两个相位出现故障,则中间回路掉电,相当于断开电源。

由于电源输入端的相位不能被直接测量,只能通过当某一相位故障时突然增加的直流侧波度间接地执行监控。以时间间隔 $D_t$  = 1 ms监控直流侧电压,监控直流侧电压是否低于最小电压电平,该最小电压电平取决于设备标称电源额定电压。仅在驱动装置处于已使能和已负载的状态下才能识别出电源相位故障。



23101954/ZH-CN – 12/2019

对于相位故障识别有以下标称参考值:

50 Hz电源:约t<sub>最大</sub> = 3.0 s

60 Hz电源:约t<sub>最大</sub> = 2.5 s

在识别电源相位故障时,会激活已编程的反应。

#### 温度传感器信息的反应索引9729.9

出厂设置:紧急停止/等待

借助索引9729.9编程故障反应,该故障反应通过可能安装在电机绕组中的TF或TH的温度传感器监控触发。

#### 手动复位索引8617.0

设置范围:是/否

是:将复位现有故障。执行复位后,索引8617.0会再次自动设为否。若无故障,则手动

复位启用不起作用。

否:无复位。

#### 功率部件参数\设备功能\转速实际值定标

转速用户显示比例因子分子索引8747.0

设置范围:1~65535

借助转速实际值定标规定用户专属的显示参数,索引8501.0用户显示。例如,用户显示 应该以1/s为单位显示。

为此需要一个1/60的定标因数。定标因数分子必须设为1,分母设为60。定标单位1/s被录入索引8772.0/8773.0用户单位中。

定标因数还会影响:

- PO1..3选择设定转速用户单位
- PI1..3选择实际转速用户单位

#### 转速用户显示定标因数分母索引8748.0

设置范围:1~65535

借助转速实际值定标规定用户专属的显示参数,索引8501.0用户显示。例如,用户显示 应该以1/s为单位显示。

为此需要一个1/60的定标因数。定标因数分子必须设为1,分母设为60。定标单位1/s被录入索引8772.0/8773.0用户单位中。

定标因数还会影响:

- PO1..3选择设定转速用户单位
- PI1..3选择实际转速用户单位

#### 用户单位索引8772.0、8773.0

出厂设置: min<sup>-1</sup>。

在索引8501.0用户显示内最多显示8个ASCII码字符。

#### 实际位置比例因子分子索引9543.1

已固定设为值"1"



借助实际位置定标,在选择了实际位置用户单位时,用户专属的实际位置返回值将输出 到过程输入数据PI1..3中。

实际位置的分辨率:4096脉冲/电机转

# 实际位置比例因子分母索引9544.1

设置范围:1~65535

借助实际位置定标,在选择了实际位置用户单位时,用户专属的实际位置返回值将输出

到过程输入数据PI1..3中。

实际位置的分辨率:4096脉冲/电机转

实际位置 (16 Bit)=实际位置 (32 Bit)× 1 定标因子分母

20914517387



# 9 与AS接口双从站GLK31A的通讯

# 9.1 功能描述

#### 9.1.1 工作原理

控制GLK31A双从站,需要一个符合AS接口技术规范(3.0版本,修订版2)和主站协议 M4的AS接口主站。

选件GLK31A出厂时地址设为0,采用的协议为S-7.A.7.7。如果将地址设为 > 0的数值,选件GLK31A将转换为采用S-7.A.7.7协议(A从站)和S-7.A.7.5协议(B从站)的双从站。

在一个AS接口分支上最多允许连接31个从站。

# 9.1.2 A从站,AS接口数据和参数位的含义

AS接口主站将数据位和参数位传输到选件GLK31A(A从站)。选件GLK31A将未经解码的4个数据位和3个参数位通过SBus通讯传输到变频器DRC..。

变频器DRC..内负责功能配置的功能模块将数据位与特殊的驱动功能对应。功能配置请参阅"功能模块"章节。

#### 参数位

- 3个非循环参数位(P2~P0) 用于在功能模块之间进行切换,并确定数据位的含义。
- 第4个参数位在扩展地址模式下不可以使用。
- 在运行过程中并且变频器DRC..使能的情况下,也可以通过参数切换功能模块。但 此时数据位的含义可能有变。
- 不使用参数输入端位。

#### 数据位

下表给出A从站二进制输入数据位的分配(循环时间:最长10 ms):

参数位(A从站	)	输入端数据位的功能(A从站)			
(P2 P1 P0 <sub>bin</sub> )	P0 <sub>bin</sub> ) 功能模块		位3	位2	位1
		(DI3)	(DI2)	(DI1)	(DI0)
010 <sub>bin</sub> ~ 111 <sub>bin</sub>	2 <sub>hex</sub> ~ 7 <sub>hex</sub> (2hex + 6hex = 保留)	状态 传感器2	状态 传感器1	DRC的状节"数据位的 能模块"。	
000 <sub>bin</sub> ~ 001 <sub>bin</sub>	0 <sub>hex</sub> ~1 <sub>hex</sub> (0hex=保留)	DRC的状	态符合章节"数 块"中的		,功能模

参数位P2~P0用于选择功能模块。

- 选择功能模块2<sub>hex</sub> ~ 7<sub>hex</sub>后,数据位DIO和DI1将按照状态字DRC..由从站传输到主站。数据位DI2和DI3获得传感器输入端DI2和DI3的状态。
- 选择功能模块0<sub>nex</sub> ~ 1<sub>nex</sub>后,所有的4个数据位DI0 ~ DI3均按照状态字DRC..由从站 传输到主站。不传输传感器状态。

## 9.1.3 B从属设备功能

B从站用于在AS接口主站和变频器DRC..之间传输不同的状态字和控制字。



通过AS接口串行数据传输(模拟协议),可以对DRC..的参数和显示值进行读写。

- AS接口主站根据协议S7.A.F.5将多个数据位非循环传输到选件GLK31A(B从站)。
- 选件GLK31A的微控制器对这些信号进行处理后,按照MOVILINK®协议(参数报文)将它们通过系统总线接口传输到变频器。
- DRC..变频器将应答报文通过SBus接口发送回选件GLK31A。
- 选件GLK31A对应答报文进行转换后,将其通过AS接口串行接口(模拟协议)传输到AS接口主站。

通过SBus接口进行通讯时,B从站非循环参数传输的优先级高于A从站循环控制字。由于AS接口总线侧的循环时间,在参数传输之间至少进行一次过程数据记录。

B从站的通讯通常为非循环。AS接口主站通过一个上位控制器请求调用参数时,才通过内部系统总线接口进行参数传输。



# 9.2 功能模块

循环数据位的驱动功能分配在DRC..变频器内完成。本章详细介绍功能分配。 AS接口参数位P2 ~ P0用于切换驱动功能,并确定数据位的含义。在运行过程中并且 DRC..变频器使能的情况下,也可以切换功能模块。但此时数据位的含义可能有变。

#### 9.2.1 参数位说明

# 提示

i

如果AS接口主站选择带预留功能的参数位,则驱动装置DRC..切换到"停止"状态。 这时无定义的反馈。因此DRC..状态字内的所有输入数据都将被设为"0"(未准备就 绪)。

下表给出数据位与所选功能模块(AS接口参数位)对应的功能配置。

AS接口参数位	Z(A从站)	数据位的功能	
(P2 P1 P0 <sub>bin</sub> )	功能模块		
111 <sub>bin</sub>	7 <sub>hex</sub>	二进制模式(默认),	
		控制功能与SEW二进制从站兼容	
110 <sub>bin</sub>	6 <sub>hex</sub>	保留	
101 <sub>bin</sub>	5 <sub>hex</sub>	6个固定设定值,斜坡t11向上和t11向下	
		状态信息	
		功能模块4 <sub>hex</sub> 和5 <sub>hex</sub> 之间的斜坡切换	
100 <sub>bin</sub>	4 <sub>hex</sub>	6个固定设定值,斜坡t15向上和t15向下	
		状态信息	
		功能模块5 <sub>hex</sub> 和4 <sub>hex</sub> 之间的斜坡切换	
011 <sub>bin</sub>	3 <sub>hex</sub>	3个固定设定值,斜坡t16向上和t16向下	
		3个固定设定值,斜坡t15向上和t15向下	
010 <sub>bin</sub>	2 <sub>hex</sub>	保留	
001 <sub>bin</sub>	1 <sub>hex</sub>	6个固定设定值,斜坡t11向上和t11向下	
		扩展故障诊断	
		无传感器输入端	
000 <sub>bin</sub>	0 <sub>hex</sub>	保留	

- 选择功能模块2<sub>hex</sub> ~ 7<sub>hex</sub>后,数据位DIO和DI1将按照状态字DRC..由从站传输到主站。数据位DI2和DI3获得传感器输入端DI2和DI3的状态。
- 选择功能模块 $0_{hex}$  ~  $1_{hex}$ 后,所有的4个数据位DI0 ~ DI3均按照状态字DRC..由从站 传输到主站。不传输传感器状态。

# 9.2.2 数据位描述,功能模块

功能模块7<sub>hex</sub>

功能模块7<sub>hex</sub>的循环操作功能与SEW二进制从站(无比例因子)兼容。 选件GLK31A相当于一个带4个输入数据位和4个输出数据位的I/O模块。 通过输出数据位控制驱动装置DRC..。



# A从站的输出数据位和输入数据位有以下功能:

输出数据,AS接口主站 → 选件GLK31A			
功能模块7 <sub>hex</sub> (A	功能模块7 <sub>hex</sub> (AS接口参数位= 111 <sub>bin</sub> )		
数据位 (A从站)	功能		
DO0	顺时针/停止		
DO1	逆时针/停止		
DO2	设定值转换f1/f2		
DO3	复位1/控制器使能		

<sup>1)</sup> 当脉冲沿从"0"转换成"1"时(只在出故障时有效)

输入数据,选件GLK31A → AS接口主站					
功能模块7 <sub>hex</sub> (AS	功能模块7 <sub>hex</sub> (AS接口参数位= 111 <sub>bin</sub> )				
数据位 (A从站)	功能				
DI0	准备就绪信号				
	0:驱动装置未准备就绪				
	1:驱动装置准备就绪				
DI1	手动操作、现场操作/自动操作				
	0:通过AS接口控制驱动装置				
	1:通过手动操作/现场操作控制驱动装置				
DI2	传感器输入端1				
	0:传感器1信号 = "0"				
	1:传感器1信号 = "1"				
DI3	传感器输入端2				
	0:传感器2信号 = "0"				
	1:传感器2信号 = "1"				

# 功能模块5<sub>hex</sub>

通过功能模块5<sub>hex</sub>的循环操作可以选择斜坡t11向上和t11向下的6个固定设定值。 输出数据位采用二进制编码,编译为16个不同的控制代码。

A从站的输出数据位和输入数据位有以下功能:

# 输出数据

输出数据	输出数据,AS接口主站 → 选件GLK31A				
功能模块	功能模块5 <sub>hex</sub> (AS接口参数位= 101 <sub>bin</sub> )				
数据位 (A从站	数据位 功能 (A从站)				
0000 <sub>bin</sub>	O <sub>dec</sub>	停止		停止斜坡t13 ( <i>8476.0</i> )	
0001 <sub>bin</sub>	1 <sub>dec</sub>	停止/禁用		斜坡t11向下 ( <i>8808.0</i> )	
0010 <sub>bin</sub>	2 <sub>dec</sub>	顺时针	固定设定值n0 ( <i>8489.0</i> )	斜坡t11向上 ( <i>8807.0</i> ),t11向下 ( <i>8808.0)</i>	





输出数据	输出数据,AS接口主站 → 选件GLK31A				
功能模块	功能模块5 <sub>hex</sub> (AS接口参数位= 101 <sub>bin</sub> )				
数据位 (A从站	)	功能			
0011 <sub>bin</sub>	3 <sub>dec</sub>	逆时针	固定设定值n0 ( <i>8489.0</i> )	斜坡t11向上 ( <i>8807.0</i> ),t11向下 ( <i>8808.0</i> )	
0100 <sub>bin</sub>	4 <sub>dec</sub>	顺时针	固定设定值n1 ( <i>8490.0</i> )	斜坡t11向上 ( <i>8807.0</i> ),t11向下 ( <i>8808.0</i> )	
0101 <sub>bin</sub>	5 <sub>dec</sub>	逆时针	固定设定值n1 ( <i>8490.0</i> )	斜坡t11向上 ( <i>8807.0</i> ),t11向下 ( <i>8808.0</i> )	
0110 <sub>bin</sub>	6 <sub>dec</sub>	顺时针	固定设定值n2 ( <i>8491.0</i> )	斜坡t11向上 (8807.0),t11向下 (8808.0)	
0111 <sub>bin</sub>	7 <sub>dec</sub>	逆时针	固定设定值n2 ( <i>8491.0</i> )	斜坡t11向上 ( <i>8807.0</i> ),t11向下 ( <i>8808.0</i> )	
1000 <sub>bin</sub>	8 <sub>dec</sub>	顺时针	固定设定值n3 (1096.31)	斜坡t11向上 ( <i>8807.0</i> ),t11向下 ( <i>8808.0</i> )	
1001 <sub>bin</sub>	9 <sub>dec</sub>	逆时针	固定设定值n3 (1096.31)	斜坡t11向上 ( <i>8807.0</i> ),t11向下 ( <i>8808.0</i> )	
1010 <sub>bin</sub>	10 <sub>dec</sub>	顺时针	固定设定值n4 (10096.38)	斜坡t11向上 ( <i>8807.0</i> ),t11向下 ( <i>8808.0</i> )	
1011 <sub>bin</sub>	11 <sub>dec</sub>	逆时针	固定设定值n4 (10096.38)	斜坡t11向上 ( <i>8807.0</i> ),t11向下 ( <i>8808.0</i> )	
1100 <sub>bin</sub>	12 <sub>dec</sub>	顺时针	固定设定值n5 (10096.39)	斜坡t11向上 ( <i>8807.0</i> ),t11向下 ( <i>8808.0</i> )	
1101 <sub>bin</sub>	13 <sub>dec</sub>	逆时针	固定设定值n5 (10096.39)	斜坡t11向上 ( <i>8807.0</i> ),t11向下 ( <i>8808.0</i> )	
1110 <sub>bin</sub>	14 <sub>dec</sub>	与MOVIGEAR®机电驱动装置相结合:			
		DynaStop® <del>刀</del>	DynaStop®无驱动使能释放(仅当DIP开关S1/2="ON"时)		
		与电机DRC相结合:			
		无驱动使能的制动释放(仅当DIP开关S1/2 = "ON"时)			
1111 <sub>bin</sub>	15 <sub>dec</sub>	停止		停止斜坡t13 ( <i>8476.0</i> )	
		复位(只在古	<b>枚障时有效)</b>		

# 输入数据

输入数据,选	輸入数据,选件GLK31A → AS接口主站				
功能模块5 <sub>hex</sub>	(AS接口参数位= 101 <sub>bin</sub> )				
数据位 (A从站)	功能				
DI0	准备就绪信号				
	0:驱动装置未准备就绪				
	1:驱动装置准备就绪				
DI1	使能				
	0:电机不转				
	1:电机转动				
DI2	传感器输入端1				
	0:传感器1信号 = "0"				
	1:传感器1信号 = "1"				
DI3	传感器输入端2				
	0:传感器2信号 = "0"				
	1:传感器2信号 = "1"				

功能模块

# 功能模块4<sub>hex</sub>

通过功能模块4<sub>hex</sub>的循环操作可以选择斜坡t15向上和t15向下的6个固定设定值。 此运行与功能模块5<sub>hex</sub>的运行大致相同,只是在此采用的是斜坡t15向上和t15向下。 在功能模块4<sub>hex</sub>和5<sub>hex</sub>之间切换,即可在运行过程中实现斜坡之间的切换。斜坡切换有助于根据实际负载对应用设备进行优化。

A从站的输出数据位和输入数据位有以下功能:

## 输出数据

输出数据	输出数据,AS接口主站 → 选件GLK31A				
功能模块	功能模块4 <sub>hex</sub> (AS接口参数位= 100 <sub>bin</sub> )				
数据位 (A从站)		功能			
0000 <sub>bin</sub>	O <sub>dec</sub>	停止		停止斜坡t13 ( <i>8476.0</i> )	
0001 <sub>bin</sub>	1 <sub>dec</sub>	停止/禁用		斜坡t15向下 ( <i>10504.11</i> )	
0010 <sub>bin</sub>	2 <sub>dec</sub>	顺时针	固定设定值n0 ( <i>8489.0</i> )	斜坡t15向上 ( <i>10504.1</i> ),t15向下 ( <i>10504.11</i> )	
0011 <sub>bin</sub>	3 <sub>dec</sub>	逆时针	固定设定值n0 ( <i>8489.0</i> )	斜坡t15向上 ( <i>10504.1</i> ),t15向下 ( <i>10504.11</i> )	
0100 <sub>bin</sub>	4 <sub>dec</sub>	顺时针	固定设定值n1 ( <i>8490.0</i> )	斜坡t15向上 ( <i>10504.1</i> ),t15向下 ( <i>10504.11</i> )	
0101 <sub>bin</sub>	5 <sub>dec</sub>	逆时针	固定设定值n1 ( <i>8490.0</i> )	斜坡t15向上 ( <i>10504.1</i> ),t15向下 ( <i>10504.11</i> )	
0110 <sub>bin</sub>	6 <sub>dec</sub>	顺时针	固定设定值n2 ( <i>8491.0</i> )	斜坡t15向上 ( <i>10504.1</i> ),t15向下 ( <i>10504.11</i> )	
0111 <sub>bin</sub>	7 <sub>dec</sub>	逆时针	固定设定值n2 ( <i>8491.0</i> )	斜坡t15向上 ( <i>10504.1</i> ),t15向下 ( <i>10504.11</i> )	
1000 <sub>bin</sub>	8 <sub>dec</sub>	顺时针	固定设定值n3 ( <i>1096.31</i> )	斜坡t15向上 ( <i>10504.1</i> ),t15向下 ( <i>10504.11</i> )	
1001 <sub>bin</sub>	9 <sub>dec</sub>	逆时针	固定设定值n3 ( <i>1096.31</i> )	斜坡t15向上 ( <i>10504.1</i> ),t15向下 ( <i>10504.11</i> )	
1010 <sub>bin</sub>	10 <sub>dec</sub>	顺时针	固定设定值n4 ( <i>10096.38</i> )	斜坡t15向上 ( <i>10504.1</i> ),t15向下 ( <i>10504.11</i> )	
1011 <sub>bin</sub>	11 <sub>dec</sub>	逆时针	固定设定值n4 ( <i>10096.38</i> )	斜坡t15向上 ( <i>10504.1</i> ),t15向下 ( <i>10504.11</i> )	
1100 <sub>bin</sub>	12 <sub>dec</sub>	顺时针	固定设定值n5 (10096.39)	斜坡t15向上 ( <i>10504.1</i> ),t15向下 ( <i>10504.11</i> )	
1101 <sub>bin</sub>	13 <sub>dec</sub>	逆时针	固定设定值n5 ( <i>10096.39</i> )	斜坡t15向上 ( <i>10504.1</i> ),t15向下 ( <i>10504.11</i> )	
1110 <sub>bin</sub>	14 <sub>dec</sub>	与MOVIGE	AR®机电驱动装置相结合:		
		DynaStop®无驱动使能释放(仅当DIP开关S1/2 = "ON"时)			
		与电机DRC相结合:			
		无驱动使能	的制动释放(仅当DIP开关S1/	2 = "ON"时)	
1111 <sub>bin</sub>	15 <sub>dec</sub>	停止		停止斜坡t13 ( <i>8476.0</i> )	
		复位(只在	故障时有效)		



# 与AS接口双从站GLK31A的通讯



功能模块

# 输入数据

输入数据,选件	输入数据,选件GLK31A → AS接口主站				
功能模块4 <sub>hex</sub> (/	功能模块4 <sub>hex</sub> (AS接口参数位= 100 <sub>bin</sub> )				
数据位 (A从站)	功能				
DI0	准备就绪信号				
	0:驱动装置未准备就绪				
	1:驱动装置准备就绪				
DI1	使能				
	0:电机不转				
	1:电机转动				
DI2	传感器输入端1				
	0:传感器1信号 = "0"				
	1:传感器1信号 = "1"				
DI3	传感器输入端2				
	0:传感器2信号 = "0"				
	1:传感器2信号 = "1"				

功能模块

通过功能模块 $3_{hex}$ 的循环操作可以选择斜坡t16向上和t16向下的3个固定设定值,以及斜坡t15向上和t15向下的另外3个固定设定值。

输出数据位采用二进制编码,编译为16个不同的控制代码。

A从站的输出数据位和输入数据位有以下功能:

## 输出数据

输出数据	输出数据,AS接口主站 → 选件GLK31A				
功能模块3 <sub>hex</sub> (AS接口参数位= 011 <sub>bin</sub> )					
数据位 (A从站)		功能			
0000 <sub>bin</sub>	O <sub>dec</sub>	停止		停止斜坡t13 ( <i>8476.0</i> )	
0001 <sub>bin</sub>	1 <sub>dec</sub>	停止/禁用		斜坡t16向下 ( <i>10475.1)</i>	
0010 <sub>bin</sub>	2 <sub>dec</sub>	顺时针	固定设定值n0 ( <i>8489.0</i> )	斜坡t16向上 ( <i>10475.2</i> ),t16向下 ( <i>10475.1</i> )	
0011 <sub>bin</sub>	3 <sub>dec</sub>	逆时针	固定设定值n0 ( <i>8489.0</i> )	斜坡t16向上 ( <i>10475.2</i> ),t16向下 ( <i>10475.1</i> )	
0100 <sub>bin</sub>	4 <sub>dec</sub>	顺时针	固定设定值n1 ( <i>8490.0</i> )	斜坡t16向上 ( <i>10475.2</i> ),t16向下 ( <i>10475.1</i> )	
0101 <sub>bin</sub>	5 <sub>dec</sub>	逆时针	固定设定值n1 ( <i>8490.0</i> )	斜坡t16向上 ( <i>10475.2</i> ),t16向下 ( <i>10475.1</i> )	
0110 <sub>bin</sub>	6 <sub>dec</sub>	顺时针	固定设定值n2 ( <i>8491.0</i> )	斜坡t16向上 ( <i>10475.2</i> ),t16向下 ( <i>10475.1</i> )	
0111 <sub>bin</sub>	7 <sub>dec</sub>	逆时针	固定设定值n2 ( <i>8491.0</i> )	斜坡t16向上 ( <i>10475.2</i> ),t16向下 ( <i>10475.1</i> )	
1000 <sub>bin</sub>	8 <sub>dec</sub>	顺时针	固定设定值n3 ( <i>1096.31</i> )	斜坡t15向上 ( <i>10504.1)</i> ,t15向下 ( <i>10504.11</i> )	
1001 <sub>bin</sub>	9 <sub>dec</sub>	逆时针	固定设定值n3 ( <i>1096.31</i> )	斜坡t15向上 ( <i>10504.1)</i> ,t15向下 ( <i>10504.11</i> )	
1010 <sub>bin</sub>	10 <sub>dec</sub>	顺时针	固定设定值n4 ( <i>10096.38</i> )	斜坡t15向上 ( <i>10504.1)</i> ,t15向下 ( <i>10504.11</i> )	
1011 <sub>bin</sub>	11 <sub>dec</sub>	逆时针	固定设定值n4 (10096.38)	斜坡t15向上 ( <i>10504.1)</i> ,t15向下 ( <i>10504.11</i> )	
1100 <sub>bin</sub>	12 <sub>dec</sub>	顺时针	固定设定值n5 ( <i>10096.39</i> )	斜坡t15向上 ( <i>10504.1)</i> ,t15向下 ( <i>10504.11</i> )	
1101 <sub>bin</sub>	13 <sub>dec</sub>	逆时针	固定设定值n5 (10096.39)	斜坡t15向上 ( <i>10504.1)</i> ,t15向下 ( <i>10504.11</i> )	
1110 <sub>bin</sub>	14 <sub>dec</sub>	停止/禁用		斜坡t15向下 ( <i>10504.11)</i>	
1111 <sub>bin</sub>	15 <sub>dec</sub>	停止		停止斜坡t13 ( <i>8476.0</i> )	
		复位(只在i	<b>故障时有效)</b>		



# 与AS接口双从站GLK31A的通讯



功能模块

# 输入数据

输入数据,选件	输入数据,选件GLK31A → AS接口主站				
功能模块3 <sub>hex</sub> (A	功能模块3 <sub>hex</sub> (AS接口参数位= 011 <sub>bin</sub> )				
数据位 (A从站)	功能				
DI0	准备就绪信号				
	0:驱动装置未准备就绪				
	1:驱动装置准备就绪				
DI1	使能				
	0:电机不转				
	1:电机转动				
DI2	传感器输入端1				
	0:传感器1信号 = "0"				
	1:传感器1信号 = "1"				
DI3	传感器输入端2				
	0:传感器2信号 = "0"				
	1:传感器2信号 = "1"				


# 功能模块1<sub>hex</sub>

通过功能模块1<sub>hex</sub>的循环操作可以选择6个固定设定值,并且可以进行一个扩展故障诊 断。

功能模块1<sub>hex</sub>运行的输出数据与功能模块5<sub>hex</sub>运行时的相同。功能模块1<sub>hex</sub>运行时的输入 数据被编译为不同的状态代码。

# 输出数据

输出数据	,AS接口E	主站 → 选件(	GLK31A		
功能模块1 <sub>hex</sub> (AS接口参数位= 001 <sub>bin</sub> )					
数据位(A	从站)	功能			
0000 <sub>bin</sub>	O <sub>dec</sub>	停止		停止斜坡t13 ( <i>8476.0</i> )	
0001 <sub>bin</sub>	1 <sub>dec</sub>	停止/禁用		斜坡t11向下 ( <i>8808.0)</i>	
0010 <sub>bin</sub>	2 <sub>dec</sub>	顺时针	固定设定值n0 ( <i>8489.0</i> )	斜坡t11向上 ( <i>8807.0</i> ),t11向下 ( <i>8808.0</i> )	
0011 <sub>bin</sub>	3 <sub>dec</sub>	逆时针	固定设定值n0 ( <i>8489.0</i> )	斜坡t11向上 ( <i>8807.0</i> ),t11向下 ( <i>8808.0</i> )	
0100 <sub>bin</sub>	4 <sub>dec</sub>	顺时针	固定设定值n1 ( <i>8490.0</i> )	斜坡t11向上 ( <i>8807.0)</i> ,t11向下 ( <i>8808.0</i> )	
0101 <sub>bin</sub>	5 <sub>dec</sub>	逆时针	固定设定值n1 ( <i>8490.0</i> )	斜坡t11向上 ( <i>8807.0</i> ),t11向下 ( <i>8808.0</i> )	
0110 <sub>bin</sub>	6 <sub>dec</sub>	顺时针	固定设定值n2 ( <i>8491.0</i> )	斜坡t11向上 ( <i>8807.0)</i> ,t11向下 ( <i>8808.0</i> )	
0111 <sub>bin</sub>	7 <sub>dec</sub>	逆时针	固定设定值n2 ( <i>8491.0</i> )	斜坡t11向上 ( <i>8807.0</i> ),t11向下 ( <i>8808.0</i> )	
1000 <sub>bin</sub>	8 <sub>dec</sub>	顺时针	固定设定值n3 ( <i>1096.31</i> )	斜坡t11向上 ( <i>8807.0)</i> ,t11向下 ( <i>8808.0</i> )	
1001 <sub>bin</sub>	9 <sub>dec</sub>	逆时针	固定设定值n3 ( <i>1096.31</i> )	斜坡t11向上 ( <i>8807.0)</i> ,t11向下 ( <i>8808.0</i> )	
1010 <sub>bin</sub>	10 <sub>dec</sub>	顺时针	固定设定值n4 (10096.38)	斜坡t11向上 ( <i>8807.0</i> ),t11向下 ( <i>8808.0</i> )	
1011 <sub>bin</sub>	11 <sub>dec</sub>	逆时针	固定设定值n4 (10096.38)	斜坡t11向上 ( <i>8807.0)</i> ,t11向下 ( <i>8808.0</i> )	
1100 <sub>bin</sub>	12 <sub>dec</sub>	顺时针	固定设定值n5 (10096.39)	斜坡t11向上 ( <i>8807.0</i> ),t11向下 ( <i>8808.0</i> )	
1101 <sub>bin</sub>	13 <sub>dec</sub>	逆时针	固定设定值n5 (10096.39)	斜坡t11向上 ( <i>8807.0</i> ),t11向下 ( <i>8808.0</i> )	
1110 <sub>bin</sub>	14 <sub>dec</sub>	与MOVIG	EAR <sup>®</sup> 机电驱动装置相结合:		
		DynaStop	DynaStop®无驱动使能释放(仅当DIP开关S1/2 = "ON"时)		
		与电机DR	C相结合:		
		无驱动使制	能的制动释放(仅当DIP开关S1	/2 = "ON"时)	
1111 <sub>bin</sub>	15 <sub>dec</sub>	停止		停止斜坡t13 ( <i>8476.0</i> )	
		复位(只在	E故障时有效)		



# 与AS接口双从站GLK31A的通讯



功能模块

# 输入数据

输入数据	,选件GLK3	11A → AS接口主站							
功能模块1	功能模块1 <sub>hex</sub> (AS接口参数位= 001 <sub>bin</sub> )								
数据位(A	4从站)	功能							
0000 <sub>bin</sub>	O <sub>dec</sub>	未准备就绪							
0001 <sub>bin</sub>	1 <sub>dec</sub>	准备就绪 – 自动操作							
0010 <sub>bin</sub>	2 <sub>dec</sub>	准备就绪 – 手动操作/现场操作							
0011 <sub>bin</sub>	3 <sub>dec</sub>	使能/电机转动 – 自动操作							
0100 <sub>bin</sub>	4 <sub>dec</sub>	使能/电机转动 – 手动操作/现场操作							
0101 <sub>bin</sub>	5 <sub>dec</sub>	保留							
0110 <sub>bin</sub>	6 <sub>dec</sub>	保留							
0111 <sub>bin</sub>	7 <sub>dec</sub>	保留							
1000 <sub>bin</sub>	8 <sub>dec</sub>	直流侧电压太高	故障代码07						
1001 <sub>bin</sub>	9 <sub>dec</sub>	相位故障	故障代码06						
1010 <sub>bin</sub>	10 <sub>dec</sub>	输出级过电流故障	故障代码01						
1011 <sub>bin</sub>	11 <sub>dec</sub>	输出级热过载故障	故障代码11						
1100 <sub>bin</sub>	12 <sub>dec</sub>	电机热过载故障	故障代码84						
1101 <sub>bin</sub>	13 <sub>dec</sub>	制动线圈热过载故障	故障代码89						
1110 <sub>bin</sub>	14 <sub>dec</sub>	转速监控故障	故障代码08						
1111 <sub>bin</sub>	15 <sub>dec</sub>	其它故障							

# 9.3 通过 AS接口传输单个参数

#### 9.3.1 MOVILINK®参数通道

通过MOVILINK®参数通道,无需总线也可以访问DRC..变频器的所有驱动参数。另外AS接口主站还可以通过AS接口从站GLK31A对DRC..变频器进行参数访问。下图显示了MOVILINK®参数通道的结构:

字节0	字节1	字节2	字节3	字节4	字节5	字节6	字节7	字节8
寻址	管理	子索引	索引高位	索引低位	MSB数据	数据	数据	LSB数据

2440583307

MOVILINK®参数通道的需求和回复框的结构一致。

# 索引地址字节

索引地址字节决定MOVILINK®报文目标,也可参阅章节"参数":

0:控制电路板1:功率部件

## 管理字节

管理字节1组织参数设定过程。它提供已执行服务的重要服务参数。

管理字节1						
位	含义	数值				
0 ~	已执行服务	0000 <sub>bin</sub> : 无任务				
3		0001 <sub>bin</sub> : 读取参数				
		0010 <sub>bin</sub> : 写入参数				
		0011 <sub>bin</sub> : 写入可变参数				
		0110 <sub>bin</sub> : 读取默认值				
4 ~ 5	数据字节/故障字 节的长度	11 <sub>bin</sub> : 4 个字节				
6	信号交换位	0:不用于带选件GLK31A的设备型号				
7	状态位	0:执行服务时无故障				
		1:执行服务时出故障,见字节4~7				

- 位0~3用于确定已执行的服务。
- 位4和5用于确定写服务的数据长度。
- 信号交换位6用作循环传输的确认位。使用选件GLK31A时,参数传输不用该位。
- 状态位7用于显示服务是正常完成,还是出错。

#### 索引寻址

字节2/子索引、字节3/高位索引和字节4/低位索引用于确定需要通过参数通道读或写的参数。变频器参数在所有通讯接口内的索引都相同。



## 数据范围

数据信息在MOVILINK®参数通道字节5~8中。这样每次服务最多能通过参数通道传输4个字节的数据。原则上数据输入从右侧开始。也就是说字节8包含数值最低的数据字节(数据LSB),字节5包含数值最高的数据字节(数据MSB)。

# 服务执行出错

如果在执行一个服务的过程中出错,管理字节的状态位7将被设为"1"。

如果状态位7显示一个故障,则故障编号将以结构化格式发送回应答报文的数据范围 (字节5~8)内。

字节0 字节0 字节0 字节0 字节0 字节0 字节0 字节0 字节0 附加代 附加代号 寻址 管理 子索引 索引高位 索引低位 故障类别 故障类别 号高位 低位

状态位 = 1: 服务执行出错

2440668171

下表列出"故障类别"、"故障编码"、"附加代号高位"和"附加代号低位"的数值以及含义:

元素	数值	含义/提示
故障类别	0x08	符合EN 50170标准的故障类别
		带选件GLK31A的设备型号,故障类别 = 0x08。
故障代号	0x0	故障代码
		带选件GLK31A的设备型号,故障代号 = 0x00。
附加代号高位	0x0	带选件GLK31A的设备型号,附加代号高位= 0x00。
附加代号低位	0x00/0	无故障
	0x10/16	不允许的索引
	0x11/17	未执行功能/参数
	0x12/18	只读
	0x13/19	参数锁定有效
	0x15/21	参数值太大
	0x16/22	参数值太小
	0x1B/27	参数受保护(无法访问)
	0x1C/28	需要控制器禁止,以修改参数。
	0x1D/29	参数值不允许

# 9.3.2 AS接口资料


通过双从站GLK31A可以在一个AS接口主站和一个DRC..变频器之间交换MOVILINK®参数。

符合从站协议S-7.A.F.5的B从站采用CTT2协议。此协议的说明请参阅《AS接口全套技术规范》的附录(出版日期2008年7月9日,3.0版,修订版2)。

# 一个参数的传输时间

通过CTT2协议在DRC..的B从站和AS接口总站之间进行数据交换时,受系统影响存在参数的传输时间。此传输时间主要取决于AS接口网络中的从站数量。

下图显示传输一个MOVILINK®参数时,参数传输时间与AS接口总线从站地址数量之间的关系:



2440779659

# t 一个参数的传输时间

# N AS接口从站地址的数量

SEW-EURODRIVE建议在实际应用中在理论值上增加一个安全值。

在B从站的参数传输过程中,DRC..变频器的控制器通过A从站的循环数据位保持不间断运行。

## CTT2服务

双从站GLK31A支持以下非循环服务以及对应的CTT2协议应答报文:

代码		服务/ 应答报文	后接	推荐的应用
0x10 <sub>hex</sub> 0x50 <sub>hex</sub> 0x90 <sub>hex</sub>	16 <sub>dec</sub> 80 <sub>dec</sub> 144 <sub>dec</sub>	读请求读应答正常读应答异常	索引,长度 数据 标准故障编号	读自: - 索引"0x00 <sub>hex</sub> " = "ID 对象" - 索引"0x01 <sub>hex</sub> " = "诊断"
0x11 <sub>hex</sub> 0x51 <sub>hex</sub> 0x91 <sub>hex</sub>	17 <sub>dec</sub> 81 <sub>dec</sub> 145 <sub>dec</sub>	写请求 写应答正常 写应答异常	索引,长度,数据 无 标准故障编号	
0x1D <sub>hex</sub>	29 <sub>dec</sub>	交换请求	索引 读数据时的长度 写数据时的长度 读的数据 写的数据	DRC变频器参数化 • 索引"0x02 <sub>hex</sub> " = "MOVILINK参数通 道"
0x5D <sub>hex</sub>	93 <sub>dec</sub> 157 <sub>dec</sub>	交换应答正常 交换应答异常	读的数据 故障对象	

为检查AS接口主站和AS接口从站之间的通讯,SEW-EURODRIVE建议通过"读请求"服务读取"ID对象"。

索引0x00<sub>hex</sub>"ID对象"和0x01<sub>hex</sub>"诊断"只在使用CTT2服务"读请求"0x10<sub>hex</sub>时可用。

对DRC..变频器进行参数设定时应使用"交换请求"服务。

或者也可以通过服务"写请求"和"读请求"执行参数设定。如果通过此途径对上级控制系统进行参数设定,必须设置固定的等待时间以补偿参数传输时间。

以下章节具体描述各CTT2服务。

通过CTT2协议传输DRC..参数的前提条件是对CTT2和MOVILINK®协议的基本了解。

# 读出ID object

要检查AS接口主站与选件GLK31A之间的通讯是否正常,可以通过服务"读请求"读取ID对象。

选择索引0x00<sub>hex</sub>和长度0x06<sub>hex</sub>。

- 如果此服务正常到达双从站,则双从站GLK31A将发送应答报文0x50<sub>hex</sub>"读应答正常"和数据。
- 如果出错,则双从站GLK31A将发送应答报文0x90<sub>hex</sub>"读应答异常"(故障代码请参阅 AS接口技术规范)。

## "读请求"服务:

(	CTT2服务							
代码	索引	长度						
0x10	0x00	0x06						

代码0x10 = 读请求



索引0x00 = ID对象

长度0X06 = ID对象的长度

参数传输时间(取决于系统)结束后从站应答。

应答报文"读应答正常":

			CTT2服务			
代码	供应商ID	供应商ID	设备ID	设备ID	输出/输入	固件版本
	高位	低位	高位	低位		
0x50	0x00	0x0A	0x00	0x0A	0x00	0x01

编号0x50 = 读应答正常

 供应商ID高0x00 =
 供应商ID的高值

 供应商ID低0x0A =
 供应商ID的低值

=> 供应商ID = 0x000A<sub>hex</sub> = 10<sub>dec</sub>

设备ID高0x00 = 设备ID的高值 设备ID低0x0A = 设备ID的低值

=> 设备ID = 0x000A<sub>hex</sub> = 10<sub>dec</sub>

输出/输入0x00 = 无输入输出端

固件版本0x01



## 通过"交换请求"执行MOVILINK®参数交换

执行CTT2服务"交换请求"0x1D时,AS接口主站将一个报文和DRC..参数数据发送到双 从站并立即收到应答报文和数据。

选择索引0x02<sub>hex</sub>和长度0x09<sub>hex</sub>。

- 如果此服务得到正确执行,双从站GLK31A将发回应答报文0x5D<sub>hex</sub>"交换应答正常"和读取的数据。
- 如果出错,则双从站GLK31A将发送应答报文0x9D<sub>hex</sub>"交换应答异常"(故障编号请参阅AS接口技术规范)。
- 如果DRC..变频器的应答数据尚未可用,则双从站GLK31A在读取访问后发回故障代码"4"(繁忙)。

#### 示例:

将固定设定值n4(参数10096.38)修改为1000 min-1:

"交换请求"服务:

	СТТ	2服务		MOVILINK®协议								
代码	索引	读长度	写长度	寻址	管理	子索引	索引高 位	索引低 位	MSB 数据	数据	数据	LSB数 据
0x1D	0x02	0x09	0x09	0x00	0x32	0x26	0x27	0x70	0x00	0x0F	0x42	0x40

代码0x1D = 交换请求

 索引0x02 =
 MOVILINK®参数服务

 读长度0x09 =
 MOVILINK®回答长度

 写长度0x09 =
 MOVILINK®要求长度

寻址0x00 = 控制电路板的寻址(因为参数保存在其上)

管理0x32 = 写入参数

子索引0x26 = 参数的子索引,固定设定值n4 (10096.38) 38<sub>dec</sub> = 0x26

索引高位0x27 = 索引的高位值 索引低位0x70 = 索引的低位值

=> 参数的索引 = 10096<sub>dec</sub> = 0x2770<sub>hex</sub>

参数值0x2770<sub>hex</sub>将写到索引高位和索引低位字节内。

MSB数据0x00 DRC..变频器的内部定标比实际定标因数大1000。

数据0x0F 定标因数则为1 000 000<sub>dec</sub> = 0xF4240。

数据0x42 该数值将写在4个数据字节内。

LSB数据0x40

# 应答报文

参数传输时间(取决于系统)结束后从站应答。 应答报文"交换应答正常"

CTT2服务	MOVILINK®协议								
代码	寻址	管理	子索引	索引高 位	索引低 位	MSB 数据	数据	数据	LSB数 据
0x5D	0x00	0x32	0x26	0x27	0x70	0x00	0x00	0x00	0x00

代码0x5D = 交换请求正常

寻址0x00 = 控制电路板的寻址(因为参数保存在其上)

管理0x32 = 写入参数

子索引0x26 = 参数的子索引,固定设定值n4 (10096.38) 38<sub>hex</sub> = 0x26

索引高位0x27 = 索引的高位值 索引低位0x70 = 索引的低位值

=> 参数的索引 = 10096<sub>dec</sub> = 0x2770<sub>hex</sub>

参数值0x2770<sub>hex</sub>将写到索引高位和索引低位字节内。

MSB数据0x00

如果MOVILINK®服务执行时无故障发生,数据值0<sub>dec</sub> = 0x0

数据0x00

数据0x00

LSB据0x00

## 通过"写请求"和"读请求"执行MOVILINK®参数交换

对于MOVILINK<sup>®</sup>参数交换,也可以使用"Write request"以及"Read request"服务代替被推荐的"Exchange request"服务。

"Write request"

执行CTT2服务0x11<sub>hex</sub>"写请求",对DRC..参数进行读取和写入。

选择索引0x02<sub>hex</sub>。

选择长度0x09<sub>hex</sub>。这是以字节为单位的MOVILINK<sup>®</sup>选框长度。

- 如果此服务正常到达双从站,则双从站GLK31A将发送应答报文0x51<sub>hex</sub>"写应答正常"。
- 如果出现故障或选择错误的索引或长度,双从站GLK31A则发出应答报文0x91<sub>hex</sub>"写应答异常"(故障代码请参阅AS接口技术规范)。

#### 示例:

将固定设定值n4(参数10096.38)修改为1000 min<sup>-1</sup>:

"写请求"服务:

(	CTT2服务	j	MOVILINK®协议								
代码	索引	长度	寻址	管理	子索引	索引高 位	索引低 位	MSB数 据	数据	数据	LSB数 据
0x11	0x02	0x09	0x00	0x32	0x26	0x27	0x70	0x00	0x0F	0x42	0x40

代码0x11 = 写请求

索引0x02 = MOVILINK®参数服务 长度0x09 = MOVILINK®协议长度

寻址0x00 = 控制电路板的寻址(因为参数保存在其上)

管理0x32 = 写入参数

子索引0x26 = 参数的子索引,固定设定值n4 (10096.38) 38<sub>dec</sub> = 0x26

索引高位0x27 = 索引的高位值 索引低位0x70 = 索引的低位值

=> 参数的索引 = 10096<sub>dec</sub> = 0x2770<sub>hex</sub>

参数值0x2770<sub>hex</sub>将写到索引高位和索引低位字节内。

MSB数据0x00 DRC..变频器的内部定标比实际定标因数大1000。

数据0x0F 定标因数则为1 000 000<sub>dec</sub> = 0xF4240。

数据0x42 该数值将写在4个数据字节内。

LSB数据0x40

# 应答报文

参数传输时间(取决于系统)结束后从站应答。

应答报文"写应答正常":

CTT2服务	
代码	
0x51	

代码0x51 = 写应答正常

# "Read request"

正确执行CTT2服务"写请求"后,可以通过服务0x10<sub>hex</sub>"读请求"调用之前执行的CTT2服务的应答报文。

选择索引0x02<sub>hex</sub>和长度0x09<sub>hex</sub>。

- 如果此服务正常到达双从站,则双从站GLK31A将发送应答报文0x50<sub>hex</sub>"读应答正常"和数据。
- 如果出错,则双从站GLK31A将发送应答报文0x90<sub>hex</sub>"读应答异常"(故障代码请参阅AS接口技术规范)。
- 如果DRC..变频器的应答数据尚未可用,则双从站GLK31A在读取访问后发回故障代码"4"(繁忙)。AS接口主站必须重新读取数据。

# 示例:

查询上一次修改固定设定值n4(参数10096.38)时,DRC..变频器的正常应答。

## "读请求"服务:

(	CTT2服务								
代码	索引	长度							
0x10	0x02	0x09							

代码0x10 = 读请求

索引0x02 = MOVILINK®参数服务

长度0X09 = MOVILINK®协议长度

# 与AS接口双从站GLK31A的通讯



通过 AS接口传输单个参数

## 应答报文

参数传输时间(取决于系统)结束后从站应答。

应答报文"读应答正常":

CTT2服务		MOVILINK®协议									
代码	寻址	管理	子索引	索引高 位	索引低 位	MSB数 据	数据	数据	LSB数 据		
0x50	0x00	0x32	0x26	0x27	0x70	0x00	0x00	0x00	0x00		

读应答正常 编号0x50 =

管理0x32 = 写入参数 => 无MOVILINK®故障

寻址0x00 = 控制电路板的寻址(因为参数保存在其上)

子索引0x26 = 参数的子索引,固定设定值n4 (10096.38) 38<sub>dec</sub> = 0x26

索引高位0x27 = 索引的高位值 索引低位0x70 = 索引的低位值

=> 参数的索引 = 10096<sub>dec</sub> = 0x2770<sub>hex</sub>

参数值0x2770<sub>hex</sub>将写到索引高位和索引低位字节内。

MSB数据0x00

如果MOVILINK®服务执行时无故障发生,数据字节值0x0 = 0<sub>dec</sub>。

数据0x00 数据0x00

LSB据0x00

# 9.3.3 使用"Exchange request"服务(举例)

此示例用于描述如果通过CTT2服务"交换请求"0x1D修改DRC..变频器的参数。除了"读请求"和"写请求"以外还可以通过此服务读取或写入DRC..参数。

首先通过"读请求"读取"ID对象",检查通讯状态。

接下来只需执行一次请求服务。AS接口应答报文0x5D已经包含DRC..变频器的 MOVILINK®应答。

应该修改DRC..变频器的以下参数:

- 将斜坡t11向上和t11向下修改为0.5 s
- 将固定设定值n0修改为1000 min-1

此外还应读取当前散热片温度。

## 检查通讯

正确读取ID对象,检查AS接口主站与GLK31A之间的通讯是否正常。

"读请求"服务:

(	CTT2服务								
代码	索引	长度							
0x10	0x00	0x06							

代码0x10 = 读请求

索引0x00 = ID对象

长度0X06 = ID对象的长度

参数传输时间(取决于系统)结束后从站应答。

应答报文"读应答正常":

	CTT2服 <del>务</del>										
代码	供应商ID	供应商ID	设备ID	设备ID	输出/输入	固件版本					
	高位	低位	高位	低位							
0x50	0x00	0x0A	0x00	0x0A	0x00	0x01					

编号0x50 = 读应答正常

供应商ID高0x00 = 供应商ID的高值

供应商ID低0x0A = 供应商ID的低值

=> 供应商ID = 0x000A<sub>hex</sub> = 10<sub>dec</sub>

设备ID高0x00 = 设备ID的高值

设备ID低0x0A = 设备ID的低值

=> 设备ID = 0x000A<sub>hex</sub> = 10<sub>dec</sub>

输出/输入0x00 = 无输入输出端

固件版本0x01

# 禁用机械控制元件

因为需要通过AS接口执行DRC..变频器的参数设定,请禁用机械控制元件。将参数 10096.30设为数值65535<sub>dec</sub> = 0xFFFF即可。



# 与AS接口双从站GLK31A的通讯

9

通过 AS接口传输单个参数

# "交换请求"服务:

	CTT	2服务					MOVILINK®协议					
代码	索引	读长度	写长度	寻址	管理	子索引	索引高 位	索引低 位	MSB 数据	数据	数据	LSB数 据
0x1D	0x02	0x09	0x09	0x00	0x32	0x1E	0x27	0x70	0x00	0x00	0xFF	0xFF

代码0x1D = 交换请求

 索引0x02 =
 MOVILINK®参数服务

 读长度0x09 =
 MOVILINK®回答长度

 写长度0x09 =
 MOVILINK®要求长度

寻址0x00 = 控制电路板的寻址(因为参数保存在其上)

管理0x32 = 写入参数

 子索引0x1E =
 参数的子索引

 索引高位0x27 =
 索引的高位值

 索引低位0x70 =
 索引的低位值

=> 参数的索引 = 10096<sub>dec</sub> = 0x2770<sub>hex</sub>

参数值0x2770<sub>hex</sub>将写到索引高位和索引低位字节内。

MSB数据0x00 如需禁用机械控制元件,必须将参数设为数值65535<sub>dec</sub> = 0xFFFF。

数据0x00 该数值将写在4个数据字节内。

数据0xFF

LSB数据0xFF

双从站GLK31A接到服务"交换请求"0x1D后,将MOVILINK®协议发送给DRC..变频器。只要DRC..变频器一收到MOVILINK®应答,双从站GLK31A就将应答"交换应答正常"发送到AS接口主站。这样就不需要再执行AS接口主站的下一个"读请求"服务。

# 应答报文

参数传输时间(取决于系统)结束后从站应答。 应答报文"交换应答正常"

CTT2服务	MOVILINK®协议								
代码	寻址	管理	子索引	索引高 位	索引低 位	MSB数 据	数据	数据	LSB数 据
0x5D	0x00	0x32	0x1E	0x27	0x70	0x00	0x00	0x00	0x00

代码0x5D = 交换请求正常

寻址0x00 = 控制电路板的寻址(因为参数保存在其上)

管理0x32 = 写入参数

子索引0x1E =参数的子索引索引高位0x27 =索引的高位值索引低位0x70 =索引的低位值

=> 参数的索引 = 10096<sub>dec</sub> = 0x2770<sub>hex</sub>

参数值0x2770<sub>hex</sub>将写到索引高位和索引低位字节内。

MSB数据0x00

0 如果MOVILINK<sup>®</sup>服务执行时无故障发生,数据值0<sub>dec</sub> = 0x0

数据0x00 数据0x00

LSB据0x00

## 斜坡t11向上设置

将斜坡t11向上的斜坡时间(参数8807.0)设为0.5 s。

"交换请求"服务:

	CTT	2服务		MOVILINK®协议								
代码	索引	读长度	写长度	寻址	管理	子索引	索引高 位	索引低 位	MSB 数据	数据	数据	LSB数 据
0x1D	0x02	0x09	0x09	0x00	0x32	0x00	0x22	0x67	0x00	0x00	0x01	0xF4

代码0x1D = 交换请求

 索引0x02 =
 MOVILINK®参数服务

 读长度0x09 =
 MOVILINK®回答长度

 写长度0x09 =
 MOVILINK®要求长度

寻址0x00 = 控制电路板的寻址(因为参数保存在其上)

管理0x32 = 写入参数

子索引0x00 = 参数的子索引 索引高位0x22 = 索引的高位值 索引低位0x67 = 索引的低位值

=> 参数的索引 = 8807<sub>dec</sub> = 0x2267<sub>hex</sub>

参数值0x2267<sub>hex</sub>将写到索引高位和索引低位字节内。

MSB数据0x00 以ms为单位输入DRC..变频器的斜坡时间(500 ms = 500<sub>dec</sub> = 0x1F4),即可

数据0x00 将斜坡时间设为0.5 s = 500 ms。

LSB数据0xF4

双从站GLK31A接到服务"交换请求"0x1D后,将MOVILINK®协议发送给DRC..变频器。只要DRC..变频器一收到MOVILINK®应答,双从站GLK31A就将应答"交换应答正常"发送到AS接口主站。这样就不需要再执行AS接口主站的下一个"读请求"服务。



## 应答报文

参数传输时间(取决于系统)结束后从站应答。 应答报文"交换应答正常"

CTT2服务	MOVILINK®协议									
代码	寻址	管理	子索引	索引高 位	索引低 位	MSB数 据	数据	数据	LSB数 据	
0x5D	0x00	0x32	0x00	0x22	0x67	0x00	0x00	0x00	0x00	

代码0x5D = 交换请求正常

寻址0x00 = 控制电路板的寻址(因为参数保存在其上)

管理0x32 = 写入参数

子索引0x00 =参数的子索引索引高位0x22 =索引的高位值索引低位0x67 =索引的低位值

=> 参数的索引 = 8807<sub>dec</sub> = 0x2267<sub>hex</sub>

参数值0x2267<sub>hex</sub>将写到索引高位和索引低位字节内。

MSB数据0x00

如果MOVILINK<sup>®</sup>服务执行时无故障发生,数据值0<sub>dec</sub> = 0x0

数据0x00

数据0x00

LSB据0x00

## 斜坡t11向下设置

将斜坡t11向下 (8808.0) 设为0.5~s。斜坡t11向下的设置与斜坡t11向上相同。斜坡t11向下的索引为 $8808_{dec}=0x2268$ ,子索引为0。



通过 AS接口传输单个参数

# 设置固定设定值

将固定设定值n0(参数8489.0)设为1000 min-1。

"交换请求"服务:

	CTT2	2服务					MOVILINK®协议					
代码	索引	读长度	写长度	寻址	管理	子索引	索引高 位	索引低 位	MSB 数据	数据	数据	LSB数 据
0x1D	0x02	0x09	0x09	0x00	0x32	0x00	0x21	0x29	0x00	0x0F	0x42	0x40

代码0x1D = 交换请求

 索引0x02 =
 MOVILINK®参数服务

 读长度0x09 =
 MOVILINK®回答长度

 写长度0x09 =
 MOVILINK®要求长度

寻址0x00 = 控制电路板的寻址(因为参数保存在其上)

管理0x32 = 写入参数

子索引0x00 =参数的子索引索引高位0x21 =索引的高位值索引低位0x29 =索引的低位值

=> 参数的索引 = 8489<sub>dec</sub> = 0x2129<sub>hex</sub>

参数值0x2129<sub>hex</sub>将写到索引高位和索引低位字节内。

MSB数据0x00 DRC..变频器的内部定标比实际定标因数大1000。

数据0x0F 定标因数则为1 000 000<sub>dec</sub> = 0xF4240。

数据0x42 该数值将写在4个数据字节内。

LSB数据0x40

双从站GLK31A接到服务"交换请求"0x1D后,将MOVILINK®协议发送给DRC..变频器。只要DRC..变频器一收到MOVILINK®应答,双从站GLK31A就将应答"交换应答正常"发送到AS接口主站。这样就不需要再执行AS接口主站的下一个"读请求"服务。



# 应答报文

参数传输时间(取决于系统)结束后从站应答。 应答报文"交换应答正常"

CTT2服务	MOVILINK®协议								
代码	寻址	管理	子索引	索引高 位	索引低 位	MSB 数据	数据	数据	LSB数 据
0x5D	0x00	0x32	0x00	0x21	0x29	0x00	0x00	0x00	0x00

代码0x5D = 交换请求正常

寻址0x00 = 控制电路板的寻址(因为参数保存在其上)

管理0x32 = 写入参数

子索引0x00 =参数的子索引索引高位0x21 =索引的高位值索引低位0x29 =索引的低位值

=> 参数的索引 = 8489<sub>dec</sub> = 0x2129<sub>hex</sub>

参数值0x2129<sub>hex</sub>将写到索引高位和索引低位字节内。

MSB数据0x00 如果MOVILINK®服务执行时无故障发生,数据值0<sub>dec</sub> = 0x0

数据0x00 数据0x00

LSB据0x00

通过 AS接口传输单个参数

# 读取散热片温度

按以下说明从参数8327.0中读取散热片温度:

"交换请求"服务:

	CTT	2服务					MO	MOVILINK®协议					
代码	索引	读长度	写长度	寻址	管理	子索引	索引高 位	索引低 位	MSB 数据	数据	数据	LSB数 据	
0x1D	0x02	0x09	0x09	0x01	0x31	0x00	0x20	0x87	0x00	0x00	0x00	0x00	

代码0x1D = 交换请求

 索引0x02 =
 MOVILINK®参数服务

 读长度0x09 =
 MOVILINK®回答长度

 写长度0x09 =
 MOVILINK®要求长度

寻址0x01 = 功率部件的寻址(因为参数保存在其上)

管理0x31 = 读取参数

子索引0x00 = 参数的子索引 索引高位0x20 = 索引的高位值 索引低位0x87 = 索引的低位值

=> 参数的索引 = 8327<sub>dec</sub> = 0x2087<sub>hex</sub>

参数值0x2087<sub>hex</sub>将写到索引高位和索引低位字节内。

MSB数据0x00

读取DRC..参数时将写入数据0x00。

数据0x00

数据0x00

LSB据0x00

双从站GLK31A接到服务"交换请求"0x1D后,将MOVILINK®协议发送给DRC..变频器。只要DRC..变频器一收到MOVILINK®应答,双从站GLK31A就将应答"交换应答正常"发送到AS接口主站。这样就不需要再执行AS接口主站的下一个"读请求"服务。

# 应答报文

参数传输时间(取决于系统)结束后从站应答。 应答报文"交换应答正常"

CTT2服务	MOVILINK®协议								
代码	寻址	管理	子索引	索引高 位	索引低 位	MSB 数据	数据	数据	LSB数 据
0x5D	0x01	0x31	0x00	0x20	0x87	0x00	0x00	0x00	0x14

代码0x5D = 交换请求正常

寻址0x01 = 功率部件的寻址(因为参数保存在其上)

管理0x31 = 读取参数,无MOVILINK®故障

子索引0x00 =参数的子索引索引高位0x20 =索引的高位值索引低位0x87 =索引的低位值

=> 索引 = 8893<sub>dec</sub> = 0x2087<sub>hex</sub>

参数值0x2087<sub>hex</sub>将写到索引高位和索引低位字节内。

MSB数据0x00 如果MOVILINK®服务执行时无故障发生,数据字节将传输散热片温度,比如:

数据0x00 20°C = 0x14。

数据0x00 散热片温度不做定标,直接保存在DRC..变频器内。参数值0x14对应20°C。

LSB数据0x14

# 9.3.4 使用"Read request"和"Write request"服务(举例)

# 提示

i

- 确定已启用"专家模式"。
- 务必注意"调试"章节。

此示例用于描述如果通过CTT2服务"写请求"0x11和"读请求"0x10修改DRC..变频器的参数。

应该修改DRC..变频器的以下参数:

- 将斜坡t11向上和t11向下修改为0.5 s
- 将固定设定值n0修改为1000 min-1

此外还应读取当前散热片温度。

## 检查通讯

正确读取ID对象,检查AS接口主站与GLK31A之间的通讯是否正常。

"读请求"服务:

(	CTT2服务								
代码	索引	长度							
0x10	0x00	0x06							

代码0x10 = 读请求

索引0x00 = ID对象

长度0X06 = ID对象的长度

参数传输时间(取决于系统)结束后从站应答。

应答报文"读应答正常":

	CTT2服务									
代码	供应商ID	供应商ID	设备ID	设备ID	输出/输入	固件版本				
	高位	低位	高位	低位						
0x50	0x00	0x0A	0x00	0x0A	0x00	0x01				

编号0x50 = 读应答正常

供应商ID高0x00 = 供应商ID的高值

供应商ID低0x0A = 供应商ID的低值

=> 供应商ID = 0x000A<sub>hex</sub> = 10<sub>dec</sub>

设备ID高0x00 = 设备ID的高值

设备ID低0x0A = 设备ID的低值

=> 设备ID = 0x000A<sub>hex</sub> = 10<sub>dec</sub>

输出/输入0x00 = 无输入输出端

固件版本0x01

# 关闭机械设置元件

因为需要通过AS接口执行DRC..变频器的参数设定,请禁用机械控制元件。将参数 10096.0设为数值65535<sub>dec</sub> = 0xFFFF即可。

# "写请求"服务:

#### "写请求"服务:

	CTT2服务	i	MOVILINK®协议								
代码	索引	长度	寻址	管理	子索引	索引高 位	索引低 位	MSB数 据	数据	数据	LSB数 据
0x11	0x02	0x09	0x00	0x32	0x1E	0x27	0x70	0x00	0x00	0xFF	0xFF

代码0x11 = 写请求

索引0x02 = MOVILINK®参数服务 长度0x09 = MOVILINK®协议长度

寻址0x00 = 控制电路板的寻址(因为参数保存在其上)

管理0x32 = 写入参数

子索引0x1E = 参数的子索引

索引高位0x27 = 索引的高位值

索引低位0x70 = 索引的低位值

=> 参数的索引 = 10096<sub>dec</sub> = 0x2770<sub>hex</sub>

参数值0x2770<sub>hex</sub>将写到索引高位和索引低位字节内。

MSB数据0x00 如需禁用机械控制元件,必须将参数设为数值65535<sub>dec</sub> = 0xFFFF。

数据0x00 该数值将写在4个数据字节内。

数据0xFF

LSB数据0xFF

## 应答报文"写应答正常"

参数传输时间(取决于系统)结束后从站应答。

应答报文"写应答正常":

CTT2服务
代码
0x51

代码0x51 = 写应答正常

双从站GLK31A一正确接到数据,就立即发送应答0x51"写应答正常"给主站。同时 MOVILINK®协议发送至DRC..变频器。

# "读请求"服务

为确认DRC..变频器已对参数*10096.0*进行修改,可以按以下说明通过"读请求"对 MOVILINK<sup>®</sup>协议的应答进行评估。

# "读请求"服务:

(	CTT2服务	ŕ			
代码	索引	长度			
0x10	0x02	0x09			

代码0x10 = 读请求

索引0x02 = MOVILINK®参数服务 长度0X09 = MOVILINK®协议长度

## 应答报文"读应答正常"

参数传输时间(取决于系统)结束后从站应答。

应答报文"读应答正常":

CTT2服务	MOVILINK®协议								
代码	寻址	管理	子索引	索引高 位	索引低 位	MSB数 据	数据	数据	LSB数 据
0x50	0x00	0x32	0x1E	0x27	0x70	0x00	0x00	0x00	0x00

编号0x50 = 读应答正常

寻址0x00 = 控制电路板的寻址(因为参数保存在其上)

管理0x32 = 写入参数 => 无MOVILINK®故障

子索引0x1E =参数的子索引索引高位0x27 =索引的高位值索引低位0x70 =索引的低位值

=> 参数的索引 = 10096<sub>dec</sub> = 0x2770<sub>hex</sub>

参数值0x2770<sub>hex</sub>将写到索引高位和索引低位字节内。

MSB数据0x00

如果MOVILINK®服务执行时无故障发生,数据字节值0x0 = 0<sub>dec</sub>。

数据0x00

数据0x00

LSB据0x00

# 斜坡t11向上设置

将斜坡t11向上的斜坡时间(参数8807.0)设为0.5 s。

# "写请求"服务

#### "写请求"服务:

(	CTT2服务	i		MOVILINK®协议							
代码	索引	长度	寻址	管理	子索引	索引高 位	索引低 位	MSB数 据	数据	数据	LSB数 据
0x11	0x02	0x09	0x00	0x32	0x00	0x22	0x67	0x00	0x00	0x01	0xF4

代码0x11 = 写请求

索引0x02 = MOVILINK®参数服务 长度0x09 = MOVILINK®协议长度

寻址0x00 = 控制电路板的寻址(因为参数保存在其上)

管理0x32 = 写入参数

子索引0x00 =参数的子索引索引高位0x22 =索引的高位值索引低位0x67 =索引的低位值

=> 参数的索引 = 8807<sub>dec</sub> = 0x2267<sub>hex</sub>

参数值0x2267<sub>hex</sub>将写到索引高位和索引低位字节内。

MSB数据0x00 以ms为单位输入DRC..变频器的斜坡时间(500 ms = 500<sub>dec</sub> = 0x1F4),即可将斜

数据0x00 坡时间设为0.5 s = 500 ms。

该数值将写在4个数据字节内。 数据0x01

LSB数据0xF4

#### 应答报文"写应答正常"

参数传输时间(取决于系统)结束后从站应答。

应答报文"写应答正常":

CTT2服务
代码
0x51

代码0x51 = 写应答正常

双从站GLK31A一正确接到数据,就立即发送应答0x51"写应答正常"给主站。同时 MOVILINK®协议发送至DRC..变频器。

## "读请求"服务

为确认DRC..变频器已对参数8807.0进行修改,可以按以下说明通过"读请求"对 MOVILINK®协议的应答进行评估。

# "读请求"服务:

CTT2服务							
代码	索引	长度					
0x10	0x02	0x09					

代码0x10 = 读请求

索引0x02 = MOVILINK®参数服务 长度0X09 = MOVILINK®协议长度

#### 应答报文"读应答正常"

参数传输时间(取决于系统)结束后从站应答。

应答报文"读应答正常":

CTT2服务	MOVILINK®协议								
代码	寻址	管理	子索引	索引高 位	索引低 位	MSB数 据	数据	数据	LSB数 据
0x50	0x00	0x32	0x00	0x22	0x67	0x00	0x00	0x00	0x00

编号0x50 = 读应答正常

寻址0x00 = 控制电路板的寻址(因为参数保存在其上)

管理0x32 = 写入参数 => 无MOVILINK®故障

子索引0x00 =参数的子索引索引高位0x22 =索引的高位值索引低位0x67 =索引的低位值

=> 参数的索引 = 8807<sub>dec</sub> = 0x2267<sub>hex</sub>

参数值0x2267<sub>hex</sub>将写到索引高位和索引低位字节内。

MSB数据0x00

如果MOVILINK®服务执行时无故障发生,数据字节值0x0 = 0<sub>dec</sub>。

数据0x00

数据0x00

LSB据0x00

# 斜坡t11向下设置

将斜坡t11向下(参数8808.0)设为0.5 s。斜坡t11向下的设置与斜坡t11向上相同。斜坡t11向下的索引为 $8808_{dec}$  = 0x2268,子索引为0。



## 设置固定设定值

将固定设定值n0(参数8489.0)设为1000 min-1。

## "写请求"服务:

## "写请求"服务:

	CTT2服务	j	MOVILINK®协议								
代码	索引	长度	寻址	管理	子索引	索引高 位	索引低 位	MSB数 据	数据	数据	LSB数 据
0x11	0x02	0x09	0x00	0x32	0x00	0x21	0x29	0x00	0x0F	0x42	0x40

代码0x11 = 写请求

索引0x02 = MOVILINK®参数服务 长度0x09 = MOVILINK®协议长度

寻址0x00 = 控制电路板的寻址(因为参数保存在其上)

管理0x32 = 写入参数

子索引0x00 = 参数的子索引 索引高位0x21 = 索引的高位值 索引低位0x29 = 索引的低位值

=> 参数的索引 = 8489<sub>dec</sub> = 0x2129<sub>hex</sub>

参数值0x2129<sub>hex</sub>将写到索引高位和索引低位字节内。

MSB数据0x00 DRC..变频器的内部定标比实际定标因数大1000。

数据0x0F 定标因数则为1 000 000<sub>dec</sub> = 0xF4240。

数据0x42 该数值将写在4个数据字节内。

LSB数据0x40

#### 应答报文"写应答正常"

参数传输时间(取决于系统)结束后从站应答。

应答报文"写应答正常":

CTT2服务
代码
0x51

代码0x51 = 写应答正常

双从站GLK31A一正确接到数据,就立即发送应答0x51"写应答正常"给主站。同时 MOVILINK®协议发送至DRC..变频器。

# 与AS接口双从站GLK31A的通讯

通过 AS接口传输单个参数

## "读请求"服务:

为确认DRC..变频器已对参数*8489.0*进行修改,可以按以下说明通过"读请求"对 MOVILINK<sup>®</sup>协议的应答进行评估。

#### "读请求"服务:

CTT2服务							
代码 索引 长度							
0x10	0x02	0x09					

代码0x10 = 读请求

索引0x02 = MOVILINK®参数服务

长度0X09 = MOVILINK®协议长度

参数传输时间(取决于系统)结束后从站应答。

## 应答报文"读应答正常"

#### 应答报文"读应答正常":

CTT2服务		MOVILINK®协议							
代码	寻址	管理	子索引	索引高 位	索引低 位	MSB数 据	数据	数据	LSB数 据
0x50	0x00	0x32	0x00	0x21	0x29	0x00	0x00	0x00	0x00

编号0x50 = 读应答正常

寻址0x00 = 控制电路板的寻址(因为参数保存在其上)

管理0x32 = 写入参数 => 无MOVILINK®故障

子索引0x00 =参数的子索引索引高位0x21 =索引的高位值索引低位0x29 =索引的低位值

=> 参数的索引 = 8489<sub>dec</sub> = 0x2129<sub>hex</sub>

参数值0x2129<sub>hex</sub>将写到索引高位和索引低位字节内。

MSB数据0x00 如果MOVILINK®服务执行时无故障发生,数据字节值0x0 = 0<sub>dec</sub>。

数据0x00

数据0x00

LSB据0x00

## 读取散热片温度

按以下说明从参数8327.0中读取散热片温度:

## "写请求"服务

## "写请求"服务:

(	CTT2服务	<b>}</b>	MOVILINK®协议								
代码	索引	长度	寻址							LSB数 据	
0x11	0x02	0x09	0x01	0x31	0x00	0x20	0x87	0x00	0x00	0x00	0x00

代码0x11 = 写请求

索引0x02 = MOVILINK®参数服务

长度0x09 = MOVILINK®协议长度

寻址0x01 = 功率部件的寻址(因为参数保存在其上)

管理0x31 = 读取参数

子索引0x00 = 参数的子索引

索引高位0x20 = 索引的高位值

索引低位0x87 = 索引的低位值

=> 参数的索引 = 8327<sub>dec</sub> = 0x2087<sub>hex</sub>

参数值0x2087<sub>hex</sub>将写到索引高位和索引低位字节内。

MSB数据0x00

读取DRC..参数时将写入数据0x00。

数据0x00

数据0x00

LSB据0x00

#### 应答报文"写应答正常"

参数传输时间(取决于系统)结束后从站应答。

应答报文"写应答正常":

CTT2服务
代码
0x51

代码0x51 = 写应答正常

双从站GLK31A一正确接到数据,就立即发送应答0x51"写应答正常"给主站。同时 MOVILINK®协议发送至DRC..变频器。

通过 AS接口传输单个参数

#### "读请求"服务

为了得到DRC..变频器读取的参数值,必须执行读请求服务。 "读请求"服务:

CTT2服务							
代码	代码 索引						
0x10	0x02	0x09					

代码0x10 = 读请求

索引0x02 = MOVILINK®参数服务 长度0X09 = MOVILINK®协议长度

#### 应答报文"读应答正常"

参数传输时间(取决于系统)结束后从站应答。

应答报文"读应答正常":

CTT2服务		MOVILINK®协议							
代码	寻址	管理	子索引	索引高 位	索引低 位	MSB数 据	数据	数据	LSB数 据
0x50	0x01	0x31	0x00	0x20	0x87	0x00	0x00	0x00	0x14

编号0x50 = 读应答正常

寻址0x01 = 功率部件的寻址(因为参数保存在其上)

管理0x31 = 读取参数=> 无MOVILINK®故障

子索引0x00 =参数的子索引索引高位0x20 =索引的高位值索引低位0x87 =索引的低位值

=> 参数的索引 = 8893<sub>dec</sub> = 0x2087<sub>hex</sub>

参数值0x2087<sub>hex</sub>将写到索引高位和索引低位字节内。

MSB数据0x00 如果MOVILINK®服务执行时无故障发生,数据字节将传输散热片温度,比如:

数据0x00 20°C = 0x14。

数据 0.00 散热片温度不做定标,直接保存在DRC..变频器内。参数值0x14对应20℃。

数据0x00 数据0x00

23101954/ZH-CN - 12/2019

LSB数据0x14

# 10 操作模式


## 10.1 使用MOVITOOLS® MotionStudio手动操作

如要手动操作DRC..驱动装置,用户可以使用MOVITOOLS® MotionStudio软件的手动操作模式。

- 1. 首先将计算机连接至DRC..变频器。
- 2. 启动MOVITOOLS® MotionStudio软件,然后在MOVITOOLS® MotionStudio内关联 DRC..变频器。

在此注意"MOVITOOLS® MotionStudio操作"一章。

3. 成功关联DRC..变频器后,在DRC..功率部件[1]中点击鼠标右键打开快捷菜单,并选择菜单项"Startup"(调试)/"Manual mode"(手动操作模式)[2]。



9007201706931339


4. 弹出"Manual mode"窗口



## 10.1.1 启用/禁用手动操作

## 启动

当DRC..驱动装置未使能时方能激活手动操作模式。



9007201706972299

如要激活手动操作模式,请点击按钮[Activate manual mode](启动手动操作模式) [1]。 故障复位结束后手动操作模式仍启用。

## 关闭

# ▲ 警告



驱动装置意外启动会导致受伤危险。

死亡或重伤。

- 在禁用手动操作模式前例如通过激活"STO"来避免驱动装置意外启动。
- 根据应用情况的不同,请采取相应的额外安全预防措施,以避免人员受伤和机器损坏。


出现下列情况时手动操作模式将被关闭:

- 点击按钮 [Deactivate manual mode](关闭手动操作模式)
- 或关闭"Manual mode"窗口
- 或将参数8594.0设置成"出厂状态"

## 10.1.2 手动操作模式下的设备控制

## 手动操作窗口

成功激活手动操作模式后,您可以使用MOVITOOLS® MotionStudio的"Manual mode"窗口内的操作元件控制DRC..驱动装置。



4112974347

## 控制

- 1. 用"Controller"(控制器)窗口区内的滑块[2]设置可变设定转速。
- 2. 点击按钮[CW](顺时针) [6] 或[CCW](逆时针) [5] 设定旋转方向。
- 3. 点击按钮 [Start](启动) [3] 对DRC..驱动装置进行使能操作。 "Controller"窗口区内所示的电机轴[4]用符号表示电机的旋转方向和转速。
- 4. 点击按钮[Stop](停止) [7] 停止驱动装置。

另外,您也可以在"Setpoints"(设定值)[1] 窗口区内直接为快速档、慢速档或可变转速设定点输入设定值。

旋转方向通过正负号(正号=顺时针旋转,负号=逆时针旋转)确定。

操作时每次先输入设定值,然后按下 <ENTER> 键,最后按下包围输入框的设定值按钮,以对DRC..驱动装置进行使能操作。

"Actual values"(实际值)窗口区 [9] 显示DRC..驱动装置的下列实际值:

- DRC..变频器的状态
- 电机转速, [min<sup>-1</sup>]
- DRC..变频器的输出电流, I<sub>新定</sub>的 [%]

## 制动器

如DRC..驱动装置带制动器,用户也可以通过点击选框"制动器释放" [8] 在无驱动装置使能的情况下打开制动器。为此,驱动装置必须处于"Controller inhibit"(控制器禁止)或"Safety stop"(安全停止)状态。

## 10.1.3 手动操作模式下的复位

当DRC..变频器出现故障时,您可以用按钮 [Reset](复位) [10] 复位故障。

## 10.1.4 手动操作模式下的超时监控

为避免通讯故障时DRC..驱动装置出现不受控运行,激活手动操作模式后执行超时监控。

当MOVITOOLS® MotionStudio和DRC..变频器之间的通讯中断超过设定的超时监控时间,DRC..驱动装置将取消使能。但手动操作模式仍激活。

# 10.2 现场操作

## 10.2.1 启动现场操作

# 提示

i

仅在驱动装置**没有**使能时,才能激活现场操作。

设置二进制输入端信号DI04 = "1",二进制输入端DI01至DI03将用于现场操作的以下功能:

二进制输入	功能						
端	Easy-Mode模式(参见"调试"一 章)	与Expert-Mode模式和禁用的操作 元件f1/f2相结合(参见"调试"一 章)					
DI01	顺时针/停止						
DI02	逆时针/停止						
DI03	设定值选择 "0" = 设定值电位计f1 有效 "1" = 设定值开关f2 有效	设定值选择  "0" = 设定值n_f1有效 (参数10096.35, 出厂设置:1500 min <sup>-1</sup> )  "1" = 设定值 n_f2 有效 (参数 10096.36, 出厂设置:200 min <sup>-1</sup> )					
DI04	现场操作模式/自动模式切换						

## 10.2.2 关闭现场操作





驱动装置意外启动会导致受伤危险。

死亡或重伤。

- 在禁用现场操作模式前,(例如)通过激活"STO"来防止驱动装置意外启动。
- 根据应用情况的不同,请采取相应的额外安全预防措施,以避免人员受伤和机器损坏。

## 10.2.3 现场操作中的故障复位

在现场操作模式下可以通过以下途径将故障复位:

设置二进制输入端信号DI01 = "1"和DI02 = "1",或者二进制输入端信号上升沿到达DI03 = "0"  $\rightarrow$  "1"时故障即复位。



## 10.3 无驱动装置使能的制动器释放

#### 10.3.1 提示



# ▲ 警告

提升装置坠落会造成生命危险。

死亡或重伤。

• 提升装置应用时,不允许使用"无驱动装置使能的制动器释放"功能。



## ▲ 警告

接线盒内的危险电压会导致触电。切断电源后5分钟内可能还会存有危险电压。 死亡或重伤。

- 取下电子设备盖板前必须通过一个合适的外部断电装置切断DRC..驱动装置的电源。
- 防止驱动装置电源意外接通。
- 固定输出轴,防止其转动。
- 随后,等待至少5分钟后再取下电子设备盖板。



# ▲ 警告

表面高温会造成灼伤危险。

#### 重伤

• 触摸前让设备充分冷却。

#### 10.3.2 启动功能

将DIP开关S1/2设置成"ON(开)"(也参见"调试"一章)。这样,即使在驱动装置无使能和设备处于"控制器锁定"状态下,也可实现制动器释放:

ON = 功能启动



4113663243

23101954/ZH-CN - 12/2019

# 10.3.3 带二进制从站GLK30A自动模式(总线操作模式)的功能描述

当激活的开关S1/2 = "ON(开)"时,制动器也可以在驱动装置无使能的情况下释放。通过设定AS接口位DO2"转速f2/转速f1"可以在满足下列前提条件情况下释放制动器:

AS接口	数据位的	<b>大态</b>		使能状	故障状	制动功能
DO0	DO1	DO2	DO3	态	态	
(R)	(L)	(f2/f1)	(复位/ 使能)			
"1"	"0"	"0"	"1"	已使能	无	制动器由DRC变频器控制。
"0"	"1"				设备故 障	制,设定值f1有效
"1"	"0"	"1"	"1"	已使能	无	制动器由DRC变频器控
"0"	"1"				设备故 障	制,设定值f2有效
"1"	"1"	"0"	"1"	无使能	无 设备故 障	制动器由DRC变频器控制
"0"	"0"	"0"	"1"	无使能	无 设备故 障	制动器关闭
"1"	"1"	"1"	"1"	无使能	无 设备故 障	制动器关闭
"0"	"0"	"1"	"0"	控制器 禁止或 STO	无 设备故 障	制动器设为手动
允许所	有状态			故障	设备故障	制动器关闭

## 额定值选择

设定值选择取决于AS接口数据位DO2"转速f2/转速f1":

使能状态	AS接口 位	Easy-Mode模式(参见"调 试"一章)	与Expert-Mode模式和禁用的 操作元件f1/f2相结合(参见"调 试"一章)
已使能	DO2 = "0"	设定值电位计f1激活	设定值n_f1激活(参数 10096.35,出厂设置: 1500 min <sup>-1</sup> )
已使能	DO2 = "1"	设定值开关f2激活	设定值n_f2激活(参数 10096.36,出厂设置:200 min <sup>-1</sup> )

## LED指示灯

若制动器设为手动操作,则DRIVE-LED(驱动器指示灯)呈周期性快闪。





## 10.3.4 带双从站GLK31A的自动模式(总线操作模式)的功能描述

# 提示

i

制动器释放将通过A从站数据位进行控制,参阅"与AS接口双从站的通讯"章节中的"功能模块"部分。

当激活的开关S1/2 = "ON(开)"时,制动器也可以在驱动装置无使能的情况下释放。

## 10.3.5 现场操作模式的功能描述

如果DIP开关S1/2处于"ON(开)"位置,并且已通过DI04启动现场操作,在满足下列前提条件的情况下,可以通过在DI03上设置信号来释放制动器:

端子状态	<u> </u>			设备状态	故障状态	制动功能
DI01	DI02	DI03	DI04			
R→	LA	f1/f2	自动/现场			
"1"	"0"	"0"	"1"	已使能	无	制动器由DRC变频器
"0"	"1"				设备故障	控制,设定值f1
"1"	"0"	"1"	"1"	已使能	无	制动器由DRC 变频
"0"	"1"				设备故障	器控制,设定值f2
"1"	"1"	"0"	"1"	无使能	无 设备故障	制动器由DRC变频器 控制
"0"	"0"	"0"	"1"	无使能	无 设备故障	制动器关闭
"1"	"1"	"1"	"1"	无使能	无 设备故障	制动器由DRC变频器 控制
"0"	"0"	"1"	"1"	控制器禁 止或STO	无 设备故障	制动器设为手动
允许所有	<b>ず状态</b>		"1"	故障	设备故障	制动器关闭

#### 额定值选择

设定值选择取决于AS接口数据位DO2"转速f2/转速f1":

使能状态	AS接口 位	Easy-Mode模式(参见"调 试"一章)	与Expert-Mode模式和禁用的 操作元件f1/f2相结合(参见"调 试"一章)
已使能	DO2 = "0"	设定值电位计f1激活	设定值n_f1激活(参数 10096.35,出厂设置: 1500 min <sup>-1</sup> )
已使能	DO2 = "1"	设定值开关f2激活	设定值n_f2激活(参数 10096.36,出厂设置:200 min <sup>-1</sup> )

## LED指示灯



# ▲ 警告

驱动装置意外启动会导致受伤危险。

死亡或重伤。

- 在禁用现场操作模式前,(例如)通过激活"STO"来防止驱动装置意外启动。
- 根据应用情况的不同,请采取相应的额外安全预防措施,以避免人员受伤和机器损坏。

若制动器设为手动操作,则DRIVE-LED(驱动器指示灯)呈周期性快闪。



#### 制动器与STO相结合 10.4

# 提示

i


在使用STO功能时,请注意文件"DRC..电机安全功能"中的要求。

可用于DRC..驱动装置的备选集成标准制动器不具备安全结构,不在"安全功能"手册描 述的安全功能范围内。

建议采用符合SS1 (c) 的控制装置,标准制动器在转速为0时应用。

不能修改下列参数的出厂设置:

索引	参数	出厂设置
8584.0	制动功能	<b>1 = 开</b> :驱动装置按照设定的斜坡减速。达到"0"转速时制动器闭合。
9833.20	STO制动器应用	<b>1 = 是</b> :STO激活时,制动器应用(非安全相关)



时间

t

开始减速的时间点  $t_1$ STO功能启动的时间点  $t_2$ 

制动斜坡开始和STO启动之间的时间段  $\Delta t$ 

> 安全延迟的范围 切断电源的范围



## 10.4.1 达到"0"转速前激活STO功能


# 提示

i

注意操作手册"技术数据"一章中允许的制动器"紧急停机制动"说明。

如到达"0"转速前STO启动,则制动器根据参数"9833.20 – STO制动器应用"上的设置作出反应:

- [1] 参数"9833.20 STO制动器应用" = 1 (出厂设置)
- STO激活时,制动器应用(非安全相关)
- [2] 参数"9833.20 STO制动器应用" = 0
- 电机逐渐停止
- 制动状态保持不变
- 减速距离未定义



4744860555

## 图例

- [1] 参数"9833.20 STO制动器应用" = 1(出厂设置)
- [2] 参数"9833.20 STO制动器应用" = 0
- t 时间
- t₁ 开始减速的时间点
- t<sub>2</sub> STO功能启动的时间点
- Δt 制动斜坡开始和STO启动之间的时间段
  - 安全延迟的范围
  - 切断电源的范围

STO功能如果在减速过程中激活,将导致停机过程中断: STO功能提前激活的可能原因:

- 设置的延迟时间Δt太短
- 通过电流极限(如施加过大的负载)延长减速斜坡时间

# 11 维护



# 注意

对于DRC..驱动装置的不当操作可能造成损失。

可能造成财产损失!

- 只能由具备资质的专业人员对SEW-EURODRIVE公司的驱动装置执行维修作业。
- 与SEW-EURODRIVE公司客户服务部联系。

# 11.1 DRC..机械驱动装置故障

## 11.1.1 DRC..电机故障

故障	可能的原因	措施
电机过热,故障停机	过载	测量功率,必要时请使用规格更大 的电机或减小负载并检查运行记录
	环境温度太高	注意允许的温度范围
	冷却不充分	清洁驱动装置
电机运行有噪音	轴承损坏	<ul><li>与SEW-EURODRIVE客户服务部联系</li><li>更换电机</li></ul>
	旋转部件的振动	查找原因,需要时排除不平衡差度
接线盒中或电机/法兰 环连接处漏油(仅针对 减速电机)	内部密封垫损坏	<ul> <li>请与SEW-EURODRIVE公司 联系</li> <li>由SEW-EURODRIVE客户服 务部或经SEW-EURODRIVE 培训的专业人员更换内部密封 垫</li> </ul>

## 11.1.2 制动器故障

故障	可能的原因	措施		
制动器未通风	电子设备盖板损坏	• 与SEW-EURODRIVE客户服务部联系		
		• 更换电子设备盖板		
	超出最大允许工作间隙, 因为刹车片已磨损	<ul> <li>请与SEW-EURODRIVE公司 联系</li> </ul>		
		<ul> <li>由 SEW-EURODRIVE 售后服 务部或经 SEW-EURODRIVE 培训的专业人员安排更换制动 片</li> </ul>		
	制动器损坏	<ul> <li>请与SEW-EURODRIVE公司 联系</li> </ul>		
		<ul> <li>由 SEW-EURODRIVE 售后服 务部或经 SEW-EURODRIVE 培训的专业人员安排更换制动 器</li> </ul>		




故障	可能的原因	措施		
电机无法制动	刹车片已磨损		请与SEW-EURODRIVE公司 联系	
			由 SEW-EURODRIVE 售后服 务部或经 SEW-EURODRIVE 培训的专业人员安排更换制动 片	
	制动力矩错误		请与SEW-EURODRIVE公司 联系	
			由SEW-EURODRIVE客户服 务部或经SEW-EURODRIVE 培训的专业人员更改制动力矩	
	漏油(仅针对减速电机)		请与SEW-EURODRIVE公司 联系	
		•	由SEW-EURODRIVE客户服 务部或经SEW-EURODRIVE 培训的专业人员排除泄漏	

#### 11.2 评估故障信息

#### 11.2.1 **MOVITOOLS® MotionStudio**

以下部分举例说明通过MOVITOOLS® MotionStudio对故障信息的评估:

- 1. 在MOVITOOLS® MotionStudio中打开参数树DRC..(功率部件),务必注 意"MOVITOOLS® MotionStudio操作"一章。
- 2. 在参数树中选择以下节点(例如此处针对故障存储器t-0):
  - power section/Display values/Fault memory 0-4/Fault memory t-0 (功率部件参 数/显示值/故障存储器0~4/故障存储器t-0) [2]
- 3. 故障信息可以在故障状态窗口区 [1] 内查看:



9007201707614859

- 故障信息组 [1]
- [2] 功率部件参数/显示值/故障存储器0~4/故障存储器t-0



切断反应

# 11.3 切断反应

取决于故障类型,有4种切断反应;在发生故障时变频器保持锁定状态:

## 11.3.1 输出级阻断(立即切断)

设备不再能让驱动装置减速;发生故障时输出级产生高阻抗。制动传动立即启动。

#### 11.3.2 禁止

驱动装置沿停止斜坡t13减速。达到停止转速时,设备开始制动。输出级随之达到高阻抗。

### 11.3.3 紧急停止

驱动装置沿紧急停止斜坡t14减速。达到停止转速时,设备开始制动。输出级随之达到 高阻抗。

## 11.3.4 标准停止

驱动装置通过正常设定的斜坡减速。达到停止转速时,设备开始制动。输出级随之达到 高阻抗。

## 11.4 故障信息复位



# ▲ 警告

排除故障原因或执行复位后,驱动装置可能会自行重新启动。 死亡或重伤。

• 防止例如由于激活STO而造成的意外启动。


可以通过以下方法应答故障信息:

- 关闭并重新接通电源
- 通过控制器/可编程控制器:发送"复位指令"

#### 状态和运行状态显示的说明 11.5

#### 11.5.1 LED指示灯

下图显示DRC.. LED指示灯:



9007201629456907

- [1] [2] [3] LED指示灯NET
- LED指示灯RUN
- LED状态指示灯"DRIVE"

# 11.5.2 LED指示灯"NET"

## GLK30A

LED指示灯	运行状态	含义
无	未准备就绪	AS接口连接上缺少24 V供电
关		
绿色	准备就绪	• 正常运行
长亮		• AS接口连接上24 V供电正常
		• 通讯正常
红色	未准备就绪	通讯受干扰或从站地址被设为0
长亮		
红色/绿色	未准备就绪	通讯受干扰或外围设备故障
有规律闪亮		
黄色	准备就绪	手动操作模式/现场操作模式激活
长亮		

## GLK31A

LED指示灯	运行状态	含义
无	未准备就绪	AS接口连接上缺少24 V供电
关		
绿色	准备就绪	• 正常运行
长亮		• AS接口连接上24 V供电正常
		• 通讯正常
红色	未准备就绪	A或B从站的通讯受干扰
长亮		
红色	未准备就绪	协议错误,与A从站无CTT3通讯或与B从站无CTT2通讯
有规律闪亮		
红色/黄色	未准备就绪	从站地址 = 0
有规律闪亮		
红色/绿色	未准备就绪	A或B从站外围设备故障。GLK31A与变频器之间无通讯。
有规律闪亮		
黄色	准备就绪	手动操作模式/现场操作模式激活
长亮		

# 11.5.3 LED指示灯"RUN"

LED指示灯	运行状态	含义
无	未准备就绪	无电源电压
关		→ 检查电源线和电源电压是否中断。
黄色	未准备就绪	初始化阶段
有规律闪烁		
绿色	未准备就绪	正在加载功率部件参数或正在进行固件更新
有规律闪烁		
绿色	准备就绪	系统准备就绪
常亮		
黄色	准备就绪,但设备已	识别到"STO"信号,安全切断
常亮	锁止 	→ 检查STO端子上的电压。
		→ 另请参见LED状态指示灯"DRIVE/有规律地闪烁黄灯"。
绿色/黄色	准备就绪,但超时	在进行周期性数据交换时出现通讯故障(故障47或67)。
颜色交替		→ 变频器与控制器之间的SBus/SNI连接故障。检查和建立连接,特别是终端电阻。
		→ EMC作用。检查数据线屏蔽,必要时加以改进。
		→ 单个报文间的协议时间大于所设定的时间(超时)。缩短 报文周期。

LED指示灯	运行状态	含义
红色	故障	可能出现的故障:
常亮		• CPU故障 (17、37)
		• NV存储器故障 (25)
		• 传输参数时故障 (97)
		• IPOS故障 (10)
		• 引导同步故障 (40、41)
		• 安全故障 (119)
		→ 通过驱动器LED指示灯进行精确诊断。

# 11.5.4 状态LED指示灯"DRIVE"

LED指示灯	运行状态	含义			
无	未准备就绪	无电源电压			
关					
黄色	未准备就绪	初始化阶段,电源电压异常或识别到"STO"信号,安全切断。			
有规律闪烁		→ 另请参见LED指示灯"RUN/黄灯持续亮起"。			
黄色	准备就绪	与MOVIGEAR®机电驱动装置相结合:			
周期性快速闪烁		无驱动装置使能时禁用DynaStop®功能激活。			
		结合电机DRC:			
		无驱动装置使能时制动器释放功能激活。			
黄色	准备就绪,但设备已	电源电压正常,输出级阻断			
常亮	锁止				
黄色	准备就绪,但处于手	电源电压正常			
两闪一停	动操作模式/现场操作 模式无设备使能的状 态				
绿色/黄色	准备就绪,但超时	在周期性数据交换时通讯故障。(故障43、46或47)			
颜色交替					
绿色	设备使能	电机运行中			
常亮					
绿色	电流极限激活	驱动装置处于电流极限。			
有规律的快闪					
绿色	准备就绪	电源电压正常,但无使能信号。输出级供流。			
有规律闪烁					
绿色/红色	准备就绪	所显示故障等待处理。输出级供流。			
颜色交替					
(2 x 绿色, 2 x 红 色)					
绿色/红色	未准备就绪	控制电路板上出现启动故障。			
两种颜色交替快速闪 烁					

LED指示灯	运行状态	含义
黄色/红色	准备就绪	所显示故障等待处理。输出级阻断。
颜色交替		
(2 x 黄色 , 2 x 红 色)		
红色	故障40	引导同步故障
常亮	故障41	看门狗选件故障
	故障116	MOVI-PLC®超时
	故障119	安全故障
红色	故障08	转速监控故障
慢闪	故障26	"外部端子"故障
	故障30	紧急停止超时故障
	故障15	编码器故障
	故障16	错误调试
	故障45	初始化错误
		电机-变频器分配错误
	故障50	内部电源电压太低
	故障17、18、37、53	CPU故障
	故障25	NV存储器故障
	故障27、29	"限位开关"故障
	故障39	故障"参考运行"
	故障42	定位位置偏差
	故障94	校验和错误
	故障97	传输参数时出错
	故障10、32、77	IPOS故障
	故障123	定位中断故障
红色 两闪一停	故障07	直流侧电压过高
红色	故障01	输出级过电流
三闪一停	故障11	散热片或电子设备过热
红色	故障31	TF传感器已触发
四闪一停	故障44	Ixt利用率/UL监控
	故障52	机器控制故障
红色	故障89	仅结合DRC电机:
五闪一停		制动器温度过高
红色	故障06	电源相位故障
六闪一停		

#### 11.6 故障列表

编码	含义	响应	可能的原因	措	
故障01	输出级过电流	输出级锁定/已 锁定	变频器输出端短路	•	检查变频器输出端和电 机之间的连接及电机绕 组是否短路。
				•	通过关机或故障复位来 恢复故障
故障06	电源相位故障	可设置参数	无	•	检查电源进线是否有相 位故障
				•	通过关机或故障复位来 恢复故障
故障07	直流侧电压过高	输出级锁定/等	斜坡时间过短	•	延长斜坡时间
		待		•	通过关机或故障复位来 恢复故障
			制动电阻连接错误	•	检查制动电阻连接,必 要时修正
				•	通过关机或故障复位来 恢复故障
			不允许的电源输入电压范围	•	检查电源输入电压是否 在允许的电压范围内
				•	通过关机或故障复位来 恢复故障
故障08	转速监控故障	输出级锁定/等	1	•	降低驱动装置负载
		待	负载过大	•	延长n监控延迟时间
				•	检查电流限制/扭矩限制
				•	禁用转速监控
				•	通过关机或故障复位来 恢复故障
故障10	IPOS故障	输出级锁定/已	,	•	修正程序
		锁定	效指令) 	•	通过关机或故障复位来 恢复故障
故障11	散热片或电子设备过	紧急停止/等待	无	•	清洁散热片
	热			•	降低环境温度
				•	防止热量积聚
				•	降低驱动装置负载
				•	通过关机或故障复位来 恢复故障
故障15	编码器故障	输出级锁定/已 锁定	编码器插件连接已松开	•	检查连接电路板上的编 码器插接头
			编码器损坏	•	请与SEW客户服务部联 系
故障16	错误调试	输出级锁定/已 锁定	编码器无法校准	•	请与SEW客户服务部联 系

编码	含义	响应	可能的原因	措施
故障17	CPU故障	输出级锁定/已 锁定	无	<ul><li>通过关机或故障复位来 恢复故障</li><li>如果故障反复出现,请</li></ul>
				联系SEW客户服务部
故障18	CPU故障	输出级锁定/已 锁定	无	• 通过关机或故障复位来 恢复故障
				如果故障反复出现,请 联系SEW客户服务部
故障25	NV存储器故障	输出级锁定/已 锁定	访问NV存储器时出错	• 恢复出厂状态并重新设 定设备参数
				如故障再次/反复出现, 请与SEW客户服务部联系。
故障26	"外部端子"故障	可设置参数	在可编程端子上读取外部故障信号	• 排除外部故障
				• 通过关机或故障复位来 恢复故障
故障27	"限位开关"故障	输出级锁定/已 锁定	定位操作模式下限位开关启 动	检查运行区域
			两个限位开关断线/缺失或限 位开关位置颠倒	检查接线
故障29	"限位开关"故障	紧急停止/等待	定位操作模式下限位开关启 动	检查运行区域
			两个限位开关断线/缺失或限 位开关位置颠倒	检查接线
故障30	紧急停止超时故障	输出级锁定/等	紧急停止斜坡过短	延长紧急停止斜坡
		待	驱动装置过载	检查工程设计情况
故障31	TF传感器已触发	可设置参数	电机热过载或短路/温度传感 器断线。	• 降低环境温度
				• 防止热量积聚
				• 降低驱动装置负载
				必须先等待至少一分钟 至电机冷却后再进行关 机或故障复位来清除故 障
				如故障再次/反复出现, 请与SEW客户服务部联系。
故障32	IPOS故障		IPOS程序出错(例如,无 效指令)	修正程序
		锁定		通过关机或故障复位来恢复 故障
故障37	CPU故障	输出级锁定/已 锁定	无	• 通过关机或故障复位来 恢复故障
				• 如果故障反复出现,请 联系SEW客户服务部



故障39	故障"参考运行"	输出级锁定/已 锁定	参考凸轮缺失或未接通	<ul> <li>检查参考凸轮</li> <li>限位开关连接有错</li> <li>检查限位开关连接</li> <li>在执行参考运行时改变了参考运行类型</li> <li>检查参考运行类型设置及其所需参数</li> </ul>
故障40	引导同步故障	输出级锁定/已 锁定	控制电路板损坏或同控制电路板的连接中断	请与SEW客户服务部联系
故障41	看门狗选件故障	输出级锁定/已 锁定	控制电路板损坏或同控制电 路板的连接中断	请与SEW客户服务部联系
			选件损坏或与选件的连接中 断	• 检查选件是否存在 • 更换选件
故障42	定位位置偏差	输出级锁定/等	加速斜坡太短	延长斜坡
		待	位置控制器的比例部分太小	加大比例部分
			位置偏差公差值太小	<ul><li>增加位置偏差公差值</li><li>检查机械部件是否灵活</li></ul>
故障43	通过任一接口的手动 操作超时	可设置参数	设备和计算机之间的连接中 断	检查并建立连接
故障44	lxt利用率/UL监控	输出级锁定/等 待	输出级过载	<ul><li>降低驱动装置负载</li><li>通过关机或故障复位来恢复故障</li></ul>
故障45	初始化错误	输出级锁定/已	硬件损坏	请与SEW客户服务部联系
	电机-变频器分配错误	锁定	电机-变频器分配错误	更换电子设备
故障46	控制电路板与功率部 件之间的内部系统总 线连接超时	紧急停止/等待	无	请与SEW客户服务部联系
故障47	在周期性数据交换时	可设置参数	功率部件故障:	检查和建立连接,特别是终
	通讯故障。		变频器与控制器间的系统总 线连接故障。	端电阻。
			功率部件故障:	检查数据线屏蔽,必要时加
			EMC作用。	以改进
			功率部件故障:	缩短报文周期。
			单个报文间的协议时间大于 所设定的时间(超时)。	
			控制电路板故障:	检查并建立连接。
			与AS接口主站的连接中断	
			控制电路板故障:	与SEW客户服务部联系。
			AS接口选件与控制电路板之 间的连接中断	
故障50	内部供电电压太低	输出级锁定/已 锁定	硬件损坏	与SEW客户服务部联系。

可能的原因

措施

编码

含义


响应

编码	含义	响应	可能的原因	措施
故障52	机器控制故障	输出级锁定/已 锁定	在转速太低时无编码器运行	<ul><li>提高转速</li><li>通过关机或故障复位来恢复故障。</li></ul>
				如故障再次/反复出现, 请与SEW客户服务部联 系。
			在受控操作中负载过高	• 降低驱动装置负载
				• 通过关机或故障复位来 恢复故障。
				• 如故障再次/反复出现, 请与SEW客户服务部联 系。
故障53	CPU故障	输出级锁定/已 锁定	无	• 通过关机或故障复位来 恢复故障。
				如果故障反复出现,请 联系SEW客户服务部。
故障77	IPOS故障	输出级锁定/已 锁定	IPOS程序出错(例如,无 效指令)	• 修正程序
				• 通过关机或故障复位来 恢复故障。
故障89	仅结合DRC电机:制动器温度过高	输出级锁定/已 锁定	制动线圈无法充分释放所产生的能量。	使用制动电阻
	10号加加及交通		制动电阻规格不对。	使用更大的制动电阻
故障94	校验和错误	输出级锁定/已 锁定	NV存储器损坏。	请与SEW客户服务部联系
故障97	传输参数时出错	输出级锁定/已 锁定	数据传输故障	• 重复复制过程
				• 恢复出厂状态并重新设 定设备参数
故障116	MOVI-PLC®超时	紧急停止/等待	与上位控制器通迅超时	无
故障119	安全故障	输出级锁定/已 锁定	安全硬件损坏	请与SEW客户服务部联系
故障123	定位中断故障	停止/等待	重新执行已中断的定位时的 目标监控。超过目标。	定位过程不中断,直至结束

# 11.7 AS接口总线监视器

以下部分举例说明通过MOVITOOLS® MotionStudio对故障信息的评估:

- 1. 在MOVITOOLS® MotionStudio中打开控制电路板 [1] 的参数树DRC..,务必注 意"MOVITOOLS® MotionStudio操作"一章。
- 2. 在参数树中选择以下节点
  - Parameter command PCB/Display values/Bus diagnostics(控制电路板参数/显示值/总线诊断) [3]



2452997387



## 11.7.1 "AS接口选件监视器"组

"AS接口选件监视器"窗口区[1]用于对AS接口总线进行监控,并显示来自和到达DRC..变频器的AS接口数据位的传输。

AS接口选件监视器					
索引		参数名	含义(针对 GLK30A)	含义(针对 GLK31A)	
10095.39		AS接口选件	GLK30A	GLK31A	
AS接口输	出端位				
9756.1,位0		AS接口输出端位DO0	顺时针/停止	取决于所选功能模块	
9756.1,位1		AS接口输出端位DO1	逆时针/停止		
9756.1,位2		AS接口输出端位DO2	转速f2/转速f1		
9756.1,位3		AS接口输出端位DO3	复位/控制器使能		
9756.1,位8		AS接口输出端位PO0	参数位1		
9756.1,位9		AS接口输出端位PO1	参数位2	1	
9756.1,位10		AS接口输出端位PO2	参数位3		
9756.1,位11		AS接口输出端位PO3	参数位4		
AS接口输	入端位				
9866.1,位0		AS接口输入端位DI0	准备就绪信号	取决于所选功	
9866.1,位1		AS接口输入端位DI1	自动/手动操作模式	能模块	
9756.1,	9866.1,	AS接口输入端位DI2	传感器输出端1		
位6 <sup>1)</sup>	位2 <sup>2)</sup>				
9756.1,	9866.1,	AS接口输入端位DI3	传感器输出端2		
位7 <sup>1)</sup>	位3 <sup>2)</sup>				

- 1) GLK30A
- 2) GLK31A

# 11.8 设备更换



# ▲ 警告

接线盒内的危险电压会导致触电。切断电源后5分钟内可能还会存有危险电压。 死亡或重伤。

- 取下电子设备盖板前必须通过一个合适的外部断路装置切断DRC..驱动装置。
- 防止驱动装置电源意外接通。
- 固定输出轴,防止其转动。
- 取下电子设备盖板后,必须至少等待:5分钟



i

与多圈编码器和设备寻参相结合的设备行为

使用多圈编码器时,参数8702.0中的寻参位位0在成功完成参考运行后永久置位。该位 仅可通过重启参考运行或通过在参数8702.0上写入值"0"来重置。

- SEW-EURODRIVE客户服务部更换多圈编码器后,该位会被自动删除。
- 如果将已寻参的驱动装置作为完整设备用于设备中的其他位置,则必须在首次定位 之前再次执行参考运行。
- 更换电子设备盖板时,无需重新进行参考运行。如果涉及的是具有相同序列号的编 码器并且在备份数据时驱动装置已寻参,那么在将已保存的参数组下载到设备上之 后,寻参位也会永久置位。

## 11.8.1 更换电子设备盖板



# 注意

初始化阶段断开电源导致的设备故障45或94。

可能造成财产损失。

• 更换盖板后,在第一次接通电压时,将驱动装置与电源断开前,应等待至少30 秒。

# 提示



订购新的电子设备盖板时,请务必注明整个驱动装置或电子设备盖板的完整型号描述 或序列号。

更换仅通过部件号订购的电子设备盖板可能会导致设备故障45或94。

- 1. 请务必注意安全提示!
- 2. 卸下螺栓并从接线盒上拆下电子设备盖板。
- 3. 对比当前电子设备盖板铭牌上的数据与新电子设备盖板铭牌上的数据。
- 4. 根据当前电子设备盖板的操作元件对新电子设备盖板上的所有操作元件(比如: DIP开关,参阅"调试"章节)进行设置。
- 5. 将电子设备盖板装到接线盒上,并拧紧螺栓。
- 6. 接通驱动装置的电源。
- 7. 检查新电子设备盖板的功能。



## 11.8.2 更换电机

- 1. 请务必注意安全提示!
- 2. 如果您更换电机(包括电子设备盖板),则须另外按照"更换电子设备盖板"章节的 内容采取措施进行操作。
- 3. 拆卸电机。拆卸时务必注意"机械安装"章节的内容,并在必要情况下遵守减速器操作手册的要求。
- 4. 对比当前电机铭牌上的数据与新电机铭牌上的数据。

# 提示

i

只能用相同性能的电机进行更换。

- 5. 装上电机。拆卸时务必注意"机械安装"章节的内容,并在必要情况下遵守减速器操作手册的要求。
- 6. 根据章节"电气安装"进行安装。
- 7. 将电子设备盖板装到接线盒上,并拧紧螺栓。
- 8. 接通驱动装置的电源。
- 9. 可变参数将被保存在电机中(参见"参数"章节)。因此在更换电机时,必须重新修改参数。

# 提示

i

如果仅更换电子设备盖板,则保留参数设置的更改。

10. 检查新电机功能。



## 11.9 SEW-EURODRIVE客户服务部

### 11.9.1 请将设备送修

如果不能排除故障,请与SEW-EURODRIVE公司电子设备维修部联系(参见"地址列表"一章)。

为能更有效地为您服务,请在与SEW-EURODRIVE公司电子设备维修部联系时提供状态标签编号。

## 设备送修时,请提供以下信息:

- 序列号(见铭牌)
- 型号描述
- 设备类型
- 应用简述(应用设备、控制类型等)
- 故障类型
- 故障状态
- 用户自己的推测
- 故障前的异常情况等

## 11.10 停机



# ▲ 警告

电容器放电不完全会导致触电。

死亡或重伤。

- 取下电子设备盖板前必须通过一个合适的外部断路装置切断DRC..驱动装置。
- 防止驱动装置电源意外接通。
- 固定输出轴,防止其转动。
- 取下电子设备盖板后,必须至少等待:5分钟

采取相应措施断开DRC..驱动装置电源以关闭驱动装置。

## 11.11 存放

DRC..驱动装置关机或存放时要注意以下几点:

- 若DRC..驱动装置要长期停用和存放,则必须封住开放的电缆套管并将用保护罩堵 住接口。
- 确保设备在存放期间不会受到机械撞击。

注意"技术数据"一章中有关存放温度的提示。



## 11.12 长期存放

## 11.12.1 电子设备

长期存放设备时,应每2年接通设备电源电压一次并持续至少5分钟。否则,设备的使用 寿命会缩短。

## 忽略保养操作时应采取的措施

变频器内安装了电解质电容器,在无电情况下电容器会老化。如果设备在长期存放后直 接连接额定电压,老化作用可能导致电容器损坏。如果忽略了维护,SEW-EURODRIVE公司建议将电源电压缓慢提升到最大值。比如可以通过安装可调变压器来 实现,请按以下说明设置变压器的输出电压。经过该再生操作后,可以立即使用设备或 者继续长期存放设备(按规定进行维护)。

建议按照以下步骤进行:

AC 400/500 V设备:

步骤1:数秒内从AC0V~AC350V

步骤2:AC 350 V,15分钟 步骤3:AC 420 V, 15分钟 步骤4:AC 500 V,1小时

## 11.13 废弃处理

根据产品特性和当地的相关规定对产品和零部件进行分类废弃处理。如果有,请对产品 进行回收利用或联系专业的废物处理公司。如果可能,请将产品分为以下类别:

- 铁、钢或铸铁
- 不锈钢
- 磁铁
- 铝
- 铜
- 电子部件
- 塑料

以下物质会危及您的健康和环境。请注意,必须必须单独收集这些物质并分开进行废弃 处理。

电容器

### 按照WEEE指令2012/19/EU进行废弃处理



本产品及其附件可能属于WEEE指令的国家/地区特定的适用范围。请您按照当地规定对 本产品及其附件进行废弃处理。

更多信息请咨询负责您所在地区的SEW-EURODRIVE分公司或SEW-EURODRIVE授权 的合作方。


# 12 检查和维护

## 12.1 确定运行小时

## 12.1.1 MOVITOOLS® MotionStudio的概述

DRC..驱动装置可以读取设备工作的运行小时作为对检查和维护作业的辅助。请按如下操作确定运行小时:

- 1. 打开MOVITOOLS® MotionStudio中的参数树DRC..,同时注意"参数设定和诊断"一章的要求。
- 2. 在参数树中选择"Parameter power section/Display values/Unit status"(功率部件参数/显示值/设备状态)DRC..节点 [1]。
- 3. 您可在统计数据窗口区 [2] 中读取运行小时:



9007201614909195

- [1] 功率部件参数/显示值/设备状态
- [2] 统计数据分组

# 12.2 检查和维护周期

#### 12.2.1 电机

下表显示DRC..检查周期:

时间间隔	应做事项	允许执行此作业的人 员
每隔3000个运行小时, 至少半年一次	检查是否可能因轴承损坏产生运转 噪声	客户方专业人员
	如果轴承受损:由SEW- EURODRIVE客户服务部或经SEW- EURODRIVE培训的专业人员更换 轴承。	SEW-EURODRIVE 客户服务部
		经SEW- EURODRIVE公司培 训的专业人员

23101954/ZH-CN - 12/2019

检查和维护周期

## 12.2.2 制动器

下表显示DRC..制动器的检查周期:

作为保持制动器使用:				
时间间隔	应做事项	允许执行此作业的人 员		
每2年 <sup>1)</sup> 由SEW-EURODRIVE售后服 务部或经SEW-EURODRIVE 培训的专业人员进行制动器 检查。	SEW-EURODRIVE客 户服务部			
	经SEW-EURODRIVE 公司培训的专业人员			

1) 磨损时间受不同因素影响。根据设备制造商的工程设计资料计算合适的检查和维护周期。

作为保持制动器在紧急停机情况下进行制动				
时间间隔	应做事项	允许执行此作业的人 员		
至少为每3000运行小时,最多 不超过2年 <sup>1)</sup> 由SEW-EURODRIVE售后服 务部或经SEW-EURODRIVE		SEW-EURODRIVE客 户服务部		
	培训的专业人员进行制动器 检查。	经SEW-EURODRIVE 公司培训的专业人员		

<sup>1)</sup> 磨损时间受众多不同因素影响。根据设备制造商的工程设计资料计算合适的检查和维护周期。

<sup>1)</sup> 磨损时间受不同因素影响。根据设备制造商的工程设计资料计算合适的检查和维护周期。

## 12.3 检查和维护作业

### 12.3.1 检查/维护前的准备工作

在开始对DRC..进行检查和维护作业前要注意下列提示:

## ▲ 警告



升降机构坠落会引起危险。

死亡或重伤。

• 作业前先加固或降低升降机构(坠落危险)

## ▲ 警告



驱动装置意外启动会导致受伤危险。

接线盒内的危险电压会导致触电。切断电源后5分钟内可能还会存有危险电压。

- 取下电子设备盖板前必须通过一个合适的外部断电装置切断DRC..驱动装置的电源。
- 防止驱动装置电源意外接通。
- 固定输出轴,防止其转动。
- 取下电子设备盖板后,必须至少等待:5分钟

## ▲ 警告



表面高温会造成灼伤危险。

重伤。

• 触摸前让设备充分冷却。

# 注意



DRC..驱动装置损坏

可能造成财产损失!

注意,只允许SEW-EURODRIVE或经SEW-EURODRIVE培训的专业人员进行电机及/或制动器维护操作。

#### 12.3.2 更换输出轴油封

- 1. 请务必注意"检查与维护前的准备工作"一章中的提示。
- 2. 从设备上拆下DRC..驱动装置。
- 3. **注意!**0°C以下装配可能损坏油封。可能出现财产损失。请在0°C以上的环境温度下保存油封。如有必要,装配前加热油封。 在更换油封时要注意,根据不同的设计,密封唇与挡尘唇之间必须储存充足的密封 脂。
  - ⇒ 对于双层油封,所加的密封脂为空隙的三分之一。
  - ⇒ 油封不允许在原来接触轨迹上再次进行安装。
- 4. 修补或者更换表面防护涂层/防锈涂层。

#### 12.3.3 驱动装置涂层

- 1. 请务必注意"检查和维护前的准备工作"章节中的提示。
- 2. **注意!** 喷漆或补漆时可能对透气阀和油封造成损伤。可能出现财产损失。喷漆前用 胶条将透气阀和油封保护唇仔细地保护起来。 清洁驱动装置表面并确保表面不粘油脂。
- 3. 喷漆完成后去掉胶条。

#### 12.3.4 清洁驱动装置

请务必注意"检查和维护前的准备工作"章节中的提示。

过多的污垢、灰尘或碎屑可能会影响同步电机的功能,极端情况下还会导致停机。 因此,请定期清洁驱动装置,最多不超过一年后,从而尽量保证充分的辐射散热面积。 散热不足会产生不良后果。在不允许的高温环境下运行(轴承润滑脂会分解),轴承寿命会减短。

#### 12.3.5 连接电缆

请务必注意"检查和维护前的准备工作"章节中的提示。 定期检查连接电缆有无损坏,必要时更换。

## 12.3.6 更换接线盒和电子设备盖板之间的密封垫

#### 配件套件

可以向SEW-EURODRIVE公司订购密封垫(备件):

内容	部件号				
	电机	电机			
	DRC1/DRC2	DRC3/DRC4			
1件	28211626	28211650			
10件	28211634	28211669			
50件	28211642	28211677			

## 操作步骤




# 注意


防护等级失效。

可能造成财产损失。

- 如果从接线盒上取下电子设备盖板,则须对其进行防潮、防尘或防异物处理。
- 确保电子设备盖板安装正确。
- 1. 请务必注意"检查和维护前的准备工作"章节中的提示。
- 2. 拧松并拆下电子设备盖板上的螺栓。




- 3. **注意!** 防护等级失效。可能造成财产损失。确保在取下密封垫时不会损坏密封面。 在固定凸轮的位置上顶起并取下密封垫。
  - ⇒ 按下图中的数字顺序进行操作便于拆卸。




9007207665601803


4. ▲ **当心**! 小心锋利的边缘。割伤。清洁时应戴上防护手套。只有接受过培训的专业人员才可执行作业。

认真清洁接线盒和电子设备盖板的密封面。



18014406847963915






- 6. 按照相应有效的操作手册对安装和调试进行检查。
- 7. 将电子设备盖板重新放在接线盒上并固定。在拧紧DRC..电子设备盖板时,请注意以下操作步骤:放好螺栓并用针对该规格规定的拧紧扭矩按照图中给出的顺序将螺栓拧紧。
  - ⇒ DRC..电机规格1/2:6.0 Nm



⇒ DRC..电机规格3/4:9.5 Nm。



## 13 技术参数和尺寸图

## 13.1 符合性

#### 13.1.1 CE标志

低压准则:

DRC..驱动系统符合低压准则2014/35/EU的规定。

• 电磁兼容性 (EMC):

设备必须作为组件安装在机器和设备内。符合EMC产品标准EN 61800-3"可调速电力驱动装置"。在遵循安装说明的情况下,所装备的整个机器/设备(基于EMC准则2014/30/EU)满足使用CE标志的前提条件。有关符合EMC准则的安装提示参见SEW-EURODRIVE公司出版的《驱动技术中的EMC》手册。

 $\epsilon$ 

铭牌上的CE标志表示该设备符合低压准则2014/35/EU和EMC准则2014/30/EU。

#### 13.1.2 UL认证



DRC..设备系列获得了UL和cUL认证 (USA)。 cUL与CSA认证具有等同效力。

#### 13.1.3 EAC



DRC..设备系列符合俄罗斯、哈萨克斯坦和白俄罗斯关税联盟技术规章的相关要求。 铭牌上的EAC标志表明设备符合该关税联盟的安全要求。

### 13.1.4 UkrSEPRO(乌克兰产品认证)



铭牌上的UkrSEPRO标志表示DRC..设备系列符合乌克兰的技术规定。

#### 13.1.5 RCM认证



DRC..设备系列获得了RCM许可。

RCM标志表示符合ACMA(Australian Communication and MediaAuthority,澳大利亚通讯与媒体管理局)的要求。

### 13.2 技术数据

## 13.2.1 DRC..常规技术数据

DRC型		DRC1	DRC2	DRC3	DRC4
供电电压	U <sub>电源</sub>	3 x AC 380 V -5%至AC 500 V +10%			
允许范围					
电源频率	f <sub>电源</sub>	50 Hz ~ 60 Hz			

DRC型		DRC1	DRC2	DRC3	DRC4
输入电流	U <sub>电源</sub> = 400 V 时的I <sub>额定</sub>	1.04 A	2.8 A	5.3 A	6.3 A
	U <sub>电源</sub> = 460 V 时的I <sub>额定</sub>	0.90 A	2.43 A	4.61 A	5.48 A
	U <sub>电源</sub> = 480 V 时的I <sub>额定</sub>	0.87 A	2.33 A	4.41 A	5.25 A
	l <sub>最大</sub>	2.6 A	7.0 A	13.25 A	11.8 A
额定输出电流	电机额定	1.3 A	3.4 A	6.8 A	7.8 A
端子电流负载能力		参见操作手册的	]"电气安装/安装	规定/允许的端子 <sup>□</sup>	电缆截面"一章
电机功率S1	P <sub>电机</sub>	0.55 kW	1.5 kW	3.00 kW	4.00 kW
		0.75 HP	2.0 HP	4.0 HP	5.4 HP
电机额定转速	n <sub>N</sub>	2000 min <sup>-1</sup>	2000 min <sup>-1</sup>	2000 min <sup>-1</sup>	2000 min <sup>-1</sup>
电机额定力矩1)	M <sub>额定</sub>	2.65 Nm	7.20 Nm	14.3 Nm	19.1 Nm
电机最大扭矩	M <sub>最大</sub>	6.6 Nm 至	18.0 Nm 至	35.8 Nm 至	36.2 Nm 至
		2000 min <sup>-1</sup>	1500 min <sup>-1</sup>	1500 min <sup>-1</sup>	1800 min <sup>-1</sup>
电机转动惯量	<b>J</b> <sub>电机</sub> <sup>2)</sup>	1.416 kgm <sup>2</sup> × 10 <sup>-4</sup>	3.6226 kgm <sup>2</sup> × 10 <sup>-4</sup>	16.85 kgm <sup>2</sup> × 10 <sup>-4</sup>	23.23 kgm <sup>2</sup> × 10 <sup>-4</sup>
	<b>J</b> <sub>电机</sub> <sup>3)</sup>	2.031 kgm <sup>2</sup> × 10 <sup>-4</sup>	5.3266 kgm <sup>2</sup> × 10 <sup>-4</sup>	20.55 kgm <sup>2</sup> × 10 <sup>-4</sup>	26.93 kgm <sup>2</sup> × 10 <sup>-4</sup>
PWM频率		4/8 kHz			
外部制动电阻	R <sub>最小</sub>	100 Ω	100 Ω	68 Ω	68 Ω
抗干扰性能		EN 61800-3;第	第2类环境(エ业	环境)	
干扰辐射		EN 61800-3,类别 C2(EN 55011,等级 A,组 2)			
机械强度证明		符合EN 61800-	5-1标准		
防护等级	IP	标准:符合EN 60529标准的IP 65(DRC箱体关闭且所有的电缆套管已封闭)			闭且所有的电
		带有选配的ASEPTIC符合EN 60529标准的IP 66(DRC箱体关闭且所有的电缆套管已封闭)			(DRC箱体关
操作模式		S1, DB (EN 60	0034-1)		
冷却方式		自冷却,符合D	IN 41751和EN 6	1800-5-1标准	
报告功能		用于设备状态提	显示箱体上的显示	元件	
安装高度	h	高度 ≤ 1000 m	时,不受限制。		
		高度 ≥ 1000 m时,受以下限制:			
		• 从1000 m至最高4000 m:			
		_ 海拔每升高100 m,l <sub>额定</sub> 值降低1%			
		• 从2000 m至最高4000 m:			
			,U <sub>额定</sub> 值降低AC		
		2000 m以上时起  类别III。	習压类别只达Ⅱ,	必须采取额外措施	施才能达到超压
		超压类别(符合	`EN 60664-1标准	<b>É</b> )	

DRC型		DRC1	DRC2	DRC3	DRC4
质量	m <sup>1)</sup>	12.40 kg	17.20 kg	34.6 kg	38.6 kg
	m <sup>2)</sup>	13.00 kg	18.23 kg	36.5 kg	40.5 kg
必要的防护措施		设备接地			

- 1) 当电机转速ne < 5 min-1时,电机力矩MN须减小为90%。
- 2) 无制动器
- 3) 带制动器

## 13.2.2 DRC..环境条件

DRC型		DRC1	DRC2	DRC3	DRC4
气候等级		EN 60721-3-3,	等级3K3,无冷	凝,无水汽凝结	
存放温度	<b>∂</b> 存放温度	-25°C至+70°C(	与等级3K3不同	)	
环境温度	<b>分</b> 环境温度	-25°C至+60°C(	与等级3K3不同	)	
I <sub>电机额定</sub> 降低,根据环境温 度		40°C至60°C时,	,3% I <sub>电机额定</sub> 每K		

## 13.2.3 端子电流负载能力

端子电流负载能力		
电源端子	X2	24 A(最大回路电流)
控制端子	X7	3.5 A(最大回路电流)



## 13.2.4 二进制输入端/信号继电器

二进制输入端/信号继电器	二进制输入端/信号继电器				
输入端类型	DI01至	无电位(通过光耦合器),PLC兼容,符合EN 61131-2标准			
	DI04	(数字输入端类型 1)			
		R <sub>内部</sub> ≈3.0 kΩ,I <sub>输入</sub> ≈10 mA,采样周期≤5 ms			
输入端数量		4			
信号电平		+15至+30 V = "1" = 触点闭合			
		–3 至 +5 V = "0"= 触点打开			
信号继电器	K1a	响应时间 ≤ 15 ms			
触点数据	K1b	DC 24 V/50 mA/DC 12根据IEC 60947-5-1			
		(仅适用于SELV或PELV电路)			
报告功能		用于准备就绪信号的常开触点 触点闭合:			
		– 有电压			
		– 没有识别到故障			
		– 自我检测结束(接通后)			

# 13.2.5 内部电压供应24V\_O

内部电源,用于开启STO(非安全相关)				
电源	+24V_O	DC 24 V(符合EN 61131-2标准),外部电压及短路保护		
	0V24_O			
允许的总电流		60 mA		
STO-IN供电所需电流		30 mA		

## 13.2.6 降额因数


## 相关设备结构

下表显示需要和不需要额外采用"I<sub>电机额定</sub>降低"的设备结构:

I <sub>电机模定</sub> 降低					
不需要	需要				
DRC1(所有结构)	无				
• DRC2DSC, <b>无</b> 应用插槽(选件/A)	• DRC2DSC, <b>带</b> 应用插槽(选件/A)				
• DRC2SNI, 无应用插槽(选件/A)	• DRC2SNI, <b>带</b> 应用插槽(选件/A)				
DRC2DBC	DRC2DAC				
DRC3(所有结构)	无				
• DRC4DSC, <b>无</b> 应用插槽(选件/A)	• DRC4DSC, <b>带</b> 应用插槽(选件/A)				
• DRC4SNI, 无应用插槽(选件/A)	• DRC4SNI, <b>带</b> 应用插槽(选件/A)				
DRC4DBC	DRC4DAC				

## I<sub>电机模定</sub>降低

下图显示与电机转速相关的电机额定电流(I<sub>电机额定</sub>)的降低:



- [1] 环境温度≤35°C
- [2] 环境温度 = 40°C



技术数据

### 提示

# 提示

i

降低率以典型的24 V供电电压运行条件(AS接口电子设备供电、二进制输入端的信号电平、STO输入端的输入电压)为基础。

## 13.2.7 AS接口技术数据

AS接口					
AS接口电子设备供电	端子AS+	29.5 V ~ 31.6 V			
	端子AS-	AS接口电源件符合EN 50295			
	I <sub>输入</sub> 仅 AS接口:	≤ 50 mA <sup>1)</sup>			
控制输入端	端子AS+	AS接口数据线的接口			
	端子AS-	AS接口数据线的接口			
传感器接头	端子DI2	外部传感器输入端			
	端子DI3	外部传感器输入端			
	端子V024	24 V传感器供电			
	端子V0⊥	传感器供电的参考电位			
传感器输入端	PLC兼容(根据EN 61131-2标准)				
	R <sub>内部</sub> 约3.0 kΩ				
	I <sub>输入</sub> 约10 mA				
信号电平	+15 V至+30 V	"1"			
	-3 V至+5 V	"O"			
最大传感器导线长度	15 m				

<sup>1)</sup> 如果连接了传感器,电流需求相应提高(最高传感器输入端DI2和DI3总电流:75 mA)。

## AS接口二进制从站 GLK30A

AS-Interface GLK30A			
协议类型	AS接口二进制从站采用S-7.F协议"Four Bit I/O-Mode Slave"		
AS接口协议	S-7.F		
输入/输出配置	7 <sub>hex</sub>		
ID编码	F <sub>hex</sub>		
外部ID编码2	E <sub>hex</sub>		
外部ID编码1	F <sub>hex</sub>		
地址	1至31(出厂设置:0),可以经常任意改变		

## AS接口双从属设备GLK31A

AS接口GLK31A	A从站	B从站	
协议类型	扩展地址模式内的AS接口双从站		
	AS接口技术规范(3.0版本,修	订版02)和主站协议M4	



•	σ	
	·	
•	$\subset$	
1	,	
(	12/2019	
٠	•	
	1	
	7	
i	۲.	
	٦	
•	Ť	
į	23101954/7H-CN	
	7	
ı	ď	
-	ā	
	÷	
	c	
	·	
•	3	
(	C	

AS接口GLK31A	A从站	B从站	
AS接口协议	S-7.A.7.7	S-7.A.5.F	
输入/输出配置	7 <sub>hex</sub>	7 <sub>hex</sub>	
ID编码	A <sub>hex</sub>	A <sub>hex</sub>	
外部ID编码2	7 <sub>hex</sub>	5 <sub>hex</sub>	
外部ID编码1	7 <sub>hex</sub>	7 <sub>hex</sub>	
功能	4DI/4DO循环	串行非循环	
	4PDI/3PDO		
地址	1至31(出厂设置:0),可以经常任意改变		

# 13.3 选件"/ECR"和"/ACR"的系统特性数据

选件/ECR和/ACR 系统特性数据 与MOVIGEAR®/DRC相结合	单圈分辨率 (电机每转一转的位置分辨率)		多圈分辨率 (电机总转数的最大计数值)	
/ECR 单圈绝对值编码器	40/4	4000 in a	无	无
/ACR 多圈绝对值编码器	12位	4096 inc	20位	1048576 转

## 13.4 制动电阻

## 13.4.1 概览

DRC..电机配有2个制动斩波器。下表显示发电模式下的应用方案:

应用	驱动装置	消耗电能		
		制动器		制动斩波器
极微弱电能	DRC电机, <b>带</b> 制 动器	制动线圈 M 3~	+	
	DRC电机, <b>无</b> 制 动器	制动线圈 <sup>1)</sup> M 3~		

应用	驱动装置	消耗电能		
		制动器		制动斩波器
微弱电能	DRC电机, <b>带</b> 制 动器	制动线圈 M 3~	+	内置制动电阻
	DRC电机, <b>无</b> 制 动器	制动线圈 <sup>1)</sup> M 3~		
中/高电能	DRC电机, <b>带</b> 制 动器	制动线圈 M 3~	+	外部制动电阻
	DRC电机, <b>无</b> 制 动器	制动线圈 <sup>1)</sup> M 3~		

1) 即便是不带制动器的电机也都集成有制动线圈 (无制动片架) 用来释放电能。


制动电阻

## 13.4.2 集成制动线圈的4象限模式


- 在4象限运行中将制动线圈作为制动电阻使用。
- 制动线圈(无制动片架)也集成于未装制动器的电机中。
- 制动电压在设备内部产生,与电网无关。
- 仅带集成制动线圈的4象限运行模式建议用于再生能量较低的应用中。
- 如电能载荷无法满足应用,则可以另外采用一个内部或外部的制动电阻。


## BY1C (DRC1)

## 下图显示制动线圈BY1C (DRC1)的再生负载能力:




## BY2C (DRC2)





## BY4C (DRC3/4)

## 下图显示制动线圈BY4C (DRC3/4)的再生负载能力:



## 13.4.3 集成制动线圈和集成制动电阻的4象限模式


· 集成制动电阻4象限运行模式建议用于再生能量较低的应用中。

- 通过跳跃式增高电阻和停止能源消耗,电阻可以针对再生过载进行可逆性自我保护。变频器将因过压故障停机。
- 如电能载荷无法满足应用,则可以采用一个外部的制动电阻。

## 制动电阻 BY1C与集成制动电阻BW1 (DRC1)


10秒制动斜坡的再生负载能力

下图显示制动线圈 BY1C 与内置制动电阻 BW1 在 10s 制动斜率过程中的电能负载:




#### 4秒制动斜坡的再生负载能力

BW1下图显示在4秒制动斜坡中,制动线圈BY1C与集成制动电阻BW1结合使用时的再生负载能力:



## 0.2秒制动斜坡的再生负载能力

下图显示在0.2秒制动斜坡中,制动线圈BY1C与集成制动电阻BW1结合使用时的再生负载能力:




制动电阻

## 制动电阻 BY2C与集成制动电阻BW2 (DRC2)


10秒制动斜坡的再生负载能力

下图显示制动线圈 BY2C 与内置制动电阻 BW2 在 10s 制动斜率过程中的电能负载:




### 4秒制动斜坡的再生负载能力

下图显示在4秒制动斜坡中,制动线圈BY2C与集成制动电阻BW2结合使用时的再成负载能力:



## 0.2秒制动斜坡的再生负载能力


下图显示在0.2秒制动斜坡中,制动线圈BY2C与集成制动电阻BW2结合使用时的再生负载能力:



## 制动线圈 BY4C 和内置制动电阻 BW3 (DRC3/4)


10秒制动斜坡的再生负载能力

下图显示在10秒制动斜坡中,制动线圈BY4C与集成制动电阻BW3结合使用时的再成负 载能力:




## 4秒制动斜坡的再生负载能力

下图显示在4秒制动斜坡中,制动线圈BY4C与集成制动电阻BW3结合使用时的再成负 载能力:



## 0.2秒制动斜坡的再生负载能力

下图显示在0.2秒制动斜坡中,制动线圈BY4C与集成制动电阻BW3结合使用时的再成负载能力:



制动电阻

## 13.4.4 集成制动线圈和外部制动电阻的4象限模式

再生能量较高的应用中,有必要使用外部制动电阻4象限运行模式。 下表显示可以用于DRC..电机的外部制动电阻。



	BW100-005/K-1.5	BW150-003/K-1.5	
部件号	08282862	08282927	
功能	疏导再生能量		
防护等级	IP65	IP65	
电阻	100 Ω	150 Ω	
功率	200 W	100 W	
S1时,100%接通时间			
尺寸(宽 x 高 x 深)	252 x 15 x 80 mm	146 x 15 x 80 mm	
导线长度	1.5 m	1.5 m	







	BW150-006-T	BW100-009-T	
部件号	17969565	17969573	
功能	疏导再生能量		
防护等级	IP66	IP66	
电阻	150 Ω	100 Ω	
功率	600 W 900 W		
S1时,100%接通时间			
尺寸(宽 x 高 x 深)	285 x 75 x 174 mm 435 x 75 x 174 mm		
规定的连接电缆	屏蔽电缆,耐热性T <sub>环境</sub> ≥ 90°C (194°F)		
最大允许导线长度	15 m 15 m		


	BW68-006-T	BW68-012-T	
部件号	17970008	17970016	
功能	疏导再生能量		
防护等级	IP66	IP66	
电阻	68 Ω	68 Ω	
功率	600 W	1200 W	
S1时,100%接通时间			
尺寸(宽x高x深)	285 x 75 x 174 mm	635 x 75 x 174 mm	
规定的连接电缆	屏蔽电缆,耐热性T <sub>环境</sub> ≥90°C (194°F)		
最大允许导线长度	15 m 15 m		

制动电阻

#### 技术数据BW100-005/K-1.5 与BW150-003/K-1.5 13.4.5

## 功率图

下图显示制动电阻BW100-005/K-1.5、BW150-003/K-1.5的功率图:




[1] 功率 (kW)

[2] 接通时间,单位:%


### 尺寸图BW150-003/K-1.5

下图显示外置制动电阻的尺寸BW150-003/K-1.5:



## 尺寸图BW100-005/K-1.5

下图显示外置制动电阻的尺寸BW100-005/K-1.5:




制动电阻

#### 13.4.6 BW150-006-T、BW100-009-T、BW068-006-T和BW068-012-T技术数据

## 功率图

下图显示BW150-006-T、BW100-009-T、BW068-006-T和BW068-012-T制动电阻的功 率图:




9007204104980491

- 功率 (kW) [1]
- 接通时间,单位:% [2]
- 制动电阻的负载持续率,以循环时间TD = 120 s为基础。


### BW150-006-T/BW068-006-T尺寸图

下图显示外部制动电阻BW150-006-T和BW068-006-T的尺寸:




## 尺寸图 BW100-009-T

下图显示外部制动电阻BW100-009-T的尺寸:



### BW068-012-T 尺寸图

下图显示外部制动电阻BW068-012-T的尺寸:




# 13.5 制动电阻BW...-.../..A的加装包

# 提示

- i
- 制动电阻BW...-.../..A应始终由客户方安装和装配。
- 为此,请注意《制动电阻BW...-.../..A》安装手册。

下图显示制动电阻BW...-.../..A的加装包:



20930754315


#### 13.5.1 分配


驱动装置	加装包			
	部件号	型号		
DRC1	18259103	BW100-001/K-1.5/D1A		
	18259154	BW100-002/K-1.5/D1A		
DRC2	18259111	BW100-001/K-1.5/D2A		
	18259162	BW100-002/K-1.5/D2A		
DRC3	18262910	BW100-002/K-1.5/D4A		
DRC4				

#### 13.5.2 技术数据

技术数据	型号		
	BW100-	BW100-	
	001//	002//	
T <sub>环境</sub> ~40°C时的额定持续功率	100 W	200 W	
电阻值R <sub>制动电阻</sub>	100 Ω ±10%	100 Ω ±10%	
结构	扁形结构		
接头	3 x AWG 20 ;		
	I = 150 cm		
防护等级 (EN 60529)	IP66		
工作温度范围	-25 ~ +40°C		
冷却方式	自然对流		
T <sub>环境</sub> ~40°C时在额定持续功率下的箱体温度	< 300°C		
符合性	CE/UL/CSA		
T <sub>环境</sub> > 40°C时的降额	最大60°C时每10 K降5%		

## 13.5.3 负载能力






BW100-001/	/. % ED时的负	% ED时的负载能力,单位W				
ED	M1	M2	М3	M4	M5/M6	
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5] / [6]	
100 %	100	100	100	100	100	
50 %	150	150	150	150	150	
25 %	250	250	250	250	250	
12 %	300	300	300	300	300	
6 %	500	500	500	500	500	

BW100-002/	/. % ED时的负	% ED时的负载能力,单位W				
ED	M1	M2	M3	M4	M5/M6	
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5] / [6]	
100 %	200	200	200	160	160	
50 %	300	300	300	240	240	
25 %	500	500	500	400	400	
12 %	600	600	600	480	480	
6 %	1000	1000	1000	800	800	
ED = 制动电阻的负载持续率,以循环时间TD ≤ 120 s为基础。						

## 13.5.4 尺寸图



	Α	<b>A</b> 1	В	С	D	а	a1	b
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
18259103 (BW100-001/K-1.5/D1A)	118.50	94.00	147.50	61.80	6	103.40	102.40	88.30
18259154 (BW100-002/K-1.5/D1A)	116.50	94.00	147.50	01.80	0	103.40	103.40	00.30
18259111 (BW100-001/K-1.5/D2A)	133.00	94.00	147.50	61.80	6	111 00	111.80	111 00
18259162 (BW100-002/K-1.5/D2A)	133.00	94.00	147.50	01.80	O	111.60	111.60	111.60
18262910 (BW100-002/K-1.5/D4A)	190.40	94.00	147.50	61.80	7	172.20	172.20	107.60

## 13.6 制动器技术数据

## 13.6.1 制动功、制动力矩

# 注意



DRC..驱动装置损坏可能造成财产损失!

• 注意,只能由SEW-EURODRIVE-售后服务部或经SEW-EURODRIVE培训的专业 人员才能对制动器进行维护/检修或制动力矩修改。

型号	制动力矩 [Nm]	制动工作 每次 紧急制动 [kJ]	最多紧急制动 次数1)	需要维护前的 维护 [MJ]	
BY1C	7	[ <b>K</b> 3]	10/h	40	
(DRC1)	2.5	5	10/h	40	
BY2C	14	15	10/h	65	
(DRC2)	7	15	10/h	65	
BY4C	28	17	10/h	85	
(DRC3)	14	17	10/h	85	
BY4C	40	10.5	10/h	55	
(DRC4)	20	10.5	10/h	85	

<sup>1)</sup> 紧急制动指的是转速较高时制动器的启动,而不是驱动装置沿斜坡减速,而后制动器在达到停止转速后闭合。该状态可能在控制器禁止、驱动装置故障(根据所设置的故障反应)或STO(根据参数设置)时出现。

### 13.6.2 响应和应用时间

型号	制动力矩	响应时间 t₁	应用时间 t₂		
	[Nm]	[ms]	[ms]		
BY1C (DRC1)	7	100	200		
	2.5		400		
BY2C (DRC2)	14	100	200		
	7		250		
BY4C (DRC3)	28	100	200		
	14		200		
BY4C (DRC4)	40	100	200		
	20		200		

#### 13.6.3 安全功能特性值

## 安全特性值B<sub>10D</sub>的定义:

B<sub>100</sub>值规定了到最高10%的组件发生危险失效的循环数量(根据EN ISO 13849-1标准定义)。危险失效在此处表示:当有需要时制动器不应用,从而不能提供必要的制动力矩。

规格	规格	B <sub>10D</sub>
DRC	制动器	开关操作循环
DRC1	BY1C	12000000
DRC2	BY2C	8000000
DRC3/DRC4	BY4C	6000000

## 13.7 ASEPTIC规格

### 13.7.1 表面防护

与ASEPTIC配套使用时,OS2~OS4的特性可以在章节"表面保护"中找到。

### 13.7.2 清洁

绝不可将清洁剂和消毒剂混合在一起! 酸和氯碱绝不可混合,否则会产生有毒的氯气。 务请遵守清洁剂生产商相关的安全提示。

## 13.7.3 密封材料

## 清洁剂耐抗性

必须检测DRC..使用的密封材料与清洁剂是否兼容。

ECOLAB®公司通过测试证明密封材料对以下清洁剂有足够耐受性:

碱性与含氯碱性泡沫清洁剂					
名称 使用浓度 使用温度					
P3-topax 12	5%	40°C			

酸性泡沫清洁剂					
名称	使用浓度	使用温度			
P3-topax 56	5%	40°C			
P3-topax 58	5%	40°C			

不含表面活性剂的清洁剂					
名称	使用浓度	使用温度			
P3-topactive 200	4%	40°C			
P3-topactive 500	4%	40°C			

消毒剂					
名称	使用浓度	使用温度			
P3-topax 990	5%	23°C			

### 产品规格

P3-topax 19 碱性泡沫清洁剂

P3-topax 56 酸性泡沫清洁剂(磷酸基)

P3-topax 58 酸性泡沫清洁剂(有机酸基)

P3-topactive 200 碱性清洁剂(作为TFC应用的运行清洁)

P3-topactive 500 酸性清洁剂(作为TFC应用的运行清洁)

P3-topax 990 碱性泡沫消毒剂 (烷基胺醋酸盐)

去离子水 去离子水



## 13.8 表面防护

#### 13.8.1 概述

SEW-EURODRIVE对于在特殊环境条件下运行的DRC..驱动装置提供以下可选保护措施。

• 表面防护OS

此外,还补充了可选的用于减速器/电机的特殊防护措施,参见产品目录"减速电机 DRC.."。

#### 13.8.2 表面防护

可以选用OS1至OS4表面防护来代替DRC..驱动装置的标准表面防护措施。此外,还可以执行特殊措施Z。特殊措施 Z 表示,喷涂前向凹槽内喷入橡胶。

	T	
表面防护	环境条件	示例应用
标准	适用于在室内和封闭场地中性气体环境下工作的机器和设备。 类似腐蚀性类别 <sup>1)</sup> : • C1(可忽略)	<ul><li>汽车制造业内的机器和设备</li><li>物流领域内的传送设备</li><li>机场传送设备</li></ul>
OS1	适用于会出现冷凝的环境条件和湿度或污染程度较低的大气环境,例如:在露天搭棚或类似保护装置下使用机器。 类似腐蚀性类别 <sup>1)</sup> : • C2(轻度)	<ul><li>锯材厂内的设备</li><li>车间大门</li><li>搅拌机和混合机</li></ul>
OS2	适用于湿度较高或中等污染的大气环境,例如:直接在露天下使用机器。 类似腐蚀性类别 <sup>1)</sup> : • C3(中度)	• 索道和敞开式缆车 砂砾厂
OS3	适用于湿度很高且偶尔会出现严重的气体和化学性污染的环境条件。偶尔用含酸或碱的液体进行湿清洗。也可用于受中等盐侵蚀的海滨地区。 类似腐蚀性类别 <sup>1)</sup> :	<ul><li>污水处理厂</li><li>港口起重设备</li><li>采矿使用</li></ul>
OS4	适用于经常会出现高湿度及严重的气体和化学性污染的环境条件。定期用含酸或碱的液体进行清洗,也可采用化学性清洁剂。依据腐蚀性类别 <sup>2)</sup> :  C5-1(超强)	<ul><li>酿酒厂内的驱动装置</li><li>饮料厂内的湿处理区</li><li>食品厂内的传输带</li></ul>

- 1) 符合DIN EN ISO 12 944-2标准
- 2) 按照DIN EN ISO 12944-2环境条件分类



#### 13.8.3 OS4 涂漆对清洁剂的耐抗性

SEW-EURODRIVE将通过独立检测对OS4底漆和面漆与清洁剂和消毒剂(知名厂家生产)的耐抗性进行检测和认证。

使用推荐清洁剂和消毒剂时务必遵守规定的清洁周期、温度和计划,以尽最大可能提高 ASEPTIC减速电机的寿命和性能。

测试循环必须先满足下列先决条件:

- 通过测试循环(1500转)可以模拟出针对5年具体生产相关应用提示进行的日常清洁
- 恢复7日后进行评估
- 根据DIN EN ISO 4628-1标准对装饰变化(颜色、光泽度)和防护性能的变化进行评估。
- 喷涂系统OS4,基材钢或铝
- Henkel-ECOLAB®清洁剂

清洁剂	产品说明	主要成分	浓度	负载周期	检测温 度	装饰变化	防护性能的变化10
P3-topax 19	碱性泡沫清洁剂	碱液、表面活性剂、络合物形成剂	3%	20 min	60°C	1	0
P3-topax 56	酸性泡沫清洁剂	酸液、表面活 性剂、抑制剂	3%	20 min	60°C	4	0
P3-topax 58	酸性泡沫清洁剂(有 机酸基)	表面活性剂、 有机酸	5%	20 min	60°C	0	0
P3-topax 66	活性氯基碱性泡沫清 洁和消毒液	碱液、活性 氯、表面活性 剂	5%	20 min	60°C	2	0
P3-topax 68	带活性氯的碱性泡沫 清洁剂(适用铝材)	碱液、活性 氯、表面活性 剂	5%	20 min	60°C	1	0
P3-topax 99	碱性泡沫消毒剂	基本成分盐、 有机酸	2%	20 min	60°C	3	0
P3- topactive 200	碱性清洁剂(作为 TFC应用的运行清 洁)	碱液、表面活 性剂、络合物 形成剂	4%	20 min	60°C	1	0
P3- topactive 500	酸性清洁剂(作为 TFC应用的运行清 洁)	无机酸、表面 活性剂	3%	20 min	60°C	4	0
P3-oxonia	封闭系统消毒剂	基本成分过氧 化氢	1%	30 min	60°C	1	0
P3-oxonia active	封闭系统消毒剂	基本成分过氧 化氢、过氧乙 酸	3%	10 min	20°C	0	0
P3- topactive DES	泡沫及TFC功能性消 毒剂	基本成分过氧 乙酸、表面活 性剂	3%	30 min	20°C	0	0
P3-oxysan ZS	封闭系统消毒剂	基本成分过氧 化合物	1%	30 min	20°C	0	0

1) 评估:0=无变化至5=重大变化



## 13.9 电缆接头

下表显示可从SEW-EURODRIVE公司选购的螺栓连接件:

## 13.9.1 电缆固定头/油堵/压力补偿

螺栓连接件类型	图片	内容	规格	<b>拧紧扭矩</b>	电缆外 径	部件号
外六角头油堵 (不锈钢)		10件	M16 x 1.5	6.8 Nm	无	18247342
		10件	M25 x 1.5	6.8 Nm	无	18247350
压力补偿接头 (不锈钢)		1件	M16 x 1.5	4 Nm	无	28214617
EMC电缆固定头 (黄铜镀镍)		10件	M16 x 1.5	4 Nm	5至 9 mm	18204783
		10件	M25 x 1.5	7 Nm	11至 16 mm	18204805
EMC电缆固定头 (不锈钢)		10件	M16 x 1.5	4 Nm	5至 9 mm	18216366
		10件	M25 x 1.5	7 Nm	11至 16 mm	18216382

<sup>1)</sup> 给定扭矩值的公差范围须在为+/- 10%。

电缆固定头内的电缆固定件必须能抵抗下列电缆拉拔力,以防电缆从电缆固定头内被拉出:

电缆外径 > 10 mm: ≥ 160 N电缆外径 < 10 mm: = 100 N</li>

## 13.9.2 插接头螺栓连接件

螺栓连接件类型	图片	内容	规格	<b>拧紧扭矩</b>	部件号
M23螺塞(不锈钢)		1件	M23 x 1.5	拧紧至止 挡处	19094558
用于外螺纹插接头的M12 螺塞(不锈钢)		10件	M12 x 1.0	2.3 Nm	18202799
用于内螺纹插接头的M12 螺塞(不锈钢)		10件	M12 x 1.0	2.3 Nm	18202276

<sup>1)</sup> 给定扭矩值的公差范围须在为+/- 10%。

## 13.9.3 诊断接口/电位计螺栓连接件

螺栓连接件类型	图片	内容	规格	<b>拧紧扭矩</b>	部件号
f1电位计和诊断接口的油 堵(不锈钢制成)		10件	M24 x 1.5	6.8 Nm	18241077


<sup>1)</sup> 给定扭矩值的公差范围须在为+/- 10%。




13.10 尺寸图

13.10.1 DRC1,带IEC法兰<sup>1)</sup>

DRC1 08 104 01 12







1) 减速电机尺寸图请参见产品目录"DRC..减速电机"

13.10.2 DRC2,带IEC法兰<sup>1)</sup>

DRC2 08 105 01 12






1) 减速电机尺寸图请参见产品目录"DRC..减速电机"

尺寸图


13.10.3 DRC3/4, 带IEC法兰<sup>1)</sup>

DRC3/DRC4

08 309 01 13



FF (B5) FF215




1) 减速电机尺寸图请参见产品目录"DRC..减速电机"

### 13.10.4 插接头

## 提示

i

- 下图举例显示可选插接头的附加尺寸,以便配置插接头。
- 详细信息参见"插接头位置"一章。



36028799659911819


- 1) "直型"插接头
- 2) 角型插接头
- [1] X4271: AS接口通讯接口
- [2] X5011: AS接口传感器
- [3] 压力补偿接头与可选防潮结构(MOVIGEAR®)/ASEPTIC结构(DRC..)相结合。
- [4] X1203\_2: AC 400 V接头
- [5] X1203\_1: AC 400 V接头
- [6] X5502 : STO IN
- [7] X5503 : STO OUT
- [8] X5132:数字I/O



## 13.10.5 插接头(包括对接插头)

## 提示

- i
- 下图显示与SEW-EURODRIVE公司预制电缆结合使用的可选插接头及对接插头的 其他尺寸/弯曲半径。
- 详细信息参见"插接头位置"一章。



- [1] 弯曲半径
- [2] "直型"M23插接头
- [3] "角型"M23插接头
- [4] "直型"M12插接头
- [5] "角型"M12插接头



# 14 地址列表

<b>廖国</b>	+ <del>4 ++ 1</del> +	OFW FURDERNIE O THE O TWO	±17 . 40 7054 75 0
总部 二	布鲁赫扎尔	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	电话 +49 7251 75-0
制造 厂 销售		Ernst-Blickle-Straße 42	传真 +49 7251 75-1970
<b>用告</b>		76646 Bruchsal	http://www.sew-eurodrive.de sew@sew-eurodrive.de
制造 厂 / 工业变速机	布鲁赫扎尔	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	电话 +49 7251 75-0
		Christian-Pähr-Str. 10 76646 Bruchsal	传真 +49 7251 75-2970
制造 厂	格拉本	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	电话 +49 7251 75-0
		Ernst-Blickle-Straße 1 76676 Graben-Neudorf	传真 +49 7251-2970
	奥斯特林恩	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG, Werk	电话 +49 7253 9254-0
		Östringen	传真 +49 7253 9254-90
		Franz-Gurk-Straße 2 76684 Östringen	oestringen@sew-eurodrive.de
<b></b>	力学 / 机电一	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	电话 +49 7251 75-1710
	体化	Ernst-Blickle-Straße 1	传真 +49 7251 75-1711
		76676 Graben-Neudorf	scc-mechanik@sew-eurodrive.de
	电子产品	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	电话 +49 7251 75-1780
		Ernst-Blickle-Straße 42	传真 +49 7251 75-1769
interes Tarabase I		76646 Bruchsal	scc-elektronik@sew-eurodrive.de
Orive Technology	北部	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	电话 +49 5137 8798-30 传真 +49 5137 8798-55
Center		Alte Ricklinger Straße 43 30823 Garbsen (Hannover)	16 吴 +49 5137 6796-55 dtc-nord@sew-eurodrive.de
	 东部	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	电话 +49 3764 7606-0
	N/ HP	Dänkritzer Weg 1	传真 +49 3764 7606-20
		08393 Meerane (Zwickau)	dtc-ost@sew-eurodrive.de
	南部	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	电话 +49 89 909551-21
		Domagkstraße 5	传真 +49 89 909551-50
		85551 Kirchheim (München)	dtc-sued@sew-eurodrive.de
	西部	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	电话 +49 2173 8507-10
		Siemensstraße 1	传真 +49 2173 8507-50
	14.11	40764 Langenfeld (Düsseldorf)	dtc-west@sew-eurodrive.de
Orive Center	柏林	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	电话 +49 306331131-30
		Alexander-Meißner-Straße 44 12526 Berlin	传真 +49 306331131-36 dc-berlin@sew-eurodrive.de
	 汉堡	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	电话 +49 40298109-60
	<b>小土</b>	Hasselbinnen 44	传真 +49 40298109-70
		22869 Schenefeld	dc-hamburg@sew-eurodrive.de
	路德维希港	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	电话 +49 7251 75 3759
	–	c/o BASF SE	传真 +49 7251 75 503759
		c/o BASF SE Gebäude W130	dc-ludwigshafen@sew-eurodrive.de
		67056 Ludwigshafen	
	薩爾蘭	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	电话 +49 6831 48946 10
		Gottlieb-Daimler-Straße 4 66773 Schwalbach Saar – Hülzweiler	传真 +49 6831 48946 13 dc-saarland@sew-eurodrive.de
	乌尔姆	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dieselstraße 18	电话 +49 7348 9885-0 传真 +49 7348 9885-90
		89160 Dornstadt	dc-ulm@sew-eurodrive.de
		SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	电话 +49 931 27886-60
	平小八王	Nürnbergerstraße 118	传真 +49 931 27886-66
		97076 Würzburg-Lengfeld	dc-wuerzburg@sew-eurodrive.de
Drive Service Hotline	/ 24 小时服务热		0 800 SEWHELP

11954/ZH-CN - 12/2019

中国			
制造 厂 装配厂 销售 服务	天津	SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 78, 13th Avenue, TEDA Tianjin 300457	电话 +86 22 25322612 传真 +86 22 25323273 http://www.sew-eurodrive.cn info@sew-eurodrive.cn
装配厂 销售 服务	苏州	SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, 215021	电话 +86 512 62581781 传真 +86 512 62581783 suzhou@sew-eurodrive.cn



澳大利亚			
	<b>用与</b>	OFW FURDER WE DIVE TO	+T -04 0 0000 4000
装配厂 销售 服务	墨尔本	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043	电话 +61 3 9933-1000 传真 +61 3 9933-1003 http://www.sew-eurodrive.com.au enquires@sew-eurodrive.com.au
	 悉尼	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164	电话 +61 2 9725-9900 传真 +61 2 9725-9905 enquires@sew-eurodrive.com.au
巴基斯坦			
销售	卡拉奇	Industrial Power Drives Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central Commercial Area, Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8, Karachi	电话 +92 21 452 9369 传真 +92-21-454 7365 seweurodrive@cyber.net.pk
巴拉圭			
销售	費爾南多德拉 莫拉	SEW-EURODRIVE PARAGUAY S.R.L De la Victoria 112, Esquina nueva Asunción Departamento Central Fernando de la Mora, Barrio Bernardino	电话 +595 991 519695 传真 +595 21 3285539 sewpy@sew-eurodrive.com.py
巴西			
制造 厂 销售 服务	圣保罗	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Estrada Municipal José Rubim, 205 – Rodovia Santos Dumont Km 49 Indaiatuba – 13347-510 – SP	电话 +55 19 3835-8000 sew@sew.com.br
装配厂 销售 服务	里奥克拉鲁	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Rodovia Washington Luiz, Km 172 Condomínio Industrial Conpark Caixa Postal: 327 13501-600 – Rio Claro / SP	电话 +55 19 3522-3100 传真 +55 19 3524-6653 montadora.rc@sew.com.br
	若茵维莱	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Jvl / Ind Rua Dona Francisca, 12.346 – Pirabeiraba 89239-270 – Joinville / SC	电话 +55 47 3027-6886 传真 +55 47 3027-6888 filial.sc@sew.com.br
白俄罗斯			
销售	明斯克	Foreign unitary production enterprise SEW- EURODRIVE RybalkoStr. 26 220033 Minsk	电话 +375 17 298 47 56 / 298 47 58 传真 +375 17 298 47 54 http://www.sew.by sales@sew.by
保加利亚			
销售	索非亚	BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 1606 Sofia	电话 +359 2 9151160 传真 +359 2 9151166 bever@bever.bg
比利时			
装配厂 销售 服务	布鲁塞尔	SEW-EURODRIVE n.v./s.a. Researchpark Haasrode 1060 Evenementenlaan 7 3001 Leuven	电话 +32 16 386-311 传真 +32 16 386-336 http://www.sew-eurodrive.be info@sew-eurodrive.be
服务中心	工业变速机	SEW-EURODRIVE n.v./s.a. Rue du Parc Industriel, 31 6900 Marche-en-Famenne	电话 +32 84 219-878 传真 +32 84 219-879 http://www.sew-eurodrive.be service-IG@sew-eurodrive.be
冰岛			
销售	雷克雅維克	Varma & Vélaverk ehf. Knarrarvogi 4 104 Reykjavík	电话 +354 585 1070 传真 +354 585)1071 http://www.varmaverk.is vov@vov.is
波兰			
装配厂 销售 服务	罗兹	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 92-518 Łódź	电话 +48 42 293 00 00 传真 +48 42 293 00 49 http://www.sew-eurodrive.pl sew@sew-eurodrive.pl



-
-
-
1

23101954/ZH-CN - 12/2019

波兰	ng (=	+	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
	服务	电话 +48 42 293 0030 传真 +48 42 293 0043	24 小时服务热线电话 电话 +48 602 739 739 (+48 602 SEW SEW) serwis@sew-eurodrive.pl
英国			
装配厂 销售 服务	诺曼顿	SEW-EURODRIVE Ltd. DeVilliers Way Trident Park Normanton West Yorkshire WF6 1GX	电话 +44 1924 893-855 传真 +44 1924 893-702 http://www.sew-eurodrive.co.uk info@sew-eurodrive.co.uk
	Drive Service	e Hotline /24 小时服务热线电话	电话 01924 896911
丹麦			
装配厂 销售 服务	哥本哈根	SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30 2670 Greve	电话 +45 43 95 8500 传真 +45 43 9585-09 http://www.sew-eurodrive.dk sew@sew-eurodrive.dk
服务	瓦埃勒	SEW-EURODRIVE A/S Bødkervej 2 7100 Vejle	电话 +45 43 9585 00 http://www.sew-eurodrive.dk sew@sew-eurodrive.dk
俄罗斯			
装配厂 销售 服务	圣彼得堡	3AO «СЕВ-ЕВРОДРАЙФ» 188660, Russia, Leningrad Region, Vsevolozhsky District, Korabselki, Aleksandra Nevskogo str. building 4, block 1 P.O. Box 36 195220 St. Petersburg	电话 +7 812 3332522 / +7 812 5357142 传真 +7 812 3332523 http://www.sew-eurodrive.ru sew@sew-eurodrive.ru
法国			
制造 厂 销售 服务	阿格诺	SEW USOCOME 48-54 route de Soufflenheim B. P. 20185 67506 Haguenau Cedex	电话 +33 3 88 73 67 00 传真 +33 3 88 73 66 00 http://www.usocome.com sew@usocome.com
制造 厂	阿格诺	SEW USOCOME Zone industrielle Technopôle Forbach Sud B. P. 30269 57604 Forbach Cedex	电话 +33 3 87 29 38 00
	布吕马	SEW USOCOME 1 Rue de Bruxelles 67670 Mommenheim Cedex	电话 +33 3 88 37 48 00
装配厂 销售 服务	波尔多	SEW USOCOME Parc d'activités de Magellan 62 avenue de Magellan – B. P. 182 33607 Pessac Cedex	电话 +33 5 57 26 39 00 传真 +33 5 57 26 39 09
	里昂	SEW USOCOME 75 rue Antoine Condorcet 38090 Vaulx-Milieu	电话 +33 4 74 99 60 00 传真 +33 4 74 99 60 15
	南特	SEW USOCOME Parc d'activités de la forêt 4 rue des Fontenelles 44140 Le Bignon	电话 +33 2 40 78 42 00 传真 +33 2 40 78 42 20
	巴黎	SEW USOCOME Zone industrielle 2 rue Denis Papin 77390 Verneuil l'Étang	电话 +33 1 64 42 40 80 传真 +33 1 64 42 40 88
菲律宾			
销售	呂宋	P.T. Cerna Corporation 4137 Ponte St., Brgy. Sta. Cruz Makati City 1205	电话 +63 2 519 6214 传真 +63 2 890 2802 mech_drive_sys@ptcerna.com http://www.ptcerna.com

电话 +358 201 589-300 传真 +358 3 780-6211

sew@sew.fi

http://www.sew-eurodrive.fi

			sew@sew.ii
服务	霍洛拉	SEW-EURODRIVE OY Keskikankaantie 21 15860 Hollola	电话 +358 201 589-300 传真 +358 3 780-6211 http://www.sew-eurodrive.fi sew@sew.fi
	托爾尼奧	SEW-EURODRIVE Oy Lossirannankatu 5 95420 Tornio	电话 +358 201 589 300 传真 +358 3 780 6211 http://www.sew-eurodrive.fi sew@sew.fi
制造 厂 装配厂	卡尔卡凯拉	SEW Industrial Gears Oy Santasalonkatu 6, PL 8 03620 Karkkila, 03601 Karkkila	电话 +358 201 589-300 传真 +358 201 589-310 http://www.sew-eurodrive.fi sew@sew.fi
哥伦比亚			
装配厂 销售 服务	波哥大	SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 17 No. 132-18 Interior 2 Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá	电话 +57 1 54750-50 传真 +57 1 54750-44 http://www.sew-eurodrive.com.co sew@sew-eurodrive.com.co
哈萨克斯坦			
销售 服务	阿拉木图	SEW-EURODRIVE LLP 291-291A, Tole bi street 050031, Almaty	电话 +7 (727) 350 5156 传真 +7 (727) 350 5156 http://www.sew-eurodrive.kz sew@sew-eurodrive.kz
	塔什干	SEW-EURODRIVE LLP Representative office in Uzbekistan 96A, Sharaf Rashidov street, Tashkent, 100084	电话 +998 71 2359411 传真 +998 71 2359412 http://www.sew-eurodrive.uz sew@sew-eurodrive.uz
	乌兰巴托	IM Trading LLC Olympic street 28B/3 Sukhbaatar district, Ulaanbaatar 14230, MN	电话 +976-77109997 传真 +976-77109997 imt@imt.mn
荷兰			
装配厂 销售 服务	鹿特丹	SEW-EURODRIVE B.V. Industrieweg 175 3044 AS Rotterdam Postbus 10085 3004 AB Rotterdam	电话 +31 10 4463-700 传真 +31 10 4155-552 服务: 0800-SEWHELP http://www.sew-eurodrive.nl info@sew-eurodrive.nl
加拿大			
装配厂 销售 服务	多伦多	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, ON L6T 3W1	电话 +1 905 791-1553 传真 +1 905 791-2999 http://www.sew-eurodrive.ca I.watson@sew-eurodrive.ca
	溫哥華	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. Tilbury Industrial Park 7188 Honeyman Street Delta, BC V4G 1G1	电话 +1 604 946-5535 传真 +1 604 946-2513 b.wake@sew-eurodrive.ca
	蒙特利尔	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 2001 Ch. de l'Aviation Dorval Quebec H9P 2X6	电话 +1 514 367-1124 传真 +1 514 367-3677 n.paradis@sew-eurodrive.ca
加蓬			
表示: 喀麦隆			
捷克共和国			
装配厂 销售 服务	霍斯季維采	SEW-EURODRIVE CZ s.r.o. Floriánova 2459 253 01 Hostivice	电话 +420 255 709 601 传真 +420 235 350 613 http://www.sew-eurodrive.cz sew@sew-eurodrive.cz



芬兰

装配厂 销售 服务

霍洛拉

SEW-EURODRIVE OY

Vesimäentie 4 15860 Hollola

sew@sew-eurodrive.cz

捷克共和国			
	Drive Service Hotline / 24 小 时服务热线电 话		服务 电话 +420 255 709 632 传真 +420 235 358 218 servis@sew-eurodrive.cz
喀麦隆			
销售	杜阿拉	SEW-EURODRIVE S.A.R.L. Ancienne Route Bonabéri 邮箱 地址 B.P 8674 Douala-Cameroun	电话 +237 233 39 02 10 传真 +237 233 39 02 10 sew@sew-eurodrive-cm
科特迪瓦			
销售	阿比让	SEW-EURODRIVE SARL Ivory Coast Rue des Pêcheurs, Zone 3 26 BP 916 Abidjan 26	电话 +225 21 21 81 05 传真 +225 21 25 30 47 info@sew-eurodrive.ci http://www.sew-eurodrive.ci
克罗地亚			
销售 服务	萨格勒布	KOMPEKS d. o. o. Zeleni dol 10 10 000 Zagreb	电话 +385 1 4613-158 传真 +385 1 4613-158 kompeks@inet.hr
拉脱维亚			
销售	里加	SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C 1073 Riga	电话 +371 6 7139253 传真 +371 6 7139386 http://www.alas-kuul.lv info@alas-kuul.com
黎巴嫩			
销售 (黎巴嫩)	贝鲁特	Gabriel Acar & Fils sarl B. P. 80484 Bourj Hammoud, Beirut	电话 +961 1 510 532 传真 +961 1 494 971 ssacar@inco.com.lb
销售 (约旦, 科威特, 沙特阿拉伯, 叙利亚)	贝鲁特	Middle East Drives S.A.L. (offshore) Sin El Fil. B. P. 55-378 Beirut	电话 +961 1 494 786 传真 +961 1 494 971 http://www.medrives.com info@medrives.com
立陶宛			
销售	阿利图斯	UAB Irseva Statybininku 106C 63431 Alytus	电话 +370 315 79204 传真 +370 315 56175 http://www.irseva.lt irmantas@irseva.lt
卢森堡			
表示: 比利时			
罗马尼亚			
销售 服务	布加勒斯特	Sialco Trading SRL str. Brazilia nr. 36 011783 Bucuresti	电话 +40 21 230-1328 传真 +40 21 230-7170 sialco@sialco.ro
马来西亚			
装配厂 销售 服务	柔佛州	SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya 81000 Johor Bahru, Johor West Malaysia	电话 +60 7 3549409 传真 +60 7 3541404 sales@sew-eurodrive.com.my
馬其頓共和國			
销售	斯科普里	Boznos DOOEL Dime Anicin 2A/7A 1000 Skopje	电话 +389 23256553 传真 +389 23256554 http://www.boznos.mk

-1/# IT	++0=	OFW FUDODD!! /F INC	中年 : 4 004 400 7507
间造 厂 EBD	东南地区	SEW-EURODRIVE INC.	电话 +1 864 439-7537
を記して は も		1295 Old Spartanburg Highway P.O. Box 518	传真 销售 +1 864 439-7830 传真 制造 厂 +1 864 439-9948
16 3务		Lyman, S.C. 29365	传真 装配厂 +1 864 439-9546
X 27		Lyman, 3.6. 29303	传真 +1 864 949-5557
			http://www.seweurodrive.com
			cslyman@seweurodrive.com
	东北地区	SEW-EURODRIVE INC.	电话 +1 856 467-2277
<b>销售</b>	7,140-02	Pureland Ind. Complex	传真 +1 856 845-3179
 B务		2107 High Hill Road, P.O. Box 481	csbridgeport@seweurodrive.com
		Bridgeport, New Jersey 08014	
	中西地区	SEW-EURODRIVE INC.	电话 +1 937 335-0036
		2001 West Main Street	传真 +1 937 332-0038
		Troy, Ohio 45373	cstroy@seweurodrive.com
	西南地区	SEW-EURODRIVE INC.	电话 +1 214 330-4824
		3950 Platinum Way	传真 +1 214 330-4724
		Dallas, Texas 75237	csdallas@seweurodrive.com
	西部地区	SEW-EURODRIVE INC.	电话 +1 510 487-3560
	~ ar: 2 E	30599 San Antonio St.	传真 +1 510 487-6433
		Hayward, CA 94544	cshayward@seweurodrive.com
	韦尔福德	SEW-EURODRIVE INC.	电话 +1 864 439-7537
	いらい日本	148/150 Finch Rd.	传真 +1 864 661 1167
		Wellford, S.C. 29385	IGOrders@seweurodrive.com
		,	
	欢迎来函索取	设在的其它维修站联系地址。	
<b>蒙古国</b>			
支术支持	乌兰巴托	IM Trading LLC	电话 +976-77109997
		Olympic street 28B/3	电话 +976-99070395
		Sukhbaatar district,	传真 +976-77109997
		Ulaanbaatar 14230, MN	http://imt.mn/
			imt@imt.mn
孟加拉国			
 消售	 孟加拉国	SEW-EURODRIVE INDIA PRIVATE LIMITED	Tel. +88 01729 097309
		345 DIT Road	salesdhaka@seweurodrivebangladesh.com
		East Rampura	ÿ
		Dhaka-1219, Bangladesh	
<b>必告</b>			
	 利马	SEW EURODRIVE DEL PERU S.A.C.	电话 +51 1 3495280
消售	43-3	Los Calderos, 120-124	传真 +51 1 3493002
服务		Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima	http://www.sew-eurodrive.com.pe
			sewperu@sew-eurodrive.com.pe
			- ·
<b>医洛哥</b>			
	Paualiaira	SEW EUDODDIVE Maragas CADI	由 纤 +212 522 00 05 00
	Bouskoura	SEW-EURODRIVE Morocco SARL	电话 +212 522 88 85 00 传盲 +212 522 88 84 50
消售 服务	Bouskoura	Parc Industriel CFCIM, Lot. 55/59	传真 +212 522 88 84 50
消售 服务	Bouskoura	Parc Industriel CFCIM, Lot. 55/59 27182 Bouskoura	传真 +212 522 88 84 50 http://www.sew-eurodrive.ma
消售 服务 专配厂	Bouskoura	Parc Industriel CFCIM, Lot. 55/59	传真 +212 522 88 84 50
肖售 假务 長配厂 <b>墨西哥</b>		Parc Industriel CFCIM, Lot. 55/59 27182 Bouskoura Grand Casablanca	传真 +212 522 88 84 50 http://www.sew-eurodrive.ma sew@sew-eurodrive.ma
消售 服务 麦配厂 <b>墨西哥</b> 麦配厂	Bouskoura 克雷塔罗	Parc Industriel CFCIM, Lot. 55/59 27182 Bouskoura Grand Casablanca  SEW-EURODRIVE MEXICO S.A. de C.V.	传真 +212 522 88 84 50 http://www.sew-eurodrive.ma sew@sew-eurodrive.ma 电话 +52 442 1030-300
<b>摩洛哥</b> 省售  省  省  第  第  第  第  第  第  第  第  第  第  第		Parc Industriel CFCIM, Lot. 55/59 27182 Bouskoura Grand Casablanca  SEW-EURODRIVE MEXICO S.A. de C.V. SEM-981118-M93	传真 +212 522 88 84 50 http://www.sew-eurodrive.ma sew@sew-eurodrive.ma 电话 +52 442 1030-300 传真 +52 442 1030-301
消售 服务 麦配厂 <b>整西哥</b> 麦配厂 美能		Parc Industriel CFCIM, Lot. 55/59 27182 Bouskoura Grand Casablanca  SEW-EURODRIVE MEXICO S.A. de C.V. SEM-981118-M93 Tequisquiapan No. 102	传真 +212 522 88 84 50 http://www.sew-eurodrive.ma sew@sew-eurodrive.ma 电话 +52 442 1030-300 传真 +52 442 1030-301 http://www.sew-eurodrive.com.mx
消售 服务 麦配厂 <b>整西哥</b> 麦配厂 美能		Parc Industriel CFCIM, Lot. 55/59 27182 Bouskoura Grand Casablanca  SEW-EURODRIVE MEXICO S.A. de C.V. SEM-981118-M93 Tequisquiapan No. 102 Parque Industrial Quéretaro	传真 +212 522 88 84 50 http://www.sew-eurodrive.ma sew@sew-eurodrive.ma 电话 +52 442 1030-300 传真 +52 442 1030-301
肖售 服务 表配厂 <b>西町</b> 表配厂 美能		Parc Industriel CFCIM, Lot. 55/59 27182 Bouskoura Grand Casablanca  SEW-EURODRIVE MEXICO S.A. de C.V. SEM-981118-M93 Tequisquiapan No. 102 Parque Industrial Quéretaro C.P. 76220	传真 +212 522 88 84 50 http://www.sew-eurodrive.ma sew@sew-eurodrive.ma 电话 +52 442 1030-300 传真 +52 442 1030-301 http://www.sew-eurodrive.com.mx
肖售 服务 <b>西哥</b> 麦肖售 条	克雷塔罗	Parc Industriel CFCIM, Lot. 55/59 27182 Bouskoura Grand Casablanca  SEW-EURODRIVE MEXICO S.A. de C.V. SEM-981118-M93 Tequisquiapan No. 102 Parque Industrial Quéretaro C.P. 76220 Querétaro, México	传真 +212 522 88 84 50 http://www.sew-eurodrive.ma sew@sew-eurodrive.ma 电话 +52 442 1030-300 传真 +52 442 1030-301 http://www.sew-eurodrive.com.mx scmexico@seweurodrive.com.mx
ド 情 情 ら で で で で で で で で で で で で で		Parc Industriel CFCIM, Lot. 55/59 27182 Bouskoura Grand Casablanca  SEW-EURODRIVE MEXICO S.A. de C.V. SEM-981118-M93 Tequisquiapan No. 102 Parque Industrial Quéretaro C.P. 76220 Querétaro, México  SEW-EURODRIVE MEXICO S.A. de C.V.	传真 +212 522 88 84 50 http://www.sew-eurodrive.ma sew@sew-eurodrive.ma 电话 +52 442 1030-300 传真 +52 442 1030-301 http://www.sew-eurodrive.com.mx scmexico@seweurodrive.com.mx
肖售 怪务 <b>西哥</b> 長肖 長	克雷塔罗	Parc Industriel CFCIM, Lot. 55/59 27182 Bouskoura Grand Casablanca  SEW-EURODRIVE MEXICO S.A. de C.V. SEM-981118-M93 Tequisquiapan No. 102 Parque Industrial Quéretaro C.P. 76220 Querétaro, México  SEW-EURODRIVE MEXICO S.A. de C.V. Calzada Zavaleta No. 3922 Piso 2 Local 6	传真 +212 522 88 84 50 http://www.sew-eurodrive.ma sew@sew-eurodrive.ma 电话 +52 442 1030-300 传真 +52 442 1030-301 http://www.sew-eurodrive.com.mx scmexico@seweurodrive.com.mx
肖 情 情 長 動 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	克雷塔罗	Parc Industriel CFCIM, Lot. 55/59 27182 Bouskoura Grand Casablanca  SEW-EURODRIVE MEXICO S.A. de C.V. SEM-981118-M93 Tequisquiapan No. 102 Parque Industrial Quéretaro C.P. 76220 Querétaro, México  SEW-EURODRIVE MEXICO S.A. de C.V.	传真 +212 522 88 84 50 http://www.sew-eurodrive.ma sew@sew-eurodrive.ma 电话 +52 442 1030-300 传真 +52 442 1030-301 http://www.sew-eurodrive.com.mx scmexico@seweurodrive.com.mx

Till dib			
瑞典	74 41	OFW FURDERS TO	+ T - 40 00 04 40 00
装配厂 销售	延彻平	SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8	电话 +46 36 34 42 00 传真 +46 36 34 42 80
服务		553 03 Jönköping	http://www.sew-eurodrive.se
		Box 3100 S-550 03 Jönköping	jonkoping@sew.se
瑞士			
装配厂	巴塞尔	Alfred Imhof A.G.	电话 +41 61 417 1717
销售 服务		Jurastrasse 10 4142 Münchenstein bei Basel	传真 +41 61 417 1700 http://www.imhof-sew.ch
ב <del>כ</del> אומ		4 142 MUNCHERStelli bei Basei	info@imhof-sew.ch
塞尔维亚			
销售	贝尔格莱德	DIPAR d.o.o. Ustanicka 128a PC Košum, IV floor 11000 Beograd	电话 +381 11 347 3244 / +381 11 288 0393 传真 +381 11 347 1337 office@dipar.rs
호 수 Jo fo		- Troop Beograd	
塞内加尔	\_ m +	OFNEMEOA	+ VI - 004 000 404 770
销售	达喀尔	SENEMECA Mécanique Générale	电话 +221 338 494 770 传真 +221 338 494 771
		Km 8, Route de Rufisque	http://www.senemeca.com
		B.P. 3251, Dakar	senemeca@senemeca.sn
斯里兰卡			
销售	科伦坡	SM International (Pte) Ltd	电话 +94 1 2584887
		254, Galle Raod Colombo 4, Sri Lanka	传真 +94 1 2582981
斯洛伐克			
销售	贝诺拉科沃	SEW-Eurodrive SK s.r.o.	电话+421 2 33595 202, 217, 201
		Priemyselná ulica 6267/7	传真 +421 2 33595 200
		900 27 Bernolákovo	http://www.sew-eurodrive.sk sew@sew-eurodrive.sk
斯洛文尼亚			
销售	 策列	Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.	电话 +386 3 490 83-20
服务	*/1	UI. XIV. divizije 14	传真 +386 3 490 83-21
		3000 Celje	pakman@siol.net
斯威士兰			
销售		C G Trading Co. (Pty) Ltd	电话 +268 7602 0790
		Simunye street	传真 +268 2 518 5033
		Matsapha, Manzini	charles@cgtrading.co.sz www.cgtradingswaziland.com
Table 1488			www.oguaumgowaznanu.com
<b>臺灣</b>	吉山士	Ting Chau Tandio - Oc. 14d	#¥ ,000 0 07200505
销售	臺北市	Ting Shou Trading Co., Ltd. 6F-3, No. 267, Sec. 2	电话 +886 2 27383535 传真 +886 2 27368268
		Tung Huw S. Road	电传 27 245
		Taipei	sewtwn@ms63.hinet.net
	<del></del>	T. O. T. I. O. 111	http://www.tingshou.com.tw
	南投市	Ting Shou Trading Co., Ltd. No. 55 Kung Yeh N. Road	电话 +886 49 255353 传真 +886 49 257878
		Industrial District	16兵 +660 49 257676 sewtwn@ms63.hinet.net
		Nan Tou 540	http://www.tingshou.com.tw
泰国			
装配厂	春武里府	SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.	电话 +66 38 454281
销售		700/456, Moo.7, Donhuaroh	传真 +66 38 454288
服务		Muang Chonburi 20000	sewthailand@sew-eurodrive.com
		CHORDUIT 20000	
坦桑尼亚	\_ = #<+-!!!-		+77
销售	达累斯萨拉姆	SEW-EURODRIVE PTY LIMITED TANZANIA Plot 52, Regent Estate	电话 +255 0 22 277 5780 传真 +255 0 22 277 5788
		PO Box 106274	
		1 0 000 100274	http://www.sew-eurodrive.co.tz



突尼斯 销售

突尼斯

20020 Solaro (Milano)

T. M.S. Technic Marketing Service

Zone Industrielle Mghira 2

Lot No. 39

2082 Fouchana

电话 +216 79 40 88 77

传真 +216 79 40 88 66

http://www.tms.com.tn

tms@tms.com.tn

http://www.sew-eurodrive.it milano@sew-eurodrive.it

服务

印度			
公司总部 装配厂 销售 服务	巴罗达	SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat	电话 +91 265 3045200 传真 +91 265 3045300 http://www.seweurodriveindia.com salesvadodara@seweurodriveindia.com
接配厂 销售 服务	金奈	SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village Sriperumbudur - 602105 Kancheepuram Dist, Tamil Nadu	电话 +91 44 37188888 传真 +91 44 37188811 saleschennai@seweurodriveindia.com
	浦那	SEW-EURODRIVE India Private Limited Plant: Plot No. D236/1, Chakan Industrial Area Phase- II, Warale, Tal- Khed, Pune-410501, Maharashtra	电话 +91 21 35 628700 传真 +91 21 35 628715 salespune@seweurodriveindia.com
消售 服务	古爾岡	SEW-EURODRIVE India Private Limited Drive Center Gurugram Plot no 395, Phase-IV, UdyogVihar Gurugram , 122016 Haryana	电话 +91 99588 78855 salesgurgaon@seweurodriveindia.com
印度尼西亚			
销售	棉蘭	PT. Serumpun Indah Lestari Jl.Pulau Solor no. 8, Kawasan Industri Medan II Medan 20252	电话 +62 61 687 1221 传真 +62 61 6871429 / +62 61 6871458 / +62 61 30008041 sil@serumpunindah.com serumpunindah@yahoo.com http://www.serumpunindah.com
	雅加达	PT. Cahaya Sukses Abadi Komplek Rukan Puri Mutiara Blok A no 99, Sunter Jakarta 14350	电话 +62 21 65310599 传真 +62 21 65310600 csajkt@cbn.net.id
	雅加达	PT. Agrindo Putra Lestari JL.Pantai Indah Selatan, Komplek Sentra Industri Terpadu, Pantai indah Kapuk Tahap III, Blok E No. 27 Jakarta 14470	电话 +62 21 2921-8899 传真 +62 21 2921-8988 aplindo@indosat.net.id http://www.aplindo.com
	泗水	PT. TRIAGRI JAYA ABADI JI. Sukosemolo No. 63, Galaxi Bumi Permai G6 No. 11 Surabaya 60111	电话 +62 31 5990128 传真 +62 31 5962666 sales@triagri.co.id http://www.triagri.co.id
	泗水	CV. Multi Mas Jl. Raden Saleh 43A Kav. 18 Surabaya 60174	电话 +62 31 5458589 传真 +62 31 5317220 sianhwa@sby.centrin.net.id http://www.cvmultimas.com
越南			
消售	胡志明市	SEW-EURODRIVE PTE. LTD. RO at Hochiminh City Floor 8, KV I, Loyal building, 151-151 Bis Vo Thi Sau street, ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam	电话 +84 937 299 700 huytam.phan@sew-eurodrive.com
	河內市	MICO LTD 廣治省 - 北越南/ 建筑材料 8th Floor, Ocean Park Building, 01 Dao Duy Anh St, Ha Noi, Viet Nam	电话 +84 4 39386666 传真 +84 4 3938 6888 nam_ph@micogroup.com.vn http://www.micogroup.com.vn
赞比亚			
<del></del> 表示: 南非			

į	ľ	利	

装配厂 销售 服务	圣地亚哥-德智 利	SEW-EURODRIVE CHILE LTDA Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA Santiago de Chile 邮箱 地址 Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile	电话 +56 2 2757 7000 传真 +56 2 2757 7001 http://www.sew-eurodrive.cl ventas@sew-eurodrive.cl

/ACR	7
/ECR	7
安全断开	1
安全功能1	0
安全技术功能	
安全提示1	0
安全提示	
安装1	0
安装高度 > 1000 m 1	1
前言	8
调试1	2
运行1	2
运输1	0
装配 1	0
安装(电气)4	1
DRC接线图5	5
EMC电缆固定头 6	3
PE连接 4	8
安装高度4	8
安装规定4	3
保护装置4	9
插接头6	4
插接头配置	2
等电位连接 4	1
电缆穿引41,5	7
电缆截面4	3
电缆屏蔽41,5	7
电缆选择5	7
电源接触器 4	7
电源线4	3
端子操作44, 45, 4	6
符合EMC准则4	1
符合EMC准则的安装 4	1
计算机连接 8	7
可选插接头的配置7	4
漏电保护断路器 4	7
线路保护4	7
终端分配51, 5	3
安装(机械)	
ASEPTIC规格3	4
安装驱动装置2	8
安装提示2	5

电子设备盖板	
工具和辅助材料	
拧紧扭矩	. 30
前提条件	
安装电子设备盖板	
安装高度	. 48
安装规定	
安装前提条件	. 27
安装说明	
安装高度 > 1000 m	. 11
降低率	. 11
安装位置改变	28
版权声明	
包含在操作步骤内的警告提示	7
保护开关	47
保护罩	. 88
保护装置	49
报文发送时间	195
编码器	
/ACR	267
/ECR	267
技术数据	267
表面防护	290
参数	133
读取/更改设备参数	131
功率部件	139
控制电路板	133
在参数树中设定设备参数	131
参数说明	151
功率部件	160
控制电路板	151
参数索引	
10070.1	166
10070.2	166
10070.3	166
10070.4	166
10070.5	166
10071.1	161
10072.1	164
10072.2	
	164
10072.4	164
10072.5	
	163

8410.0	164	8542.0	173
8411.0	165	8543.0	174
8412.0	165	8544.0	174
8413.0	165	8545.0	174
8414.0	165	8546.0	174
8415.0	165	8547.0	175
8417.0	165	8548.0	175
8418.0	165	8549.0	175
8419.0	165	8550.0	175
8420.0	165	8551.0	176
8421.0	165	8552.0	176
8422.0	165	8553.0	176
8423.0	165	8554.0	176
8424.0	165	8555.0	176
8425.0	165	8556.0	176
8426.0	165	8557.0	169
8427.0	165	8558.0	170
8428.0		8574.0	
8429.0		8576.0	
8430.0		8578.0	_
8431.0		8579.0	
8432.0		8580.0	
8433.0		8584.0	
8434.0		8594.0	
8435.0		8595.0	
8441.0		8617.0	
8442.0		8688.0	
8443.0		8730.0	
8444.0		8747.0	
8445.0		8748.0	180
8467.0		8772.0	
8476.0		8773.0	
8477.0		8807.0	
8486.0	-	8808.0	
8488.0		8827.0	
8489.0		8883.0	
8490.0		8884.0	
8491.0		8885.0	
8501.0		8886.0	
8517.0		8887.0	
8518.0		8928.0	
8537.0		8967.0	
8539.0			
		9543.1	
8540.0	173	9544.1	163
0:14 LU	17.3	2010 1	117.7

9621.10	151	插接件类型	68
9701.1	153, 162	插接头位置	66
9701.10	162	尺寸图	297, 298
9701.100	163	分配	72, 74
9701.101	163	连接电缆	64
9701.102	163	名称代号	64
9701.103	163	限制	67
9701.104	163	拆卸电子设备盖板	29
9701.105	163	产品名称	7
9701.11	162	超时监控	224
9701.2	153, 162	尺寸图	294
9701.3	153, 162	BW068-006-T	281
9701.30	153, 163	BW068-012-T	282
9701.31	153, 163	BW100-005/K-1.5	280
9701.4		BW100-009-T	282
9701.5		BW150-003/K-1.5	
9701.53	•	BW150-006-T	281
9701.54	153	DRC1,带IEC法兰	294
9702.2	161	DRC2,带IEC法兰	295
9702.5	161	DRC3/4,带IEC法兰	
9702.7	161	插接头	
9729.16	179	插接头及对接插头	298
9729.4	179	存放	
9729.9	180	等电位连接	41
9756,位6~7	155	接线盒上(选件)	42
9756.1,位0~3	154	电缆穿引	
9756.1,位8~11		电缆固定头	•
9823.1	153, 162	电缆截面	43
9823.2	153, 162	电缆屏蔽	41, 57
9823.3	153, 162	电缆入口位置	14
9823.4	153, 162	电气安装	
9823.5	153, 162	安全提示	11
9833.20	177	电源接触器	47
9866,位0~3	155	电源线	43
9872.255	161	电子设备盖板	17
参数通道	193	读请求	
参数位	182, 184	读请求示例	
操作		读取散热片温度	219
与AS接口数据位对应的变频器特征	106	检查通讯	212
操作模式		禁用控制元件	213
使用MOVITOOLS® MotionStudio手列	加操作 221	设置固定设定值n0	
无驱动装置使能的制动器释放		设置斜坡t11向上	
现场操作		设置斜坡t11向下	
与AS接口数据位对应的变频器特征	106	端子操作	
插接头	64	端子的电流负载能力	

二进制从站	. 266	切断反应	. 236
二进制输入端	. 264	管理字节	. 193
废弃处理	. 251	环境条件	. 263
服务		集成器斜坡	93
DRC电机故障	. 233	计算机连接	87
LED指示灯	. 237	技术数据	. 261
MOVITOOLS® MotionStudio	. 235	ASEPTIC规格	. 288
SEW-EURODRIVE客户服务部	. 250	AS接口	. 266
故障信息复位	. 236	编码器	. 267
评估故障信息	. 235	表面防护	. 290
切断反应	. 236	尺寸图	. 294
设备更换	. 246	端子的电流负载能力	. 263
长期存放	. 246	二进制输入端/信号继电器	. 264
制动器故障	. 233	环境条件	. 263
总线监视器	. 245	降额因数	. 265
服务执行出错	. 194	螺栓连接件	. 292
附加功能		内部电压供应	. 264
附加功能1	. 100	一般技术数据	. 261
附加功能2	. 100	制动电阻	. 267
复位	. 236	制动工作、制动力矩	. 287
更改结构型式	28	制动器	. 287
更换接线盒/电子设备盖板的密封垫	. 256	制动器响应和应用时间	. 287
更换油封	. 256	检查	. 252
工具和辅助材料	26	检查周期	. 252
功率部件		连接电缆	. 256
参数说明	. 160	确定运行小时	. 252
参数总览	. 139	准备工作	. 255
功率部件参数说明		降低率	11
控制功能	. 177	降额因数	. 265
驱动参数	. 168	交换请求198	, 203
设备功能	. 178	交换请求,示例	. 203
设定值/积分器	. 167	读取散热片温度	. 210
显示值	. 160	检查通讯	. 203
诊断功能	. 173	禁用控制元件	. 203
终端分配	. 170	设置固定设定值n0	. 208
功能模块	. 184	设置斜坡t11向上	. 206
1hex	. 191	设置斜坡t11向下	. 207
3hex	. 189	接口适配器	. 125
4hex	. 187	接线盒	17
5hex	. 185	警告提示	
7hex	. 184	危险符号含义	6
故障		文件中的标志	6
复位	. 236	针对不同章节的结构	
故障列表	. 241	警告提示的组成	
评估故障信息	. 235	包含在操作步骤内的	7

开关f2	38
<b>717代2 日 工事体性 ( パロロ アロの)</b>	00
开关t193 切断反应	. 236
控制电路板 清洁	, 288
参数说明	, 291
参数总览	28
控制电路板参数说明 确定运行小时	. 252
设备功能	7
设定值/积分器	. 246
显示值	
终端分配	13
冷却 电缆入口位置	14
安装高度	17
降低率	
连接 可选的ASEPTIC规格	
DRC.接线图	
EMC电缆固定头	
PC	
安装规定	224
插接件配置	
插接头	
电缆穿引	
电缆屏蔽	
符合EMC准则	
终端分配	•
连接电缆 数据位	
提示	•
连接电缆,检查与维护	
漏电保护断路器	
螺栓连接件	0
插接头	6
电位计	
压力补偿	
诊断接口	
密封材料	
名字。	
电子设备	
驱动装置	_
目标群体	
内部电压供应24V O	•
拧紧扭矩	
FMC电缆固定头	
EMC电缆固定头	
电子设备盖板	
电子设备盖板(ASEPTIC规格)	



23101954/ZH-CN - 12/19

调试模式	99	设置斜坡t11向下	216
跳线插头STO	86	信号继电器	264
停机	250	型号描述	
停用	250	插接头	64
涂漆	256	电子设备	21
涂漆保护膜	89	驱动装置	15
涂漆保护罩	89	选件	
外部制动电阻	277	/ACR	267
BW100-005/K-1.5	277	/ECR	267
BW100-009-T	278	寻址字节	193
BW150-003/K-1.5	277	应用时间	287
BW150-006-T	278	应用限制	11
BW68-006-T	278	油堵	292
BW68-012-T	278	与GLK31A的通讯	182
危险符号		功能描述	182
含义	6	功能模块	184
维护	252	通过AS接口传输单独的参数	193
更换输出侧油封	256	运行	
连接电缆	256	安全提示	12
清洁驱动装置	256	再生负载能力	
确定运行小时	252	BY1C (DRC1)	269, 270
为驱动装置涂漆	256	BY1C + BW1 (DRC1)	271
维护周期	252	BY2C (DRC2)	
准备工作	255	BY2C + BW2 (DRC2)	
维修	250	BY4C + BW3 (DRC3/4)	275
无驱动装置使能的制动器释放	226	制动线圈	269, 270
带GLK30A的自动模式的功能描述	227	制动线圈与集成制动电阻	271, 273, 275
带GLK31A的自动模式的功能描述	228	长期存放	246, 251
激活功能	226	针对不同章节的警告提示	6
提示	226	诊断	
现场操作模式的功能描述	228	DRC电机故障	233
现场操作	225	LED指示灯	237
故障复位	225	MOVITOOLS® MotionStudio	235
激活	225	故障列表	241
禁用	225	评估故障信息	235
线路保护	47	制动器故障	233
响应时间	287	总线监视器	245
斜坡时间	93	制动电阻,集成	269, 271
写请求	200	BW1	271
写请求示例		BW2	273
读取散热片温度	219	BW3	275
检查通讯	212	BY1C + BW1 (DRC1)	271
禁用控制元件	213	BY2C + BW2 (DRC2)	273
设置固定设定值n0	217	BY4C + BW3 (DRC3/4)	275
设置斜坡+11向上	215	制动电阳 概览	267

制动工作	287	设备结构	23
制动力矩	287	AS接口	
制动器		从站地址	103, 109, 115
技术数据	287	二进制从站GLK30A	266
无驱动使能的释放	98, 226	技术数据	266
响应时间	287	设定值定标	105
应用时间	287	数据位	104
制动工作	287	双从站GLK31A	266
制动力矩	287	总线监视器	245
制动器故障	233	AS接口双从站GLK31A	182
制动线圈		功能描述	182
BY1C (DRC1)	269, 270	功能模块	184
BY1C + BW1 (DRC1)	271	通过AS接口传输单独的参数	193
BY2C (DRC2)	270	AS接口选件	19
BY2C + BW2 (DRC2)	273	A从站	182
BY4C + BW3 (DRC3/4)	275	В	
质保承诺	7		
终端分配	51, 53	BW068-006-T	
转速监控	99	BW068-012-T	282
转向改变	99	BW068-012-T	281
装配		BW1	,
ASEPTIC规格	34	BW100-005/K-1.5	279, 280
EMC电缆固定头	31	BW100-009-T	281, 282
EMC电缆固定头(ASEPTIC规格)	40	BW150-003/K-1.5	279
安全提示		BW150-006-T	281
安装驱动装置	28	BW2	273, 274
电子设备盖板	29, 32	BW3	275, 276
电子设备盖板(ASEPTIC规格)	38	BY1C (DRC1)	269
` 盲塞螺栓		BY1C + BW1 (DRC1)	271
盲塞螺栓(ASEPTIC规格)	38	BY2C (DRC2)	270
前提条件	27	BY2C + BW2 (DRC2)	273
总线监视器	245	BY4C (DRC3/4)	270
数字		BY4C + BW3 (DRC3/4)	275
<b>X</b> T		B从站	182
4象限运行		С	
集成制动线圈	269		
集成制动线圈和集成制动电阻	270, 277	CAN适配器	
Α		CE标志	
		CSA	
ASEPTIC规格		CTT2服务	
安装提示		CTT2协议	
按相应的结构形式使用		cUL	261
按照安装位置规定进行安装		D	
技术数据		 DIP开关S1和S2	0.4
拧紧扭矩	38	DRC驱动装置故障	
		ひいひ 必必衣但以降	∠აა




23101954/ZH-CN - 12/19

E	
EAC	261
EMC	41, 63
EMC电缆固定头	
概览	292
装配	63
G	
GLK30A	19, 266
GLK31A	19, 266
L	
	237
LED指示灯"NET"	237
LED指示灯"RUN"	238
LED状态指示灯"DRIVE"	239
M	
MOVILINK <sup>®</sup>	193
MOVITOOLS® MotionStudio	121
参数设定	131
创建项目	121
建立通讯	121, 122
连接模式"离线/在线"	123
配置设备	122
评估故障信息	235
启动软件	121
任务	
扫描网络	
通过接口适配器进行通讯	
执行功能	121 131


Р
•
_

Peak-CAN适配器	18
R	
RCM 26	31
U	
UkrSEPRO 26	31
UL认证26	31
USB-CAN适配器12	27
x	
X1203_1	
分配 7	74
连接电缆,可用 7	75
X1203_2	
分配 7	74
连接电缆,可用7	75
X4271	
分配 7	72
X5011	
分配 7	73
X5132	
分配 7	
连接电缆,可用7	79
X5502	
分配 8	
连接电缆,可用	32
X5503	
分配 8	34

连接电缆,可用 ....... 85







# **SEW** EURODRIVE

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Str. 42 76646 BRUCHSAL GERMANY Tel. +49 7251 75-0

Fax +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com